



### ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR

De conformidad con el Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 111 mediante el cual se adopta el manual de contratación de la Universidad de Córdoba) y en la Entidad Estatal deberá hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector lativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.

El análisis del sector permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. La Universidad de Córdoba estructura el presente análisis como anexo al proceso contractual teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos:

1. Aspectos generales
2. Estudio de la demanda
3. Estudio de la oferta
4. Valor del contrato

### Objeto Contractual

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINAS (TRACTORES) EQUIPOS, ELEMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN SUS DIFERENTES LUGARES DE DESARROLLO, PARA MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

#### 1. ASPECTOS GENERALES

El mantenimiento preventivo y correctivo automotriz consta de una serie de revisiones y ajustes que se efectúan en un tiempo determinado para disminuir las probabilidades de fallas o desgastes que amerite una reparación costosa del vehículo.

El mantenimiento preventivo es una práctica periódica que toda persona debe asumir al conducir un vehículo. Siendo este una máquina que tiende al desgaste de cada una de sus partes, es compromiso del conductor chequear de manera frecuente el estado y funcionamiento de las mismas.

El objetivo de este mantenimiento del vehículo es chequear el funcionamiento de partes y sistemas más importantes del vehículo como llantas, batería, sistema de frenos, de suspensión, de iluminación, escape, entre otros.

De conformidad con las normas legales vigentes en Colombia, en particular el TÍTULO II - RÉGIMEN NACIONAL DE TRÁNSITO CAPÍTULO III – VEHÍCULOS “ARTÍCULO 28. CONDICIONES TÉCNICO-MECÁNICA, DE GASES Y DE OPERACIÓN. Modificado por el art. 8, Ley 1383 de 2010. Para que un vehículo pueda transitar por el territorio nacional, debe garantizar como mínimo el perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases; y demostrar un estado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de emisión de gases que establezcan las autoridades ambientales”.

El estado de un vehículo guarda una estrecha relación con la seguridad vial, cuantos más años y distancia recorrida tiene, más hay que cuidarlo y revisarlo; por ello se resaltan factores que más influyen en la seguridad vial.



La seguridad vial incluye todos los elementos que entran en contacto cuando se lleva a cabo la actividad de desplazarse.

Incluye la señalización de los lugares por donde se transita, las condiciones del terreno, el estado de los vehículos sobre los que se transportan las personas y, en especial, la actitud de los conductores al volante.

La Universidad de Córdoba para la presente contratación considera que el proponente debe contar con una adecuada infraestructura física, personal calificado y cercanía geográfica para la eficiente prestación del servicio, cumpliendo con las medidas de seguridad necesarios minimizando los riesgos que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.

### 1.1 SECTOR AL CUAL PERTENECE

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo.

Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros.

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se lo considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo. ([https://es.wikipedia.org/wiki/Sector\\_servicios](https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios)).


### 1.2 PERSPECTIVA ECONÓMICA Y COMERCIAL

Este proceso contractual, hace parte del sector terciario de la economía. Este sector agrupa todas las actividades económicas que producen bienes intangibles, es decir servicios que son necesarios para el funcionamiento de la economía.

### PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

## Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2025 preliminar

Gráfico 1. Producto Interno Bruto  
Tasa de crecimiento en volumen<sup>1</sup>  
2023-I / 2025<sup>Pr</sup>-IV



Fuente: DANE, PIB\_T



### PIB desde el enfoque de la producción

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p (ver tabla 1); las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.
- Explotación de minas y canteras crece 1,2%



**Tabla 1. Valor agregado por actividad económica**  
**Tasas de crecimiento en volumen<sup>1</sup>**  
**Cuarto trimestre 2025<sup>Pr</sup>**

| Actividad económica                                                                                   | Tasas de crecimiento (%)               |                                                |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                       | Serie original                         |                                                | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
|                                                                                                       | Año total                              | Anual                                          |                                                   |
|                                                                                                       | 2025 <sup>Pr</sup> / 2024 <sup>P</sup> | 2025 <sup>Pr</sup> -IV / 2024 <sup>P</sup> -IV |                                                   |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                    | 3,1                                    | -0,4                                           | -2,6                                              |
| Explotación de minas y canteras                                                                       | -6,2                                   | -2,9                                           | 1,2                                               |
| Industrias manufactureras                                                                             | 1,9                                    | 1,0                                            | -1,6                                              |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado <sup>2</sup>                              | 1,1                                    | 2,9                                            | 0,8                                               |
| Construcción                                                                                          | -2,8                                   | -2,6                                           | -1,5                                              |
| Comercio al por mayor y al por menor <sup>3</sup>                                                     | 4,6                                    | 3,4                                            | 1,6                                               |
| Información y comunicaciones                                                                          | 1,0                                    | -1,2                                           | -2,0                                              |
| Actividades financieras y de seguros                                                                  | 2,8                                    | 0,7                                            | -2,4                                              |
| Actividades inmobiliarias                                                                             | 2,0                                    | 1,9                                            | 0,4                                               |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas <sup>4</sup>                                        | 1,3                                    | 1,5                                            | 0,4                                               |
| Administración pública, defensa, educación y salud <sup>5</sup>                                       | 4,5                                    | 4,8                                            | 0,2                                               |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios <sup>6</sup> | 9,9                                    | 11,5                                           | 4,6                                               |
| <b>Valor agregado bruto</b>                                                                           | <b>2,7</b>                             | <b>2,3</b>                                     | <b>-0,1</b>                                       |
| Impuestos menos subvenciones sobre los productos                                                      | 2,5                                    | 2,5                                            | 0,6                                               |
| <b>Producto Interno Bruto</b>                                                                         | <b>2,6</b>                             | <b>2,3</b>                                     | <b>0,1</b>                                        |

Fuente: DANE, PIB\_T

## Valor agregado por actividad económica

### Comercio al por mayor y al por menor

Para el año 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,6%, respecto al año 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 7,5%.
- Transporte y almacenamiento crece 2,2%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 0,5%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 3,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 7):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 7,0%.
- Transporte y almacenamiento decrece 1,7%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 0,1%.



Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 1,6%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 0,9%.
- Transporte y almacenamiento decrece 2,3%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 2,2%.

**Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor<sup>1</sup>**  
**Tasas de crecimiento en volumen<sup>2</sup>**  
**Cuarto trimestre 2025<sup>Pr</sup>**

| Actividad económica                                     | Tasas de crecimiento (%)               |                                              |                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                         | Serie original                         |                                              | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
|                                                         | Año total                              | Anual                                        | Trimestral                                        |
|                                                         | 2025 <sup>Pr</sup> / 2024 <sup>P</sup> | 2025 <sup>Pr-IV</sup> / 2024 <sup>P-IV</sup> | 2025 <sup>Pr-IV</sup> / 2025 <sup>Pr-III</sup>    |
| Comercio al por mayor y al por menor <sup>3</sup>       | 7,5                                    | 7,0                                          | 0,9                                               |
| Transporte y almacenamiento                             | 2,2                                    | -1,7                                         | -2,3                                              |
| Alojamiento y servicios de comida                       | 0,5                                    | 0,1                                          | 2,2                                               |
| <b>Comercio al por mayor y al por menor<sup>1</sup></b> | <b>4,6</b>                             | <b>3,4</b>                                   | <b>1,6</b>                                        |

Fuente: DANE, PIB\_T

### Encuesta Mensual de Servicios (EMS)


La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.





## Encuesta Mensual de Servicios (EMS) Diciembre de 2025<sup>P</sup>

**Gráfico 1. Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios  
Total nacional  
Diciembre 2025<sup>P</sup> / diciembre 2024**



Fuente: DANE, EMS.

### Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios (diciembre 2025<sup>p</sup> / diciembre 2024)

En diciembre de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con diciembre de 2024.



**Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios**

**Total nacional**

**Diciembre 2025<sup>P</sup> / diciembre 2024**

| Clasificación CIU Rev. 4 A.C. |                                                                |                                                                                            |               | Ingresos nominales | Ingresos por servicios | Venta de Mercancías | Otros Ingresos |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Sección                       | División                                                       | Descripción                                                                                | Variación (%) | Contribución (PP)  |                        |                     |                |
| H                             | División 52                                                    | Almacenamiento y actividades complementarias al transporte                                 | 0,6           | 0,0                | 0,1                    | 0,5                 |                |
| H                             | División 53                                                    | Correo y servicios de mensajería                                                           | 5,9           | 5,3                | -0,0                   | 0,6                 |                |
| I                             | División 56                                                    | Restaurantes, catering y bares                                                             | 5,3           | 5,2                | 0,7                    | -0,6                |                |
| J                             | División 58                                                    | Actividades de edición                                                                     | 2,3           | 2,9                | -1,2                   | 0,6                 |                |
| J                             | División 59, excepto Clase 5920                                | Producción de películas cinematográficas y programas de televisión                         | 3,2           | -4,4               | 7,5                    | 0,1                 |                |
| J                             | División 60 y Clase 6391                                       | Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias                            | 19,3          | 17,9               | 0,0                    | 1,3                 |                |
| J                             | División 61                                                    | Telecomunicaciones                                                                         | -8,7          | -3,0               | -5,9                   | 0,2                 |                |
| J                             | División 62, División 63, excepto Clase 6391                   | Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos                               | 4,5           | 5,3                | -1,0                   | 0,2                 |                |
| LN                            | Sección L, División 68 Sección N, Divisiones 7710, 7729 y 7730 | Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo                                             | 14,2          | 15,8               | -1,9                   | 0,3                 |                |
| M                             | Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74             | Actividades profesionales científicas y técnicas                                           | -0,9          | -0,7               | -0,3                   | 0,0                 |                |
| M                             | Clase 7310                                                     | Publicidad                                                                                 | 23,3          | 23,3               | 0,0                    | 0,0                 |                |
| N                             | Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130                     | Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios            | 16,8          | 17,4               | -0,6                   | -0,0                |                |
| N                             | Clase 8220                                                     | Actividades de centros de llamadas (Call center)                                           | -2,2          | -2,3               | 0,0                    | 0,0                 |                |
| N                             | División 82 excepto Clase 8220                                 | Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto Call center | 10,8          | 10,7               | 0,0                    | 0,1                 |                |
| P                             | Grupo 854                                                      | Educación superior privada                                                                 | 8,9           | 6,9                | -0,0                   | 2,0                 |                |
| Q                             | Clase 8610                                                     | Salud humana privada con internación                                                       | 6,5           | 7,0                | -0,3                   | -0,3                |                |
| Q                             | División 86 excepto Clase 8610                                 | Salud humana privada sin internación                                                       | 8,6           | 8,0                | 0,5                    | 0,2                 |                |
| S                             | Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96                                 | Otros servicios de entretenimiento y otros servicios                                       | 1,1           | 3,6                | 0,8                    | -3,4                |                |

**Fuente:** DANE, EMS.

### Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según subsector de servicios (diciembre 2025p / diciembre 2024)

En diciembre de 2025, nueve de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con diciembre de 2024.



**Tabla 2. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según subsector de servicios**

**Total nacional**

**Diciembre 2025<sup>P</sup> / diciembre 2024**

| Clasificación CIIU Rev. 4 A.C. |                                                                |                                                                                            | Personal ocupado total <sup>a</sup> | Permanente        | Temporal directo | Agencias | Misión <sup>**</sup><br>Hora cátedra <sup>***</sup> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Sección                        | División                                                       | Descripción                                                                                | Variación (%)                       | Contribución (PP) |                  |          |                                                     |
| H                              | División 52                                                    | Almacenamiento y actividades complementarias al transporte                                 | 1,9                                 | 3,4               | -2,7             | 1,2      | --                                                  |
| H                              | División 53                                                    | Correo y servicios de mensajería                                                           | 0,4                                 | 0,4               | 1,5              | -1,5     | --                                                  |
| I                              | División 56                                                    | Restaurantes, catering y bares                                                             | 0,4                                 | 2,3               | -1,3             | -0,7     | --                                                  |
| J                              | División 58                                                    | Actividades de edición                                                                     | -7,2                                | -5,1              | -2,6             | 0,6      | --                                                  |
| J                              | División 59, excepto Clase 5920                                | Producción de películas cinematográficas y programas de televisión                         | 1,9                                 | 2,5               | 0,7              | -1,3     | --                                                  |
| J                              | División 60 y Clase 6391                                       | Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias                            | 0,3                                 | -1,1              | -0,3             | 1,7      | --                                                  |
| J                              | División 61                                                    | Telecomunicaciones                                                                         | -8,2                                | -5,0              | -2,3             | -1,0     | --                                                  |
| J                              | División 62, División 63, excepto Clase 6391                   | Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos                               | 0,2                                 | -0,5              | 0,4              | 0,3      | --                                                  |
| LN                             | Sección L, División 68 Sección N, Divisiones 7710, 7729 y 7730 | Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo                                             | -0,7                                | 0,2               | 0,6              | -1,5     | --                                                  |
| M                              | Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74             | Actividades profesionales científicas y técnicas                                           | -3,1                                | -2,0              | -1,0             | -0,1     | --                                                  |
| M                              | Clase 7310                                                     | Publicidad                                                                                 | 4,4                                 | 0,8               | 3,4              | 0,2      | --                                                  |
| N                              | Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130                     | Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios            | 1,0                                 | 0,9               | 0,9              | 0,2      | -0,9                                                |
| N                              | Clase 8220                                                     | Actividades de centros de llamadas (Call center)                                           | -8,8                                | -4,0              | -4,6             | -0,2     | --                                                  |
| N                              | División 82 excepto Clase 8220                                 | Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto Call center | -3,5                                | -0,5              | -2,0             | -1,0     | --                                                  |
| P                              | Grupo 854                                                      | Educación superior privada                                                                 | 0,1                                 | -0,1              | 0,2              | -0,0     | -0,0                                                |
| Q                              | Clase 8610                                                     | Salud humana privada con internación                                                       | -1,4                                | -1,1              | -0,2             | -0,1     | --                                                  |
| Q                              | División 86 excepto Clase 8610                                 | Salud humana privada sin internación                                                       | -0,1                                | -0,9              | 0,8              | 0,0      | --                                                  |
| S                              | Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96                                 | Otros servicios de entretenimiento y otros servicios                                       | -2,3                                | -0,9              | -0,8             | -0,7     | --                                                  |

**Fuente:** DANE, EMS.

### Índice de Precios al Consumidor – IPC <sup>1</sup>

El Índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un periodo de base. El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

<sup>1</sup> DANE (17 de febrero de 2026) Índices del Precio al Consumidor (IPC). <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>






## Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Enero 2026

**Gráfico 1. IPC Variaciones  
Total Nacional  
Enero 2025 - 2026**



Fuente: DANE, IPC.

### RESULTADOS DEL MES DE ENERO DE 2026

#### COMPORTAMIENTO DE LA VARIACION MENSUAL DEL IPC SEGÚN DIVISIONES Y SUBCLASES

##### Variación y contribución mensual por divisiones de gasto

En el mes de enero de 2026, el IPC registró una variación de 1,18% en comparación con diciembre de 2025, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,18%): Restaurantes y hoteles (2,94%), Transporte (2,14%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,79%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,66%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,50%) y por último, Salud (1,21%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,79%), Recreación y cultura (0,50%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,23%), Prendas de vestir y calzado (0,18%), Información y comunicación (0,06%) y por último, Educación (0,00%).



**Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual**  
**Según divisiones de gasto**  
**Enero 2025 - 2026**

| Divisiones de Gasto                                                         | 2025     |               | 2026                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------|---------------|
|                                                                             | Peso (%) | Variación (%) | Contribución Puntos Porcentuales | Variación (%) |
| Restaurantes y hoteles                                                      | 9,43     | 1,90          | 0,21                             | 2,94          |
| Transporte                                                                  | 12,93    | 1,71          | 0,23                             | 2,14          |
| Bebidas alcohólicas y tabaco                                                | 1,70     | 0,64          | 0,01                             | 1,79          |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas                                          | 15,05    | 1,62          | 0,30                             | 1,66          |
| Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar | 4,19     | 0,70          | 0,03                             | 1,50          |
| Salud                                                                       | 1,71     | 1,04          | 0,02                             | 1,21          |
| TOTAL                                                                       | 100,00   | 0,94          | 0,94                             | 1,18          |
| Bienes y servicios diversos                                                 | 5,36     | 0,54          | 0,03                             | 0,79          |
| Recreación y cultura                                                        | 3,79     | -0,18         | -0,01                            | 0,50          |
| Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles                   | 33,12    | 0,39          | 0,12                             | 0,23          |
| Prendas de vestir y calzado                                                 | 3,98     | -0,15         | 0,00                             | 0,18          |
| Información y comunicación                                                  | 4,33     | -0,19         | -0,01                            | 0,06          |
| Educación                                                                   | 4,41     | 0,00          | 0,00                             | 0,00          |

Fuente: DANE, IPC

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,18%), se ubicaron en las divisiones de: Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales aportaron 1,00 puntos porcentuales a la variación total.

#### Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En enero de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (3,36%), transporte urbano (5,11%), carne de res y derivados (2,55%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (2,38%), arriendo imputado (0,43%), servicio doméstico (5,16%), arriendo efectivo (0,41%), tomate (19,63%), papas (10,39%) y frutas frescas (2,39%). Las subclases con mayores aportes negativos a la variación fueron: electricidad (-0,91%), transporte de pasajeros y equipaje en avión (-11,40%), suministro de agua (-0,58%), paquetes turísticos completos (-2,47%) y huevos (-1,60%).

**Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual**  
**Por principales subclases**  
**Enero**


| Subclase                                                         | 2026          |                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                  | Variación (%) | Contribución Puntos porcentuales |
| Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio | 3,36          | 0,26                             |
| Transporte urbano                                                | 5,11          | 0,24                             |
| Carne de res y derivados                                         | 2,55          | 0,06                             |
| Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato        | 2,38          | 0,06                             |
| Arriendo imputado                                                | 0,43          | 0,05                             |
| Servicio doméstico                                               | 5,16          | 0,05                             |
| Arriendo efectivo                                                | 0,41          | 0,04                             |
| Tomate                                                           | 19,63         | 0,04                             |
| Papas                                                            | 10,39         | 0,03                             |
| Frutas frescas                                                   | 2,39          | 0,03                             |

Fuente: DANE, IPC.

## Mercado laboral Región Caribe

Durante el primer semestre de 2025, la región Caribe presentó una tasa global de participación de 61,6%, presentando un aumento de 1,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mismo periodo del año anterior (60,4%). La tasa de ocupación se ubicó en 55,1%, lo que representó un aumento de 1,5 p.p. frente al primer semestre de 2024 (53,6%). Por su parte, la tasa de desocupación fue 10,5%, presentando una disminución de 0,7 p.p. frente al mismo periodo de 2024 (11,2%)

**Gráfico 2. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)**  
Región Caribe  
I semestre (2017 - 2025)




Fuente: DANE, GEIH.

## Tasa de desempleo<sup>2</sup>:

Para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 64,3%, y la tasa de ocupación en 59,2%, mientras que en diciembre de 2024 estas tasas fueron 64,4% y 58,5%, respectivamente.

**Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)**

Total nacional  
Diciembre (2024-2025)




Fuente: DANE, GEIH

<sup>2</sup> DANE Empleo y Desempleo <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-dic2024.pdf>

### Total nacional mensual

Para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 64,3% y la tasa de ocupación en 59,2%, mientras que en diciembre de 2024 estas tasas fueron 64,4% y 58,5%, respectivamente.

**Gráfico 2. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)**  
Total nacional  
Diciembre (2017 - 2025)



Fuente: DANE, GEIH.

### Población ocupada según rama de actividad, mes diciembre y año 2025

En el mes de diciembre de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.224 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Industrias manufactureras con 2,2 puntos porcentuales; Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana; y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios con 0,5 puntos porcentuales en cada caso.

**Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad**  
Total nacional  
Diciembre (2024 - 2025)


| Rama de actividad                                                                    | Total nacional |                |                     |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                      | Diciembre 2024 | Diciembre 2025 | Distribución % 2025 | Variación absoluta | Contribución en p.p. |
| <b>Población ocupada</b>                                                             | <b>23.621</b>  | <b>24.224</b>  | <b>100</b>          | <b>603</b>         |                      |
| Industrias manufactureras                                                            | 2.374          | 2.885          | 11,9                | 510                | 2,2                  |
| Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana            | 2.779          | 2.900          | 12,0                | 121                | 0,5                  |
| Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios | 2.005          | 2.120          | 8,7                 | 114                | 0,5                  |
| Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos         | 1.846          | 1.915          | 7,9                 | 69                 | 0,3                  |
| Transporte y almacenamiento                                                          | 1.716          | 1.734          | 7,2                 | 18                 | 0,1                  |
| Comercio y reparación de vehículos                                                   | 4.262          | 4.262          | 17,6                | 0                  | 0,0                  |
| Alojamiento y servicios de comida                                                    | 1.908          | 1.895          | 7,8                 | -13                | -0,1                 |
| Información y comunicaciones                                                         | 416            | 391            | 1,6                 | -25                | -0,1                 |
| Actividades inmobiliarias                                                            | 390            | 356            | 1,5                 | -34                | -0,1                 |
| Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^                         | 645            | 609            | 2,5                 | -36                | -0,2                 |
| Construcción                                                                         | 1.669          | 1.630          | 6,7                 | -39                | -0,2                 |
| Actividades financieras y de seguros                                                 | 459            | 419            | 1,7                 | -40                | -0,2                 |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                   | 3.151          | 3.108          | 12,8                | -42                | -0,2                 |

Fuente: DANE, GEIH.

### Ranking de ciudades según tasa de desocupación, trimestre octubre - diciembre 2025

Para el trimestre octubre - diciembre 2025, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,1%), Cartagena (14,1%) y Sincelejo (11,4%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Pereira A.M. (7,3%), Villavicencio (7,0%) y Bogotá D.C. (6,5%).

**Gráfico 8. Tasa de desocupación según ciudades**  
**Total nacional y 23 ciudades y áreas metropolitanas**  
**Octubre - diciembre 2025**



Fuente: DANE, GEIH.

### Otras variables que indican el precio del servicio requerido.

#### Salario Mínimo año 2026:

El salario mínimo legal mensual en Colombia para 2026 es de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS (\$1.750.905) y el auxilio de transporte en DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$249.095)

### 1.3 REGULATORIO. (MARCO NORMATIVO Y LEGAL)

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la cual se escogerá el ofrecimiento más favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:





1. La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.

2. La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado.

## 2. ESTUDIO DE LA DEMANDA

### 1.1¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

Se realiza el correspondiente análisis del comportamiento de los procesos de contrataciones anteriores en la Universidad de Córdoba, así:

#### UC006-2025- UNIVERSIDAD DE CORDOBA

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalidad</b>                         | INVITACION PUBLICA -REGIMEN ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipo de contrato</b>                  | PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objeto</b>                            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SERVITECA DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA DEL CAMPUS CENTRAL Y LOS LUGARES DE DESARROLLO (BERASTEGUI, LORICA, MONTELIBANO Y SAHAGUN), PARA MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Valor</b>                             | \$550.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Forma de pago</b>                     | El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: mediante pagos parciales, el valor a pagar corresponderá al número de mantenimientos efectuados y repuestos utilizados, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato, e ingreso a la subdirección de Almacén – cuando haya lugar a ello. Para los pagos se requerirá la presentación de la cuenta de cobro o factura acompañada con el informe y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del período.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Plazo</b>                             | HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Amparos requeridos en la garantía</b> | <p>El contratista deberá constituir a favor de la Universidad Garantía Única de que tratan el artículo 58 del Acuerdo No. 111 del 7 de junio de 2017, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos:</p> <p><b>Cumplimiento:</b> En cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato, por el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más.</p> <p><b>Calidad del servicio:</b> En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de ejecución y seis (6) meses más.</p> <p><b>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:</b> Deberá cubrir por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.</p> <p><b>Responsabilidad Civil Extracontractual:</b> Por el 20% del valor del contrato, que no podrá ser inferior a 200 SMMLV, y estará vigente durante el plazo de ejecución</p> |



del contrato y seis meses más.

UC010-2024 - UNIVERSIDAD DE CORDOBA

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad                         | INVITACION PUBLICA -REGIMEN ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de contrato                  | PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Objeto                            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y SERVITECA DE LOS VEHÍCULOS CAMPUS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA DEL SAHAGUN), CENTRAL Y LOS LUGARES DE DESARROLLO (BERASTEGUI, LORICA, MONTELIBANO Y PARA MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Valor                             | \$320.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forma de pago                     | El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: mediante pagos parciales, el valor a pagar corresponderá al número de mantenimientos efectuados y repuestos utilizados, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato, e ingreso a la subdirección de Almacén – cuando haya lugar a ello. Para los pagos se requerirá la presentación de la cuenta de cobro o factura acompañada con el informe y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plazo                             | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amparos requeridos en la garantía | <p>El contratista deberá constituir a favor de la Universidad Garantía Única de que tratan el artículo 58 del Acuerdo No. 111 del 7 de junio de 2017, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos:</p> <p><b>Cumplimiento:</b> En cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato, por el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más.</p> <p><b>Calidad del servicio:</b> En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de ejecución y seis (6) meses más.</p> <p><b>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:</b> Deberá cubrir por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.</p> <p><b>Responsabilidad Civil Extracontractual:</b> Por el 20% del valor del contrato, que no podrá ser inferior a 200 SMMLV, y estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis meses más.</p> |

UC0111-2022- UNIVERSIDAD DE CORDOBA

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad        | INVITACION PUBLICA -REGIMEN ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de contrato | PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objeto           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y SERVICIO DE SERVITECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valor            | \$330.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Forma de pago    | El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: mediante pagos parciales, el valor a pagar corresponderá al número de mantenimientos efectuados y repuestos utilizados, previo recibo a satisfacción del supervisor del contrato, e ingreso a la subdirección de Almacén – cuando haya lugar a ello. Para los pagos se requerirá la presentación de la cuenta de cobro o factura acompañada con el informe y certificación de cumplimiento expedida por el |





|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Plazo</b>                             | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Amparos requeridos en la garantía</b> | <p>El contratista deberá constituir a favor de la Universidad Garantía Única de que tratan el artículo 58 del Acuerdo No. 111 del 7 de junio de 2017, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos:</p> <p><b>Cumplimiento:</b> En cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato, por el término de ejecución del mismo y seis (6) meses más.</p> <p><b>Calidad del servicio:</b> En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de ejecución y seis (6) meses más.</p> <p><b>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:</b> Deberá cubrir por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.</p> <p><b>Responsabilidad Civil Extracontractual:</b> Por el 20% del valor del contrato, que no podrá ser inferior a 200 SMMLV, y estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis meses más.</p> |

## 2.2 ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?


La Universidad de Córdoba en aras de lograr una muestra mayor para tener referencia en este tipo de contratación, utiliza la herramienta del Modelo de Abastecimiento Estratégico implementado por Colombia compra eficiente, se utilizaron los siguientes códigos UNSPSC:


781815 – Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos.





Para el año 2025, se celebraron 2898 contratos, con un número importante de proveedores y sumaron un total de \$330.616.862.926, como se muestra en el cuadro anterior. Así mismo las entidades contrataron por las diferentes modalidades de contratación, las cuales arrojaron lo siguiente;





### 3. ESTUDIO DE LA OFERTA

#### 3.1 Identificación de proveedores

<sup>3</sup>De acuerdo a lo establecido con la estructura Detallada de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme adaptada para Colombia - CIIU Rev. 4 AC, el mantenimiento de vehículos, se encuentra ubicado en la sección G " Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas", en la división 45 - grupo 452 - clase 4520.

#### Sección G

#### Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

| División    | Grupo | Clase | Descripción                                                                                                   |
|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| División 45 |       |       | Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios |
|             | 451   |       | Comercio de vehículos automotores                                                                             |
|             |       | 4511  | Comercio de vehículos automotores nuevos                                                                      |
|             |       | 4512  | Comercio de vehículos automotores usados                                                                      |
|             | 452   | 4520  | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores                                                           |
|             | 453   | 4530  | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores                       |
|             | 454   |       | Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios                     |
|             |       | 4541  | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios                                                 |
|             |       | 4542  | Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas                                           |

<sup>3</sup> [http://recursos.ccb.org.co/ccb/flipbook/2012/cartilla\\_DANE\\_ciiu/files/assets/basic-html/page73.html](http://recursos.ccb.org.co/ccb/flipbook/2012/cartilla_DANE_ciiu/files/assets/basic-html/page73.html)





El estudio de la oferta comprende el análisis de los principales proveedores que ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, para ello la Entidad consultó la base de datos del Sistema de información empresarial de la Superintendencia de Sociedades, que reportan información y se encuentran registradas con el código CIU adoptada para Colombia G4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, así:

| NIT       | Razón social de la sociedad                            | E-mail de la sociedad                      |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 800012186 | FREIMANAUTOS SA                                        | freimanautosgerencia@yahoo.com             |
| 900209137 | ELECTRO REPARACION DIESEL SAS                          | contabilidad@electroreparaciondiesel.com   |
| 811008375 | FRENOS NUTIBARA SA                                     | contabilidad@frenosnutibara.com            |
| 830134871 | TECNI CENTRO AUTOMOTRIZ JJ LIMITADA EN REORGANIZACIÓN  | tecnicentroautomotrizjj3@hotmail.com       |
| 900735473 | SERVICIOS INTEGRALDES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SAS  | contabilidad@simasas.com.co                |
| 860072800 | VIDRIOS DE SEGURIDAD S.A.S.                            | rafael.millan@visseg.com                   |
| 900267600 | SERVICARROS MONTERIA SAS                               | servicarrosmonteria@hotmail.com            |
| 802002895 | GASEXPRESS VEHICULAR SAS EN ACUERDO DE REORGANIZACION  | administracion@gasexpress.com.co           |
| 815004565 | SERVIAUTOS PALMASECA SAS                               | jefe.contable@serviautospalmaseca.com      |
| 900710493 | INVERSIONE EL NORTE SAS                                | inversioneselnorte@gmail.com               |
| 890939998 | CAR INTEGRADO S.A                                      | pgomez@carintegrado.com.co                 |
| 860042593 | TOYOTA SERVI SAS                                       | MARTHA.BELTRAN@TOYOTASERVI.COM.CO          |
| 900350776 | INGENIERIA ESPECIALIZADA EN MOTORES SAS                | INGEMOTORESCONTABLE@HOTMAIL.COM            |
| 800212285 | REIMPODIESEL SAS                                       | reimpodiesel@hotmail.com                   |
| 900268790 | OLLAS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS                    | servicio@ollescol.com                      |
| 860056714 | INVERSIONES BETCO S.A. REESTRUCTURADO                  | daniel.bobadilla@bolivariano.com.co        |
| 830070987 | HYUNDAUTOS SAS                                         | J.BARRERA@HYUNDAUTOS.COM                   |
| 800250589 | CENTRO CAR 19 LTDA                                     | CENTROCAR19@HOTMAIL.COM                    |
| 800147079 | AMERICAN MACK SAS                                      | jbaron@americanmack.com                    |
| 830047272 | TALLERES V4 SAS                                        | diana.cantor@talleresv4.com                |
| 900509869 | CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS DIESEL SAS                | cstdieselsas@hotmail.com                   |
| 830128967 | AUTOEXPRESS MORATO SAS                                 | repcion@autoexpress.com.co                 |
| 800141270 | RECTIFICADORA MODERNA SAS                              | RECTIMODERNALTDA@HOTMAIL.COM               |
| 900772763 | SOMOVIL SAS                                            | auxiliaradministrativa@somovil.com         |
| 830065444 | PARQUE DE MAQUINARIA SAS                               | PMQUINARIA@HOTMAIL.COM                     |
| 890917647 | Euro-autos S.A.S                                       | administrativa@euroautosrenault.com        |
| 900335952 | CENTRO AUTOMOTRIZ COUNTRY AUTOS LTDA EN REORGANIZACION | countryautos73@hotmail.com                 |
| 901261954 | MANTENIMIENTOS NACIONALES ESPECIALIZADOS SAS           | contabilidad.mantenimientosnal@gmail.com   |
| 900080037 | DIESEL ELECTRONIC SAS                                  | dieselectronic@une.net.co                  |
| 800104131 | VESSGO SAS AUTOMOVILES                                 | nubia@vessgo.com                           |
| 900379269 | TECNIBENZ INDUSTRIAL SAS                               | tecnibenz@hotmail.com                      |
| 830063734 | AUTOMERCEDES SAS                                       | automercedes1999@hotmail.com               |
| 890936126 | MOTOFRENOS SAS                                         | DIRECCIONFINANCIERA@GRUPOEMPRESARIALGE.COM |
| 860079143 | INDUSTRIAS MUSSGO LTDA                                 | george@mussgo.com.co                       |
| 900192829 | AUTOCENTRO WILLIAM'S S.A.S.                            | autocentrowilliams@hotmail.com             |
| 800078122 | DIAGNOSTICENTRO DIESEL LA MONTAÑA SAS                  | dieselmont@une.net.co                      |
| 800191543 | ASESORIA Y RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ ARAUTOS LTDA      | gerencia@arautos.com.co                    |
| 805005216 | AG REPUESTOS Y SERVICIOS SAS                           | contabilidad@agrepuestos.com               |
| 900046111 | VIDAL ROJAS Y CIA SA                                   | CONTABILIDAD1@MAZDASERVICIOS.COM           |
| 800057113 | TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS               | TECNIMOTOR@TECNIMOTOR.COM.CO               |
| 900683412 | RHEA GROUP SAS                                         | ravila@assistbus.com.co                    |

### 3.2 Indicadores Financieros

El análisis de los Indicadores Financieros contempla la realización de un estudio de las Capacidades Financieras de las empresas del sector. Estos indicadores son herramientas que se diseñan utilizando la



información financiera de la empresa, y son necesarias para medir la estabilidad, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u organización que lidera el mercado.

La capacidad financiera requerida para un proceso de contratación debe ser adecuada, proporcional a la naturaleza y al valor del contrato, en consecuencia, la Universidad de Córdoba debe establecer los requisitos financieros con base en conocimientos del sector, análisis, estadísticas y proyecciones de lo que se va a contratar.

La Universidad de Córdoba para el análisis de los indicadores financieros contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. Del Decreto 1082 de 2015, buscó identificar aquellas empresas en el mercado nacional que satisfagan el objeto contractual y cuenten con información financiera. Para tal fin, consulto la base de los estados financieros publicados por la Superintendencia de Sociedades en el portal Sistema Integrado de Información Societaria SiiS con corte 2024 evaluó la situación financiera de las empresas que presentan el servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Para efectos filtró el código CIIU G4520 para conocer los resultados financieros donde se evidenció información para la actividad económica mencionada anteriormente.

En la siguiente tabla, se relacionan los correspondientes indicadores financieros de todas las empresas que reportaron información (muestra 30), calculados por la actividad Económica G4520 - Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, los cuales se tomaron como base para establecer los indicadores del actual proceso.

| RAZON SOCIAL                                | CIIU  | INDICE LIQUEDEZ | INDICE ENDEUDAMIENTO | RAZON DE COBERTURA | RENTABILIDAD PATRIMONIO | RENTABILIDAD ACTIVO |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| LUIS RESTREPO PELAEZ SAS                    | G4520 | 1,89            | 0,59                 | Indeterminado      | 0,08                    | 0,03                |
| GASEXPRESS VEHICULAR SAS                    | G4520 | 0,61            | 0,93                 | -3,10              | -1,15                   | -0,08               |
| FRENOS BARRANQUILLA SAS                     | G4520 | 3,09            | 0,32                 | 7,05               | 0,12                    | 0,08                |
| SERVICARROS MONTERIA SAS                    | G4520 | 2,92            | 0,34                 | 8,94               | 0,47                    | 0,31                |
| FRENOS Y CLUTCH LA VARIANTE S.A.S.          | G4520 | 1,61            | 1,24                 | Indeterminado      | 0,51                    | -0,12               |
| PERNOD RICARD COLOMBIA S.A                  | G4520 | 1,28            | 0,78                 | 0,59               | 0,18                    | 0,04                |
| MECTRONICS S.A.                             | G4520 | 2,45            | 0,51                 | 14,64              | 0,23                    | 0,11                |
| CHINA AUTOMOTRIZ SA EN REORGANIZACION       | G4520 | 26,67           | 0,95                 | Indeterminado      | 0,74                    | 0,03                |
| LOS AUTOS LOGISTIC SAS                      | G4520 | 17,56           | 1,15                 | -40,42             | 4,76                    | -0,69               |
| SERVICIOS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE S.A. | G4520 | 1,13            | 0,38                 | 7,94               | 0,16                    | 0,10                |
| SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA SA              | G4520 | 1,23            | 0,63                 | 1,30               | 0,25                    | 0,09                |
| SEMILLAS ARROYAVE SAS                       | G4520 | 2,07            | 0,20                 | Indeterminado      | 0,01                    | 0,01                |
| TALLERES AUTORIZADOS S.A.                   | G4520 | 0,85            | 0,46                 | 1,85               | 0,19                    | 0,10                |
| ECOLOGY COLOMBIA                            | G4520 | 3,35            | 0,40                 | 1,46               | 0,11                    | 0,06                |
| MANTENIMIENTOS NACIONALES ESPECIALIZADOS    | G4520 | 1,84            | 0,46                 | Indeterminado      | 0,12                    | 0,06                |
| SANCHEZ HOYOS SAS                           | G4520 | 1,70            | 0,86                 | 1,40               | 0,63                    | 0,09                |
| INGETALLERES RODADANDO SAS                  | G4520 | 0,46            | 2,17                 | Indeterminado      | 0,11                    | 0,13                |
| SOMOVIL SAS                                 | G4520 | 0,59            | 0,36                 | 15,29              | 0,48                    | 0,31                |
| INVERSIONES EL NORTE SAS                    | G4520 | 2,50            | 0,35                 | 48,79              | 0,09                    | 0,06                |



|                                            |       |       |      |               |      |      |
|--------------------------------------------|-------|-------|------|---------------|------|------|
| RHEA GROUP SAS                             | G4520 | 2,60  | 0,38 | 44,28         | 0,54 | 0,33 |
| CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS<br>DIESEL SAS | G4520 | 1,50  | 0,55 | 1,40          | 0,16 | 0,07 |
| TECNIBENZ INDUSTRIAL SAS                   | G4520 | 2,80  | 0,39 | Indeterminado | 0,10 | 0,06 |
| INMAR OVERSEAS SUCURSAL COLOMBIA           | G4520 | 2,33  | 0,39 | 40,28         | 1,26 | 0,77 |
| INGENIERIA ESPECIALIZADA EN<br>MOTORES SAS | G4520 | 13,14 | 0,29 | 7,67          | 0,12 | 0,09 |
| DRILLCO DRILLING AND COMPLETION<br>SAS     | G4520 | 1,88  | 0,51 | Indeterminado | 1,88 | 0,93 |
| AUTOCENTRO WILLIAMS SAS                    | G4520 | 4,34  | 0,42 | 3,13          | 0,35 | 0,20 |
| AUTOASSIA SAS                              | G4520 | 5,20  | 0,78 | Indeterminado | 0,28 | 0,06 |
| VIDAL ROJAS Y CIA SAS                      | G4520 | 4,10  | 0,39 | 7,39          | 0,37 | 0,23 |
| CAR INTEGRADO SAS                          | G4520 | 0,86  | 0,75 | -4,13         | 0,38 | 0,09 |
| EURP AUTOS SAS                             | G4520 | 3,23  | 0,94 | -4,33         | 0,60 | 0,03 |
| PROMEDIO                                   |       | 3,86  | 0,63 | 7,6           | 0,47 | 0,12 |

La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida el RUP con corte a diciembre 31 de 2024. Será hábil la propuesta que en la verificación financiera de los datos cumpla los indicadores relacionados a continuación;

### CAPACIDAD FINANCIERA

**Índice de Liquidez (IL).** Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

**Nivel de Endeudamiento (NE).** Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

**Razón de Cobertura de Intereses (CI).** Este indicador mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses, cuanto mayor es su valor, más capacidad tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses.

Para los proponentes cuyo gasto de intereses sea igual a cero (\$0), no será necesario calcular el indicador de razón de cobertura de intereses, ya que su resultado es indeterminado. En este caso, la Entidad habilitará al proponente frente al indicador de razón de cobertura de intereses, si su utilidad operacional es positiva, en caso contrario no será habilitado.

La Universidad de Córdoba tomará los indicadores contenidos en el Certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme. Para la verificación de los indicadores financieros solicitados, los proponentes deberán aportar el RUP

Indicadores de capacidad financiera:

| INDICADOR FINANCIERO | FÓRMULA                                                   | PARÁMETRO            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ   | $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$ | IGUAL O MAYOR A 3,86 |



|                                 |    |                                                                  |                      |
|---------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO         | DE | $\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$                | MENOR O IGUAL AL 63% |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | DE | $\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos de Intereses}}$ | MAYOR O IGUAL A 7,6  |

Si el Proponente es Plural los indicadores correspondientes al índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón de cobertura de intereses, deberán calcularse así:

$$\text{Indicador} = \frac{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 1 del indicador}_i)}{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 2 del indicador}_i)}$$

Donde  $n$  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio).  
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

### CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. La capacidad de organización está dada por su rentabilidad.

La Universidad de Córdoba tomará los indicadores contenidos en el Certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme. Para la verificación de los indicadores organizacionales solicitados, los proponentes deberán aportar el RUP.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores:

| INDICADOR FINANCIERO              | FÓRMULA                                                 | PARÁMETRO          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) | $\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$ | MAYOR O IGUAL 0.46 |
| RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS (ROA) | $\frac{\text{Unidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$ | MAYOR O IGUAL 0.12 |

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:

$$\text{Indicador} = \frac{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 1 del indicador}_i)}{(\sum_{i=1}^n \text{Componente 2 del indicador}_i)}$$

Donde  $n$  es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio).

### . CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES Y PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS.

Según lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18, del Decreto No. 1860 de 2021 se establece lo siguiente:

**“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas,** en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades





incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.
  2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.
  - 3. Índices de capacidad financiera.**
  - 4. Índices de capacidad organizacional.**
  5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta.
- (...)” NEGRILLA Y SUBRAYA FUERA DEL TEXTO.

“ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18 que establece criterios diferenciales para las MIPYMES, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.
  2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia.
  - 3. Índices de capacidad financiera.**
  - 4. Índices de capacidad organizacional.**
  5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta.
- (...)” NEGRILLA Y SUBRAYA FUERA DEL TEXTO.

Por lo anterior, se establecen los siguientes requisitos habilitantes diferenciales en cuanto a **Capacidad Financiera y Organizacional**:

| Indicador                       | Fórmula                                | Margen Sugerido |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Índice de liquidez              | ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE    | $\geq 1$        |
| Índice de Endeudamiento         | PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL X 100      | $\leq 70\%$     |
| Razón de Cobertura de Intereses | UTILIDAD OPERACIONAL / INTERESES       | $\geq 1$        |
| Rentabilidad de Patrimonio      | UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO X100 | $\geq 0$        |
| Rentabilidad de Activo          | UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO X 100    | $\geq 0$        |

#### 4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para estimar el presupuesto del presente proceso de selección, se ha tenido en cuenta el consumo histórico de estos servicios por la entidad.

El presupuesto oficial estimado para la ejecución del contrato es la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 600.000.000,00). El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e impuestos directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

Para determinar el costo de los servicios y suministros de repuestos, la entidad solicitó tres cotizaciones a establecimientos de comercio.





De acuerdo a la necesidad requerida se cotiza por valor unitario cada actividad que pudiese ser realizada dentro de las actividades de mantenimiento de los vehículos y o los repuestos que pudieren ser utilizados:

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINAS (TRACTORES) EQUIPOS, ELEMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN SUS DIFERENTES LUGARES DE DESARROLLO, PARA MANTENERLOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |              |        | COTIZACION 1            |                     |                     | COTIZACION 2            |                     |                     | COTIZACION 3            |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID. DE MED | CA NT. | VALOR UNITA RIO SIN IVA | IVA 19%             | VALOR TOTAL         | VALOR UNITA RIO SIN IVA | IVA 19%             | VALOR TOTAL         | VALOR UNITA RIO SIN IVA | IVA 19%             | VALOR TOTAL         |
| <b>BUSSETAS Y CAMION NPR COMPONENTES MOTOR :</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |                         |                     |                     |                         |                     |                     |                         |                     |                     |
| Anillos del pistón                                                                                                                                                                                                                                                                                        | paque tex8   | 1      | \$ 680.00<br>0,00       | \$ 129.20<br>0,00   | \$ 809.200<br>,00   | \$ 690.66<br>9,20       | \$ 131.22<br>7,15   | \$ 821.896<br>,35   | \$ 704.84<br>7,20       | \$ 133.92<br>0,97   | \$ 838.768<br>,17   |
| Arandela tapón cárter                                                                                                                                                                                                                                                                                     | paque tex1   | 1      | \$ 2.000,0<br>0         | \$ 380,00           | \$ 2.380,0<br>0     | \$ 2.031,3<br>8         | \$ 385,96           | \$ 2.417,3<br>4     | \$ 2.073,0<br>8         | \$ 393,89           | \$ 2.466,9<br>7     |
| Árbol de levas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | paque tex1   | 1      | \$ 360.00<br>0,00       | \$ 68.400,<br>00    | \$ 428.400<br>,00   | \$ 365.64<br>8,40       | \$ 69.473,<br>20    | \$ 435.121<br>,60   | \$ 373.15<br>4,40       | \$ 70.899,<br>34    | \$ 444.053<br>,74   |
| Árbol de levas admisión                                                                                                                                                                                                                                                                                   | paque tex1   | 1      | \$ 390.00<br>0,00       | \$ 74.100,<br>00    | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10       | \$ 75.262,<br>63    | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60       | \$ 76.807,<br>61    | \$ 481.058<br>,21   |
| Árbol de levas escape                                                                                                                                                                                                                                                                                     | paque tex1   | 1      | \$ 360.00<br>0,00       | \$ 68.400,<br>00    | \$ 428.400<br>,00   | \$ 365.64<br>8,40       | \$ 69.473,<br>20    | \$ 435.121<br>,60   | \$ 373.15<br>4,40       | \$ 70.899,<br>34    | \$ 444.053<br>,74   |
| Biela                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | paque tex1   | 1      | \$ 480.00<br>0,00       | \$ 91.200,<br>00    | \$ 571.200<br>,00   | \$ 487.53<br>1,20       | \$ 92.630,<br>93    | \$ 580.162<br>,13   | \$ 497.53<br>9,20       | \$ 94.532,<br>45    | \$ 592.071<br>,65   |
| Bloque motor                                                                                                                                                                                                                                                                                              | paque tex1   | 1      | \$ 3.600.0<br>00,00     | \$ 684.00<br>0,00   | \$ 4.284.0<br>00,00 | \$ 3.656.4<br>84,00     | \$ 694.73<br>1,96   | \$ 4.351.2<br>15,96 | \$ 3.731.5<br>44,00     | \$ 708.99<br>3,36   | \$ 4.440.5<br>37,36 |
| Bomba de aceite                                                                                                                                                                                                                                                                                           | paque tex1   | 1      | \$ 1.350.0<br>00,00     | \$ 256.50<br>0,00   | \$ 1.606.5<br>00,00 | \$ 1.371.1<br>81,50     | \$ 260.52<br>4,49   | \$ 1.631.7<br>05,99 | \$ 1.399.3<br>29,00     | \$ 265.87<br>2,51   | \$ 1.665.2<br>01,51 |
| Bomba de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                             | paque tex1   | 1      | \$ 895.00<br>0,00       | \$ 170.05<br>0,00   | \$ 1.065.0<br>50,00 | \$ 909.04<br>2,55       | \$ 172.71<br>8,08   | \$ 1.081.7<br>60,63 | \$ 927.70<br>3,30       | \$ 176.26<br>3,63   | \$ 1.103.9<br>66,93 |
| Bomba inyeccion                                                                                                                                                                                                                                                                                           | paque tex1   | 1      | \$ 6.900.0<br>00,00     | \$ 1.311.0<br>00,00 | \$ 8.211.0<br>00,00 | \$ 7.008.2<br>61,00     | \$ 1.331.5<br>69,59 | \$ 8.339.8<br>30,59 | \$ 7.152.1<br>26,00     | \$ 1.358.9<br>03,94 | \$ 8.511.0<br>29,94 |
| Bujía motora                                                                                                                                                                                                                                                                                              | paque tex1   | 1      | \$ 125.00<br>0,00       | \$ 23.750,<br>00    | \$ 148.750<br>,00   | \$ 126.96<br>1,25       | \$ 24.122,<br>64    | \$ 151.083<br>,89   | \$ 129.56<br>7,50       | \$ 24.617,<br>83    | \$ 154.185<br>,33   |
| Bujía pre- calentamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                  | paque tex4   | 1      | \$ 125.00<br>0,00       | \$ 23.750,<br>00    | \$ 148.750<br>,00   | \$ 126.96<br>1,25       | \$ 24.122,<br>64    | \$ 151.083<br>,89   | \$ 129.56<br>7,50       | \$ 24.617,<br>83    | \$ 154.185<br>,33   |
| Cárter                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | paque tex4   | 1      | \$ 200.00<br>0,00       | \$ 38.000,<br>00    | \$ 238.000<br>,00   | \$ 203.13<br>8,00       | \$ 38.596,<br>22    | \$ 241.734<br>,22   | \$ 207.30<br>8,00       | \$ 39.388,<br>52    | \$ 246.696<br>,52   |
| Casquetes de bancada                                                                                                                                                                                                                                                                                      | paque tex8   | 1      | \$ 450.00<br>0,00       | \$ 85.500,<br>00    | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50       | \$ 86.841,<br>50    | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00       | \$ 88.624,<br>17    | \$ 555.067<br>,17   |
| Casquetes de la biela                                                                                                                                                                                                                                                                                     | paque tex8   | 1      | \$ 450.00<br>0,00       | \$ 85.500,<br>00    | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50       | \$ 86.841,<br>50    | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00       | \$ 88.624,<br>17    | \$ 555.067<br>,17   |
| Catalizador exosto                                                                                                                                                                                                                                                                                        | paque tex1   | 1      | \$ 1.268.0<br>00,00     | \$ 240.92<br>0,00   | \$ 1.508.9<br>20,00 | \$ 1.287.8<br>94,92     | \$ 244.70<br>0,03   | \$ 1.532.5<br>94,95 | \$ 1.314.3<br>32,72     | \$ 249.72<br>3,22   | \$ 1.564.0<br>55,94 |
| Cigüeñal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | paque tex1   | 1      | \$ 2.560.0<br>00,00     | \$ 486.40<br>0,00   | \$ 3.046.4<br>00,00 | \$ 2.600.1<br>66,40     | \$ 494.03<br>1,62   | \$ 3.094.1<br>98,02 | \$ 2.653.5<br>42,40     | \$ 504.17<br>3,06   | \$ 3.157.7<br>15,46 |



|                                           |            |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conducto plástico de refrigeración (tubo) | paque tex1 | 1 | \$ 185.00<br>0,00   | \$ 35.150,<br>00    | \$ 220.150<br>,00   | \$ 187.90<br>2,65   | \$ 35.701,<br>50    | \$ 223.604<br>,15   | \$ 191.75<br>9,90   | \$ 36.434,<br>38    | \$ 228.194<br>,28   |
| Correa aire acondicionado                 | paque tex1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00    | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17    | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39    | \$ 185.022<br>,39   |
| Correa alternador                         | paque tex1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00    | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17    | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39    | \$ 185.022<br>,39   |
| Correa compresor                          | paque tex1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00    | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17    | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39    | \$ 185.022<br>,39   |
| Correa única accesorios                   | paque tex1 | 1 | \$ 260.00<br>0,00   | \$ 49.400,<br>00    | \$ 309.400<br>,00   | \$ 264.07<br>9,40   | \$ 50.175,<br>09    | \$ 314.254<br>,49   | \$ 269.50<br>0,40   | \$ 51.205,<br>08    | \$ 320.705<br>,48   |
| Correa bomba hidráulica                   | paque tex1 | 1 | \$ 80.000,<br>00    | \$ 15.200,<br>00    | \$ 95.200,<br>00    | \$ 81.255,<br>20    | \$ 15.438,<br>49    | \$ 96.693,<br>69    | \$ 82.923,<br>20    | \$ 15.755,<br>41    | \$ 98.678,<br>61    |
| Cubierta repartición completa             | paque tex1 | 1 | \$ 160.00<br>0,00   | \$ 30.400,<br>00    | \$ 190.400<br>,00   | \$ 162.51<br>0,40   | \$ 30.876,<br>98    | \$ 193.387<br>,38   | \$ 165.84<br>6,40   | \$ 31.510,<br>82    | \$ 197.357<br>,22   |
| Culata                                    | paque tex1 | 1 | \$ 6.852.0<br>00,00 | \$ 1.301.8<br>80,00 | \$ 8.153.8<br>80,00 | \$ 6.959.5<br>07,88 | \$ 1.322.3<br>06,50 | \$ 8.281.8<br>14,38 | \$ 7.102.3<br>72,08 | \$ 1.349.4<br>50,70 | \$ 8.451.8<br>22,78 |
| Deposito lava vidrios                     | paque tex1 | 1 | \$ 280.00<br>0,00   | \$ 53.200,<br>00    | \$ 333.200<br>,00   | \$ 284.39<br>3,20   | \$ 54.034,<br>71    | \$ 338.427<br>,91   | \$ 290.23<br>1,20   | \$ 55.143,<br>93    | \$ 345.375<br>,13   |
| Desengrasante                             | paque tex1 | 1 | \$ 20.000,<br>00    | \$ 3.800,0<br>0     | \$ 23.800,<br>00    | \$ 20.313,<br>80    | \$ 3.859,6<br>2     | \$ 24.173,<br>42    | \$ 20.730,<br>80    | \$ 3.938,8<br>5     | \$ 24.669,<br>65    |
| Diafragma freno de ahogo                  | paque tex1 | 1 | \$ 320.00<br>0,00   | \$ 60.800,<br>00    | \$ 380.800<br>,00   | \$ 325.02<br>0,80   | \$ 61.753,<br>95    | \$ 386.774<br>,75   | \$ 331.69<br>2,80   | \$ 63.021,<br>63    | \$ 394.714<br>,43   |
| Distribuidor                              | paque tex1 | 1 | \$ 25.000,<br>00    | \$ 4.750,0<br>0     | \$ 29.750,<br>00    | \$ 25.392,<br>25    | \$ 4.824,5<br>3     | \$ 30.216,<br>78    | \$ 25.913,<br>50    | \$ 4.923,5<br>7     | \$ 30.837,<br>07    |
| Elemento sedimentador                     | paque tex1 | 1 | \$ 60.000,<br>00    | \$ 11.400,<br>00    | \$ 71.400,<br>00    | \$ 60.941,<br>40    | \$ 11.578,<br>87    | \$ 72.520,<br>27    | \$ 62.192,<br>40    | \$ 11.816,<br>56    | \$ 74.008,<br>96    |
| Empaque bomba de agua                     | paque tex1 | 1 | \$ 15.000,<br>00    | \$ 2.850,0<br>0     | \$ 17.850,<br>00    | \$ 15.235,<br>35    | \$ 2.894,7<br>2     | \$ 18.130,<br>07    | \$ 15.548,<br>10    | \$ 2.954,1<br>4     | \$ 18.502,<br>24    |
| Empaque cuerpo aceleración                | paque tex1 | 1 | \$ 12.000,<br>00    | \$ 2.280,0<br>0     | \$ 14.280,<br>00    | \$ 12.188,<br>28    | \$ 2.315,7<br>7     | \$ 14.504,<br>05    | \$ 12.438,<br>48    | \$ 2.363,3<br>1     | \$ 14.801,<br>79    |
| Empaquetadura motor completa              | paque tex1 | 1 | \$ 2.158.0<br>00,00 | \$ 410.02<br>0,00   | \$ 2.568.0<br>20,00 | \$ 2.191.8<br>59,02 | \$ 416.45<br>3,21   | \$ 2.608.3<br>12,23 | \$ 2.236.8<br>53,32 | \$ 425.00<br>2,13   | \$ 2.661.8<br>55,45 |
| Enfocador radiador                        | paque tex1 | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00   | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 863.33<br>6,50   | \$ 164.03<br>3,94   | \$ 1.027.3<br>70,44 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21   | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| Guaya aceleradora                         | paque tex1 | 1 | \$ 468.00<br>0,00   | \$ 88.920,<br>00    | \$ 556.920<br>,00   | \$ 475.34<br>2,92   | \$ 90.315,<br>15    | \$ 565.658<br>,07   | \$ 485.10<br>0,72   | \$ 92.169,<br>14    | \$ 577.269<br>,86   |
| Guaya embrague                            | paque tex1 | 1 | \$ 478.00<br>0,00   | \$ 90.820,<br>00    | \$ 568.820<br>,00   | \$ 485.49<br>9,82   | \$ 92.244,<br>97    | \$ 577.744<br>,79   | \$ 495.46<br>6,12   | \$ 94.138,<br>56    | \$ 589.604<br>,68   |
| Guaya velocímetro                         | paque tex1 | 1 | \$ 658.00<br>0,00   | \$ 125.02<br>0,00   | \$ 783.020<br>,00   | \$ 668.32<br>4,02   | \$ 126.98<br>1,56   | \$ 795.305<br>,58   | \$ 682.04<br>3,32   | \$ 129.58<br>8,23   | \$ 811.631<br>,55   |
| Guías válvula                             | paque tex1 | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500,<br>00    | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50   | \$ 86.841,<br>50    | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624,<br>17    | \$ 555.067<br>,17   |
| Impulsador motor                          | paque tex1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00    | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73    | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11    | \$ 148.017<br>,91   |
| Interculer                                | paque tex1 | 1 | \$ 360.00<br>0,00   | \$ 68.400,<br>00    | \$ 428.400<br>,00   | \$ 365.64<br>8,40   | \$ 69.473,<br>20    | \$ 435.121<br>,60   | \$ 373.15<br>4,40   | \$ 70.899,<br>34    | \$ 444.053<br>,74   |
| Inyector mecanico                         | paque tex1 | 1 | \$ 1.895.0<br>00,00 | \$ 360.05<br>0,00   | \$ 2.255.0<br>50,00 | \$ 1.924.7<br>32,55 | \$ 365.69<br>9,18   | \$ 2.290.4<br>31,73 | \$ 1.964.2<br>43,30 | \$ 373.20<br>6,23   | \$ 2.337.4<br>49,53 |
| inyector electronico                      | paque tex1 | 1 | \$ 2.850.0<br>00,00 | \$ 541.50<br>0,00   | \$ 3.391.5<br>00,00 | \$ 2.894.7<br>16,50 | \$ 549.99<br>6,14   | \$ 3.444.7<br>12,64 | \$ 2.954.1<br>39,00 | \$ 561.28<br>6,41   | \$ 3.515.4<br>25,41 |



|                                            |                |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Juego de caucho válvulas                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00    | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95    | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63    | \$<br>394.714<br>,43   |
| Junta cuerpo del acelerador                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>750.00<br>0,00   | \$<br>142.50<br>0,00   | \$<br>892.500<br>,00   | \$<br>761.76<br>7,50   | \$<br>144.73<br>5,83   | \$<br>906.503<br>,33   | \$<br>777.40<br>5,00   | \$<br>147.70<br>6,95   | \$<br>925.111<br>,95   |
| Kit reparación (pistón, anillos y camisas) | paque<br>tex16 | 1 | \$<br>5.900.0<br>00,00 | \$<br>1.121.0<br>00,00 | \$<br>7.021.0<br>00,00 | \$<br>5.992.5<br>71,00 | \$<br>1.138.5<br>88,49 | \$<br>7.131.1<br>59,49 | \$<br>6.115.5<br>86,00 | \$<br>1.161.9<br>61,34 | \$<br>7.277.5<br>47,34 |
| Moto-ventilador                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00   | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96   | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39   | \$<br>851.102<br>,99   |
| Patin tensor correa accesorios             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>458.00<br>0,00   | \$<br>87.020,<br>00    | \$<br>545.020<br>,00   | \$<br>465.18<br>6,02   | \$<br>88.385,<br>34    | \$<br>553.571<br>,36   | \$<br>474.73<br>5,32   | \$<br>90.199,<br>71    | \$<br>564.935<br>,03   |
| Polea cigüeñal                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.158.0<br>00,00 | \$<br>410.02<br>0,00   | \$<br>2.568.0<br>20,00 | \$<br>2.191.8<br>59,02 | \$<br>416.45<br>3,21   | \$<br>2.608.3<br>12,23 | \$<br>2.236.8<br>53,32 | \$<br>425.00<br>2,13   | \$<br>2.661.8<br>55,45 |
| Radiador                                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.500.0<br>00,00 | \$<br>475.00<br>0,00   | \$<br>2.975.0<br>00,00 | \$<br>2.539.2<br>25,00 | \$<br>482.45<br>2,75   | \$<br>3.021.6<br>77,75 | \$<br>2.591.3<br>50,00 | \$<br>492.35<br>6,50   | \$<br>3.083.7<br>06,50 |
| Radiador calefaccion                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>346.50<br>0,00   | \$<br>65.835,<br>00    | \$<br>412.335<br>,00   | \$<br>351.93<br>6,59   | \$<br>66.867,<br>95    | \$<br>418.804<br>,54   | \$<br>359.16<br>1,11   | \$<br>68.240,<br>61    | \$<br>427.401<br>,72   |
| Refrigerante aire acondicionado            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0     | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6     | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3     | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten eje de levas                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Reten pole repartición                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Reten trasero cigüeñal                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>360.00<br>0,00   | \$<br>68.400,<br>00    | \$<br>428.400<br>,00   | \$<br>365.64<br>8,40   | \$<br>69.473,<br>20    | \$<br>435.121<br>,60   | \$<br>373.15<br>4,40   | \$<br>70.899,<br>34    | \$<br>444.053<br>,74   |
| Sello de válvula                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00    | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73    | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11    | \$<br>148.017<br>,91   |
| Silicona alta temperatura                  | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Soporte motor inferior                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600,<br>00    | \$<br>285.600<br>,00   | \$<br>243.76<br>5,60   | \$<br>46.315,<br>46    | \$<br>290.081<br>,06   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266,<br>22    | \$<br>296.035<br>,82   |
| sensor velocimetro                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00   | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96   | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39   | \$<br>851.102<br>,99   |
| Soporte motor superior                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600,<br>00    | \$<br>285.600<br>,00   | \$<br>243.76<br>5,60   | \$<br>46.315,<br>46    | \$<br>290.081<br>,06   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266,<br>22    | \$<br>296.035<br>,82   |
| Tanque l radiador                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00   | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.218.8<br>28,00 | \$<br>231.57<br>7,32   | \$<br>1.450.4<br>05,32 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12   | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Tanque limpia brisas                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00    | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71    | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93    | \$<br>345.375<br>,13   |
| Tapa aceite motor                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>40.000,<br>00    | \$<br>7.600,0<br>0     | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60    | \$<br>7.719,2<br>4     | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60    | \$<br>7.877,7<br>0     | \$<br>49.339,<br>30    |
| Tapa radiador                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00    | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87    | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56    | \$<br>74.008,<br>96    |
| compresor aire acondicionado buses         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>3.458.0<br>00,00 | \$<br>657.02<br>0,00   | \$<br>4.115.0<br>20,00 | \$<br>3.512.2<br>56,02 | \$<br>667.32<br>8,64   | \$<br>4.179.5<br>84,66 | \$<br>3.584.3<br>55,32 | \$<br>681.02<br>7,51   | \$<br>4.265.3<br>82,83 |
| Termostato                                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>289.00<br>0,00   | \$<br>54.910,<br>00    | \$<br>343.910<br>,00   | \$<br>293.53<br>4,41   | \$<br>55.771,<br>54    | \$<br>349.305<br>,95   | \$<br>299.56<br>0,06   | \$<br>56.916,<br>41    | \$<br>356.476<br>,47   |
| tubo bomba de agua                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>140.00<br>0,00   | \$<br>26.600,<br>00    | \$<br>166.600<br>,00   | \$<br>142.19<br>6,60   | \$<br>27.017,<br>35    | \$<br>169.213<br>,95   | \$<br>145.11<br>5,60   | \$<br>27.571,<br>96    | \$<br>172.687<br>,56   |
| Turbo del motor                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>4.690.0<br>00,00 | \$<br>891.10<br>0,00   | \$<br>5.581.1<br>00,00 | \$<br>4.763.5<br>86,10 | \$<br>905.08<br>1,36   | \$<br>5.668.6<br>67,46 | \$<br>4.861.3<br>72,60 | \$<br>923.66<br>0,79   | \$<br>5.785.0<br>33,39 |



|                                         |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-----------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Válvula de admisión                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Válvula de escape                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Válvula freno de ahogo                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| <b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>              |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Balinera volante motor                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>80.000,<br>00    | \$<br>15.200,<br>00  | \$<br>95.200,<br>00    | \$<br>81.255,<br>20    | \$<br>15.438,<br>49  | \$<br>96.693,<br>69    | \$<br>82.923,<br>20    | \$<br>15.755,<br>41  | \$<br>98.678,<br>61    |
| Bomba auxiliar de embrague              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>698.00<br>0,00   | \$<br>132.62<br>0,00 | \$<br>830.620<br>,00   | \$<br>708.95<br>1,62   | \$<br>134.70<br>0,81 | \$<br>843.652<br>,43   | \$<br>723.50<br>4,92   | \$<br>137.46<br>5,93 | \$<br>860.970<br>,85   |
| Bomba principal embrague                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>847.00<br>0,00   | \$<br>160.93<br>0,00 | \$<br>1.007.9<br>30,00 | \$<br>860.28<br>9,43   | \$<br>163.45<br>4,99 | \$<br>1.023.7<br>44,42 | \$<br>877.94<br>9,38   | \$<br>166.81<br>0,38 | \$<br>1.044.7<br>59,76 |
| Collarín embrague                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Guardapolvo horquilla                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Horquilla embrague                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.256.0<br>00,00 | \$<br>238.64<br>0,00 | \$<br>1.494.6<br>40,00 | \$<br>1.275.7<br>06,64 | \$<br>242.38<br>4,26 | \$<br>1.518.0<br>90,90 | \$<br>1.301.8<br>94,24 | \$<br>247.35<br>9,91 | \$<br>1.549.2<br>54,15 |
| Kit embrague (disco, prensa y balinera) | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>3.560.0<br>00,00 | \$<br>676.40<br>0,00 | \$<br>4.236.4<br>00,00 | \$<br>3.615.8<br>56,40 | \$<br>687.01<br>2,72 | \$<br>4.302.8<br>69,12 | \$<br>3.690.0<br>82,40 | \$<br>701.11<br>5,66 | \$<br>4.391.1<br>98,06 |
| Manguera de presión embrague            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>55.000,<br>00    | \$<br>10.450,<br>00  | \$<br>65.450,<br>00    | \$<br>55.862,<br>95    | \$<br>10.613,<br>96  | \$<br>66.476,<br>91    | \$<br>57.009,<br>70    | \$<br>10.831,<br>84  | \$<br>67.841,<br>54    |
| Resorte horquilla                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>600,00           | \$<br>114,00         | \$<br>714,00           | \$<br>609,41           | \$<br>115,79         | \$<br>725,20           | \$<br>621,92           | \$<br>118,17         | \$<br>740,09           |
| Trinquete pedal embrague                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>40.000,<br>00    | \$<br>7.600,0<br>0   | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60    | \$<br>7.719,2<br>4   | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60    | \$<br>7.877,7<br>0   | \$<br>49.339,<br>30    |
| <b>SISTEMA DE DIRECCION</b>             |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Biela dirección                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>210.00<br>0,00   | \$<br>39.900,<br>00  | \$<br>249.900<br>,00   | \$<br>213.29<br>4,90   | \$<br>40.526,<br>03  | \$<br>253.820<br>,93   | \$<br>217.67<br>3,40   | \$<br>41.357,<br>95  | \$<br>259.031<br>,35   |
| Bomba hidráulica                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.850.0<br>00,00 | \$<br>351.50<br>0,00 | \$<br>2.201.5<br>00,00 | \$<br>1.879.0<br>26,50 | \$<br>357.01<br>5,04 | \$<br>2.236.0<br>41,54 | \$<br>1.917.5<br>99,00 | \$<br>364.34<br>3,81 | \$<br>2.281.9<br>42,81 |
| Brazo axial dirección                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Caja de dirección                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.480.0<br>00,00 | \$<br>281.20<br>0,00 | \$<br>1.761.2<br>00,00 | \$<br>1.503.2<br>21,20 | \$<br>285.61<br>2,03 | \$<br>1.788.8<br>33,23 | \$<br>1.534.0<br>79,20 | \$<br>291.47<br>5,05 | \$<br>1.825.5<br>54,25 |
| Columna dirección                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.857.0<br>00,00 | \$<br>352.83<br>0,00 | \$<br>2.209.8<br>30,00 | \$<br>1.886.1<br>36,33 | \$<br>358.36<br>5,90 | \$<br>2.244.5<br>02,23 | \$<br>1.924.8<br>54,78 | \$<br>365.72<br>2,41 | \$<br>2.290.5<br>77,19 |
| Empaquetadura completa caja dirección   | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>1.250.0<br>00,00 | \$<br>237.50<br>0,00 | \$<br>1.487.5<br>00,00 | \$<br>1.269.6<br>12,50 | \$<br>241.22<br>6,38 | \$<br>1.510.8<br>38,88 | \$<br>1.295.6<br>75,00 | \$<br>246.17<br>8,25 | \$<br>1.541.8<br>53,25 |
| Guarda polvos caja de dirección         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten bomba hidráulica                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten cupling                           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Retenedor caja dirección                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Rodamiento caja dirección               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |



|                                              |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|----------------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Rotor bomba hidráulica                       | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>680.00<br>0,00   | \$<br>129.20<br>0,00 | \$<br>809.200<br>,00   | \$<br>690.66<br>9,20   | \$<br>131.22<br>7,15 | \$<br>821.896<br>,35   | \$<br>704.84<br>7,20   | \$<br>133.92<br>0,97 | \$<br>838.768<br>,17   |
| Perno centra direccion                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>40.000,<br>00    | \$<br>7.600,0<br>0   | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60    | \$<br>7.719,2<br>4   | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60    | \$<br>7.877,7<br>0   | \$<br>49.339,<br>30    |
| Sin fin dirección                            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>380.00<br>0,00   | \$<br>72.200,<br>00  | \$<br>452.200<br>,00   | \$<br>385.96<br>2,20   | \$<br>73.332,<br>82  | \$<br>459.295<br>,02   | \$<br>393.88<br>5,20   | \$<br>74.838,<br>19  | \$<br>468.723<br>,39   |
| Terminal dirección                           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| <b>COMPONENTES DE CAJA<br/>O DIFERENCIAL</b> |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Anillo sincronizador de cuarta               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Anillo sincronizador de primera              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Anillo sincronizador de quinta               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Anillo sincronizador de segunda              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Anillo sincronizador de tercera              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Anillo sincronizador primera y<br>reverso    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Arandelas de ajuste (caja)                   | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Arandelas de ajuste<br>(transmision)         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Asiento palanca cambio                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>30.000,<br>00    | \$<br>5.700,0<br>0   | \$<br>35.700,<br>00    | \$<br>30.470,<br>70    | \$<br>5.789,4<br>3   | \$<br>36.260,<br>13    | \$<br>31.096,<br>20    | \$<br>5.908,2<br>8   | \$<br>37.004,<br>48    |
| Bieleta control cambios                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>125.00<br>0,00   | \$<br>23.750,<br>00  | \$<br>148.750<br>,00   | \$<br>126.96<br>1,25   | \$<br>24.122,<br>64  | \$<br>151.083<br>,89   | \$<br>129.56<br>7,50   | \$<br>24.617,<br>83  | \$<br>154.185<br>,33   |
| Brazo de cambio de reversa                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Bronces sincronizadores<br>(juego)           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.218.8<br>28,00 | \$<br>231.57<br>7,32 | \$<br>1.450.4<br>05,32 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Buje del eje de selección y<br>cambio        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Cadena cardan                                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Caja del diferencial                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.600.0<br>00,00 | \$<br>494.00<br>0,00 | \$<br>3.094.0<br>00,00 | \$<br>2.640.7<br>94,00 | \$<br>501.75<br>0,86 | \$<br>3.142.5<br>44,86 | \$<br>2.695.0<br>04,00 | \$<br>512.05<br>0,76 | \$<br>3.207.0<br>54,76 |
| Cardan principal                             | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>2.658.0<br>00,00 | \$<br>505.02<br>0,00 | \$<br>3.163.0<br>20,00 | \$<br>2.699.7<br>04,02 | \$<br>512.94<br>3,76 | \$<br>3.212.6<br>47,78 | \$<br>2.755.1<br>23,32 | \$<br>523.47<br>3,43 | \$<br>3.278.5<br>96,75 |
| Caucho y Balinera cardan                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Corona y speed                               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.890.0<br>00,00 | \$<br>359.10<br>0,00 | \$<br>2.249.1<br>00,00 | \$<br>1.919.6<br>54,10 | \$<br>364.73<br>4,28 | \$<br>2.284.3<br>88,38 | \$<br>1.959.0<br>60,60 | \$<br>372.22<br>1,51 | \$<br>2.331.2<br>82,11 |
| Cruceta cardan                               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Guaya control cambios                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>980.00<br>0,00   | \$<br>186.20<br>0,00 | \$<br>1.166.2<br>00,00 | \$<br>995.37<br>6,20   | \$<br>189.12<br>1,48 | \$<br>1.184.4<br>97,68 | \$<br>1.015.8<br>09,20 | \$<br>193.00<br>3,75 | \$<br>1.208.8<br>12,95 |
| Satelites                                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |





|                                    |               |   |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
|------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Selector cambios                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>540.00<br>0,00 | \$<br>102.60<br>0,00 | \$<br>642.600<br>,00   | \$<br>548.47<br>2,60 | \$<br>104.20<br>9,79 | \$<br>652.682<br>,39   | \$<br>559.73<br>1,60 | \$<br>106.34<br>9,00 | \$<br>666.080<br>,60   |
| Soporte cardan                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00 | \$<br>60.800<br>0,00 | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80 | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80 | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Tapa guía caja dirección           | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Tornillo guía selector             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                  |               |   |                      | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Amortiguador delantero             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500<br>0,00 | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50 | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Amortiguador trasero               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50 | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Anillo separador eje               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00  | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40  | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40  | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Barra estabilizadora               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00 | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10 | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60 | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Buje muelle parte fija             | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Terminal direccion                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50 | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Hoja principal muelle delantero    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>850.00<br>0,00 | \$<br>161.50<br>0,00 | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>863.33<br>6,50 | \$<br>164.03<br>3,94 | \$<br>1.027.3<br>70,44 | \$<br>881.05<br>9,00 | \$<br>167.40<br>1,21 | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| Hoja principal muelle traseo       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>850.00<br>0,00 | \$<br>161.50<br>0,00 | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>863.33<br>6,50 | \$<br>164.03<br>3,94 | \$<br>1.027.3<br>70,44 | \$<br>881.05<br>9,00 | \$<br>167.40<br>1,21 | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| Pasador muelle                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Perno con tuerca                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>40.000,<br>00  | \$<br>7.600,0<br>0   | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60  | \$<br>7.719,2<br>4   | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60  | \$<br>7.877,7<br>0   | \$<br>49.339,<br>30    |
| Rodamiento rueda delantero interno | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Rodamiento rueda delantero externo | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Rodamiento rueda trasero interno   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50 | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Rodamiento rueda trasero externo   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50 | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Tornillo central muelle            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| <b>SISTEMA DE FRENOS</b>           |               |   |                      | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Empaquetadura bomba freno          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| bandas de los frenos               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50 | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| campanas de frenos                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00 | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10 | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60 | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Limpiador partes de freno          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>658.00<br>0,00 | \$<br>125.02<br>0,00 | \$<br>783.020<br>,00   | \$<br>668.32<br>4,02 | \$<br>126.98<br>1,56 | \$<br>795.305<br>,58   | \$<br>682.04<br>3,32 | \$<br>129.58<br>8,23 | \$<br>811.631<br>,55   |
| Manguera freno delantero           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>20.000,<br>00  | \$<br>3.800,0<br>0   | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80  | \$<br>3.859,6<br>2   | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80  | \$<br>3.938,8<br>5   | \$<br>24.669,<br>65    |



|                                   |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-----------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Manguera freno trasero            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>20.000,<br>00    | \$<br>3.800,0<br>0   | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80    | \$<br>3.859,6<br>2   | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80    | \$<br>3.938,8<br>5   | \$<br>24.669,<br>65    |
| Resorte banda freno               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Retenedor externo rueda           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Retenedor interno rueda           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| <b>SISTEMA ELECTRICO</b>          |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| <b>COMPONENTES<br/>ARRANQUE</b>   |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Arranque                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.800.0<br>00,00 | \$<br>342.00<br>0,00 | \$<br>2.142.0<br>00,00 | \$<br>1.828.2<br>42,00 | \$<br>347.36<br>5,98 | \$<br>2.175.6<br>07,98 | \$<br>1.865.7<br>72,00 | \$<br>354.49<br>6,68 | \$<br>2.220.2<br>68,68 |
| Bobinado arranque                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Bujes motor arranque              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Impulsor o bendix                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40   | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48   |
| Inducido o bobina                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600,<br>00  | \$<br>285.600<br>,00   | \$<br>243.76<br>5,60   | \$<br>46.315,<br>46  | \$<br>290.081<br>,06   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266,<br>22  | \$<br>296.035<br>,82   |
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>190.00<br>0,00   | \$<br>36.100,<br>00  | \$<br>226.100<br>,00   | \$<br>192.98<br>1,10   | \$<br>36.666,<br>41  | \$<br>229.647<br>,51   | \$<br>196.94<br>2,60   | \$<br>37.419,<br>09  | \$<br>234.361<br>,69   |
| Rodamiento                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Solenoide / automático.           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| <b>COMPONENTES<br/>ALTERNADOR</b> |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Alternador                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.450.0<br>00,00 | \$<br>465.50<br>0,00 | \$<br>2.915.5<br>00,00 | \$<br>2.488.4<br>40,50 | \$<br>472.80<br>3,70 | \$<br>2.961.2<br>44,20 | \$<br>2.539.5<br>23,00 | \$<br>482.50<br>9,37 | \$<br>3.022.0<br>32,37 |
| Balinera alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Bobinas de campo                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99   |
| Carcaza alternador                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>790.00<br>0,00   | \$<br>150.10<br>0,00 | \$<br>940.100<br>,00   | \$<br>802.39<br>5,10   | \$<br>152.45<br>5,07 | \$<br>954.850<br>,17   | \$<br>818.86<br>6,60   | \$<br>155.58<br>4,65 | \$<br>974.451<br>,25   |
| Conector alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Escobillas de alternador          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>180.00<br>0,00   | \$<br>34.200,<br>00  | \$<br>214.200<br>,00   | \$<br>182.82<br>4,20   | \$<br>34.736,<br>60  | \$<br>217.560<br>,80   | \$<br>186.57<br>7,20   | \$<br>35.449,<br>67  | \$<br>222.026<br>,87   |
| Inducido alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>210.00<br>0,00   | \$<br>39.900,<br>00  | \$<br>249.900<br>,00   | \$<br>213.29<br>4,90   | \$<br>40.526,<br>03  | \$<br>253.820<br>,93   | \$<br>217.67<br>3,40   | \$<br>41.357,<br>95  | \$<br>259.031<br>,35   |
| Placa porta diodos                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Polea alternador                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Regulador alternador              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>220.00<br>0,00   | \$<br>41.800,<br>00  | \$<br>261.800<br>,00   | \$<br>223.45<br>1,80   | \$<br>42.455,<br>84  | \$<br>265.907<br>,64   | \$<br>228.03<br>8,80   | \$<br>43.327,<br>37  | \$<br>271.366<br>,17   |
| <b>PARTES ELECTRICAS</b>          |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |



|                                           |               |   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Bobina de encendido                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00 | \$<br>93.100,<br>00 | \$<br>583.100<br>,00 | \$<br>497.68<br>8,10 | \$<br>94.560,<br>74 | \$<br>592.248<br>,84 | \$<br>507.90<br>4,60 | \$<br>96.501,<br>87 | \$<br>604.406<br>,47 |
| Bombillo cocuyo                           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00 | \$<br>142.800<br>,00 | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73 | \$<br>145.040<br>,53 | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11 | \$<br>148.017<br>,91 |
| Bombillo direccional                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0  | \$<br>29.750,<br>00  | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3  | \$<br>30.216,<br>78  | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7  | \$<br>30.837,<br>07  |
| Bombillo estrober                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500,<br>00 | \$<br>416.500<br>,00 | \$<br>355.49<br>1,50 | \$<br>67.543,<br>39 | \$<br>423.034<br>,89 | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929,<br>91 | \$<br>431.718<br>,91 |
| Bombillo explorador                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00  | \$<br>17.100,<br>00 | \$<br>107.100<br>,00 | \$<br>91.412,<br>10  | \$<br>17.368,<br>30 | \$<br>108.780<br>,40 | \$<br>93.288,<br>60  | \$<br>17.724,<br>83 | \$<br>111.013<br>,43 |
| Bombillo farola                           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00 | \$<br>178.500<br>,00 | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17 | \$<br>181.300<br>,67 | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39 | \$<br>185.022<br>,39 |
| Bombillo halógeno                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00 | \$<br>178.500<br>,00 | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17 | \$<br>181.300<br>,67 | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39 | \$<br>185.022<br>,39 |
| Bombillo luz techo                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0  | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7  | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1  | \$<br>14.801,<br>79  |
| Bombillo reverso                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0  | \$<br>29.750,<br>00  | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3  | \$<br>30.216,<br>78  | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7  | \$<br>30.837,<br>07  |
| Bombillo stop                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0  | \$<br>29.750,<br>00  | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3  | \$<br>30.216,<br>78  | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7  | \$<br>30.837,<br>07  |
| Bombillo tablero                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00        | \$<br>5.950,0<br>0   | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91        | \$<br>6.043,3<br>6   | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71        | \$<br>6.167,4<br>1   |
| bombillo tipo fusible                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00        | \$<br>5.950,0<br>0   | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91        | \$<br>6.043,3<br>6   | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71        | \$<br>6.167,4<br>1   |
| Bombillo unidad luz día                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00 | \$<br>178.500<br>,00 | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17 | \$<br>181.300<br>,67 | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39 | \$<br>185.022<br>,39 |
| Cable automotriz n° 14 a 18 x metro       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0  | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7  | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1  | \$<br>14.801,<br>79  |
| Cable automotriz n° 8 x metro             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0  | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7  | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1  | \$<br>14.801,<br>79  |
| Cable automotriz n°10 x metro             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0  | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7  | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1  | \$<br>14.801,<br>79  |
| Cinta aislante                            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>20.000,<br>00  | \$<br>3.800,0<br>0  | \$<br>23.800,<br>00  | \$<br>20.313,<br>80  | \$<br>3.859,6<br>2  | \$<br>24.173,<br>42  | \$<br>20.730,<br>80  | \$<br>3.938,8<br>5  | \$<br>24.669,<br>65  |
| Conector eléctrico                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>9.000,0<br>0   | \$<br>1.710,0<br>0  | \$<br>10.710,<br>00  | \$<br>9.141,2<br>1   | \$<br>1.736,8<br>3  | \$<br>10.878,<br>04  | \$<br>9.328,8<br>6   | \$<br>1.772,4<br>8  | \$<br>11.101,<br>34  |
| Conector sistema de inyección             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00 | \$<br>142.800<br>,00 | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73 | \$<br>145.040<br>,53 | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11 | \$<br>148.017<br>,91 |
| Cremallera vidrio puerta                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00 | \$<br>55.100,<br>00 | \$<br>345.100<br>,00 | \$<br>294.55<br>0,10 | \$<br>55.964,<br>52 | \$<br>350.514<br>,62 | \$<br>300.59<br>6,60 | \$<br>57.113,<br>35 | \$<br>357.709<br>,95 |
| Fisble de automoción mini de 2 a 30 amper | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.500,0<br>0   | \$<br>285,00        | \$<br>1.785,0<br>0   | \$<br>1.523,5<br>4   | \$<br>289,47        | \$<br>1.813,0<br>1   | \$<br>1.554,8<br>1   | \$<br>295,41        | \$<br>1.850,2<br>2   |
| Fisble maxi de 20 a 50 amper              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>500,00         | \$<br>95,00         | \$<br>595,00         | \$<br>507,85         | \$<br>96,49         | \$<br>604,34         | \$<br>518,27         | \$<br>98,47         | \$<br>616,74         |
| Flotador tanque combustible               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500,<br>00 | \$<br>535.500<br>,00 | \$<br>457.06<br>0,50 | \$<br>86.841,<br>50 | \$<br>543.902<br>,00 | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624,<br>17 | \$<br>555.067<br>,17 |
| Plumillas limpia brisas                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00 | \$<br>142.800<br>,00 | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73 | \$<br>145.040<br>,53 | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11 | \$<br>148.017<br>,91 |
| Sensor ets (temperatura del gas del egr)  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00 | \$<br>178.500<br>,00 | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17 | \$<br>181.300<br>,67 | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39 | \$<br>185.022<br>,39 |
| Solenoide corte combustible               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>220.00<br>0,00 | \$<br>41.800,<br>00 | \$<br>261.800<br>,00 | \$<br>223.45<br>1,80 | \$<br>42.455,<br>84 | \$<br>265.907<br>,64 | \$<br>228.03<br>8,80 | \$<br>43.327,<br>37 | \$<br>271.366<br>,17 |



|                                          |            |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Solenoide drenado sedimentos             | paque tex1 | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500,<br>00    | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50   | \$ 86.841,<br>50    | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624,<br>17    | \$ 555.067<br>,17   |
| switch direccional                       | paque tex1 | 1 | \$ 20.000,<br>00    | \$ 3.800,0<br>0     | \$ 23.800,<br>00    | \$ 20.313,<br>80    | \$ 3.859,6<br>2     | \$ 24.173,<br>42    | \$ 20.730,<br>80    | \$ 3.938,8<br>5     | \$ 24.669,<br>65    |
| Switch ignición                          | paque tex1 | 1 | \$ 290.00<br>0,00   | \$ 55.100,<br>00    | \$ 345.100<br>,00   | \$ 294.55<br>0,10   | \$ 55.964,<br>52    | \$ 350.514<br>,62   | \$ 300.59<br>6,60   | \$ 57.113,<br>35    | \$ 357.709<br>,95   |
| Terminal de ojo                          | paque tex1 | 1 | \$ 1.500,0<br>0     | \$ 285,00           | \$ 1.785,0<br>0     | \$ 1.523,5<br>4     | \$ 289,47           | \$ 1.813,0<br>1     | \$ 1.554,8<br>1     | \$ 295,41           | \$ 1.850,2<br>2     |
| Terminal medidor combustible             | paque tex1 | 1 | \$ 1.200,0<br>0     | \$ 228,00           | \$ 1.428,0<br>0     | \$ 1.218,8<br>3     | \$ 231,58           | \$ 1.450,4<br>1     | \$ 1.243,8<br>5     | \$ 236,33           | \$ 1.480,1<br>8     |
| Válvula iac (control de aire al ralenti) | paque tex1 | 1 | \$ 160.00<br>0,00   | \$ 30.400,<br>00    | \$ 190.400<br>,00   | \$ 162.51<br>0,40   | \$ 30.876,<br>98    | \$ 193.387<br>,38   | \$ 165.84<br>6,40   | \$ 31.510,<br>82    | \$ 197.357<br>,22   |
| <b>CARROCERIA</b>                        |            |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| carpa de la carroceria camion            | paque tex1 | 1 | \$ 7.900.0<br>00,00 | \$ 1.501.0<br>00,00 | \$ 9.401.0<br>00,00 | \$ 8.023.9<br>51,00 | \$ 1.524.5<br>50,69 | \$ 9.548.5<br>01,69 | \$ 8.188.6<br>66,00 | \$ 1.555.8<br>46,54 | \$ 9.744.5<br>12,54 |
| exploradoras delanteras                  | paque tex1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,<br>00    | \$ 416.500<br>,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,<br>39    | \$ 423.034<br>,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,<br>91    | \$ 431.718<br>,91   |
| luces laterales                          | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00    | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28    | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65    | \$ 308.370<br>,65   |
| Forro timón                              | paque tex1 | 1 | \$ 320.00<br>0,00   | \$ 60.800,<br>00    | \$ 380.800<br>,00   | \$ 325.02<br>0,80   | \$ 61.753,<br>95    | \$ 386.774<br>,75   | \$ 331.69<br>2,80   | \$ 63.021,<br>63    | \$ 394.714<br>,43   |
| Forros sillas                            | paque tex3 | 1 | \$ 1.200.0<br>00,00 | \$ 228.00<br>0,00   | \$ 1.428.0<br>00,00 | \$ 1.218.8<br>28,00 | \$ 231.57<br>7,32   | \$ 1.450.4<br>05,32 | \$ 1.243.8<br>48,00 | \$ 236.33<br>1,12   | \$ 1.480.1<br>79,12 |
| Gollete tanque combustible               | paque tex1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00    | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73    | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11    | \$ 148.017<br>,91   |
| Lámpara direccional der                  | paque tex1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00    | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73    | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11    | \$ 148.017<br>,91   |
| Lámpara direccional izq.                 | paque tex1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00    | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17    | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39    | \$ 185.022<br>,39   |
| Lámpara stop trasero der                 | paque tex1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00    | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17    | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39    | \$ 185.022<br>,39   |
| Lámpara stop trasero izq.                | paque tex1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00    | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17    | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39    | \$ 185.022<br>,39   |
| Lámpara unidad luz der                   | paque tex1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00   | \$ 773.500<br>,00   | \$ 660.19<br>8,50   | \$ 125.43<br>7,72   | \$ 785.636<br>,22   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69   | \$ 801.763<br>,69   |
| Lámpara unidad luz izq.                  | paque tex1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00   | \$ 773.500<br>,00   | \$ 660.19<br>8,50   | \$ 125.43<br>7,72   | \$ 785.636<br>,22   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69   | \$ 801.763<br>,69   |
| Manija puerta                            | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00    | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28    | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65    | \$ 308.370<br>,65   |
| Seguro copas                             | paque tex1 | 1 | \$ 50.000,<br>00    | \$ 9.500,0<br>0     | \$ 59.500,<br>00    | \$ 50.784,<br>50    | \$ 9.649,0<br>6     | \$ 60.433,<br>56    | \$ 51.827,<br>00    | \$ 9.847,1<br>3     | \$ 61.674,<br>13    |
| Soporte batería                          | paque tex1 | 1 | \$ 25.000,<br>00    | \$ 4.750,0<br>0     | \$ 29.750,<br>00    | \$ 25.392,<br>25    | \$ 4.824,5<br>3     | \$ 30.216,<br>78    | \$ 25.913,<br>50    | \$ 4.923,5<br>7     | \$ 30.837,<br>07    |
| Tapetes                                  | paque tex1 | 1 | \$ 180.00<br>0,00   | \$ 34.200,<br>00    | \$ 214.200<br>,00   | \$ 182.82<br>4,20   | \$ 34.736,<br>60    | \$ 217.560<br>,80   | \$ 186.57<br>7,20   | \$ 35.449,<br>67    | \$ 222.026<br>,87   |
| Vidrio panorámico                        | paque tex1 | 1 | \$ 3.250.0<br>00,00 | \$ 617.50<br>0,00   | \$ 3.867.5<br>00,00 | \$ 3.300.9<br>92,50 | \$ 627.18<br>8,58   | \$ 3.928.1<br>81,08 | \$ 3.368.7<br>55,00 | \$ 640.06<br>3,45   | \$ 4.008.8<br>18,45 |
| tablas laterales de la carroceria        | paque tex1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,<br>00    | \$ 416.500<br>,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,<br>39    | \$ 423.034<br>,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,<br>91    | \$ 431.718<br>,91   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>          |            |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



|                                           |          |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Calibración de inyectores                 | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,<br>00  | \$ 416.500<br>,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,<br>39  | \$ 423.034<br>,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,<br>91  | \$ 431.718<br>,91   |
| mantenimiento suspension delantera        | servicio | 1 | \$ 470.00<br>0,00   | \$ 89.300,<br>00  | \$ 559.300<br>,00   | \$ 477.37<br>4,30   | \$ 90.701,<br>12  | \$ 568.075<br>,42   | \$ 487.17<br>3,80   | \$ 92.563,<br>02  | \$ 579.736<br>,82   |
| mantenimiento suspension trasera          | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,<br>00  | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,<br>63  | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,<br>61  | \$ 481.058<br>,21   |
| D/m bomba de inyección                    | servicio | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500,<br>00  | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50   | \$ 86.841,<br>50  | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624,<br>17  | \$ 555.067<br>,17   |
| D/m cardan                                | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m compresor A/A                         | servicio | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500,<br>00  | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50   | \$ 86.841,<br>50  | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624,<br>17  | \$ 555.067<br>,17   |
| D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)     | servicio | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| D/m diferencial (caja)                    | servicio | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 863.33<br>6,50   | \$ 164.03<br>3,94 | \$ 1.027.3<br>70,44 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| D/m fusilera principal                    | servicio | 1 | \$ 550.00<br>0,00   | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.500<br>,00   | \$ 558.62<br>9,50   | \$ 106.13<br>9,61 | \$ 664.769<br>,11   | \$ 570.09<br>7,00   | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.415<br>,43   |
| D/m muelle delantero                      | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m muelle trasero (hausing)              | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m radiador con mangueras                | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m riel de inyectores e inyectores       | servicio | 1 | \$ 200.00<br>0,00   | \$ 38.000,<br>00  | \$ 238.000<br>,00   | \$ 203.13<br>8,00   | \$ 38.596,<br>22  | \$ 241.734<br>,22   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388,<br>52  | \$ 246.696<br>,52   |
| D/m tanque combustible                    | servicio | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| D/m toma fuerza                           | servicio | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00  | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17  | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39  | \$ 185.022<br>,39   |
| D/m transmision                           | servicio | 1 | \$ 420.00<br>0,00   | \$ 79.800,<br>00  | \$ 499.800<br>,00   | \$ 426.58<br>9,80   | \$ 81.052,<br>06  | \$ 507.641<br>,86   | \$ 435.34<br>6,80   | \$ 82.715,<br>89  | \$ 518.062<br>,69   |
| Despiche rueda                            | servicio | 1 | \$ 20.000,<br>00    | \$ 3.800,0<br>0   | \$ 23.800,<br>00    | \$ 20.313,<br>80    | \$ 3.859,6<br>2   | \$ 24.173,<br>42    | \$ 20.730,<br>80    | \$ 3.938,8<br>5   | \$ 24.669,<br>65    |
| Mantenimiento general de frenos           | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,<br>00  | \$ 416.500<br>,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,<br>39  | \$ 423.034<br>,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,<br>91  | \$ 431.718<br>,91   |
| Mantenimiento y carga a/a                 | servicio | 1 | \$ 680.00<br>0,00   | \$ 129.20<br>0,00 | \$ 809.200<br>,00   | \$ 690.66<br>9,20   | \$ 131.22<br>7,15 | \$ 821.896<br>,35   | \$ 704.84<br>7,20   | \$ 133.92<br>0,97 | \$ 838.768<br>,17   |
| Reparación alternador (incluye D/m)       | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,<br>00  | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,<br>63  | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,<br>61  | \$ 481.058<br>,21   |
| Reparación arranque (incluye D/m)         | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,<br>00  | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,<br>63  | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,<br>61  | \$ 481.058<br>,21   |
| Reparación bomba de freno (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| Reparación bomba hidráulica (incluye D/m) | servicio | 1 | \$ 1.100.0<br>00,00 | \$ 209.00<br>0,00 | \$ 1.309.0<br>00,00 | \$ 1.117.2<br>59,00 | \$ 212.27<br>9,21 | \$ 1.329.5<br>38,21 | \$ 1.140.1<br>94,00 | \$ 216.63<br>6,86 | \$ 1.356.8<br>30,86 |
| Reparación caja de cambios (incluye D/m)  | servicio | 1 | \$ 1.690.0<br>00,00 | \$ 321.10<br>0,00 | \$ 2.011.1<br>00,00 | \$ 1.716.5<br>16,10 | \$ 326.13<br>8,06 | \$ 2.042.6<br>54,16 | \$ 1.751.7<br>52,60 | \$ 332.83<br>2,99 | \$ 2.084.5<br>85,59 |
| Reparación caja dirección (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 1.680.0<br>00,00 | \$ 319.20<br>0,00 | \$ 1.999.2<br>00,00 | \$ 1.706.3<br>59,20 | \$ 324.20<br>8,25 | \$ 2.030.5<br>67,45 | \$ 1.741.3<br>87,20 | \$ 330.86<br>3,57 | \$ 2.072.2<br>50,77 |





|                                                                                                                |              |   |                |              |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Reparación compresora a/a (incluye D/m)                                                                        | servicio     | 1 | \$ 1.360.00,00 | \$ 258.40,00 | \$ 1.618.40,00  | \$ 1.381.338,40 | \$ 262.454,30 | \$ 1.643.792,70 | \$ 1.409.694,40 | \$ 267.841,94 | \$ 1.677.536,34 |
| Reparación compresor freno (incluye D/m)                                                                       | servicio     | 1 | \$ 850.00,00   | \$ 161.50,00 | \$ 1.011.500,00 | \$ 863.336,50   | \$ 164.033,94 | \$ 1.027.370,44 | \$ 881.059,00   | \$ 167.401,21 | \$ 1.048.460,21 |
| Reparación general de motor (incluye D/m)                                                                      | servicio     | 1 | \$ 1.890.00,00 | \$ 359.10,00 | \$ 2.249.100,00 | \$ 1.919.654,10 | \$ 364.734,28 | \$ 2.284.388,38 | \$ 1.959.060,60 | \$ 372.221,51 | \$ 2.331.282,11 |
| Reparación radiador (incluye D/m)                                                                              | servicio     | 1 | \$ 220.00,00   | \$ 41.800,00 | \$ 261.800,00   | \$ 223.451,80   | \$ 42.455,84  | \$ 265.907,64   | \$ 228.038,80   | \$ 43.327,37  | \$ 271.366,17   |
| Reparación transmisión (incluye D/m)                                                                           | servicio     | 1 | \$ 360.00,00   | \$ 68.400,00 | \$ 428.400,00   | \$ 365.648,40   | \$ 69.473,20  | \$ 435.121,60   | \$ 373.154,40   | \$ 70.899,34  | \$ 444.053,74   |
| Servicio prensa hidráulica                                                                                     | servicio     | 1 | \$ 250.00,00   | \$ 47.500,00 | \$ 297.500,00   | \$ 253.922,50   | \$ 48.245,28  | \$ 302.167,78   | \$ 259.135,00   | \$ 49.235,65  | \$ 308.370,65   |
| Servicio scanner                                                                                               | servicio     | 1 | \$ 120.00,00   | \$ 22.800,00 | \$ 142.800,00   | \$ 121.882,80   | \$ 23.157,73  | \$ 145.040,53   | \$ 124.384,80   | \$ 23.633,11  | \$ 148.017,91   |
| <b>VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.4 PLACAS OQE-086 PLACAS OYG-058 Y LAND CRUISER 4.5 OQE-036 - COMPONENTES MOTOR</b> |              |   |                |              |                 | <b>\$ 0,00</b>  |               |                 | <b>\$ 0,00</b>  |               |                 |
| Anillos del pistón                                                                                             | paquete tex8 | 1 | \$ 690.00,00   | \$ 131.10,00 | \$ 821.100,00   | \$ 700.826,10   | \$ 133.156,96 | \$ 833.983,06   | \$ 715.212,60   | \$ 135.890,39 | \$ 851.102,99   |
| Arandela tapón cárter                                                                                          | paquete tex1 | 1 | \$ 2.000,00    | \$ 380,00    | \$ 2.380,00     | \$ 2.031,38     | \$ 385,96     | \$ 2.417,34     | \$ 2.073,08     | \$ 393,89     | \$ 2.466,97     |
| Árbol de levas                                                                                                 | paquete tex1 | 1 | \$ 360.00,00   | \$ 68.400,00 | \$ 428.400,00   | \$ 365.648,40   | \$ 69.473,20  | \$ 435.121,60   | \$ 373.154,40   | \$ 70.899,34  | \$ 444.053,74   |
| Árbol de levas admisión                                                                                        | paquete tex1 | 1 | \$ 390.00,00   | \$ 74.100,00 | \$ 464.100,00   | \$ 396.119,10   | \$ 75.262,63  | \$ 471.381,73   | \$ 404.250,60   | \$ 76.807,61  | \$ 481.058,21   |
| Árbol de levas escape                                                                                          | paquete tex1 | 1 | \$ 360.00,00   | \$ 68.400,00 | \$ 428.400,00   | \$ 365.648,40   | \$ 69.473,20  | \$ 435.121,60   | \$ 373.154,40   | \$ 70.899,34  | \$ 444.053,74   |
| Biela                                                                                                          | paquete tex1 | 1 | \$ 320.00,00   | \$ 60.800,00 | \$ 380.800,00   | \$ 325.020,80   | \$ 61.753,95  | \$ 386.774,75   | \$ 331.692,80   | \$ 63.021,63  | \$ 394.714,43   |
| Bloque motor                                                                                                   | paquete tex1 | 1 | \$ 3.690.00,00 | \$ 701.10,00 | \$ 4.391.100,00 | \$ 3.747.896,10 | \$ 712.100,26 | \$ 4.459.996,36 | \$ 3.824.832,60 | \$ 726.718,19 | \$ 4.551.550,79 |
| Bomba de aceite                                                                                                | paquete tex1 | 1 | \$ 854.00,00   | \$ 162.26,00 | \$ 1.016.260,00 | \$ 867.399,26   | \$ 164.805,86 | \$ 1.032.205,12 | \$ 885.205,16   | \$ 168.188,98 | \$ 1.053.394,14 |
| Bomba de agua                                                                                                  | paquete tex1 | 1 | \$ 590.00,00   | \$ 112.10,00 | \$ 702.100,00   | \$ 599.257,10   | \$ 113.858,85 | \$ 713.115,95   | \$ 611.558,60   | \$ 116.196,13 | \$ 727.754,73   |
| Bujía motora                                                                                                   | paquete tex1 | 1 | \$ 60.000,00   | \$ 11.400,00 | \$ 71.400,00    | \$ 60.941,40    | \$ 11.578,87  | \$ 72.520,27    | \$ 62.192,40    | \$ 11.816,56  | \$ 74.008,96    |
| Casquetes de bancada                                                                                           | paquete tex8 | 1 | \$ 360.00,00   | \$ 68.400,00 | \$ 428.400,00   | \$ 365.648,40   | \$ 69.473,20  | \$ 435.121,60   | \$ 373.154,40   | \$ 70.899,34  | \$ 444.053,74   |
| Casquetes de la biela                                                                                          | paquete tex8 | 1 | \$ 360.00,00   | \$ 68.400,00 | \$ 428.400,00   | \$ 365.648,40   | \$ 69.473,20  | \$ 435.121,60   | \$ 373.154,40   | \$ 70.899,34  | \$ 444.053,74   |
| Catalizador exosto                                                                                             | paquete tex1 | 1 | \$ 690.00,00   | \$ 131.10,00 | \$ 821.100,00   | \$ 700.826,10   | \$ 133.156,96 | \$ 833.983,06   | \$ 715.212,60   | \$ 135.890,39 | \$ 851.102,99   |
| Cigüeñal                                                                                                       | paquete tex1 | 1 | \$ 1.900.00,00 | \$ 361.00,00 | \$ 2.261.000,00 | \$ 1.929.811,00 | \$ 366.664,09 | \$ 2.296.475,09 | \$ 1.969.426,00 | \$ 374.190,94 | \$ 2.343.616,94 |
| Conducto plástico de refrigeración (tubo)                                                                      | paquete tex1 | 1 | \$ 185.00,00   | \$ 35.150,00 | \$ 220.150,00   | \$ 187.902,65   | \$ 35.701,50  | \$ 223.604,15   | \$ 191.759,90   | \$ 36.434,38  | \$ 228.194,28   |
| Correa aire acondicionado                                                                                      | paquete tex1 | 1 | \$ 150.00,00   | \$ 28.500,00 | \$ 178.500,00   | \$ 152.353,50   | \$ 28.947,17  | \$ 181.300,67   | \$ 155.481,00   | \$ 29.541,39  | \$ 185.022,39   |



|                                            |                |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Correa alternador                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00    | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17    | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39    | \$<br>185.022<br>,39   |
| Correa compresor                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00    | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17    | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39    | \$<br>185.022<br>,39   |
| Correa única accesorios                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400,<br>00    | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40   | \$<br>50.175,<br>09    | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205,<br>08    | \$<br>320.705<br>,48   |
| Correa bomba hidráulica                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>80.000,<br>00    | \$<br>15.200,<br>00    | \$<br>95.200,<br>00    | \$<br>81.255,<br>20    | \$<br>15.438,<br>49    | \$<br>96.693,<br>69    | \$<br>82.923,<br>20    | \$<br>15.755,<br>41    | \$<br>98.678,<br>61    |
| Cubierta repartición completa              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>160.00<br>0,00   | \$<br>30.400,<br>00    | \$<br>190.400<br>,00   | \$<br>162.51<br>0,40   | \$<br>30.876,<br>98    | \$<br>193.387<br>,38   | \$<br>165.84<br>6,40   | \$<br>31.510,<br>82    | \$<br>197.357<br>,22   |
| Culata                                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>4.200.0<br>00,00 | \$<br>798.00<br>0,00   | \$<br>4.998.0<br>00,00 | \$<br>4.265.8<br>98,00 | \$<br>810.52<br>0,62   | \$<br>5.076.4<br>18,62 | \$<br>4.353.4<br>68,00 | \$<br>827.15<br>8,92   | \$<br>5.180.6<br>26,92 |
| Deposito lava vidrios                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00    | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71    | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93    | \$<br>345.375<br>,13   |
| Desengrasante                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>20.000,<br>00    | \$<br>3.800,0<br>0     | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80    | \$<br>3.859,6<br>2     | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80    | \$<br>3.938,8<br>5     | \$<br>24.669,<br>65    |
| Elemento sedimentador                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00    | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87    | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56    | \$<br>74.008,<br>96    |
| Empaque bomba de agua                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0     | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2     | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4     | \$<br>18.502,<br>24    |
| Empaque cuerpo aceleración                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>12.000,<br>00    | \$<br>2.280,0<br>0     | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28    | \$<br>2.315,7<br>7     | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48    | \$<br>2.363,3<br>1     | \$<br>14.801,<br>79    |
| Empaquetadura motor completa               | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>890.00<br>0,00   | \$<br>169.10<br>0,00   | \$<br>1.059.1<br>00,00 | \$<br>903.96<br>4,10   | \$<br>171.75<br>3,18   | \$<br>1.075.7<br>17,28 | \$<br>922.52<br>0,60   | \$<br>175.27<br>8,91   | \$<br>1.097.7<br>99,51 |
| Enfocador radiador                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00    | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74    | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87    | \$<br>604.406<br>,47   |
| Guaya aceleradora                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00    | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73    | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11    | \$<br>148.017<br>,91   |
| Guaya embrague                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00    | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73    | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11    | \$<br>148.017<br>,91   |
| Guaya velocímetro                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>160.00<br>0,00   | \$<br>30.400,<br>00    | \$<br>190.400<br>,00   | \$<br>162.51<br>0,40   | \$<br>30.876,<br>98    | \$<br>193.387<br>,38   | \$<br>165.84<br>6,40   | \$<br>31.510,<br>82    | \$<br>197.357<br>,22   |
| Guías válvula                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00    | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50    | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17    | \$<br>555.067<br>,17   |
| Impulsador motor                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00    | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73    | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11    | \$<br>148.017<br>,91   |
| Inyector denso                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>850.00<br>0,00   | \$<br>161.50<br>0,00   | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>863.33<br>6,50   | \$<br>164.03<br>3,94   | \$<br>1.027.3<br>70,44 | \$<br>881.05<br>9,00   | \$<br>167.40<br>1,21   | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| Juego de caucho válvulas                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00    | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95    | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63    | \$<br>394.714<br>,43   |
| Junta cuerpo del acelerador                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>750.00<br>0,00   | \$<br>142.50<br>0,00   | \$<br>892.500<br>,00   | \$<br>761.76<br>7,50   | \$<br>144.73<br>5,83   | \$<br>906.503<br>,33   | \$<br>777.40<br>5,00   | \$<br>147.70<br>6,95   | \$<br>925.111<br>,95   |
| Kit reparación (pistón, anillos y camisas) | paque<br>tex16 | 1 | \$<br>5.900.0<br>00,00 | \$<br>1.121.0<br>00,00 | \$<br>7.021.0<br>00,00 | \$<br>5.992.5<br>71,00 | \$<br>1.138.5<br>88,49 | \$<br>7.131.1<br>59,49 | \$<br>6.115.5<br>86,00 | \$<br>1.161.9<br>61,34 | \$<br>7.277.5<br>47,34 |
| Moto-ventilador                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00   | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96   | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39   | \$<br>851.102<br>,99   |
| Oring                                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00           | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91           | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71           | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Patin tensor correa accesorios             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600,<br>00    | \$<br>285.600<br>,00   | \$<br>243.76<br>5,60   | \$<br>46.315,<br>46    | \$<br>290.081<br>,06   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266,<br>22    | \$<br>296.035<br>,82   |



|                                 |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|---------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Polea cigüeñal                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99   |
| Radiador                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.218.8<br>28,00 | \$<br>231.57<br>7,32 | \$<br>1.450.4<br>05,32 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Radiador calefaccion            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>346.50<br>0,00   | \$<br>65.835,<br>00  | \$<br>412.335<br>,00   | \$<br>351.93<br>6,59   | \$<br>66.867,<br>95  | \$<br>418.804<br>,54   | \$<br>359.16<br>1,11   | \$<br>68.240,<br>61  | \$<br>427.401<br>,72   |
| Refrigerante aire acondicionado | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten eje de levas              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0   | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5   | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2   | \$<br>55.506,<br>72    |
| Reten trasero cigüeñal          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Sello de válvula                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Silicona alta temperatura       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0   | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5   | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2   | \$<br>55.506,<br>72    |
| Soporte motor inferior          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Soporte motor superior          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Tanque l radiador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Tanque limpia brisas            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Tapa aceite motor               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>40.000,<br>00    | \$<br>7.600,0<br>0   | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60    | \$<br>7.719,2<br>4   | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60    | \$<br>7.877,7<br>0   | \$<br>49.339,<br>30    |
| Tapa radiador                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| compresor aire acondicionado    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.568.0<br>00,00 | \$<br>487.92<br>0,00 | \$<br>3.055.9<br>20,00 | \$<br>2.608.2<br>91,92 | \$<br>495.57<br>5,46 | \$<br>3.103.8<br>67,38 | \$<br>2.661.8<br>34,72 | \$<br>505.74<br>8,60 | \$<br>3.167.5<br>83,32 |
| Termostato                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>145.00<br>0,00   | \$<br>27.550,<br>00  | \$<br>172.550<br>,00   | \$<br>147.27<br>5,05   | \$<br>27.982,<br>26  | \$<br>175.257<br>,31   | \$<br>150.29<br>8,30   | \$<br>28.556,<br>68  | \$<br>178.854<br>,98   |
| tubo bomba de agua              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>140.00<br>0,00   | \$<br>26.600,<br>00  | \$<br>166.600<br>,00   | \$<br>142.19<br>6,60   | \$<br>27.017,<br>35  | \$<br>169.213<br>,95   | \$<br>145.11<br>5,60   | \$<br>27.571,<br>96  | \$<br>172.687<br>,56   |
| Válvula de admisión             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Válvula de escape               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| <b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>      |               | 1 |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Balinera volante motor          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Bomba auxiliar de embrague      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Bomba principal embrague        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>259.00<br>0,00   | \$<br>49.210,<br>00  | \$<br>308.210<br>,00   | \$<br>263.06<br>3,71   | \$<br>49.982,<br>10  | \$<br>313.045<br>,81   | \$<br>268.46<br>3,86   | \$<br>51.008,<br>13  | \$<br>319.471<br>,99   |
| Collarín embrague               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Guardapolvo horquilla           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Horquilla embrague              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>587.00<br>0,00   | \$<br>111.53<br>0,00 | \$<br>698.530<br>,00   | \$<br>596.21<br>0,03   | \$<br>113.27<br>9,91 | \$<br>709.489<br>,94   | \$<br>608.44<br>8,98   | \$<br>115.60<br>5,31 | \$<br>724.054<br>,29   |



|                                              |                |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|----------------------------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Kit embrague (disco, prensa y balinera)      | paque<br>tex3  | 1 | \$<br>2.458.0<br>00,00 | \$<br>467.02<br>0,00 | \$<br>2.925.0<br>20,00 | \$<br>2.496.5<br>66,02 | \$<br>474.34<br>7,54 | \$<br>2.970.9<br>13,56 | \$<br>2.547.8<br>15,32 | \$<br>484.08<br>4,91 | \$<br>3.031.9<br>00,23 |
| Manguera de presión<br>embrague              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Resorte horquilla                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Trinquete pedal embrague                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| <b>SISTEMA DE DIRECCION</b>                  |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Biela dirección                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Bomba hidráulica                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>990.00<br>0,00   | \$<br>188.10<br>0,00 | \$<br>1.178.1<br>00,00 | \$<br>1.005.5<br>33,10 | \$<br>191.05<br>1,29 | \$<br>1.196.5<br>84,39 | \$<br>1.026.1<br>74,60 | \$<br>194.97<br>3,17 | \$<br>1.221.1<br>47,77 |
| Brazo axial dirección                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| Caja de dirección                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.650.0<br>00,00 | \$<br>313.50<br>0,00 | \$<br>1.963.5<br>00,00 | \$<br>1.675.8<br>88,50 | \$<br>318.41<br>8,82 | \$<br>1.994.3<br>07,32 | \$<br>1.710.2<br>91,00 | \$<br>324.95<br>5,29 | \$<br>2.035.2<br>46,29 |
| Columna dirección                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Empaquetadura completa<br>caja dirección     | paque<br>tex12 | 1 | \$<br>1.250.0<br>00,00 | \$<br>237.50<br>0,00 | \$<br>1.487.5<br>00,00 | \$<br>1.269.6<br>12,50 | \$<br>241.22<br>6,38 | \$<br>1.510.8<br>38,88 | \$<br>1.295.6<br>75,00 | \$<br>246.17<br>8,25 | \$<br>1.541.8<br>53,25 |
| Guarda polvos caja de<br>dirección           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten bomba hidráulica                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten cupling                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Retenedor caja dirección                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Rodamiento caja dirección                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Rotor bomba hidráulica                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>360.00<br>0,00   | \$<br>68.400,<br>00  | \$<br>428.400<br>,00   | \$<br>365.64<br>8,40   | \$<br>69.473,<br>20  | \$<br>435.121<br>,60   | \$<br>373.15<br>4,40   | \$<br>70.899,<br>34  | \$<br>444.053<br>,74   |
| Perno centra direccion                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Sin fin dirección                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Yoqui caja dirección                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>950.00<br>0,00   | \$<br>180.50<br>0,00 | \$<br>1.130.5<br>00,00 | \$<br>964.90<br>5,50   | \$<br>183.33<br>2,05 | \$<br>1.148.2<br>37,55 | \$<br>984.71<br>3,00   | \$<br>187.09<br>5,47 | \$<br>1.171.8<br>08,47 |
| <b>COMPONENTES DE CAJA<br/>O DIFERENCIAL</b> |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Bronces sincronizadores<br>(juego)           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.218.8<br>28,00 | \$<br>231.57<br>7,32 | \$<br>1.450.4<br>05,32 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Buje del eje de selección y<br>cambio        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Cadena cardan                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Caja del diferencial                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.600.0<br>00,00 | \$<br>494.00<br>0,00 | \$<br>3.094.0<br>00,00 | \$<br>2.640.7<br>94,00 | \$<br>501.75<br>0,86 | \$<br>3.142.5<br>44,86 | \$<br>2.695.0<br>04,00 | \$<br>512.05<br>0,76 | \$<br>3.207.0<br>54,76 |
| Cardan principal                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.690.0<br>00,00 | \$<br>511.10<br>0,00 | \$<br>3.201.1<br>00,00 | \$<br>2.732.2<br>06,10 | \$<br>519.11<br>9,16 | \$<br>3.251.3<br>25,26 | \$<br>2.788.2<br>92,60 | \$<br>529.77<br>5,59 | \$<br>3.318.0<br>68,19 |



|                                          |                |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|------------------------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Caucho y Balinera cardan                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Corona y speed                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.890.0<br>00,00 | \$<br>359.10<br>0,00 | \$<br>2.249.1<br>00,00 | \$<br>1.919.6<br>54,10 | \$<br>364.73<br>4,28 | \$<br>2.284.3<br>88,38 | \$<br>1.959.0<br>60,60 | \$<br>372.22<br>1,51 | \$<br>2.331.2<br>82,11 |
| Cruceta cardan                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>180.00<br>0,00   | \$<br>34.200,<br>00  | \$<br>214.200<br>,00   | \$<br>182.82<br>4,20   | \$<br>34.736,<br>60  | \$<br>217.560<br>,80   | \$<br>186.57<br>7,20   | \$<br>35.449,<br>67  | \$<br>222.026<br>,87   |
| Empaquetadura caja<br>dirección completa | paque<br>tex12 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99   |
| Guaya control cambios                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>980.00<br>0,00   | \$<br>186.20<br>0,00 | \$<br>1.166.2<br>00,00 | \$<br>995.37<br>6,20   | \$<br>189.12<br>1,48 | \$<br>1.184.4<br>97,68 | \$<br>1.015.8<br>09,20 | \$<br>193.00<br>3,75 | \$<br>1.208.8<br>12,95 |
| Satelites                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Selector cambios                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>540.00<br>0,00   | \$<br>102.60<br>0,00 | \$<br>642.600<br>,00   | \$<br>548.47<br>2,60   | \$<br>104.20<br>9,79 | \$<br>652.682<br>,39   | \$<br>559.73<br>1,60   | \$<br>106.34<br>9,00 | \$<br>666.080<br>,60   |
| Soporte cardan                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Tapa guía caja dirección                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Tornillo guía selector                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                        |                |   |                        |                      |                        | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Amortiguador delantero                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Amortiguador trasero                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>420.00<br>0,00   | \$<br>79.800,<br>00  | \$<br>499.800<br>,00   | \$<br>426.58<br>9,80   | \$<br>81.052,<br>06  | \$<br>507.641<br>,86   | \$<br>435.34<br>6,80   | \$<br>82.715,<br>89  | \$<br>518.062<br>,69   |
| Anillo separador eje                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Barra estabilizadora                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>430.00<br>0,00   | \$<br>81.700,<br>00  | \$<br>511.700<br>,00   | \$<br>436.74<br>6,70   | \$<br>82.981,<br>87  | \$<br>519.728<br>,57   | \$<br>445.71<br>2,20   | \$<br>84.685,<br>32  | \$<br>530.397<br>,52   |
| Bocín rueda completo                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Brazo axial                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| Buje muelle parte fija                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Terminal direccion                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Hoja principal muelle<br>delantero       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>600.00<br>0,00   | \$<br>114.00<br>0,00 | \$<br>714.000<br>,00   | \$<br>609.41<br>4,00   | \$<br>115.78<br>8,66 | \$<br>725.202<br>,66   | \$<br>621.92<br>4,00   | \$<br>118.16<br>5,56 | \$<br>740.089<br>,56   |
| Hoja principal muelle traseo             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Pasador muelle                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Grasa de litio                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Perno con tuerca                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>20.000,<br>00    | \$<br>3.800,0<br>0   | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80    | \$<br>3.859,6<br>2   | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80    | \$<br>3.938,8<br>5   | \$<br>24.669,<br>65    |
| Rodamiento rueda delantero<br>interno    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Rodamiento rueda delantero<br>externo    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |





|                                  |            |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|----------------------------------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Rodamiento rueda trasero interno | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| Rodamiento rueda trasero externo | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| Rotula                           | paque tex1 | 1 | \$ 280.00<br>0,00   | \$ 53.200,<br>00  | \$ 333.200<br>,00   | \$ 284.39<br>3,20   | \$ 54.034,<br>71  | \$ 338.427<br>,91   | \$ 290.23<br>1,20   | \$ 55.143,<br>93  | \$ 345.375<br>,13   |
| SopORTE exosto                   | paque tex1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| Válvula sellomatic               | paque tex1 | 1 | \$ 5.000,0<br>0     | \$ 950,00         | \$ 5.950,0<br>0     | \$ 5.078,4<br>5     | \$ 964,91         | \$ 6.043,3<br>6     | \$ 5.182,7<br>0     | \$ 984,71         | \$ 6.167,4<br>1     |
| Tornillo central muelle          | paque tex1 | 1 | \$ 20.000,<br>00    | \$ 3.800,0<br>0   | \$ 23.800,<br>00    | \$ 20.313,<br>80    | \$ 3.859,6<br>2   | \$ 24.173,<br>42    | \$ 20.730,<br>80    | \$ 3.938,8<br>5   | \$ 24.669,<br>65    |
| <b>SISTEMA DE FRENOS</b>         |            |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| pastillas delanteras             | paque tex4 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,<br>00  | \$ 416.500<br>,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,<br>39  | \$ 423.034<br>,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,<br>91  | \$ 431.718<br>,91   |
| bandas traseras                  | paque tex4 | 1 | \$ 490.00<br>0,00   | \$ 93.100,<br>00  | \$ 583.100<br>,00   | \$ 497.68<br>8,10   | \$ 94.560,<br>74  | \$ 592.248<br>,84   | \$ 507.90<br>4,60   | \$ 96.501,<br>87  | \$ 604.406<br>,47   |
| Guaya freno de mano -            | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| campana trasera de freno         | paque tex1 | 1 | \$ 690.00<br>0,00   | \$ 131.10<br>0,00 | \$ 821.100<br>,00   | \$ 700.82<br>6,10   | \$ 133.15<br>6,96 | \$ 833.983<br>,06   | \$ 715.21<br>2,60   | \$ 135.89<br>0,39 | \$ 851.102<br>,99   |
| discos de frenos                 | paque tex1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.500<br>,00   | \$ 660.19<br>8,50   | \$ 125.43<br>7,72 | \$ 785.636<br>,22   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.763<br>,69   |
| Manguera freno delantero         | paque tex1 | 1 | \$ 50.000,<br>00    | \$ 9.500,0<br>0   | \$ 59.500,<br>00    | \$ 50.784,<br>50    | \$ 9.649,0<br>6   | \$ 60.433,<br>56    | \$ 51.827,<br>00    | \$ 9.847,1<br>3   | \$ 61.674,<br>13    |
| Manguera freno trasero           | paque tex1 | 1 | \$ 25.000,<br>00    | \$ 4.750,0<br>0   | \$ 29.750,<br>00    | \$ 25.392,<br>25    | \$ 4.824,5<br>3   | \$ 30.216,<br>78    | \$ 25.913,<br>50    | \$ 4.923,5<br>7   | \$ 30.837,<br>07    |
| Resorte banda freno              | paque tex1 | 1 | \$ 20.000,<br>00    | \$ 3.800,0<br>0   | \$ 23.800,<br>00    | \$ 20.313,<br>80    | \$ 3.859,6<br>2   | \$ 24.173,<br>42    | \$ 20.730,<br>80    | \$ 3.938,8<br>5   | \$ 24.669,<br>65    |
| Retenedor externo rueda          | paque tex1 | 1 | \$ 50.000,<br>00    | \$ 9.500,0<br>0   | \$ 59.500,<br>00    | \$ 50.784,<br>50    | \$ 9.649,0<br>6   | \$ 60.433,<br>56    | \$ 51.827,<br>00    | \$ 9.847,1<br>3   | \$ 61.674,<br>13    |
| Retenedor interno rueda          | paque tex1 | 1 | \$ 50.000,<br>00    | \$ 9.500,0<br>0   | \$ 59.500,<br>00    | \$ 50.784,<br>50    | \$ 9.649,0<br>6   | \$ 60.433,<br>56    | \$ 51.827,<br>00    | \$ 9.847,1<br>3   | \$ 61.674,<br>13    |
| interiores de caliper            | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| liquido de frenos                | paque tex1 | 1 | \$ 65.000,<br>00    | \$ 12.350,<br>00  | \$ 77.350,<br>00    | \$ 66.019,<br>85    | \$ 12.543,<br>77  | \$ 78.563,<br>62    | \$ 67.375,<br>10    | \$ 12.801,<br>27  | \$ 80.176,<br>37    |
| <b>SISTEMA ELECTRICO</b>         |            |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| <b>COMPONENTES</b>               |            |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| <b>ARRANQUE</b>                  |            |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Arranque                         | paque tex1 | 1 | \$ 1.200.0<br>00,00 | \$ 228.00<br>0,00 | \$ 1.428.0<br>00,00 | \$ 1.218.8<br>28,00 | \$ 231.57<br>7,32 | \$ 1.450.4<br>05,32 | \$ 1.243.8<br>48,00 | \$ 236.33<br>1,12 | \$ 1.480.1<br>79,12 |
| Bobinado arranque                | paque tex1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.500<br>,00   | \$ 660.19<br>8,50   | \$ 125.43<br>7,72 | \$ 785.636<br>,22   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.763<br>,69   |
| Bujes motor arranque             | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| Impulsor o bendix                | paque tex1 | 1 | \$ 260.00<br>0,00   | \$ 49.400,<br>00  | \$ 309.400<br>,00   | \$ 264.07<br>9,40   | \$ 50.175,<br>09  | \$ 314.254<br>,49   | \$ 269.50<br>0,40   | \$ 51.205,<br>08  | \$ 320.705<br>,48   |
| Inducido o bobina                | paque tex1 | 1 | \$ 240.00<br>0,00   | \$ 45.600,<br>00  | \$ 285.600<br>,00   | \$ 243.76<br>5,60   | \$ 46.315,<br>46  | \$ 290.081<br>,06   | \$ 248.76<br>9,60   | \$ 47.266,<br>22  | \$ 296.035<br>,82   |



|                                   |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-----------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Rodamiento                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Solenoide / automático.           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| <b>COMPONENTES<br/>ALTERNADOR</b> |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Alternador                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.890.0<br>00,00 | \$<br>359.10<br>0,00 | \$<br>2.249.1<br>00,00 | \$<br>1.919.6<br>54,10 | \$<br>364.73<br>4,28 | \$<br>2.284.3<br>88,38 | \$<br>1.959.0<br>60,60 | \$<br>372.22<br>1,51 | \$<br>2.331.2<br>82,11 |
| Baliner alternador                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Bobinas de campo                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Carcaza alternador                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Conector alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Escobillas de alternador          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Inducido alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Placa porta diodos                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Polea alternador                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40   | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48   |
| Regulador alternador              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>750.00<br>0,00   | \$<br>142.50<br>0,00 | \$<br>892.500<br>,00   | \$<br>761.76<br>7,50   | \$<br>144.73<br>5,83 | \$<br>906.503<br>,33   | \$<br>777.40<br>5,00   | \$<br>147.70<br>6,95 | \$<br>925.111<br>,95   |
| Rodamiento alternador             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Rotor alternador                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Ventilador alternador             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| <b>PARTES ELECTRICAS</b>          |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Bobina de encendido               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Bombillo cocuyo                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Bombillo direccional              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Bombillo estrober                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Bombillo explorador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Bombillo farola                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Bombillo halógeno                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |



|                                           |               |   |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
|-------------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Bombillo luz techo                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79    |
| Bombillo reverso                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Bombillo stop                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Bombillo tablero                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| bombillo tipo fusible                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.000,0<br>0   | \$<br>380,00         | \$<br>2.380,0<br>0     | \$<br>2.031,3<br>8   | \$<br>385,96         | \$<br>2.417,3<br>4     | \$<br>2.073,0<br>8   | \$<br>393,89         | \$<br>2.466,9<br>7     |
| Bombillo unidad luz día                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Cable automotriz n° 14 a 18 x metro       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79    |
| Cable automotriz n° 8 x metro             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79    |
| Cable automotriz n°10 x metro             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79    |
| Cinta aislante                            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>20.000,<br>00  | \$<br>3.800,0<br>0   | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80  | \$<br>3.859,6<br>2   | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80  | \$<br>3.938,8<br>5   | \$<br>24.669,<br>65    |
| Conector eléctrico                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00  | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40  | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40  | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Conector sistema de inyección             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00  | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40  | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40  | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Cremallera vidrio puerta                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50 | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Fisble de automoción mini de 2 a 30 amper | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>500,00         | \$<br>95,00          | \$<br>595,00           | \$<br>507,85         | \$<br>96,49          | \$<br>604,34           | \$<br>518,27         | \$<br>98,47          | \$<br>616,74           |
| Fisble maxi de 20 a 50 amper              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>500,00         | \$<br>95,00          | \$<br>595,00           | \$<br>507,85         | \$<br>96,49          | \$<br>604,34           | \$<br>518,27         | \$<br>98,47          | \$<br>616,74           |
| Fisble maxi de 60 a 100 amper             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00 | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40 | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40 | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48   |
| Pila bomba de combustible                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50 | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Pito                                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Plumillas limpia brisas                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Porta fusible                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79    |
| Radio musical mp3 usb                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00 | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50 | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00 | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Sensor ckp (posición del cigüeñal)        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00 | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10 | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60 | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Sensor cmp (posición del árbol de levas)  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>390.00<br>0,00 | \$<br>74.100,<br>00  | \$<br>464.100<br>,00   | \$<br>396.11<br>9,10 | \$<br>75.262,<br>63  | \$<br>471.381<br>,73   | \$<br>404.25<br>0,60 | \$<br>76.807,<br>61  | \$<br>481.058<br>,21   |
| Sensor cyl o cyp (posición del pistón)    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>560.00<br>0,00 | \$<br>106.40<br>0,00 | \$<br>666.400<br>,00   | \$<br>568.78<br>6,40 | \$<br>108.06<br>9,42 | \$<br>676.855<br>,82   | \$<br>580.46<br>2,40 | \$<br>110.28<br>7,86 | \$<br>690.750<br>,26   |
| Sensor o2 (de oxígeno)                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>65.000,<br>00  | \$<br>12.350,<br>00  | \$<br>77.350,<br>00    | \$<br>66.019,<br>85  | \$<br>12.543,<br>77  | \$<br>78.563,<br>62    | \$<br>67.375,<br>10  | \$<br>12.801,<br>27  | \$<br>80.176,<br>37    |
| Sensor ops (presión de aceite)            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>853.00<br>0,00 | \$<br>162.07<br>0,00 | \$<br>1.015.0<br>70,00 | \$<br>866.38<br>3,57 | \$<br>164.61<br>2,88 | \$<br>1.030.9<br>96,45 | \$<br>884.16<br>8,62 | \$<br>167.99<br>2,04 | \$<br>1.052.1<br>60,66 |



|                                             |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|---------------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| switch direccional                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Switch ignición                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Terminal de ojo                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.000,0<br>0     | \$<br>190,00         | \$<br>1.190,0<br>0     | \$<br>1.015,6<br>9     | \$<br>192,98         | \$<br>1.208,6<br>7     | \$<br>1.036,5<br>4     | \$<br>196,94         | \$<br>1.233,4<br>8     |
| Terminal medidor combustible                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Válvula iac (control de aire al<br>ralenti) | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>230.00<br>0,00   | \$<br>43.700,<br>00  | \$<br>273.700<br>,00   | \$<br>233.60<br>8,70   | \$<br>44.385,<br>65  | \$<br>277.994<br>,35   | \$<br>238.40<br>4,20   | \$<br>45.296,<br>80  | \$<br>283.701<br>,00   |
| <b>CARROCERIA</b>                           |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Botiquín                                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Chapa puerta                                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Forro timón                                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Forros sillas                               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.218.8<br>28,00 | \$<br>231.57<br>7,32 | \$<br>1.450.4<br>05,32 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Gollete tanque combustible                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Lámpara direccional der                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Lámpara direccional izq.                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Lámpara stop trasero der                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Lámpara stop trasero izq.                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Soporte batería                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Tapetes                                     | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Vidrio panorámico                           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.958.0<br>00,00 | \$<br>372.02<br>0,00 | \$<br>2.330.0<br>20,00 | \$<br>1.988.7<br>21,02 | \$<br>377.85<br>6,99 | \$<br>2.366.5<br>78,01 | \$<br>2.029.5<br>45,32 | \$<br>385.61<br>3,61 | \$<br>2.415.1<br>58,93 |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE<br/>OBRA</b>         |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Calibración de inyectores                   | servic<br>io  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| mantenimiento suspension<br>delantera       | servic<br>io  | 1 | \$<br>470.00<br>0,00   | \$<br>89.300,<br>00  | \$<br>559.300<br>,00   | \$<br>477.37<br>4,30   | \$<br>90.701,<br>12  | \$<br>568.075<br>,42   | \$<br>487.17<br>3,80   | \$<br>92.563,<br>02  | \$<br>579.736<br>,82   |
| mantenimiento suspension<br>trasera         | servic<br>io  | 1 | \$<br>390.00<br>0,00   | \$<br>74.100,<br>00  | \$<br>464.100<br>,00   | \$<br>396.11<br>9,10   | \$<br>75.262,<br>63  | \$<br>471.381<br>,73   | \$<br>404.25<br>0,60   | \$<br>76.807,<br>61  | \$<br>481.058<br>,21   |
| D/m bomba de inyección                      | servic<br>io  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| D/m cardan                                  | servic<br>io  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| D/m compresor A/A                           | servic<br>io  | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| D/m cuerpo acelerador<br>(mantenimiento)    | servic<br>io  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |



|                                           |          |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| D/m diferencial (caja)                    | servicio | 1 | \$ 550.00<br>0,00   | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.500<br>,00   | \$ 558.62<br>9,50   | \$ 106.13<br>9,61 | \$ 664.769<br>,11   | \$ 570.09<br>7,00   | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.415<br>,43   |
| D/m fusilera principal                    | servicio | 1 | \$ 550.00<br>0,00   | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.500<br>,00   | \$ 558.62<br>9,50   | \$ 106.13<br>9,61 | \$ 664.769<br>,11   | \$ 570.09<br>7,00   | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.415<br>,43   |
| D/m muelle delantero                      | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m muelle trasero (hausing)              | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m radiador con mangueras                | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m riel de inyectores e inyectores       | servicio | 1 | \$ 200.00<br>0,00   | \$ 38.000,<br>00  | \$ 238.000<br>,00   | \$ 203.13<br>8,00   | \$ 38.596,<br>22  | \$ 241.734<br>,22   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388,<br>52  | \$ 246.696<br>,52   |
| D/m tanque combustible                    | servicio | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| D/m toma fuerza                           | servicio | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00  | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17  | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39  | \$ 185.022<br>,39   |
| D/m transmision                           | servicio | 1 | \$ 420.00<br>0,00   | \$ 79.800,<br>00  | \$ 499.800<br>,00   | \$ 426.58<br>9,80   | \$ 81.052,<br>06  | \$ 507.641<br>,86   | \$ 435.34<br>6,80   | \$ 82.715,<br>89  | \$ 518.062<br>,69   |
| Despiche rueda                            | servicio | 1 | \$ 20.000,<br>00    | \$ 3.800,0<br>0   | \$ 23.800,<br>00    | \$ 20.313,<br>80    | \$ 3.859,6<br>2   | \$ 24.173,<br>42    | \$ 20.730,<br>80    | \$ 3.938,8<br>5   | \$ 24.669,<br>65    |
| Mantenimiento general de frenos           | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,<br>00  | \$ 416.500<br>,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,<br>39  | \$ 423.034<br>,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,<br>91  | \$ 431.718<br>,91   |
| Mantenimiento y carga a/a                 | servicio | 1 | \$ 490.00<br>0,00   | \$ 93.100,<br>00  | \$ 583.100<br>,00   | \$ 497.68<br>8,10   | \$ 94.560,<br>74  | \$ 592.248<br>,84   | \$ 507.90<br>4,60   | \$ 96.501,<br>87  | \$ 604.406<br>,47   |
| Reparación alternador (incluye D/m)       | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,<br>00  | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,<br>63  | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,<br>61  | \$ 481.058<br>,21   |
| Reparación arranque (incluye D/m)         | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,<br>00  | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,<br>63  | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,<br>61  | \$ 481.058<br>,21   |
| Reparación bomba de freno (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| Reparación bomba hidráulica (incluye D/m) | servicio | 1 | \$ 1.100,0<br>00,00 | \$ 209,00<br>0,00 | \$ 1.309,0<br>00,00 | \$ 1.117,2<br>59,00 | \$ 212,27<br>9,21 | \$ 1.329,5<br>38,21 | \$ 1.140,1<br>94,00 | \$ 216,63<br>6,86 | \$ 1.356,8<br>30,86 |
| Reparación caja de cambios (incluye D/m)  | servicio | 1 | \$ 1.690,0<br>00,00 | \$ 321,10<br>0,00 | \$ 2.011,1<br>00,00 | \$ 1.716,5<br>16,10 | \$ 326,13<br>8,06 | \$ 2.042,6<br>54,16 | \$ 1.751,7<br>52,60 | \$ 332,83<br>2,99 | \$ 2.084,5<br>85,59 |
| Reparación caja dirección (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 1.680,0<br>00,00 | \$ 319,20<br>0,00 | \$ 1.999,2<br>00,00 | \$ 1.706,3<br>59,20 | \$ 324,20<br>8,25 | \$ 2.030,5<br>67,45 | \$ 1.741,3<br>87,20 | \$ 330,86<br>3,57 | \$ 2.072,2<br>50,77 |
| Reparación compresora a/a (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 1.360,0<br>00,00 | \$ 258,40<br>0,00 | \$ 1.618,4<br>00,00 | \$ 1.381,3<br>38,40 | \$ 262,45<br>4,30 | \$ 1.643,7<br>92,70 | \$ 1.409,6<br>94,40 | \$ 267,84<br>1,94 | \$ 1.677,5<br>36,34 |
| Reparación compresor freno (incluye D/m)  | servicio | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011,5<br>00,00 | \$ 863.33<br>6,50   | \$ 164.03<br>3,94 | \$ 1.027,3<br>70,44 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048,4<br>60,21 |
| Reparación general de motor (incluye D/m) | servicio | 1 | \$ 1.890,0<br>00,00 | \$ 359,10<br>0,00 | \$ 2.249,1<br>00,00 | \$ 1.919,6<br>54,10 | \$ 364,73<br>4,28 | \$ 2.284,3<br>88,38 | \$ 1.959,0<br>60,60 | \$ 372,22<br>1,51 | \$ 2.331,2<br>82,11 |
| Reparación radiador (incluye D/m)         | servicio | 1 | \$ 220.00<br>0,00   | \$ 41.800,<br>00  | \$ 261.800<br>,00   | \$ 223.45<br>1,80   | \$ 42.455,<br>84  | \$ 265.907<br>,64   | \$ 228.03<br>8,80   | \$ 43.327,<br>37  | \$ 271.366<br>,17   |
| Reparación transmisión (incluye D/m)      | servicio | 1 | \$ 360.00<br>0,00   | \$ 68.400,<br>00  | \$ 428.400<br>,00   | \$ 365.64<br>8,40   | \$ 69.473,<br>20  | \$ 435.121<br>,60   | \$ 373.15<br>4,40   | \$ 70.899,<br>34  | \$ 444.053<br>,74   |
| Servicio prensa hidráulica                | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| Servicio scanner                          | servicio | 1 | \$ 80.000,<br>00    | \$ 15.200,<br>00  | \$ 95.200,<br>00    | \$ 81.255,<br>20    | \$ 15.438,<br>49  | \$ 96.693,<br>69    | \$ 82.923,<br>20    | \$ 15.755,<br>41  | \$ 98.678,<br>61    |
| <b>HIUNDAY COMPONENTES MOTOR</b>          |          |   |                     |                   |                     | <b>\$ 0,00</b>      |                   |                     | <b>\$ 0,00</b>      |                   |                     |





|                                           |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-------------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Anillos del pistón                        | paque<br>tex8 | 1 | \$<br>390.00<br>0,00   | \$<br>74.100,<br>00  | \$<br>464.100<br>,00   | \$<br>396.11<br>9,10   | \$<br>75.262,<br>63  | \$<br>471.381<br>,73   | \$<br>404.25<br>0,60   | \$<br>76.807,<br>61  | \$<br>481.058<br>,21   |
| Arandela tapón cárter                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.000,0<br>0     | \$<br>380,00         | \$<br>2.380,0<br>0     | \$<br>2.031,3<br>8     | \$<br>385,96         | \$<br>2.417,3<br>4     | \$<br>2.073,0<br>8     | \$<br>393,89         | \$<br>2.466,9<br>7     |
| Árbol de levas                            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>360.00<br>0,00   | \$<br>68.400,<br>00  | \$<br>428.400<br>,00   | \$<br>365.64<br>8,40   | \$<br>69.473,<br>20  | \$<br>435.121<br>,60   | \$<br>373.15<br>4,40   | \$<br>70.899,<br>34  | \$<br>444.053<br>,74   |
| Árbol de levas admisión                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>390.00<br>0,00   | \$<br>74.100,<br>00  | \$<br>464.100<br>,00   | \$<br>396.11<br>9,10   | \$<br>75.262,<br>63  | \$<br>471.381<br>,73   | \$<br>404.25<br>0,60   | \$<br>76.807,<br>61  | \$<br>481.058<br>,21   |
| Árbol de levas escape                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>360.00<br>0,00   | \$<br>68.400,<br>00  | \$<br>428.400<br>,00   | \$<br>365.64<br>8,40   | \$<br>69.473,<br>20  | \$<br>435.121<br>,60   | \$<br>373.15<br>4,40   | \$<br>70.899,<br>34  | \$<br>444.053<br>,74   |
| Biela                                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Bloque motor                              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.560.0<br>00,00 | \$<br>486.40<br>0,00 | \$<br>3.046.4<br>00,00 | \$<br>2.600.1<br>66,40 | \$<br>494.03<br>1,62 | \$<br>3.094.1<br>98,02 | \$<br>2.653.5<br>42,40 | \$<br>504.17<br>3,06 | \$<br>3.157.7<br>15,46 |
| Bomba de aceite hiunday                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>854.00<br>0,00   | \$<br>162.26<br>0,00 | \$<br>1.016.2<br>60,00 | \$<br>867.39<br>9,26   | \$<br>164.80<br>5,86 | \$<br>1.032.2<br>05,12 | \$<br>885.20<br>5,16   | \$<br>168.18<br>8,98 | \$<br>1.053.3<br>94,14 |
| Bomba de agua                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>874.00<br>0,00   | \$<br>166.06<br>0,00 | \$<br>1.040.0<br>60,00 | \$<br>887.71<br>3,06   | \$<br>168.66<br>5,48 | \$<br>1.056.3<br>78,54 | \$<br>905.93<br>5,96   | \$<br>172.12<br>7,83 | \$<br>1.078.0<br>63,79 |
| Bujia pre- calentamiento                  | paque<br>tex4 | 1 | \$<br>80.000,<br>00    | \$<br>15.200,<br>00  | \$<br>95.200,<br>00    | \$<br>81.255,<br>20    | \$<br>15.438,<br>49  | \$<br>96.693,<br>69    | \$<br>82.923,<br>20    | \$<br>15.755,<br>41  | \$<br>98.678,<br>61    |
| Cárter                                    | paque<br>tex4 | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| Casquetes de bancada                      | paque<br>tex8 | 1 | \$<br>478.00<br>0,00   | \$<br>90.820,<br>00  | \$<br>568.820<br>,00   | \$<br>485.49<br>9,82   | \$<br>92.244,<br>97  | \$<br>577.744<br>,79   | \$<br>495.46<br>6,12   | \$<br>94.138,<br>56  | \$<br>589.604<br>,68   |
| Casquetes de la biela                     | paque<br>tex8 | 1 | \$<br>498.00<br>0,00   | \$<br>94.620,<br>00  | \$<br>592.620<br>,00   | \$<br>505.81<br>3,62   | \$<br>96.104,<br>59  | \$<br>601.918<br>,21   | \$<br>516.19<br>6,92   | \$<br>98.077,<br>41  | \$<br>614.274<br>,33   |
| Catalizador exosto                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99   |
| Cigüeñal                                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.487.0<br>00,00 | \$<br>472.53<br>0,00 | \$<br>2.959.5<br>30,00 | \$<br>2.526.0<br>21,03 | \$<br>479.94<br>4,00 | \$<br>3.005.9<br>65,03 | \$<br>2.577.8<br>74,98 | \$<br>489.79<br>6,25 | \$<br>3.067.6<br>71,23 |
| Conducto plástico de refrigeración (tubo) | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>185.00<br>0,00   | \$<br>35.150,<br>00  | \$<br>220.150<br>,00   | \$<br>187.90<br>2,65   | \$<br>35.701,<br>50  | \$<br>223.604<br>,15   | \$<br>191.75<br>9,90   | \$<br>36.434,<br>38  | \$<br>228.194<br>,28   |
| Correa aire acondicionado                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Correa alternador                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Correa compresor                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Correa única accesorios                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40   | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48   |
| Correa bomba hidráulica                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>80.000,<br>00    | \$<br>15.200,<br>00  | \$<br>95.200,<br>00    | \$<br>81.255,<br>20    | \$<br>15.438,<br>49  | \$<br>96.693,<br>69    | \$<br>82.923,<br>20    | \$<br>15.755,<br>41  | \$<br>98.678,<br>61    |
| Cubierta repartición completa             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>160.00<br>0,00   | \$<br>30.400,<br>00  | \$<br>190.400<br>,00   | \$<br>162.51<br>0,40   | \$<br>30.876,<br>98  | \$<br>193.387<br>,38   | \$<br>165.84<br>6,40   | \$<br>31.510,<br>82  | \$<br>197.357<br>,22   |
| Culata                                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>4.587.0<br>00,00 | \$<br>871.53<br>0,00 | \$<br>5.458.5<br>30,00 | \$<br>4.658.9<br>70,03 | \$<br>885.20<br>4,31 | \$<br>5.544.1<br>74,34 | \$<br>4.754.6<br>08,98 | \$<br>903.37<br>5,71 | \$<br>5.657.9<br>84,69 |
| Deposito lava vidrios                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Distribuidor                              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |



|                                                         |                |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Elemento sedimentador                                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00    | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87    | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56    | \$<br>74.008,<br>96    |
| Empaque bomba de agua                                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0     | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2     | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4     | \$<br>18.502,<br>24    |
| Empaque cuerpo aceleración                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>12.000,<br>00    | \$<br>2.280,0<br>0     | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28    | \$<br>2.315,7<br>7     | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48    | \$<br>2.363,3<br>1     | \$<br>14.801,<br>79    |
| Empaquetadura motor completa                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00   | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72   | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69   | \$<br>801.763<br>,69   |
| Enfocador radiador                                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00    | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74    | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87    | \$<br>604.406<br>,47   |
| Guaya velocímetro                                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>160.00<br>0,00   | \$<br>30.400,<br>00    | \$<br>190.400<br>,00   | \$<br>162.51<br>0,40   | \$<br>30.876,<br>98    | \$<br>193.387<br>,38   | \$<br>165.84<br>6,40   | \$<br>31.510,<br>82    | \$<br>197.357<br>,22   |
| Guías válvula                                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00    | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50    | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17    | \$<br>555.067<br>,17   |
| Impulsador motor                                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00    | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17    | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39    | \$<br>185.022<br>,39   |
| Inyector                                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>900.00<br>0,00   | \$<br>171.00<br>0,00   | \$<br>1.071.0<br>00,00 | \$<br>914.12<br>1,00   | \$<br>173.68<br>2,99   | \$<br>1.087.8<br>03,99 | \$<br>932.88<br>6,00   | \$<br>177.24<br>8,34   | \$<br>1.110.1<br>34,34 |
| Juego de caucho válvulas                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00    | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95    | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63    | \$<br>394.714<br>,43   |
| Junta cuerpo del acelerador                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>750.00<br>0,00   | \$<br>142.50<br>0,00   | \$<br>892.500<br>,00   | \$<br>761.76<br>7,50   | \$<br>144.73<br>5,83   | \$<br>906.503<br>,33   | \$<br>777.40<br>5,00   | \$<br>147.70<br>6,95   | \$<br>925.111<br>,95   |
| Kit reparación (pistón, anillos y camisas)              | paque<br>tex16 | 1 | \$<br>5.900.0<br>00,00 | \$<br>1.121.0<br>00,00 | \$<br>7.021.0<br>00,00 | \$<br>5.992.5<br>71,00 | \$<br>1.138.5<br>88,49 | \$<br>7.131.1<br>59,49 | \$<br>6.115.5<br>86,00 | \$<br>1.161.9<br>61,34 | \$<br>7.277.5<br>47,34 |
| Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín) | paque<br>tex3  | 1 | \$<br>790.00<br>0,00   | \$<br>150.10<br>0,00   | \$<br>940.100<br>,00   | \$<br>802.39<br>5,10   | \$<br>152.45<br>5,07   | \$<br>954.850<br>,17   | \$<br>818.86<br>6,60   | \$<br>155.58<br>4,65   | \$<br>974.451<br>,25   |
| Moto-ventilador                                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00   | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96   | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39   | \$<br>851.102<br>,99   |
| Oring                                                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00           | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91           | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71           | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Patin tensor correa accesorios                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600,<br>00    | \$<br>285.600<br>,00   | \$<br>243.76<br>5,60   | \$<br>46.315,<br>46    | \$<br>290.081<br>,06   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266,<br>22    | \$<br>296.035<br>,82   |
| Polea cigüeñal                                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.785.0<br>00,00 | \$<br>339.15<br>0,00   | \$<br>2.124.1<br>50,00 | \$<br>1.813.0<br>06,65 | \$<br>344.47<br>1,26   | \$<br>2.157.4<br>77,91 | \$<br>1.850.2<br>23,90 | \$<br>351.54<br>2,54   | \$<br>2.201.7<br>66,44 |
| Radiador                                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.857.0<br>00,00 | \$<br>352.83<br>0,00   | \$<br>2.209.8<br>30,00 | \$<br>1.886.1<br>36,33 | \$<br>358.36<br>5,90   | \$<br>2.244.5<br>02,23 | \$<br>1.924.8<br>54,78 | \$<br>365.72<br>2,41   | \$<br>2.290.5<br>77,19 |
| Radiador calefaccion                                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>346.50<br>0,00   | \$<br>65.835,<br>00    | \$<br>412.335<br>,00   | \$<br>351.93<br>6,59   | \$<br>66.867,<br>95    | \$<br>418.804<br>,54   | \$<br>359.16<br>1,11   | \$<br>68.240,<br>61    | \$<br>427.401<br>,72   |
| Refrigerante aire acondicionado                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0     | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6     | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3     | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten eje de levas                                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Reten pole repartición                                  | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Reten trasero cigüeñal                                  | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00    | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28    | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65    | \$<br>308.370<br>,65   |
| Sello de válvula                                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00   | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72   | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69   | \$<br>801.763<br>,69   |
| Silicona alta temperatura                               | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72    |



|                                     |               |          |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-------------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Soporte motor inferior              | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Soporte motor superior              | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Tanque l radiador                   | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Tanque limpia brisas                | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Tapa aceite motor                   | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>40.000,<br>00    | \$<br>7.600,0<br>0   | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60    | \$<br>7.719,2<br>4   | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60    | \$<br>7.877,7<br>0   | \$<br>49.339,<br>30    |
| Tapa radiador                       | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Tapón cárter                        | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>2.000,0<br>0     | \$<br>380,00         | \$<br>2.380,0<br>0     | \$<br>2.031,3<br>8     | \$<br>385,96         | \$<br>2.417,3<br>4     | \$<br>2.073,0<br>8     | \$<br>393,89         | \$<br>2.466,9<br>7     |
| Termostato                          | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>145.00<br>0,00   | \$<br>27.550,<br>00  | \$<br>172.550<br>,00   | \$<br>147.27<br>5,05   | \$<br>27.982,<br>26  | \$<br>175.257<br>,31   | \$<br>150.29<br>8,30   | \$<br>28.556,<br>68  | \$<br>178.854<br>,98   |
| tubo bomba de agua                  | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>140.00<br>0,00   | \$<br>26.600,<br>00  | \$<br>166.600<br>,00   | \$<br>142.19<br>6,60   | \$<br>27.017,<br>35  | \$<br>169.213<br>,95   | \$<br>145.11<br>5,60   | \$<br>27.571,<br>96  | \$<br>172.687<br>,56   |
| Válvula de admisión                 | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Válvula de escape                   | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Manguera retorno tanque recuperador | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Manguera salida interculer          | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Manguera salida purificador aire    | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Manguera superior radiador          | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Manguera termostato                 | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Moto-ventilador                     | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>440.00<br>0,00   | \$<br>83.600,<br>00  | \$<br>523.600<br>,00   | \$<br>446.90<br>3,60   | \$<br>84.911,<br>68  | \$<br>531.815<br>,28   | \$<br>456.07<br>7,60   | \$<br>86.654,<br>74  | \$<br>542.732<br>,34   |
| Oring                               | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| evaporador aire acondicionado       | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>987.00<br>0,00   | \$<br>187.53<br>0,00 | \$<br>1.174.5<br>30,00 | \$<br>1.002.4<br>86,03 | \$<br>190.47<br>2,35 | \$<br>1.192.9<br>58,38 | \$<br>1.023.0<br>64,98 | \$<br>194.38<br>2,35 | \$<br>1.217.4<br>47,33 |
| compresor aire acondicionado        | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>2.847.0<br>00,00 | \$<br>540.93<br>0,00 | \$<br>3.387.9<br>30,00 | \$<br>2.891.6<br>69,43 | \$<br>549.41<br>7,19 | \$<br>3.441.0<br>86,62 | \$<br>2.951.0<br>29,38 | \$<br>560.69<br>5,58 | \$<br>3.511.7<br>24,96 |
| <b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>          |               | <b>1</b> |                        | <b>\$<br/>-</b>      | <b>\$<br/>-</b>        | <b>\$ 0,00</b>         | <b>\$ 0,00</b>       | <b>\$ 0,00</b>         | <b>\$ 0,00</b>         | <b>\$ 0,00</b>       | <b>\$ 0,00</b>         |
| Balnera volante motor               | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Bomba auxiliar de embrague          | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Bomba principal embrague            | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>259.00<br>0,00   | \$<br>49.210,<br>00  | \$<br>308.210<br>,00   | \$<br>263.06<br>3,71   | \$<br>49.982,<br>10  | \$<br>313.045<br>,81   | \$<br>268.46<br>3,86   | \$<br>51.008,<br>13  | \$<br>319.471<br>,99   |
| Collarín embrague                   | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Guardapolvo horquilla               | paque<br>tex1 | 1        | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |



|                                          |                |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|------------------------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Horquilla embrague                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>135.00<br>0,00   | \$<br>25.650,<br>00  | \$<br>160.650<br>,00   | \$<br>137.11<br>8,15   | \$<br>26.052,<br>45  | \$<br>163.170<br>,60   | \$<br>139.93<br>2,90   | \$<br>26.587,<br>25  | \$<br>166.520<br>,15   |
| Kit embrague (disco, prensa y balinera)  | paque<br>tex3  | 1 | \$<br>1.985.0<br>00,00 | \$<br>377.15<br>0,00 | \$<br>2.362.1<br>50,00 | \$<br>2.016.1<br>44,65 | \$<br>383.06<br>7,48 | \$<br>2.399.2<br>12,13 | \$<br>2.057.5<br>31,90 | \$<br>390.93<br>1,06 | \$<br>2.448.4<br>62,96 |
| Manguera de presión embrague             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Resorte horquilla                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Trinquete pedal embrague                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| <b>SISTEMA DE DIRECCION</b>              |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Biela dirección                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Bomba hidráulica                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.560.0<br>00,00 | \$<br>296.40<br>0,00 | \$<br>1.856.4<br>00,00 | \$<br>1.584.4<br>76,40 | \$<br>301.05<br>0,52 | \$<br>1.885.5<br>26,92 | \$<br>1.617.0<br>02,40 | \$<br>307.23<br>0,46 | \$<br>1.924.2<br>32,86 |
| Brazo axial dirección                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| Caja de dirección                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.650.0<br>00,00 | \$<br>313.50<br>0,00 | \$<br>1.963.5<br>00,00 | \$<br>1.675.8<br>88,50 | \$<br>318.41<br>8,82 | \$<br>1.994.3<br>07,32 | \$<br>1.710.2<br>91,00 | \$<br>324.95<br>5,29 | \$<br>2.035.2<br>46,29 |
| Columna dirección                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Empaquetadura completa caja dirección    | paque<br>tex12 | 1 | \$<br>985.00<br>0,00   | \$<br>187.15<br>0,00 | \$<br>1.172.1<br>50,00 | \$<br>1.000.4<br>54,65 | \$<br>190.08<br>6,38 | \$<br>1.190.5<br>41,03 | \$<br>1.020.9<br>91,90 | \$<br>193.98<br>8,46 | \$<br>1.214.9<br>80,36 |
| Guarda polvos caja de dirección          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten bomba hidráulica                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten cupling                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Retenedor caja dirección                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Rodamiento caja dirección                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Rotor bomba hidráulica                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>360.00<br>0,00   | \$<br>68.400,<br>00  | \$<br>428.400<br>,00   | \$<br>365.64<br>8,40   | \$<br>69.473,<br>20  | \$<br>435.121<br>,60   | \$<br>373.15<br>4,40   | \$<br>70.899,<br>34  | \$<br>444.053<br>,74   |
| Perno centra direccion                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Sin fin dirección                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Terminal dirección                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| Yoqui caja dirección                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>950.00<br>0,00   | \$<br>180.50<br>0,00 | \$<br>1.130.5<br>00,00 | \$<br>964.90<br>5,50   | \$<br>183.33<br>2,05 | \$<br>1.148.2<br>37,55 | \$<br>984.71<br>3,00   | \$<br>187.09<br>5,47 | \$<br>1.171.8<br>08,47 |
| <b>COMPONENTES DE CAJA O DIFERENCIAL</b> |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Bronces sincronizadores (juego)          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.218.8<br>28,00 | \$<br>231.57<br>7,32 | \$<br>1.450.4<br>05,32 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Buje del eje de selección y cambio       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Cadena cardan                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |



|                                          |                |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|------------------------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Caja del diferencial                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.600.0<br>00,00 | \$<br>494.00<br>0,00 | \$<br>3.094.0<br>00,00 | \$<br>2.640.7<br>94,00 | \$<br>501.75<br>0,86 | \$<br>3.142.5<br>44,86 | \$<br>2.695.0<br>04,00 | \$<br>512.05<br>0,76 | \$<br>3.207.0<br>54,76 |
| Cardan principal                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>900.00<br>0,00   | \$<br>171.00<br>0,00 | \$<br>1.071.0<br>00,00 | \$<br>914.12<br>1,00   | \$<br>173.68<br>2,99 | \$<br>1.087.8<br>03,99 | \$<br>932.88<br>6,00   | \$<br>177.24<br>8,34 | \$<br>1.110.1<br>34,34 |
| Caucho y Balinera cardan                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Corona y speed                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.890.0<br>00,00 | \$<br>359.10<br>0,00 | \$<br>2.249.1<br>00,00 | \$<br>1.919.6<br>54,10 | \$<br>364.73<br>4,28 | \$<br>2.284.3<br>88,38 | \$<br>1.959.0<br>60,60 | \$<br>372.22<br>1,51 | \$<br>2.331.2<br>82,11 |
| Cruceta cardan                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>180.00<br>0,00   | \$<br>34.200,<br>00  | \$<br>214.200<br>,00   | \$<br>182.82<br>4,20   | \$<br>34.736,<br>60  | \$<br>217.560<br>,80   | \$<br>186.57<br>7,20   | \$<br>35.449,<br>67  | \$<br>222.026<br>,87   |
| Empaquetadura caja<br>dirección completa | paque<br>tex12 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99   |
| Guaya control cambios                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>980.00<br>0,00   | \$<br>186.20<br>0,00 | \$<br>1.166.2<br>00,00 | \$<br>995.37<br>6,20   | \$<br>189.12<br>1,48 | \$<br>1.184.4<br>97,68 | \$<br>1.015.8<br>09,20 | \$<br>193.00<br>3,75 | \$<br>1.208.8<br>12,95 |
| Satelites                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Selector cambios                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>540.00<br>0,00   | \$<br>102.60<br>0,00 | \$<br>642.600<br>,00   | \$<br>548.47<br>2,60   | \$<br>104.20<br>9,79 | \$<br>652.682<br>,39   | \$<br>559.73<br>1,60   | \$<br>106.34<br>9,00 | \$<br>666.080<br>,60   |
| Soporte cardan                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Tapa guía caja dirección                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Tornillo guía selector                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Valvulina caja x 1 cuarto                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Valvulina transmision x 1<br>cuarto      | paque<br>t x 1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                        |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Amortiguador delantero                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Amortiguador trasero                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>420.00<br>0,00   | \$<br>79.800,<br>00  | \$<br>499.800<br>,00   | \$<br>426.58<br>9,80   | \$<br>81.052,<br>06  | \$<br>507.641<br>,86   | \$<br>435.34<br>6,80   | \$<br>82.715,<br>89  | \$<br>518.062<br>,69   |
| Anillo separador eje                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Barra estabilizadora                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>430.00<br>0,00   | \$<br>81.700,<br>00  | \$<br>511.700<br>,00   | \$<br>436.74<br>6,70   | \$<br>82.981,<br>87  | \$<br>519.728<br>,57   | \$<br>445.71<br>2,20   | \$<br>84.685,<br>32  | \$<br>530.397<br>,52   |
| Bocín rueda completo                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Brazo axial                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| Buje muelle parte fija                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Terminal direccion                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>220.00<br>0,00   | \$<br>41.800,<br>00  | \$<br>261.800<br>,00   | \$<br>223.45<br>1,80   | \$<br>42.455,<br>84  | \$<br>265.907<br>,64   | \$<br>228.03<br>8,80   | \$<br>43.327,<br>37  | \$<br>271.366<br>,17   |
| Hoja principal muelle<br>delantero       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Hoja principal muelle traseo             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>300.00<br>0,00   | \$<br>57.000,<br>00  | \$<br>357.000<br>,00   | \$<br>304.70<br>7,00   | \$<br>57.894,<br>33  | \$<br>362.601<br>,33   | \$<br>310.96<br>2,00   | \$<br>59.082,<br>78  | \$<br>370.044<br>,78   |
| Rodamiento rueda delantero<br>interno    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |





|                                    |            |   |                     |               |                 |                   |               |                 |                   |               |                 |
|------------------------------------|------------|---|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Rodamiento rueda delantero externo | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00   | \$ 253.92<br>2,50 | \$ 48.245,28  | \$ 302.167,78   | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235,65  | \$ 308.370,65   |
| Rodamiento rueda trasero interno   | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00   | \$ 253.92<br>2,50 | \$ 48.245,28  | \$ 302.167,78   | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235,65  | \$ 308.370,65   |
| Rodamiento rueda trasero externo   | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00   | \$ 253.92<br>2,50 | \$ 48.245,28  | \$ 302.167,78   | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235,65  | \$ 308.370,65   |
| Rotula                             | paque tex1 | 1 | \$ 280.00<br>0,00   | \$ 53.200,00  | \$ 333.200,00   | \$ 284.39<br>3,20 | \$ 54.034,71  | \$ 338.427,91   | \$ 290.23<br>1,20 | \$ 55.143,93  | \$ 345.375,13   |
| Soporte exosto                     | paque tex1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00   | \$ 121.88<br>2,80 | \$ 23.157,73  | \$ 145.040,53   | \$ 124.38<br>4,80 | \$ 23.633,11  | \$ 148.017,91   |
| Válvula sellomatic                 | paque tex1 | 1 | \$ 5.000,00         | \$ 950,00     | \$ 5.950,00     | \$ 5.078,45       | \$ 964,91     | \$ 6.043,36     | \$ 5.182,70       | \$ 984,71     | \$ 6.167,41     |
| Tornillo central muelle            | paque tex1 | 1 | \$ 20.000,00        | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    | \$ 20.313,80      | \$ 3.859,62   | \$ 24.173,42    | \$ 20.730,80      | \$ 3.938,85   | \$ 24.669,65    |
| <b>SISTEMA DE FRENOS</b>           |            |   |                     |               |                 | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00         |
| pastillas delanteras               | paque tex4 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,00  | \$ 416.500,00   | \$ 355.49<br>1,50 | \$ 67.543,39  | \$ 423.034,89   | \$ 362.78<br>9,00 | \$ 68.929,91  | \$ 431.718,91   |
| bandas traseras                    | paque tex4 | 1 | \$ 420.00<br>0,00   | \$ 79.800,00  | \$ 499.800,00   | \$ 426.58<br>9,80 | \$ 81.052,06  | \$ 507.641,86   | \$ 435.34<br>6,80 | \$ 82.715,89  | \$ 518.062,69   |
| discos delanteros                  | paque tex4 | 1 | \$ 625.00<br>0,00   | \$ 118.750,00 | \$ 743.750,00   | \$ 634.80<br>6,25 | \$ 120.613,19 | \$ 755.419,44   | \$ 647.83<br>7,50 | \$ 123.089,13 | \$ 770.926,63   |
| Guaya freno de mano -              | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00   | \$ 253.92<br>2,50 | \$ 48.245,28  | \$ 302.167,78   | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235,65  | \$ 308.370,65   |
| campanas traseras                  | paque tex1 | 1 | \$ 490.00<br>0,00   | \$ 93.100,00  | \$ 583.100,00   | \$ 497.68<br>8,10 | \$ 94.560,74  | \$ 592.248,84   | \$ 507.90<br>4,60 | \$ 96.501,87  | \$ 604.406,47   |
| Limpiador partes de freno          | paque tex1 | 1 | \$ 20.000,00        | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    | \$ 20.313,80      | \$ 3.859,62   | \$ 24.173,42    | \$ 20.730,80      | \$ 3.938,85   | \$ 24.669,65    |
| Manguera freno delantero           | paque tex1 | 1 | \$ 50.000,00        | \$ 9.500,00   | \$ 59.500,00    | \$ 50.784,50      | \$ 9.649,06   | \$ 60.433,56    | \$ 51.827,00      | \$ 9.847,13   | \$ 61.674,13    |
| Manguera freno trasero             | paque tex1 | 1 | \$ 25.000,00        | \$ 4.750,00   | \$ 29.750,00    | \$ 25.392,25      | \$ 4.824,53   | \$ 30.216,78    | \$ 25.913,50      | \$ 4.923,57   | \$ 30.837,07    |
| Resorte banda freno                | paque tex1 | 1 | \$ 20.000,00        | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00    | \$ 20.313,80      | \$ 3.859,62   | \$ 24.173,42    | \$ 20.730,80      | \$ 3.938,85   | \$ 24.669,65    |
| Retenedor externo rueda            | paque tex1 | 1 | \$ 50.000,00        | \$ 9.500,00   | \$ 59.500,00    | \$ 50.784,50      | \$ 9.649,06   | \$ 60.433,56    | \$ 51.827,00      | \$ 9.847,13   | \$ 61.674,13    |
| Retenedor interno rueda            | paque tex1 | 1 | \$ 50.000,00        | \$ 9.500,00   | \$ 59.500,00    | \$ 50.784,50      | \$ 9.649,06   | \$ 60.433,56    | \$ 51.827,00      | \$ 9.847,13   | \$ 61.674,13    |
| interiores de caliper              | paque tex1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00   | \$ 121.88<br>2,80 | \$ 23.157,73  | \$ 145.040,53   | \$ 124.38<br>4,80 | \$ 23.633,11  | \$ 148.017,91   |
| Servo freno                        | paque tex1 | 1 | \$ 853.00<br>0,00   | \$ 162.070,00 | \$ 1.015.070,00 | \$ 866.38<br>3,57 | \$ 164.612,88 | \$ 1.030.996,45 | \$ 884.16<br>8,62 | \$ 167.992,04 | \$ 1.052.160,66 |
| liquido de frenos                  | paque tex1 | 1 | \$ 65.000,00        | \$ 12.350,00  | \$ 77.350,00    | \$ 66.019,85      | \$ 12.543,77  | \$ 78.563,62    | \$ 67.375,10      | \$ 12.801,27  | \$ 80.176,37    |
| <b>SISTEMA ELECTRICO</b>           |            |   |                     |               |                 | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00         |
| <b>COMPONENTES ARRANQUE</b>        |            |   |                     |               |                 | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00         |
| Arranque                           | paque tex1 | 1 | \$ 1.590.00<br>0,00 | \$ 302.100,00 | \$ 1.892.100,00 | \$ 1.614.947,10   | \$ 306.839,95 | \$ 1.921.787,05 | \$ 1.648.098,60   | \$ 313.138,73 | \$ 1.961.237,33 |
| Bobinado arranque                  | paque tex1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00   | \$ 253.92<br>2,50 | \$ 48.245,28  | \$ 302.167,78   | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235,65  | \$ 308.370,65   |



|                                   |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-----------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Bujes motor arranque              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Impulsor o bendix                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Inducido o bobina                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>80.000,<br>00    | \$<br>15.200,<br>00  | \$<br>95.200,<br>00    | \$<br>81.255,<br>20    | \$<br>15.438,<br>49  | \$<br>96.693,<br>69    | \$<br>82.923,<br>20    | \$<br>15.755,<br>41  | \$<br>98.678,<br>61    |
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Rodamiento                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>40.000,<br>00    | \$<br>7.600,0<br>0   | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60    | \$<br>7.719,2<br>4   | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60    | \$<br>7.877,7<br>0   | \$<br>49.339,<br>30    |
| Solenoide / automático.           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>40.000,<br>00    | \$<br>7.600,0<br>0   | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60    | \$<br>7.719,2<br>4   | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60    | \$<br>7.877,7<br>0   | \$<br>49.339,<br>30    |
| <b>COMPONENTES<br/>ALTERNADOR</b> |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Alternador                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.350.0<br>00,00 | \$<br>446.50<br>0,00 | \$<br>2.796.5<br>00,00 | \$<br>2.386.8<br>71,50 | \$<br>453.50<br>5,59 | \$<br>2.840.3<br>77,09 | \$<br>2.435.8<br>69,00 | \$<br>462.81<br>5,11 | \$<br>2.898.6<br>84,11 |
| Balinera alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Bobinas de campo                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Carcaza alternador                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Conector alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Escobillas de alternador          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Inducido alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Placa porta diodos                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Polea alternador                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40   | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48   |
| Regulador alternador              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Rodamiento alternador             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Rotor alternador                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Ventilador alternador             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| <b>PARTES ELECTRICAS</b>          |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Bobina de encendido               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Bombillo cocuyo                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Bombillo direccional              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Bombillo estrober                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |



|                                           |               |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bombillo explorador                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00  | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56  | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13  |
| Bombillo farola                           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00  | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56  | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13  |
| Bombillo halógeno                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00  | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56  | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13  |
| Bombillo luz techo                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79  |
| Bombillo reverso                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0   | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6   | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1   |
| Bombillo stop                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0   | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6   | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1   |
| Bombillo tablero                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0   | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6   | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1   |
| bombillo tipo fusible                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.000,0<br>0   | \$<br>380,00         | \$<br>2.380,0<br>0   | \$<br>2.031,3<br>8   | \$<br>385,96         | \$<br>2.417,3<br>4   | \$<br>2.073,0<br>8   | \$<br>393,89         | \$<br>2.466,9<br>7   |
| Bombillo unidad luz día                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00  | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56  | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13  |
| Cable automotriz n° 14 a 18 x metro       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>6.000,0<br>0   | \$<br>1.140,0<br>0   | \$<br>7.140,0<br>0   | \$<br>6.094,1<br>4   | \$<br>1.157,8<br>9   | \$<br>7.252,0<br>3   | \$<br>6.219,2<br>4   | \$<br>1.181,6<br>6   | \$<br>7.400,9<br>0   |
| Cable automotriz n° 8 x metro             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>6.000,0<br>0   | \$<br>1.140,0<br>0   | \$<br>7.140,0<br>0   | \$<br>6.094,1<br>4   | \$<br>1.157,8<br>9   | \$<br>7.252,0<br>3   | \$<br>6.219,2<br>4   | \$<br>1.181,6<br>6   | \$<br>7.400,9<br>0   |
| Cable automotriz n°10 x metro             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>6.000,0<br>0   | \$<br>1.140,0<br>0   | \$<br>7.140,0<br>0   | \$<br>6.094,1<br>4   | \$<br>1.157,8<br>9   | \$<br>7.252,0<br>3   | \$<br>6.219,2<br>4   | \$<br>1.181,6<br>6   | \$<br>7.400,9<br>0   |
| Cinta aislante                            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.000,0<br>0   | \$<br>380,00         | \$<br>2.380,0<br>0   | \$<br>2.031,3<br>8   | \$<br>385,96         | \$<br>2.417,3<br>4   | \$<br>2.073,0<br>8   | \$<br>393,89         | \$<br>2.466,9<br>7   |
| Conector eléctrico                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00  | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00  | \$<br>15.235,<br>35  | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07  | \$<br>15.548,<br>10  | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24  |
| Conector sistema de inyección             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00  | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00  | \$<br>15.235,<br>35  | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07  | \$<br>15.548,<br>10  | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24  |
| Cremallera vidrio puerta                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00 | \$<br>355.49<br>1,50 | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89 | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91 |
| Fisble de automoción mini de 2 a 30 amper | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>500,00         | \$<br>95,00          | \$<br>595,00         | \$<br>507,85         | \$<br>96,49          | \$<br>604,34         | \$<br>518,27         | \$<br>98,47          | \$<br>616,74         |
| Fisble maxi de 20 a 50 amper              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>500,00         | \$<br>95,00          | \$<br>595,00         | \$<br>507,85         | \$<br>96,49          | \$<br>604,34         | \$<br>518,27         | \$<br>98,47          | \$<br>616,74         |
| Fisble maxi de 60 a 100 amper             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00 | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00 | \$<br>264.07<br>9,40 | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49 | \$<br>269.50<br>0,40 | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48 |
| Pila bomba de combustible                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00 | \$<br>457.06<br>0,50 | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00 | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17 |
| Pito                                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00 | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53 | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91 |
| Plumillas limpia brisas                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00 | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53 | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91 |
| Porta fusible                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79  |
| Radio musical mp3 usb                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00 | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00 | \$<br>660.19<br>8,50 | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22 | \$<br>673.75<br>1,00 | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69 |
| Sensor ckp (posición del cigüeñal)        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00 | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00 | \$<br>497.68<br>8,10 | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84 | \$<br>507.90<br>4,60 | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47 |
| Sensor cmp (posición del árbol de levas)  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>390.00<br>0,00 | \$<br>74.100,<br>00  | \$<br>464.100<br>,00 | \$<br>396.11<br>9,10 | \$<br>75.262,<br>63  | \$<br>471.381<br>,73 | \$<br>404.25<br>0,60 | \$<br>76.807,<br>61  | \$<br>481.058<br>,21 |



|                                          |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|------------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Sensor cyl o cyp (posición del pistón)   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>560.00<br>0,00   | \$<br>106.40<br>0,00 | \$<br>666.400<br>,00   | \$<br>568.78<br>6,40   | \$<br>108.06<br>9,42 | \$<br>676.855<br>,82   | \$<br>580.46<br>2,40   | \$<br>110.28<br>7,86 | \$<br>690.750<br>,26   |
| Sensor o2 (de oxígeno)                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>65.000,<br>00    | \$<br>12.350,<br>00  | \$<br>77.350,<br>00    | \$<br>66.019,<br>85    | \$<br>12.543,<br>77  | \$<br>78.563,<br>62    | \$<br>67.375,<br>10    | \$<br>12.801,<br>27  | \$<br>80.176,<br>37    |
| Sensor ops (presión de aceite)           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>853.00<br>0,00   | \$<br>162.07<br>0,00 | \$<br>1.015.0<br>70,00 | \$<br>866.38<br>3,57   | \$<br>164.61<br>2,88 | \$<br>1.030.9<br>96,45 | \$<br>884.16<br>8,62   | \$<br>167.99<br>2,04 | \$<br>1.052.1<br>60,66 |
| switch direccional                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Switch ignición                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Terminal de ojo                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.000,0<br>0     | \$<br>190,00         | \$<br>1.190,0<br>0     | \$<br>1.015,6<br>9     | \$<br>192,98         | \$<br>1.208,6<br>7     | \$<br>1.036,5<br>4     | \$<br>196,94         | \$<br>1.233,4<br>8     |
| Terminal medidor combustible             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Válvula iac (control de aire al ralentí) | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>230.00<br>0,00   | \$<br>43.700,<br>00  | \$<br>273.700<br>,00   | \$<br>233.60<br>8,70   | \$<br>44.385,<br>65  | \$<br>277.994<br>,35   | \$<br>238.40<br>4,20   | \$<br>45.296,<br>80  | \$<br>283.701<br>,00   |
| <b>CARROCERIA</b>                        |               |   |                        |                      |                        | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Botiquín                                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Chapa puerta                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Forro timón                              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Forros sillas                            | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.218.8<br>28,00 | \$<br>231.57<br>7,32 | \$<br>1.450.4<br>05,32 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Gollete tanque combustible               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Lámpara direccional der                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Lámpara direccional izq.                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Lámpara stop trasero der                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Lámpara stop trasero izq.                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Soporte batería                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Tapetes                                  | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Vidrio panorámico                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.857.0<br>00,00 | \$<br>352.83<br>0,00 | \$<br>2.209.8<br>30,00 | \$<br>1.886.1<br>36,33 | \$<br>358.36<br>5,90 | \$<br>2.244.5<br>02,23 | \$<br>1.924.8<br>54,78 | \$<br>365.72<br>2,41 | \$<br>2.290.5<br>77,19 |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>          |               |   |                        |                      |                        | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Alineacion                               | servic<br>io  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Alineación luces                         | servic<br>io  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0   | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5   | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2   | \$<br>55.506,<br>72    |
| Balanceo                                 | servic<br>io  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| mantenimiento suspension delantera       | servic<br>io  | 1 | \$<br>470.00<br>0,00   | \$<br>89.300,<br>00  | \$<br>559.300<br>,00   | \$<br>477.37<br>4,30   | \$<br>90.701,<br>12  | \$<br>568.075<br>,42   | \$<br>487.17<br>3,80   | \$<br>92.563,<br>02  | \$<br>579.736<br>,82   |



|                                           |          |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| mantenimiento suspension trasera          | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,<br>00  | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,<br>63  | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,<br>61  | \$ 481.058<br>,21   |
| D/m bomba de inyección                    | servicio | 1 | \$ 320.00<br>0,00   | \$ 60.800,<br>00  | \$ 380.800<br>,00   | \$ 325.02<br>0,80   | \$ 61.753,<br>95  | \$ 386.774<br>,75   | \$ 331.69<br>2,80   | \$ 63.021,<br>63  | \$ 394.714<br>,43   |
| D/m cardan                                | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m compresor A/A                         | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)     | servicio | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| D/m diferencial (caja)                    | servicio | 1 | \$ 550.00<br>0,00   | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.500<br>,00   | \$ 558.62<br>9,50   | \$ 106.13<br>9,61 | \$ 664.769<br>,11   | \$ 570.09<br>7,00   | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.415<br>,43   |
| D/m fusilera principal                    | servicio | 1 | \$ 550.00<br>0,00   | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.500<br>,00   | \$ 558.62<br>9,50   | \$ 106.13<br>9,61 | \$ 664.769<br>,11   | \$ 570.09<br>7,00   | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.415<br>,43   |
| D/m muelle delantero                      | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m muelle trasero (hausing)              | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m radiador con mangueras                | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| D/m riel de inyectores e inyectores       | servicio | 1 | \$ 200.00<br>0,00   | \$ 38.000,<br>00  | \$ 238.000<br>,00   | \$ 203.13<br>8,00   | \$ 38.596,<br>22  | \$ 241.734<br>,22   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388,<br>52  | \$ 246.696<br>,52   |
| D/m tanque combustible                    | servicio | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,<br>00  | \$ 297.500<br>,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,<br>28  | \$ 302.167<br>,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,<br>65  | \$ 308.370<br>,65   |
| D/m toma fuerza                           | servicio | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,<br>00  | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,<br>17  | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,<br>39  | \$ 185.022<br>,39   |
| D/m transmision                           | servicio | 1 | \$ 420.00<br>0,00   | \$ 79.800,<br>00  | \$ 499.800<br>,00   | \$ 426.58<br>9,80   | \$ 81.052,<br>06  | \$ 507.641<br>,86   | \$ 435.34<br>6,80   | \$ 82.715,<br>89  | \$ 518.062<br>,69   |
| Despiche rueda                            | servicio | 1 | \$ 20.000,<br>00    | \$ 3.800,0<br>0   | \$ 23.800,<br>00    | \$ 20.313,<br>80    | \$ 3.859,6<br>2   | \$ 24.173,<br>42    | \$ 20.730,<br>80    | \$ 3.938,8<br>5   | \$ 24.669,<br>65    |
| Mantenimiento general de frenos           | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,<br>00  | \$ 416.500<br>,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,<br>39  | \$ 423.034<br>,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,<br>91  | \$ 431.718<br>,91   |
| Mantenimiento y carga a/a                 | servicio | 1 | \$ 490.00<br>0,00   | \$ 93.100,<br>00  | \$ 583.100<br>,00   | \$ 497.68<br>8,10   | \$ 94.560,<br>74  | \$ 592.248<br>,84   | \$ 507.90<br>4,60   | \$ 96.501,<br>87  | \$ 604.406<br>,47   |
| Reparación alternador (incluye D/m)       | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,<br>00  | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,<br>63  | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,<br>61  | \$ 481.058<br>,21   |
| Reparación arranque (incluye D/m)         | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,<br>00  | \$ 464.100<br>,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,<br>63  | \$ 471.381<br>,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,<br>61  | \$ 481.058<br>,21   |
| Reparación bomba de freno (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| Reparación bomba hidráulica (incluye D/m) | servicio | 1 | \$ 1.100.0<br>00,00 | \$ 209.00<br>0,00 | \$ 1.309.0<br>00,00 | \$ 1.117.2<br>59,00 | \$ 212.27<br>9,21 | \$ 1.329.5<br>38,21 | \$ 1.140.1<br>94,00 | \$ 216.63<br>6,86 | \$ 1.356.8<br>30,86 |
| Reparación caja de cambios (incluye D/m)  | servicio | 1 | \$ 1.690.0<br>00,00 | \$ 321.10<br>0,00 | \$ 2.011.1<br>00,00 | \$ 1.716.5<br>16,10 | \$ 326.13<br>8,06 | \$ 2.042.6<br>54,16 | \$ 1.751.7<br>52,60 | \$ 332.83<br>2,99 | \$ 2.084.5<br>85,59 |
| Reparación caja dirección (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 1.680.0<br>00,00 | \$ 319.20<br>0,00 | \$ 1.999.2<br>00,00 | \$ 1.706.3<br>59,20 | \$ 324.20<br>8,25 | \$ 2.030.5<br>67,45 | \$ 1.741.3<br>87,20 | \$ 330.86<br>3,57 | \$ 2.072.2<br>50,77 |
| Reparación compresora a/a (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 1.360.0<br>00,00 | \$ 258.40<br>0,00 | \$ 1.618.4<br>00,00 | \$ 1.381.3<br>38,40 | \$ 262.45<br>4,30 | \$ 1.643.7<br>92,70 | \$ 1.409.6<br>94,40 | \$ 267.84<br>1,94 | \$ 1.677.5<br>36,34 |
| Reparación compresor freno (incluye D/m)  | servicio | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 863.33<br>6,50   | \$ 164.03<br>3,94 | \$ 1.027.3<br>70,44 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |





|                                           |          |   |                 |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
|-------------------------------------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Reparación general de motor (incluye D/m) | servicio | 1 | \$ 1.890.000,00 | \$ 359.100,00   | \$ 2.249.100,00  | \$ 1.919.654,10  | \$ 364.734,28   | \$ 2.284.388,38  | \$ 1.959.060,60  | \$ 372.221,51   | \$ 2.331.282,11  |
| Reparación radiador (incluye D/m)         | servicio | 1 | \$ 220.000,00   | \$ 41.800,00    | \$ 261.800,00    | \$ 223.451,80    | \$ 42.455,84    | \$ 265.907,64    | \$ 228.038,80    | \$ 43.327,37    | \$ 271.366,17    |
| Reparación transmisión (incluye D/m)      | servicio | 1 | \$ 360.000,00   | \$ 68.400,00    | \$ 428.400,00    | \$ 365.648,40    | \$ 69.473,20    | \$ 435.121,60    | \$ 373.154,40    | \$ 70.899,34    | \$ 444.053,74    |
| Servicio prensa hidráulica                | servicio | 1 | \$ 120.000,00   | \$ 22.800,00    | \$ 142.800,00    | \$ 121.882,80    | \$ 23.157,73    | \$ 145.040,53    | \$ 124.384,80    | \$ 23.633,11    | \$ 148.017,91    |
| Servicio scanner                          | servicio | 1 | \$ 80.000,00    | \$ 15.200,00    | \$ 95.200,00     | \$ 81.255,20     | \$ 15.438,49    | \$ 96.693,69     | \$ 82.923,20     | \$ 15.755,41    | \$ 98.678,61     |
| pintura de una pieza                      | servicio | 1 | \$ 250.000,00   | \$ 47.500,00    | \$ 297.500,00    | \$ 253.922,50    | \$ 48.245,28    | \$ 302.167,78    | \$ 259.135,00    | \$ 49.235,65    | \$ 308.370,65    |
| latonería de una pieza                    | servicio | 1 | \$ 150.000,00   | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    | \$ 152.353,50    | \$ 28.947,17    | \$ 181.300,67    | \$ 155.481,00    | \$ 29.541,39    | \$ 185.022,39    |
| <b>RENAULT COMPONENTES MOTOR</b>          |          |   |                 |                 |                  | <b>\$ 0,00</b>   |                 |                  | <b>\$ 0,00</b>   |                 |                  |
| Anillos del pistón                        | paquete  | 1 | \$ 1.250.000,00 | \$ 237.500,00   | \$ 1.487.500,00  | \$ 1.269.612,50  | \$ 241.226,38   | \$ 1.510.838,88  | \$ 1.295.675,00  | \$ 246.178,25   | \$ 1.541.853,25  |
| Arandela tapón cárter                     | paquete  | 1 | \$ 2.000,00     | \$ 380,00       | \$ 2.380,00      | \$ 2.031,38      | \$ 385,96       | \$ 2.417,34      | \$ 2.073,08      | \$ 393,89       | \$ 2.466,97      |
| Árbol de levas                            | paquete  | 1 | \$ 360.000,00   | \$ 68.400,00    | \$ 428.400,00    | \$ 365.648,40    | \$ 69.473,20    | \$ 435.121,60    | \$ 373.154,40    | \$ 70.899,34    | \$ 444.053,74    |
| Árbol de levas admisión                   | paquete  | 1 | \$ 2.658.000,00 | \$ 505.020,00   | \$ 3.163.020,00  | \$ 2.699.704,02  | \$ 512.943,76   | \$ 3.212.647,78  | \$ 2.755.123,32  | \$ 523.473,43   | \$ 3.278.596,75  |
| Árbol de levas escape                     | paquete  | 1 | \$ 2.478.000,00 | \$ 470.820,00   | \$ 2.948.820,00  | \$ 2.516.879,82  | \$ 478.207,17   | \$ 2.995.086,99  | \$ 2.568.546,12  | \$ 488.023,76   | \$ 3.056.569,88  |
| Biela                                     | paquete  | 1 | \$ 1.650.000,00 | \$ 313.500,00   | \$ 1.963.500,00  | \$ 1.675.888,50  | \$ 318.418,82   | \$ 1.994.307,32  | \$ 1.710.291,00  | \$ 324.955,29   | \$ 2.035.246,29  |
| Bloque motor                              | paquete  | 1 | \$ 9.850.000,00 | \$ 1.871.500,00 | \$ 11.721.500,00 | \$ 10.004.546,50 | \$ 1.900.863,84 | \$ 11.905.410,34 | \$ 10.209.919,00 | \$ 1.939.884,61 | \$ 12.149.803,61 |
| Bomba de aceite                           | paquete  | 1 | \$ 2.658.000,00 | \$ 505.020,00   | \$ 3.163.020,00  | \$ 2.699.704,02  | \$ 512.943,76   | \$ 3.212.647,78  | \$ 2.755.123,32  | \$ 523.473,43   | \$ 3.278.596,75  |
| Bomba de agua                             | paquete  | 1 | \$ 958.000,00   | \$ 182.020,00   | \$ 1.140.020,00  | \$ 973.031,02    | \$ 184.875,89   | \$ 1.157.906,91  | \$ 993.005,32    | \$ 188.671,01   | \$ 1.181.676,33  |
| Casquetes de bancada                      | paquete  | 1 | \$ 859.000,00   | \$ 163.210,00   | \$ 1.022.210,00  | \$ 872.477,71    | \$ 165.770,76   | \$ 1.038.248,47  | \$ 890.387,86    | \$ 169.173,69   | \$ 1.059.561,55  |
| Casquetes de la biela                     | paquete  | 1 | \$ 874.000,00   | \$ 166.060,00   | \$ 1.040.060,00  | \$ 887.713,06    | \$ 168.665,48   | \$ 1.056.378,54  | \$ 905.935,96    | \$ 172.127,83   | \$ 1.078.063,79  |
| Catalizador exosto                        | paquete  | 1 | \$ 2.548.000,00 | \$ 484.120,00   | \$ 3.032.120,00  | \$ 2.587.978,12  | \$ 491.715,84   | \$ 3.079.693,96  | \$ 2.641.103,92  | \$ 501.809,74   | \$ 3.142.913,66  |
| Cigüeñal                                  | paquete  | 1 | \$ 4.875.000,00 | \$ 926.250,00   | \$ 5.801.250,00  | \$ 4.951.488,75  | \$ 940.782,86   | \$ 5.892.271,61  | \$ 5.053.132,50  | \$ 960.095,18   | \$ 6.013.227,68  |
| Conducto plástico de refrigeración (tubo) | paquete  | 1 | \$ 185.000,00   | \$ 35.150,00    | \$ 220.150,00    | \$ 187.902,65    | \$ 35.701,50    | \$ 223.604,15    | \$ 191.759,90    | \$ 36.434,38    | \$ 228.194,28    |
| Correa aire acondicionado                 | paquete  | 1 | \$ 80.000,00    | \$ 15.200,00    | \$ 95.200,00     | \$ 81.255,20     | \$ 15.438,49    | \$ 96.693,69     | \$ 82.923,20     | \$ 15.755,41    | \$ 98.678,61     |
| Correa alternador                         | paquete  | 1 | \$ 80.000,00    | \$ 15.200,00    | \$ 95.200,00     | \$ 81.255,20     | \$ 15.438,49    | \$ 96.693,69     | \$ 82.923,20     | \$ 15.755,41    | \$ 98.678,61     |
| Correa compresor                          | paquete  | 1 | \$ 80.000,00    | \$ 15.200,00    | \$ 95.200,00     | \$ 81.255,20     | \$ 15.438,49    | \$ 96.693,69     | \$ 82.923,20     | \$ 15.755,41    | \$ 98.678,61     |
| Correa única accesorios                   | paquete  | 1 | \$ 360.000,00   | \$ 68.400,00    | \$ 428.400,00    | \$ 365.648,40    | \$ 69.473,20    | \$ 435.121,60    | \$ 373.154,40    | \$ 70.899,34    | \$ 444.053,74    |



|                                                         |                |   |                         |                        |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                         |
|---------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Correa bomba hidráulica                                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>80.000,<br>00     | \$<br>15.200,<br>00    | \$<br>95.200,<br>00     | \$<br>81.255,<br>20     | \$<br>15.438,<br>49    | \$<br>96.693,<br>69     | \$<br>82.923,<br>20     | \$<br>15.755,<br>41    | \$<br>98.678,<br>61     |
| Cubierta repartición completa                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>160.00<br>0,00    | \$<br>30.400,<br>00    | \$<br>190.400<br>,00    | \$<br>162.51<br>0,40    | \$<br>30.876,<br>98    | \$<br>193.387<br>,38    | \$<br>165.84<br>6,40    | \$<br>31.510,<br>82    | \$<br>197.357<br>,22    |
| Culata                                                  | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>12.478.<br>500,00 | \$<br>2.370.9<br>15,00 | \$<br>14.849.<br>415,00 | \$<br>12.674.<br>287,67 | \$<br>2.408.1<br>14,66 | \$<br>15.082.<br>402,32 | \$<br>12.934.<br>464,39 | \$<br>2.457.5<br>48,23 | \$<br>15.392.<br>012,62 |
| Deposito lava vidrios                                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>280.00<br>0,00    | \$<br>53.200,<br>00    | \$<br>333.200<br>,00    | \$<br>284.39<br>3,20    | \$<br>54.034,<br>71    | \$<br>338.427<br>,91    | \$<br>290.23<br>1,20    | \$<br>55.143,<br>93    | \$<br>345.375<br>,13    |
| Desengrasante                                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>20.000,<br>00     | \$<br>3.800,0<br>0     | \$<br>23.800,<br>00     | \$<br>20.313,<br>80     | \$<br>3.859,6<br>2     | \$<br>24.173,<br>42     | \$<br>20.730,<br>80     | \$<br>3.938,8<br>5     | \$<br>24.669,<br>65     |
| Distribuidor                                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00     | \$<br>4.750,0<br>0     | \$<br>29.750,<br>00     | \$<br>25.392,<br>25     | \$<br>4.824,5<br>3     | \$<br>30.216,<br>78     | \$<br>25.913,<br>50     | \$<br>4.923,5<br>7     | \$<br>30.837,<br>07     |
| Empaquetadura motor completa                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.356.0<br>00,00  | \$<br>447.64<br>0,00   | \$<br>2.803.6<br>40,00  | \$<br>2.392.9<br>65,64  | \$<br>454.66<br>3,47   | \$<br>2.847.6<br>29,11  | \$<br>2.442.0<br>88,24  | \$<br>463.99<br>6,77   | \$<br>2.906.0<br>85,01  |
| Enfocador radiador                                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>490.00<br>0,00    | \$<br>93.100,<br>00    | \$<br>583.100<br>,00    | \$<br>497.68<br>8,10    | \$<br>94.560,<br>74    | \$<br>592.248<br>,84    | \$<br>507.90<br>4,60    | \$<br>96.501,<br>87    | \$<br>604.406<br>,47    |
| Inyector diesel                                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>3.560.0<br>00,00  | \$<br>676.40<br>0,00   | \$<br>4.236.4<br>00,00  | \$<br>3.615.8<br>56,40  | \$<br>687.01<br>2,72   | \$<br>4.302.8<br>69,12  | \$<br>3.690.0<br>82,40  | \$<br>701.11<br>5,66   | \$<br>4.391.1<br>98,06  |
| Juego de caucho válvulas                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.589.0<br>00,00  | \$<br>301.91<br>0,00   | \$<br>1.890.9<br>10,00  | \$<br>1.613.9<br>31,41  | \$<br>306.64<br>6,97   | \$<br>1.920.5<br>78,38  | \$<br>1.647.0<br>62,06  | \$<br>312.94<br>1,79   | \$<br>1.960.0<br>03,85  |
| Junta cuerpo del acelerador                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00    | \$<br>38.000,<br>00    | \$<br>238.000<br>,00    | \$<br>203.13<br>8,00    | \$<br>38.596,<br>22    | \$<br>241.734<br>,22    | \$<br>207.30<br>8,00    | \$<br>39.388,<br>52    | \$<br>246.696<br>,52    |
| Kit reparación (pistón, anillos y camisas)              | paque<br>tex16 | 1 | \$<br>5.285.7<br>56,00  | \$<br>1.004.2<br>93,64 | \$<br>6.290.0<br>49,64  | \$<br>5.368.6<br>89,51  | \$<br>1.020.0<br>51,01 | \$<br>6.388.7<br>40,52  | \$<br>5.478.8<br>97,52  | \$<br>1.040.9<br>90,53 | \$<br>6.519.8<br>88,05  |
| Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín) | paque<br>tex3  | 1 | \$<br>1.857.0<br>00,00  | \$<br>352.83<br>0,00   | \$<br>2.209.8<br>30,00  | \$<br>1.886.1<br>36,33  | \$<br>358.36<br>5,90   | \$<br>2.244.5<br>02,23  | \$<br>1.924.8<br>54,78  | \$<br>365.72<br>2,41   | \$<br>2.290.5<br>77,19  |
| Moto-ventilador                                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.458.0<br>00,00  | \$<br>277.02<br>0,00   | \$<br>1.735.0<br>20,00  | \$<br>1.480.8<br>76,02  | \$<br>281.36<br>6,44   | \$<br>1.762.2<br>42,46  | \$<br>1.511.2<br>75,32  | \$<br>287.14<br>2,31   | \$<br>1.798.4<br>17,63  |
| Oring                                                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>5.000,0<br>0      | \$<br>950,00           | \$<br>5.950,0<br>0      | \$<br>5.078,4<br>5      | \$<br>964,91           | \$<br>6.043,3<br>6      | \$<br>5.182,7<br>0      | \$<br>984,71           | \$<br>6.167,4<br>1      |
| Patin tensor correa accesorios                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>398.00<br>0,00    | \$<br>75.620,<br>00    | \$<br>473.620<br>,00    | \$<br>404.24<br>4,62    | \$<br>76.806,<br>48    | \$<br>481.051<br>,10    | \$<br>412.54<br>2,92    | \$<br>78.383,<br>15    | \$<br>490.926<br>,07    |
| Polea cigüeñal                                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>3.245.0<br>00,00  | \$<br>616.55<br>0,00   | \$<br>3.861.5<br>50,00  | \$<br>3.295.9<br>14,05  | \$<br>626.22<br>3,67   | \$<br>3.922.1<br>37,72  | \$<br>3.363.5<br>72,30  | \$<br>639.07<br>8,74   | \$<br>4.002.6<br>51,04  |
| Radiador                                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.256.0<br>00,00  | \$<br>238.64<br>0,00   | \$<br>1.494.6<br>40,00  | \$<br>1.275.7<br>06,64  | \$<br>242.38<br>4,26   | \$<br>1.518.0<br>90,90  | \$<br>1.301.8<br>94,24  | \$<br>247.35<br>9,91   | \$<br>1.549.2<br>54,15  |
| Radiador calefaccion                                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>346.50<br>0,00    | \$<br>65.835,<br>00    | \$<br>412.335<br>,00    | \$<br>351.93<br>6,59    | \$<br>66.867,<br>95    | \$<br>418.804<br>,54    | \$<br>359.16<br>1,11    | \$<br>68.240,<br>61    | \$<br>427.401<br>,72    |
| Refrigerante aire acondicionado                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00     | \$<br>9.500,0<br>0     | \$<br>59.500,<br>00     | \$<br>50.784,<br>50     | \$<br>9.649,0<br>6     | \$<br>60.433,<br>56     | \$<br>51.827,<br>00     | \$<br>9.847,1<br>3     | \$<br>61.674,<br>13     |
| Reten eje de levas                                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00     | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00     | \$<br>45.706,<br>05     | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20     | \$<br>46.644,<br>30     | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72     |
| Reten pole repartición                                  | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00     | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00     | \$<br>45.706,<br>05     | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20     | \$<br>46.644,<br>30     | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72     |
| Reten trasero cigüeñal                                  | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00    | \$<br>22.800,<br>00    | \$<br>142.800<br>,00    | \$<br>121.88<br>2,80    | \$<br>23.157,<br>73    | \$<br>145.040<br>,53    | \$<br>124.38<br>4,80    | \$<br>23.633,<br>11    | \$<br>148.017<br>,91    |
| Sello de válvula                                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00    | \$<br>22.800,<br>00    | \$<br>142.800<br>,00    | \$<br>121.88<br>2,80    | \$<br>23.157,<br>73    | \$<br>145.040<br>,53    | \$<br>124.38<br>4,80    | \$<br>23.633,<br>11    | \$<br>148.017<br>,91    |
| Silicona alta temperatura                               | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00     | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00     | \$<br>45.706,<br>05     | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20     | \$<br>46.644,<br>30     | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72     |



|                                           |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-------------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Soporte motor inferior                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>658.00<br>0,00   | \$<br>125.02<br>0,00 | \$<br>783.020<br>,00   | \$<br>668.32<br>4,02   | \$<br>126.98<br>1,56 | \$<br>795.305<br>,58   | \$<br>682.04<br>3,32   | \$<br>129.58<br>8,23 | \$<br>811.631<br>,55   |
| Soporte motor superior                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>658.00<br>0,00   | \$<br>125.02<br>0,00 | \$<br>783.020<br>,00   | \$<br>668.32<br>4,02   | \$<br>126.98<br>1,56 | \$<br>795.305<br>,58   | \$<br>682.04<br>3,32   | \$<br>129.58<br>8,23 | \$<br>811.631<br>,55   |
| Tanque l radiador                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Tanque limpia brisas                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| evaporador aire<br>acondicionado          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.847.0<br>00,00 | \$<br>350.93<br>0,00 | \$<br>2.197.9<br>30,00 | \$<br>1.875.9<br>79,43 | \$<br>356.43<br>6,09 | \$<br>2.232.4<br>15,52 | \$<br>1.914.4<br>89,38 | \$<br>363.75<br>2,98 | \$<br>2.278.2<br>42,36 |
| Tapa radiador                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| compresor aire acondicionado              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>3.254.0<br>00,00 | \$<br>618.26<br>0,00 | \$<br>3.872.2<br>60,00 | \$<br>3.305.0<br>55,26 | \$<br>627.96<br>0,50 | \$<br>3.933.0<br>15,76 | \$<br>3.372.9<br>01,16 | \$<br>640.85<br>1,22 | \$<br>4.013.7<br>52,38 |
| Termostato                                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>325.00<br>0,00   | \$<br>61.750,<br>00  | \$<br>386.750<br>,00   | \$<br>330.09<br>9,25   | \$<br>62.718,<br>86  | \$<br>392.818<br>,11   | \$<br>336.87<br>5,50   | \$<br>64.006,<br>35  | \$<br>400.881<br>,85   |
| tubo bomba de agua                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>140.00<br>0,00   | \$<br>26.600,<br>00  | \$<br>166.600<br>,00   | \$<br>142.19<br>6,60   | \$<br>27.017,<br>35  | \$<br>169.213<br>,95   | \$<br>145.11<br>5,60   | \$<br>27.571,<br>96  | \$<br>172.687<br>,56   |
| Válvula de admisión                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Válvula de escape                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Manguera retorno tanque<br>recuperador    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Manguera salida interculer                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Manguera salida purificador<br>aire       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>856.00<br>0,00   | \$<br>162.64<br>0,00 | \$<br>1.018.6<br>40,00 | \$<br>869.43<br>0,64   | \$<br>165.19<br>1,82 | \$<br>1.034.6<br>22,46 | \$<br>887.27<br>8,24   | \$<br>168.58<br>2,87 | \$<br>1.055.8<br>61,11 |
| Manguera superior radiador                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>548.00<br>0,00   | \$<br>104.12<br>0,00 | \$<br>652.120<br>,00   | \$<br>556.59<br>8,12   | \$<br>105.75<br>3,64 | \$<br>662.351<br>,76   | \$<br>568.02<br>3,92   | \$<br>107.92<br>4,54 | \$<br>675.948<br>,46   |
| Manguera termostato                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>458.00<br>0,00   | \$<br>87.020,<br>00  | \$<br>545.020<br>,00   | \$<br>465.18<br>6,02   | \$<br>88.385,<br>34  | \$<br>553.571<br>,36   | \$<br>474.73<br>5,32   | \$<br>90.199,<br>71  | \$<br>564.935<br>,03   |
| <b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>                |               | 1 |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Balnera volante motor                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Bomba auxiliar de embrague                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>458.00<br>0,00   | \$<br>87.020,<br>00  | \$<br>545.020<br>,00   | \$<br>465.18<br>6,02   | \$<br>88.385,<br>34  | \$<br>553.571<br>,36   | \$<br>474.73<br>5,32   | \$<br>90.199,<br>71  | \$<br>564.935<br>,03   |
| Bomba principal embrague                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>958.00<br>0,00   | \$<br>182.02<br>0,00 | \$<br>1.140.0<br>20,00 | \$<br>973.03<br>1,02   | \$<br>184.87<br>5,89 | \$<br>1.157.9<br>06,91 | \$<br>993.00<br>5,32   | \$<br>188.67<br>1,01 | \$<br>1.181.6<br>76,33 |
| Collarín embrague                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>35.000,<br>00    | \$<br>6.650,0<br>0   | \$<br>41.650,<br>00    | \$<br>35.549,<br>15    | \$<br>6.754,3<br>4   | \$<br>42.303,<br>49    | \$<br>36.278,<br>90    | \$<br>6.892,9<br>9   | \$<br>43.171,<br>89    |
| Guardapolvo horquilla                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Horquilla embrague                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>135.00<br>0,00   | \$<br>25.650,<br>00  | \$<br>160.650<br>,00   | \$<br>137.11<br>8,15   | \$<br>26.052,<br>45  | \$<br>163.170<br>,60   | \$<br>139.93<br>2,90   | \$<br>26.587,<br>25  | \$<br>166.520<br>,15   |
| Kit embrague (disco, prensa y<br>balnera) | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>2.850.0<br>00,00 | \$<br>541.50<br>0,00 | \$<br>3.391.5<br>00,00 | \$<br>2.894.7<br>16,50 | \$<br>549.99<br>6,14 | \$<br>3.444.7<br>12,64 | \$<br>2.954.1<br>39,00 | \$<br>561.28<br>6,41 | \$<br>3.515.4<br>25,41 |
| Manguera de presión<br>embrague           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Resorte horquilla                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |



|                                              |                |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|----------------------------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Trinquete pedal embrague                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| <b>SISTEMA DE DIRECCION</b>                  |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Biela dirección                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Bomba hidráulica                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.985.0<br>00,00 | \$<br>567.15<br>0,00 | \$<br>3.552.1<br>50,00 | \$<br>3.031.8<br>34,65 | \$<br>576.04<br>8,58 | \$<br>3.607.8<br>83,23 | \$<br>3.094.0<br>71,90 | \$<br>587.87<br>3,66 | \$<br>3.681.9<br>45,56 |
| Caja de dirección                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.360.0<br>00,00 | \$<br>448.40<br>0,00 | \$<br>2.808.4<br>00,00 | \$<br>2.397.0<br>28,40 | \$<br>455.43<br>5,40 | \$<br>2.852.4<br>63,80 | \$<br>2.446.2<br>34,40 | \$<br>464.78<br>4,54 | \$<br>2.911.0<br>18,94 |
| Columna dirección                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Empaquetadura completa<br>caja dirección     | paque<br>tex12 | 1 | \$<br>1.256.0<br>00,00 | \$<br>238.64<br>0,00 | \$<br>1.494.6<br>40,00 | \$<br>1.275.7<br>06,64 | \$<br>242.38<br>4,26 | \$<br>1.518.0<br>90,90 | \$<br>1.301.8<br>94,24 | \$<br>247.35<br>9,91 | \$<br>1.549.2<br>54,15 |
| Guarda polvos caja de<br>dirección           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten bomba hidráulica                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten cupling                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Retenedor caja dirección                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Rodamiento caja dirección                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Rotor bomba hidráulica                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>360.00<br>0,00   | \$<br>68.400,<br>00  | \$<br>428.400<br>,00   | \$<br>365.64<br>8,40   | \$<br>69.473,<br>20  | \$<br>435.121<br>,60   | \$<br>373.15<br>4,40   | \$<br>70.899,<br>34  | \$<br>444.053<br>,74   |
| Perno centra direccion                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Sin fin dirección                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| <b>COMPONENTES DE CAJA<br/>O DIFERENCIAL</b> |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Bronces sincronizadores<br>(juego)           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.218.8<br>28,00 | \$<br>231.57<br>7,32 | \$<br>1.450.4<br>05,32 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Buje del eje de selección y<br>cambio        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Cadena cardan                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Caja del diferencial                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.600.0<br>00,00 | \$<br>494.00<br>0,00 | \$<br>3.094.0<br>00,00 | \$<br>2.640.7<br>94,00 | \$<br>501.75<br>0,86 | \$<br>3.142.5<br>44,86 | \$<br>2.695.0<br>04,00 | \$<br>512.05<br>0,76 | \$<br>3.207.0<br>54,76 |
| Cardan principal                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.650.0<br>00,00 | \$<br>503.50<br>0,00 | \$<br>3.153.5<br>00,00 | \$<br>2.691.5<br>78,50 | \$<br>511.39<br>9,92 | \$<br>3.202.9<br>78,42 | \$<br>2.746.8<br>31,00 | \$<br>521.89<br>7,89 | \$<br>3.268.7<br>28,89 |
| Caucho y Balinera cardan                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Corona y speed                               | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.890.0<br>00,00 | \$<br>359.10<br>0,00 | \$<br>2.249.1<br>00,00 | \$<br>1.919.6<br>54,10 | \$<br>364.73<br>4,28 | \$<br>2.284.3<br>88,38 | \$<br>1.959.0<br>60,60 | \$<br>372.22<br>1,51 | \$<br>2.331.2<br>82,11 |
| Cruceta cardan                               | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>180.00<br>0,00   | \$<br>34.200,<br>00  | \$<br>214.200<br>,00   | \$<br>182.82<br>4,20   | \$<br>34.736,<br>60  | \$<br>217.560<br>,80   | \$<br>186.57<br>7,20   | \$<br>35.449,<br>67  | \$<br>222.026<br>,87   |
| Empaquetadura caja<br>dirección completa     | paque<br>tex12 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99   |
| Guaya control cambios                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>980.00<br>0,00   | \$<br>186.20<br>0,00 | \$<br>1.166.2<br>00,00 | \$<br>995.37<br>6,20   | \$<br>189.12<br>1,48 | \$<br>1.184.4<br>97,68 | \$<br>1.015.8<br>09,20 | \$<br>193.00<br>3,75 | \$<br>1.208.8<br>12,95 |



|                                    |               |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Satellites                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00 | \$<br>457.06<br>0,50 | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00 | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17 |
| Selector cambios                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>540.00<br>0,00 | \$<br>102.60<br>0,00 | \$<br>642.600<br>,00 | \$<br>548.47<br>2,60 | \$<br>104.20<br>9,79 | \$<br>652.682<br>,39 | \$<br>559.73<br>1,60 | \$<br>106.34<br>9,00 | \$<br>666.080<br>,60 |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                  |               |   |                      | \$<br>-              | \$<br>-              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| Amortiguador delantero             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00 | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00 | \$<br>700.82<br>6,10 | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06 | \$<br>715.21<br>2,60 | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99 |
| Amortiguador trasero               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>420.00<br>0,00 | \$<br>79.800,<br>00  | \$<br>499.800<br>,00 | \$<br>426.58<br>9,80 | \$<br>81.052,<br>06  | \$<br>507.641<br>,86 | \$<br>435.34<br>6,80 | \$<br>82.715,<br>89  | \$<br>518.062<br>,69 |
| Anillo separador eje               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00 | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53 | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91 |
| Barra estabilizadora               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00 | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00 | \$<br>264.07<br>9,40 | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49 | \$<br>269.50<br>0,40 | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48 |
| Bocín rueda completo               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>698.00<br>0,00 | \$<br>132.62<br>0,00 | \$<br>830.620<br>,00 | \$<br>708.95<br>1,62 | \$<br>134.70<br>0,81 | \$<br>843.652<br>,43 | \$<br>723.50<br>4,92 | \$<br>137.46<br>5,93 | \$<br>860.970<br>,85 |
| Buje muelle parte fija             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00  | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56  | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13  |
| Terminal direccion                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>325.00<br>0,00 | \$<br>61.750,<br>00  | \$<br>386.750<br>,00 | \$<br>330.09<br>9,25 | \$<br>62.718,<br>86  | \$<br>392.818<br>,11 | \$<br>336.87<br>5,50 | \$<br>64.006,<br>35  | \$<br>400.881<br>,85 |
| Rodamiento rueda delantero interno | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00 | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78 | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65 |
| Rodamiento rueda delantero externo | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00 | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78 | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65 |
| Rodamiento rueda trasero interno   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00 | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78 | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65 |
| Rodamiento rueda trasero externo   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00 | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78 | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65 |
| Rotula                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>356.00<br>0,00 | \$<br>67.640,<br>00  | \$<br>423.640<br>,00 | \$<br>361.58<br>5,64 | \$<br>68.701,<br>27  | \$<br>430.286<br>,91 | \$<br>369.00<br>8,24 | \$<br>70.111,<br>57  | \$<br>439.119<br>,81 |
| Soporte exosto                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>35.000,<br>00  | \$<br>6.650,0<br>0   | \$<br>41.650,<br>00  | \$<br>35.549,<br>15  | \$<br>6.754,3<br>4   | \$<br>42.303,<br>49  | \$<br>36.278,<br>90  | \$<br>6.892,9<br>9   | \$<br>43.171,<br>89  |
| Válvula sellomatic                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0   | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6   | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1   |
| Tornillo central muelle            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00  | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00  | \$<br>15.235,<br>35  | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07  | \$<br>15.548,<br>10  | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24  |
| <b>SISTEMA DE FRENOS</b>           |               |   |                      | \$<br>-              | \$<br>-              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| pastillas delanteras               | paque<br>tex4 | 1 | \$<br>790.00<br>0,00 | \$<br>150.10<br>0,00 | \$<br>940.100<br>,00 | \$<br>802.39<br>5,10 | \$<br>152.45<br>5,07 | \$<br>954.850<br>,17 | \$<br>818.86<br>6,60 | \$<br>155.58<br>4,65 | \$<br>974.451<br>,25 |
| pastillas traseras                 | paque<br>tex4 | 1 | \$<br>590.00<br>0,00 | \$<br>112.10<br>0,00 | \$<br>702.100<br>,00 | \$<br>599.25<br>7,10 | \$<br>113.85<br>8,85 | \$<br>713.115<br>,95 | \$<br>611.55<br>8,60 | \$<br>116.19<br>6,13 | \$<br>727.754<br>,73 |
| Guaya freno de mano                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>420.00<br>0,00 | \$<br>79.800,<br>00  | \$<br>499.800<br>,00 | \$<br>426.58<br>9,80 | \$<br>81.052,<br>06  | \$<br>507.641<br>,86 | \$<br>435.34<br>6,80 | \$<br>82.715,<br>89  | \$<br>518.062<br>,69 |
| campanas traseras                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00 | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00 | \$<br>700.82<br>6,10 | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06 | \$<br>715.21<br>2,60 | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99 |
| discos delanteros                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>698.00<br>0,00 | \$<br>132.62<br>0,00 | \$<br>830.620<br>,00 | \$<br>708.95<br>1,62 | \$<br>134.70<br>0,81 | \$<br>843.652<br>,43 | \$<br>723.50<br>4,92 | \$<br>137.46<br>5,93 | \$<br>860.970<br>,85 |
| Manguera freno delantero           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00  | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56  | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13  |
| Manguera freno trasero             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00  | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78  | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07  |





|                                   |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-----------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Resorte banda freno               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>425.00<br>0,00   | \$<br>80.750,<br>00  | \$<br>505.750<br>,00   | \$<br>431.66<br>8,25   | \$<br>82.016,<br>97  | \$<br>513.685<br>,22   | \$<br>440.52<br>9,50   | \$<br>83.700,<br>61  | \$<br>524.230<br>,11   |
| Retenedor externo rueda           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Retenedor interno rueda           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| interiores de caliper             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| liquido de frenos                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>65.000,<br>00    | \$<br>12.350,<br>00  | \$<br>77.350,<br>00    | \$<br>66.019,<br>85    | \$<br>12.543,<br>77  | \$<br>78.563,<br>62    | \$<br>67.375,<br>10    | \$<br>12.801,<br>27  | \$<br>80.176,<br>37    |
| <b>SISTEMA ELECTRICO</b>          |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| <b>COMPONENTES<br/>ARRANQUE</b>   |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Arranque                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.550.0<br>00,00 | \$<br>294.50<br>0,00 | \$<br>1.844.5<br>00,00 | \$<br>1.574.3<br>19,50 | \$<br>299.12<br>0,71 | \$<br>1.873.4<br>40,21 | \$<br>1.606.6<br>37,00 | \$<br>305.26<br>1,03 | \$<br>1.911.8<br>98,03 |
| Bobinado arranque                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Bujes motor arranque              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Impulsor o bendix                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40   | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48   |
| Inducido o bobina                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600,<br>00  | \$<br>285.600<br>,00   | \$<br>243.76<br>5,60   | \$<br>46.315,<br>46  | \$<br>290.081<br>,06   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266,<br>22  | \$<br>296.035<br>,82   |
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Rodamiento                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Solenoide / automático.           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| <b>COMPONENTES<br/>ALTERNADOR</b> |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Alternador                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.350.0<br>00,00 | \$<br>446.50<br>0,00 | \$<br>2.796.5<br>00,00 | \$<br>2.386.8<br>71,50 | \$<br>453.50<br>5,59 | \$<br>2.840.3<br>77,09 | \$<br>2.435.8<br>69,00 | \$<br>462.81<br>5,11 | \$<br>2.898.6<br>84,11 |
| Balinera alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Bobinas de campo                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Carcaza alternador                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Conector alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Escobillas de alternador          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Inducido alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Placa porta diodos                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Polea alternador                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40   | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48   |



|                                           |               |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Regulador alternador                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>750.00<br>0,00 | \$<br>142.50<br>0,00 | \$<br>892.500<br>,00 | \$<br>761.76<br>7,50 | \$<br>144.73<br>5,83 | \$<br>906.503<br>,33 | \$<br>777.40<br>5,00 | \$<br>147.70<br>6,95 | \$<br>925.111<br>,95 |
| Rodamiento alternador                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00 | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00 | \$<br>294.55<br>0,10 | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62 | \$<br>300.59<br>6,60 | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95 |
| Rotor alternador                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00 | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78 | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65 |
| Ventilador alternador                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00 | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67 | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39 |
| <b>PARTES ELECTRICAS</b>                  |               |   |                      | \$                   | \$                   | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              |
| Bombillo estrober                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00 | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53 | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91 |
| Bombillo explorador                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00  | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56  | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13  |
| Bombillo farola                           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00 | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67 | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39 |
| Bombillo halógeno                         | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00 | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67 | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39 |
| Bombillo luz techo                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79  |
| Bombillo reverso                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00  | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78  | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07  |
| Bombillo stop                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00  | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78  | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07  |
| Bombillo tablero                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00  | \$<br>25.392,<br>25  | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78  | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07  |
| bombillo tipo fusible                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.000,0<br>0   | \$<br>380,00         | \$<br>2.380,0<br>0   | \$<br>2.031,3<br>8   | \$<br>385,96         | \$<br>2.417,3<br>4   | \$<br>2.073,0<br>8   | \$<br>393,89         | \$<br>2.466,9<br>7   |
| Bombillo unidad luz día                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00  | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56  | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13  |
| Cable automotriz n° 14 a 18 x metro       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79  |
| Cable automotriz n° 8 x metro             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79  |
| Cable automotriz n°10 x metro             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79  |
| Cinta aislante                            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00  | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05  | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79  |
| Conector eléctrico                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00  | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00  | \$<br>60.941,<br>40  | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27  | \$<br>62.192,<br>40  | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96  |
| Conector sistema de inyección             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00  | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00  | \$<br>60.941,<br>40  | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27  | \$<br>62.192,<br>40  | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96  |
| Cremallera vidrio puerta                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00 | \$<br>355.49<br>1,50 | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89 | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91 |
| Fisble de automoción mini de 2 a 30 amper | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>500,00         | \$<br>95,00          | \$<br>595,00         | \$<br>507,85         | \$<br>96,49          | \$<br>604,34         | \$<br>518,27         | \$<br>98,47          | \$<br>616,74         |
| Fisble maxi de 20 a 50 amper              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>500,00         | \$<br>95,00          | \$<br>595,00         | \$<br>507,85         | \$<br>96,49          | \$<br>604,34         | \$<br>518,27         | \$<br>98,47          | \$<br>616,74         |
| Fisble maxi de 60 a 100 amper             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00 | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00 | \$<br>264.07<br>9,40 | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49 | \$<br>269.50<br>0,40 | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48 |
| Pila bomba de combustible                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00 | \$<br>457.06<br>0,50 | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00 | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17 |



|                                          |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|------------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Pito                                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Plumillas limpia brisas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Porta fusible                            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00    | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28    | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48    | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79    |
| Radio musical mp3 usb                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Sensor ckp (posición del cigüeñal)       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>220.00<br>0,00   | \$<br>41.800,<br>00  | \$<br>261.800<br>,00   | \$<br>223.45<br>1,80   | \$<br>42.455,<br>84  | \$<br>265.907<br>,64   | \$<br>228.03<br>8,80   | \$<br>43.327,<br>37  | \$<br>271.366<br>,17   |
| Sensor cmp (posición del árbol de levas) | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>390.00<br>0,00   | \$<br>74.100,<br>00  | \$<br>464.100<br>,00   | \$<br>396.11<br>9,10   | \$<br>75.262,<br>63  | \$<br>471.381<br>,73   | \$<br>404.25<br>0,60   | \$<br>76.807,<br>61  | \$<br>481.058<br>,21   |
| Sensor cyl o cyp (posición del pistón)   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>369.00<br>0,00   | \$<br>70.110,<br>00  | \$<br>439.110<br>,00   | \$<br>374.78<br>9,61   | \$<br>71.210,<br>03  | \$<br>445.999<br>,64   | \$<br>382.48<br>3,26   | \$<br>72.671,<br>82  | \$<br>455.155<br>,08   |
| Sensor o2 (de oxígeno)                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Sensor ops (presión de aceite)           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| switch direccional                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Switch ignición                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Terminal de ojo                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.000,0<br>0     | \$<br>190,00         | \$<br>1.190,0<br>0     | \$<br>1.015,6<br>9     | \$<br>192,98         | \$<br>1.208,6<br>7     | \$<br>1.036,5<br>4     | \$<br>196,94         | \$<br>1.233,4<br>8     |
| Terminal medidor combustible             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Válvula iac (control de aire al ralenti) | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>230.00<br>0,00   | \$<br>43.700,<br>00  | \$<br>273.700<br>,00   | \$<br>233.60<br>8,70   | \$<br>44.385,<br>65  | \$<br>277.994<br>,35   | \$<br>238.40<br>4,20   | \$<br>45.296,<br>80  | \$<br>283.701<br>,00   |
| <b>CARROCERIA</b>                        |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Chapa puerta                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Forro timón                              | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Forros sillas                            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.200,0<br>00,00 | \$<br>228,00<br>0,00 | \$<br>1.428,0<br>00,00 | \$<br>1.218,8<br>28,00 | \$<br>231,57<br>7,32 | \$<br>1.450,4<br>05,32 | \$<br>1.243,8<br>48,00 | \$<br>236,33<br>1,12 | \$<br>1.480,1<br>79,12 |
| Gollete tanque combustible               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Lámpara direccional der                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.650,0<br>00,00 | \$<br>313,50<br>0,00 | \$<br>1.963,5<br>00,00 | \$<br>1.675,8<br>88,50 | \$<br>318,41<br>8,82 | \$<br>1.994,3<br>07,32 | \$<br>1.710,2<br>91,00 | \$<br>324,95<br>5,29 | \$<br>2.035,2<br>46,29 |
| Lámpara direccional izq.                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.650,0<br>00,00 | \$<br>313,50<br>0,00 | \$<br>1.963,5<br>00,00 | \$<br>1.675,8<br>88,50 | \$<br>318,41<br>8,82 | \$<br>1.994,3<br>07,32 | \$<br>1.710,2<br>91,00 | \$<br>324,95<br>5,29 | \$<br>2.035,2<br>46,29 |
| Lámpara stop trasero der                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.200,0<br>00,00 | \$<br>228,00<br>0,00 | \$<br>1.428,0<br>00,00 | \$<br>1.218,8<br>28,00 | \$<br>231,57<br>7,32 | \$<br>1.450,4<br>05,32 | \$<br>1.243,8<br>48,00 | \$<br>236,33<br>1,12 | \$<br>1.480,1<br>79,12 |
| Lámpara stop trasero izq.                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.200,0<br>00,00 | \$<br>228,00<br>0,00 | \$<br>1.428,0<br>00,00 | \$<br>1.218,8<br>28,00 | \$<br>231,57<br>7,32 | \$<br>1.450,4<br>05,32 | \$<br>1.243,8<br>48,00 | \$<br>236,33<br>1,12 | \$<br>1.480,1<br>79,12 |
| Soporte batería                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Tapetes                                  | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Vidrio panorámico                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.859,0<br>00,00 | \$<br>353,21<br>0,00 | \$<br>2.212,2<br>10,00 | \$<br>1.888,1<br>67,71 | \$<br>358,75<br>1,86 | \$<br>2.246,9<br>19,57 | \$<br>1.926,9<br>27,86 | \$<br>366,11<br>6,29 | \$<br>2.293,0<br>44,15 |



| SERVICIOS Y MANO DE OBRA                  |          |   |                     | \$                | \$              | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         |
|-------------------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| mantenimiento suspension delantera        | servicio | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500,00      | \$ 535.500,00   | \$ 457.06<br>0,50   | \$ 86.841,50      | \$ 543.902,00   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624,17      | \$ 555.067,17   |
| mantenimiento suspension trasera          | servicio | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500,00      | \$ 535.500,00   | \$ 457.06<br>0,50   | \$ 86.841,50      | \$ 543.902,00   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624,17      | \$ 555.067,17   |
| D/m bomba de inyección                    | servicio | 1 | \$ 320.00<br>0,00   | \$ 60.800,00      | \$ 380.800,00   | \$ 325.02<br>0,80   | \$ 61.753,95      | \$ 386.774,75   | \$ 331.69<br>2,80   | \$ 63.021,63      | \$ 394.714,43   |
| D/m cardan                                | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00      | \$ 142.800,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,73      | \$ 145.040,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,11      | \$ 148.017,91   |
| D/m compresor A/A                         | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,00      | \$ 416.500,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,39      | \$ 423.034,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,91      | \$ 431.718,91   |
| D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)     | servicio | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,00      | \$ 297.500,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,28      | \$ 302.167,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,65      | \$ 308.370,65   |
| D/m diferencial (caja)                    | servicio | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.500,00 | \$ 863.33<br>6,50   | \$ 164.03<br>3,94 | \$ 1.027.370,44 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.460,21 |
| D/m fusilera principal                    | servicio | 1 | \$ 550.00<br>0,00   | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.500,00   | \$ 558.62<br>9,50   | \$ 106.13<br>9,61 | \$ 664.769,11   | \$ 570.09<br>7,00   | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.415,43   |
| D/m muelle delantero                      | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00      | \$ 142.800,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,73      | \$ 145.040,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,11      | \$ 148.017,91   |
| D/m muelle trasero (hausing)              | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00      | \$ 142.800,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,73      | \$ 145.040,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,11      | \$ 148.017,91   |
| D/m radiador con mangueras                | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00      | \$ 142.800,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,73      | \$ 145.040,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,11      | \$ 148.017,91   |
| D/m riel de inyectores e inyectores       | servicio | 1 | \$ 200.00<br>0,00   | \$ 38.000,00      | \$ 238.000,00   | \$ 203.13<br>8,00   | \$ 38.596,22      | \$ 241.734,22   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388,52      | \$ 246.696,52   |
| D/m tanque combustible                    | servicio | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500,00      | \$ 297.500,00   | \$ 253.92<br>2,50   | \$ 48.245,28      | \$ 302.167,78   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235,65      | \$ 308.370,65   |
| D/m toma fuerza                           | servicio | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500,00      | \$ 178.500,00   | \$ 152.35<br>3,50   | \$ 28.947,17      | \$ 181.300,67   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541,39      | \$ 185.022,39   |
| D/m transmision                           | servicio | 1 | \$ 420.00<br>0,00   | \$ 79.800,00      | \$ 499.800,00   | \$ 426.58<br>9,80   | \$ 81.052,06      | \$ 507.641,86   | \$ 435.34<br>6,80   | \$ 82.715,89      | \$ 518.062,69   |
| Despiche rueda                            | servicio | 1 | \$ 20.000,00        | \$ 3.800,00       | \$ 23.800,00    | \$ 20.313,80        | \$ 3.859,62       | \$ 24.173,42    | \$ 20.730,80        | \$ 3.938,85       | \$ 24.669,65    |
| Mantenimiento general de frenos           | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,00      | \$ 416.500,00   | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,39      | \$ 423.034,89   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,91      | \$ 431.718,91   |
| Mantenimiento y carga a/a                 | servicio | 1 | \$ 1.250.00<br>0,00 | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.500,00 | \$ 1.269.6<br>12,50 | \$ 241.22<br>6,38 | \$ 1.510.838,88 | \$ 1.295.6<br>75,00 | \$ 246.17<br>8,25 | \$ 1.541.853,25 |
| Reparación alternador (incluye D/m)       | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,00      | \$ 464.100,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,63      | \$ 471.381,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,61      | \$ 481.058,21   |
| Reparación arranque (incluye D/m)         | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,00      | \$ 464.100,00   | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,63      | \$ 471.381,73   | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,61      | \$ 481.058,21   |
| Reparación bomba de freno (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00      | \$ 142.800,00   | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,73      | \$ 145.040,53   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,11      | \$ 148.017,91   |
| Reparación bomba hidráulica (incluye D/m) | servicio | 1 | \$ 1.100.00<br>0,00 | \$ 209.00<br>0,00 | \$ 1.309.000,00 | \$ 1.117.2<br>59,00 | \$ 212.27<br>9,21 | \$ 1.329.538,21 | \$ 1.140.1<br>94,00 | \$ 216.63<br>6,86 | \$ 1.356.830,86 |
| Reparación caja de cambios (incluye D/m)  | servicio | 1 | \$ 1.690.00<br>0,00 | \$ 321.10<br>0,00 | \$ 2.011.100,00 | \$ 1.716.5<br>16,10 | \$ 326.13<br>8,06 | \$ 2.042.654,16 | \$ 1.751.7<br>52,60 | \$ 332.83<br>2,99 | \$ 2.084.585,59 |
| Reparación caja dirección (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 1.680.00<br>0,00 | \$ 319.20<br>0,00 | \$ 1.999.200,00 | \$ 1.706.3<br>59,20 | \$ 324.20<br>8,25 | \$ 2.030.567,45 | \$ 1.741.3<br>87,20 | \$ 330.86<br>3,57 | \$ 2.072.250,77 |
| Reparación compresora a/a (incluye D/m)   | servicio | 1 | \$ 1.360.00<br>0,00 | \$ 258.40<br>0,00 | \$ 1.618.400,00 | \$ 1.381.3<br>38,40 | \$ 262.45<br>4,30 | \$ 1.643.792,70 | \$ 1.409.6<br>94,40 | \$ 267.84<br>1,94 | \$ 1.677.536,34 |



|                                                                            |          |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Reparación compresor freno (incluye D/m)                                   | servicio | 1 | \$ 850.00<br>0,00    | \$ 161.50<br>0,00    | \$ 1.011.50<br>00,00 | \$ 863.33<br>6,50    | \$ 164.03<br>3,94    | \$ 1.027.30<br>70,44 | \$ 881.05<br>9,00    | \$ 167.40<br>1,21    | \$ 1.048.40<br>60,21 |
| Reparación general de motor (incluye D/m)                                  | servicio | 1 | \$ 1.890.00<br>00,00 | \$ 359.10<br>0,00    | \$ 2.249.10<br>00,00 | \$ 1.919.60<br>54,10 | \$ 364.73<br>4,28    | \$ 2.284.30<br>88,38 | \$ 1.959.00<br>60,60 | \$ 372.22<br>1,51    | \$ 2.331.20<br>82,11 |
| Reparación radiador (incluye D/m)                                          | servicio | 1 | \$ 220.00<br>0,00    | \$ 41.800,00         | \$ 261.800,00        | \$ 223.45<br>1,80    | \$ 42.455,84         | \$ 265.907,64        | \$ 228.03<br>8,80    | \$ 43.327,37         | \$ 271.366,17        |
| Reparación transmisión (incluye D/m)                                       | servicio | 1 | \$ 360.00<br>0,00    | \$ 68.400,00         | \$ 428.400,00        | \$ 365.64<br>8,40    | \$ 69.473,20         | \$ 435.121,60        | \$ 373.15<br>4,40    | \$ 70.899,34         | \$ 444.053,74        |
| Servicio prensa hidráulica                                                 | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500,00         | \$ 416.500,00        | \$ 355.49<br>1,50    | \$ 67.543,39         | \$ 423.034,89        | \$ 362.78<br>9,00    | \$ 68.929,91         | \$ 431.718,91        |
| Servicio scanner                                                           | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00    | \$ 22.800,00         | \$ 142.800,00        | \$ 121.88<br>2,80    | \$ 23.157,73         | \$ 145.040,53        | \$ 124.38<br>4,80    | \$ 23.633,11         | \$ 148.017,91        |
| <b>TOYOTA HILUX 2.5 VIGO, FORTUNER Y LANDCRUISER 1GR COMPONENTES MOTOR</b> |          |   |                      |                      |                      | \$ 0,00              |                      |                      | \$ 0,00              |                      |                      |
| Anillos del pistón                                                         | paquete  | 1 | \$ 1.150.00<br>00,00 | \$ 218.50<br>0,00    | \$ 1.368.50<br>00,00 | \$ 1.168.00<br>43,50 | \$ 221.92<br>8,27    | \$ 1.389.90<br>71,77 | \$ 1.192.00<br>21,00 | \$ 226.48<br>3,99    | \$ 1.418.50<br>04,99 |
| Arandela tapón cárter                                                      | paquete  | 1 | \$ 2.000,00          | \$ 380,00            | \$ 2.380,00          | \$ 2.031,38          | \$ 385,96            | \$ 2.417,34          | \$ 2.073,08          | \$ 393,89            | \$ 2.466,97          |
| Árbol de levas                                                             | paquete  | 1 | \$ 360.00<br>0,00    | \$ 68.400,00         | \$ 428.400,00        | \$ 365.64<br>8,40    | \$ 69.473,20         | \$ 435.121,60        | \$ 373.15<br>4,40    | \$ 70.899,34         | \$ 444.053,74        |
| Árbol de levas admisión                                                    | paquete  | 1 | \$ 390.00<br>0,00    | \$ 74.100,00         | \$ 464.100,00        | \$ 396.11<br>9,10    | \$ 75.262,63         | \$ 471.381,73        | \$ 404.25<br>0,60    | \$ 76.807,61         | \$ 481.058,21        |
| Árbol de levas escape                                                      | paquete  | 1 | \$ 360.00<br>0,00    | \$ 68.400,00         | \$ 428.400,00        | \$ 365.64<br>8,40    | \$ 69.473,20         | \$ 435.121,60        | \$ 373.15<br>4,40    | \$ 70.899,34         | \$ 444.053,74        |
| Biela                                                                      | paquete  | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500,00         | \$ 416.500,00        | \$ 355.49<br>1,50    | \$ 67.543,39         | \$ 423.034,89        | \$ 362.78<br>9,00    | \$ 68.929,91         | \$ 431.718,91        |
| Bloque motor                                                               | paquete  | 1 | \$ 4.200.00<br>00,00 | \$ 798.00<br>0,00    | \$ 4.998.00<br>00,00 | \$ 4.265.80<br>98,00 | \$ 810.52<br>0,62    | \$ 5.076.40<br>18,62 | \$ 4.353.40<br>68,00 | \$ 827.15<br>8,92    | \$ 5.180.60<br>26,92 |
| Bomba de aceite                                                            | paquete  | 1 | \$ 1.650.00<br>00,00 | \$ 313.50<br>0,00    | \$ 1.963.50<br>00,00 | \$ 1.675.80<br>88,50 | \$ 318.41<br>8,82    | \$ 1.994.30<br>07,32 | \$ 1.710.20<br>91,00 | \$ 324.95<br>5,29    | \$ 2.035.20<br>46,29 |
| Bomba de agua                                                              | paquete  | 1 | \$ 750.00<br>0,00    | \$ 142.50<br>0,00    | \$ 892.500,00        | \$ 761.76<br>7,50    | \$ 144.73<br>5,83    | \$ 906.503,33        | \$ 777.40<br>5,00    | \$ 147.70<br>6,95    | \$ 925.111,95        |
| Bomba inyeccion                                                            | paquete  | 1 | \$ 7.850.00<br>00,00 | \$ 1.491.50<br>00,00 | \$ 9.341.50<br>00,00 | \$ 7.973.10<br>66,50 | \$ 1.514.90<br>01,64 | \$ 9.488.00<br>68,14 | \$ 8.136.80<br>39,00 | \$ 1.545.90<br>99,41 | \$ 9.682.80<br>38,41 |
| Bujía pre- calentamiento (bujía)                                           | paquete  | 1 | \$ 80.000,00         | \$ 15.200,00         | \$ 95.200,00         | \$ 81.255,20         | \$ 15.438,49         | \$ 96.693,69         | \$ 82.923,20         | \$ 15.755,41         | \$ 98.678,61         |
| Cárter                                                                     | paquete  | 1 | \$ 200.00<br>0,00    | \$ 38.000,00         | \$ 238.000,00        | \$ 203.13<br>8,00    | \$ 38.596,22         | \$ 241.734,22        | \$ 207.30<br>8,00    | \$ 39.388,52         | \$ 246.696,52        |
| Casquetes de bancada                                                       | paquete  | 1 | \$ 360.00<br>0,00    | \$ 68.400,00         | \$ 428.400,00        | \$ 365.64<br>8,40    | \$ 69.473,20         | \$ 435.121,60        | \$ 373.15<br>4,40    | \$ 70.899,34         | \$ 444.053,74        |
| Casquetes de la biela                                                      | paquete  | 1 | \$ 220.00<br>0,00    | \$ 41.800,00         | \$ 261.800,00        | \$ 223.45<br>1,80    | \$ 42.455,84         | \$ 265.907,64        | \$ 228.03<br>8,80    | \$ 43.327,37         | \$ 271.366,17        |
| Catalizador exosto                                                         | paquete  | 1 | \$ 720.00<br>0,00    | \$ 136.80<br>0,00    | \$ 856.800,00        | \$ 731.29<br>6,80    | \$ 138.94<br>6,39    | \$ 870.243,19        | \$ 746.30<br>8,80    | \$ 141.79<br>8,67    | \$ 888.107,47        |
| Cigüeñal                                                                   | paquete  | 1 | \$ 2.560.00<br>00,00 | \$ 486.40<br>0,00    | \$ 3.046.40<br>00,00 | \$ 2.600.10<br>66,40 | \$ 494.03<br>1,62    | \$ 3.094.10<br>98,02 | \$ 2.653.50<br>42,40 | \$ 504.17<br>3,06    | \$ 3.157.70<br>15,46 |
| Conducto plástico de refrigeración (tubo)                                  | paquete  | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500,00         | \$ 416.500,00        | \$ 355.49<br>1,50    | \$ 67.543,39         | \$ 423.034,89        | \$ 362.78<br>9,00    | \$ 68.929,91         | \$ 431.718,91        |
| Correa aire acondicionado                                                  | paquete  | 1 | \$ 80.000,00         | \$ 15.200,00         | \$ 95.200,00         | \$ 81.255,20         | \$ 15.438,49         | \$ 96.693,69         | \$ 82.923,20         | \$ 15.755,41         | \$ 98.678,61         |





|                                                         |                |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Correa alternador                                       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>80.000,<br>00    | \$<br>15.200,<br>00    | \$<br>95.200,<br>00    | \$<br>81.255,<br>20    | \$<br>15.438,<br>49    | \$<br>96.693,<br>69    | \$<br>82.923,<br>20    | \$<br>15.755,<br>41    | \$<br>98.678,<br>61    |
| Correa compresor                                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>80.000,<br>00    | \$<br>15.200,<br>00    | \$<br>95.200,<br>00    | \$<br>81.255,<br>20    | \$<br>15.438,<br>49    | \$<br>96.693,<br>69    | \$<br>82.923,<br>20    | \$<br>15.755,<br>41    | \$<br>98.678,<br>61    |
| Correa única accesorios                                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400,<br>00    | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40   | \$<br>50.175,<br>09    | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205,<br>08    | \$<br>320.705<br>,48   |
| Correa bomba hidráulica                                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>80.000,<br>00    | \$<br>15.200,<br>00    | \$<br>95.200,<br>00    | \$<br>81.255,<br>20    | \$<br>15.438,<br>49    | \$<br>96.693,<br>69    | \$<br>82.923,<br>20    | \$<br>15.755,<br>41    | \$<br>98.678,<br>61    |
| Cubierta repartición completa                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>160.00<br>0,00   | \$<br>30.400,<br>00    | \$<br>190.400<br>,00   | \$<br>162.51<br>0,40   | \$<br>30.876,<br>98    | \$<br>193.387<br>,38   | \$<br>165.84<br>6,40   | \$<br>31.510,<br>82    | \$<br>197.357<br>,22   |
| Culata                                                  | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>4.680.0<br>00,00 | \$<br>889.20<br>0,00   | \$<br>5.569.2<br>00,00 | \$<br>4.753.4<br>29,20 | \$<br>903.15<br>1,55   | \$<br>5.656.5<br>80,75 | \$<br>4.851.0<br>07,20 | \$<br>921.69<br>1,37   | \$<br>5.772.6<br>98,57 |
| Deposito lava vidrios                                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00    | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71    | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93    | \$<br>345.375<br>,13   |
| Desengrasante                                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>20.000,<br>00    | \$<br>3.800,0<br>0     | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80    | \$<br>3.859,6<br>2     | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80    | \$<br>3.938,8<br>5     | \$<br>24.669,<br>65    |
| Empaque bomba de agua                                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0     | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2     | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4     | \$<br>18.502,<br>24    |
| Empaque cuerpo aceleración                              | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>12.000,<br>00    | \$<br>2.280,0<br>0     | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28    | \$<br>2.315,7<br>7     | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48    | \$<br>2.363,3<br>1     | \$<br>14.801,<br>79    |
| Empaquetadura motor completa                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.895.0<br>00,00 | \$<br>360.05<br>0,00   | \$<br>2.255.0<br>50,00 | \$<br>1.924.7<br>32,55 | \$<br>365.69<br>9,18   | \$<br>2.290.4<br>31,73 | \$<br>1.964.2<br>43,30 | \$<br>373.20<br>6,23   | \$<br>2.337.4<br>49,53 |
| Enfocador radiador                                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00    | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74    | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87    | \$<br>604.406<br>,47   |
| Inyector                                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.350.0<br>00,00 | \$<br>446.50<br>0,00   | \$<br>2.796.5<br>00,00 | \$<br>2.386.8<br>71,50 | \$<br>453.50<br>5,59   | \$<br>2.840.3<br>77,09 | \$<br>2.435.8<br>69,00 | \$<br>462.81<br>5,11   | \$<br>2.898.6<br>84,11 |
| Juego de caucho válvulas                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00    | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95    | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63    | \$<br>394.714<br>,43   |
| Junta cuerpo del acelerador                             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>750.00<br>0,00   | \$<br>142.50<br>0,00   | \$<br>892.500<br>,00   | \$<br>761.76<br>7,50   | \$<br>144.73<br>5,83   | \$<br>906.503<br>,33   | \$<br>777.40<br>5,00   | \$<br>147.70<br>6,95   | \$<br>925.111<br>,95   |
| Kit reparación (pistón, anillos y camisas)              | paque<br>tex16 | 1 | \$<br>5.685.0<br>00,00 | \$<br>1.080.1<br>50,00 | \$<br>6.765.1<br>50,00 | \$<br>5.774.1<br>97,65 | \$<br>1.097.0<br>97,55 | \$<br>6.871.2<br>95,20 | \$<br>5.892.7<br>29,90 | \$<br>1.119.6<br>18,68 | \$<br>7.012.3<br>48,58 |
| Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín) | paque<br>tex3  | 1 | \$<br>1.560.0<br>00,00 | \$<br>296.40<br>0,00   | \$<br>1.856.4<br>00,00 | \$<br>1.584.4<br>76,40 | \$<br>301.05<br>0,52   | \$<br>1.885.5<br>26,92 | \$<br>1.617.0<br>02,40 | \$<br>307.23<br>0,46   | \$<br>1.924.2<br>32,86 |
| Moto-ventilador                                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>850.00<br>0,00   | \$<br>161.50<br>0,00   | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>863.33<br>6,50   | \$<br>164.03<br>3,94   | \$<br>1.027.3<br>70,44 | \$<br>881.05<br>9,00   | \$<br>167.40<br>1,21   | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| Patin tensor correa accesorios                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600,<br>00    | \$<br>285.600<br>,00   | \$<br>243.76<br>5,60   | \$<br>46.315,<br>46    | \$<br>290.081<br>,06   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266,<br>22    | \$<br>296.035<br>,82   |
| Polea cigüeñal                                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.420.0<br>00,00 | \$<br>269.80<br>0,00   | \$<br>1.689.8<br>00,00 | \$<br>1.442.2<br>79,80 | \$<br>274.03<br>3,16   | \$<br>1.716.3<br>12,96 | \$<br>1.471.8<br>86,80 | \$<br>279.65<br>8,49   | \$<br>1.751.5<br>45,29 |
| Radiador                                                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.485.0<br>00,00 | \$<br>472.15<br>0,00   | \$<br>2.957.1<br>50,00 | \$<br>2.523.9<br>89,65 | \$<br>479.55<br>8,03   | \$<br>3.003.5<br>47,68 | \$<br>2.575.8<br>01,90 | \$<br>489.40<br>2,36   | \$<br>3.065.2<br>04,26 |
| Radiador calefaccion                                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>346.50<br>0,00   | \$<br>65.835,<br>00    | \$<br>412.335<br>,00   | \$<br>351.93<br>6,59   | \$<br>66.867,<br>95    | \$<br>418.804<br>,54   | \$<br>359.16<br>1,11   | \$<br>68.240,<br>61    | \$<br>427.401<br>,72   |
| Refrigerante aire acondicionado                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0     | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6     | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3     | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten eje de levas                                      | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Reten pole repartición                                  | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5     | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2     | \$<br>55.506,<br>72    |



|                                         |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-----------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Reten trasero cigüeñal                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Sello de válvula                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Silicona alta temperatura               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,0<br>0   | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.706,<br>05    | \$<br>8.684,1<br>5   | \$<br>54.390,<br>20    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,4<br>2   | \$<br>55.506,<br>72    |
| Soporte motor inferior                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Soporte motor superior                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Tanque l radiador                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>990.00<br>0,00   | \$<br>188.10<br>0,00 | \$<br>1.178.1<br>00,00 | \$<br>1.005.5<br>33,10 | \$<br>191.05<br>1,29 | \$<br>1.196.5<br>84,39 | \$<br>1.026.1<br>74,60 | \$<br>194.97<br>3,17 | \$<br>1.221.1<br>47,77 |
| Tanque limpia brisas                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20   | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Tapa aceite motor                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>40.000,<br>00    | \$<br>7.600,0<br>0   | \$<br>47.600,<br>00    | \$<br>40.627,<br>60    | \$<br>7.719,2<br>4   | \$<br>48.346,<br>84    | \$<br>41.461,<br>60    | \$<br>7.877,7<br>0   | \$<br>49.339,<br>30    |
| Tapa radiador                           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Termostato                              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>145.00<br>0,00   | \$<br>27.550,<br>00  | \$<br>172.550<br>,00   | \$<br>147.27<br>5,05   | \$<br>27.982,<br>26  | \$<br>175.257<br>,31   | \$<br>150.29<br>8,30   | \$<br>28.556,<br>68  | \$<br>178.854<br>,98   |
| tubo bomba de agua                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>140.00<br>0,00   | \$<br>26.600,<br>00  | \$<br>166.600<br>,00   | \$<br>142.19<br>6,60   | \$<br>27.017,<br>35  | \$<br>169.213<br>,95   | \$<br>145.11<br>5,60   | \$<br>27.571,<br>96  | \$<br>172.687<br>,56   |
| Turbo                                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>3.150.0<br>00,00 | \$<br>598.50<br>0,00 | \$<br>3.748.5<br>00,00 | \$<br>3.199.4<br>23,50 | \$<br>607.89<br>0,47 | \$<br>3.807.3<br>13,97 | \$<br>3.265.1<br>01,00 | \$<br>620.36<br>9,19 | \$<br>3.885.4<br>70,19 |
| Válvula de admisión                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Válvula de escape                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>340.00<br>0,00   | \$<br>64.600,<br>00  | \$<br>404.600<br>,00   | \$<br>345.33<br>4,60   | \$<br>65.613,<br>57  | \$<br>410.948<br>,17   | \$<br>352.42<br>3,60   | \$<br>66.960,<br>48  | \$<br>419.384<br>,08   |
| Manguera retorno tanque recuperador     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40    | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Manguera salida interculer              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Manguera salida purificador aire        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Manguera superior radiador              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| <b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>              |               | 1 |                        |                      |                        | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Balinera volante motor                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Bomba auxiliar de embrague              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Bomba principal embrague                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>259.00<br>0,00   | \$<br>49.210,<br>00  | \$<br>308.210<br>,00   | \$<br>263.06<br>3,71   | \$<br>49.982,<br>10  | \$<br>313.045<br>,81   | \$<br>268.46<br>3,86   | \$<br>51.008,<br>13  | \$<br>319.471<br>,99   |
| Collarín embrague                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Guardapolvo horquilla                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Horquilla embrague                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>135.00<br>0,00   | \$<br>25.650,<br>00  | \$<br>160.650<br>,00   | \$<br>137.11<br>8,15   | \$<br>26.052,<br>45  | \$<br>163.170<br>,60   | \$<br>139.93<br>2,90   | \$<br>26.587,<br>25  | \$<br>166.520<br>,15   |
| Kit embrague (disco, prensa y balinera) | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>3.245.0<br>00,00 | \$<br>616.55<br>0,00 | \$<br>3.861.5<br>50,00 | \$<br>3.295.9<br>14,05 | \$<br>626.22<br>3,67 | \$<br>3.922.1<br>37,72 | \$<br>3.363.5<br>72,30 | \$<br>639.07<br>8,74 | \$<br>4.002.6<br>51,04 |



|                                          |                |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|------------------------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Manguera de presión embrague             | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Resorte horquilla                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35    | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Trinquete pedal embrague                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| <b>SISTEMA DE DIRECCION</b>              |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Biela dirección                          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Bomba hidráulica                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.540.0<br>00,00 | \$<br>482.60<br>0,00 | \$<br>3.022.6<br>00,00 | \$<br>2.579.8<br>52,60 | \$<br>490.17<br>1,99 | \$<br>3.070.0<br>24,59 | \$<br>2.632.8<br>11,60 | \$<br>500.23<br>4,20 | \$<br>3.133.0<br>45,80 |
| Brazo axial dirección                    | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>300.00<br>0,00   | \$<br>57.000,<br>00  | \$<br>357.000<br>,00   | \$<br>304.70<br>7,00   | \$<br>57.894,<br>33  | \$<br>362.601<br>,33   | \$<br>310.96<br>2,00   | \$<br>59.082,<br>78  | \$<br>370.044<br>,78   |
| Caja de dirección                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>3.526.0<br>00,00 | \$<br>669.94<br>0,00 | \$<br>4.195.9<br>40,00 | \$<br>3.581.3<br>22,94 | \$<br>680.45<br>1,36 | \$<br>4.261.7<br>74,30 | \$<br>3.654.8<br>40,04 | \$<br>694.41<br>9,61 | \$<br>4.349.2<br>59,65 |
| Columna dirección                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Empaquetadura completa caja dirección    | paque<br>tex12 | 1 | \$<br>1.854.0<br>00,00 | \$<br>352.26<br>0,00 | \$<br>2.206.2<br>60,00 | \$<br>1.883.0<br>89,26 | \$<br>357.78<br>6,96 | \$<br>2.240.8<br>76,22 | \$<br>1.921.7<br>45,16 | \$<br>365.13<br>1,58 | \$<br>2.286.8<br>76,74 |
| Guarda polvos caja de dirección          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten bomba hidráulica                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten cupling                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Retenedor caja dirección                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Rodamiento caja dirección                | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>90.000,<br>00    | \$<br>17.100,<br>00  | \$<br>107.100<br>,00   | \$<br>91.412,<br>10    | \$<br>17.368,<br>30  | \$<br>108.780<br>,40   | \$<br>93.288,<br>60    | \$<br>17.724,<br>83  | \$<br>111.013<br>,43   |
| Rotor bomba hidráulica                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>360.00<br>0,00   | \$<br>68.400,<br>00  | \$<br>428.400<br>,00   | \$<br>365.64<br>8,40   | \$<br>69.473,<br>20  | \$<br>435.121<br>,60   | \$<br>373.15<br>4,40   | \$<br>70.899,<br>34  | \$<br>444.053<br>,74   |
| Perno centra direccion                   | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Sin fin dirección                        | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| <b>COMPONENTES DE CAJA O DIFERENCIAL</b> |                |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Bronces sincronizadores (juego)          | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.550.0<br>00,00 | \$<br>294.50<br>0,00 | \$<br>1.844.5<br>00,00 | \$<br>1.574.3<br>19,50 | \$<br>299.12<br>0,71 | \$<br>1.873.4<br>40,21 | \$<br>1.606.6<br>37,00 | \$<br>305.26<br>1,03 | \$<br>1.911.8<br>98,03 |
| Buje del eje de selección y cambio       | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Cadena cardan                            | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Caja del diferencial                     | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>2.600.0<br>00,00 | \$<br>494.00<br>0,00 | \$<br>3.094.0<br>00,00 | \$<br>2.640.7<br>94,00 | \$<br>501.75<br>0,86 | \$<br>3.142.5<br>44,86 | \$<br>2.695.0<br>04,00 | \$<br>512.05<br>0,76 | \$<br>3.207.0<br>54,76 |
| Cardan principal                         | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>3.251.0<br>00,00 | \$<br>617.69<br>0,00 | \$<br>3.868.6<br>90,00 | \$<br>3.302.0<br>08,19 | \$<br>627.38<br>1,56 | \$<br>3.929.3<br>89,75 | \$<br>3.369.7<br>91,54 | \$<br>640.26<br>0,39 | \$<br>4.010.0<br>51,93 |
| Caucho y Balinera cardan                 | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Corona y speed                           | paque<br>tex1  | 1 | \$<br>1.890.0<br>00,00 | \$<br>359.10<br>0,00 | \$<br>2.249.1<br>00,00 | \$<br>1.919.6<br>54,10 | \$<br>364.73<br>4,28 | \$<br>2.284.3<br>88,38 | \$<br>1.959.0<br>60,60 | \$<br>372.22<br>1,51 | \$<br>2.331.2<br>82,11 |



|                                    |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Cruceta cardan                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>220.00<br>0,00   | \$<br>41.800,<br>00  | \$<br>261.800<br>,00   | \$<br>223.45<br>1,80   | \$<br>42.455,<br>84  | \$<br>265.907<br>,64   | \$<br>228.03<br>8,80   | \$<br>43.327,<br>37  | \$<br>271.366<br>,17   |
| Guaya control cambios              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>980.00<br>0,00   | \$<br>186.20<br>0,00 | \$<br>1.166.2<br>00,00 | \$<br>995.37<br>6,20   | \$<br>189.12<br>1,48 | \$<br>1.184.4<br>97,68 | \$<br>1.015.8<br>09,20 | \$<br>193.00<br>3,75 | \$<br>1.208.8<br>12,95 |
| Satelites                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Selector cambios                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>540.00<br>0,00   | \$<br>102.60<br>0,00 | \$<br>642.600<br>,00   | \$<br>548.47<br>2,60   | \$<br>104.20<br>9,79 | \$<br>652.682<br>,39   | \$<br>559.73<br>1,60   | \$<br>106.34<br>9,00 | \$<br>666.080<br>,60   |
| Soporte cardan                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Tapa guía caja dirección           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                  |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Amortiguador delantero             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>750.00<br>0,00   | \$<br>142.50<br>0,00 | \$<br>892.500<br>,00   | \$<br>761.76<br>7,50   | \$<br>144.73<br>5,83 | \$<br>906.503<br>,33   | \$<br>777.40<br>5,00   | \$<br>147.70<br>6,95 | \$<br>925.111<br>,95   |
| Amortiguador trasero               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Anillo separador eje               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Barra estabilizadora               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>430.00<br>0,00   | \$<br>81.700,<br>00  | \$<br>511.700<br>,00   | \$<br>436.74<br>6,70   | \$<br>82.981,<br>87  | \$<br>519.728<br>,57   | \$<br>445.71<br>2,20   | \$<br>84.685,<br>32  | \$<br>530.397<br>,52   |
| Bocín rueda completo               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Brazo axial                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>300.00<br>0,00   | \$<br>57.000,<br>00  | \$<br>357.000<br>,00   | \$<br>304.70<br>7,00   | \$<br>57.894,<br>33  | \$<br>362.601<br>,33   | \$<br>310.96<br>2,00   | \$<br>59.082,<br>78  | \$<br>370.044<br>,78   |
| Buje muelle parte fija             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Terminal direccion                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| bujes de tijeras                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>100.00<br>0,00   | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00   | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00   | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Hoja principal muelle traseo       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>850.00<br>0,00   | \$<br>161.50<br>0,00 | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>863.33<br>6,50   | \$<br>164.03<br>3,94 | \$<br>1.027.3<br>70,44 | \$<br>881.05<br>9,00   | \$<br>167.40<br>1,21 | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| muñecos barra estavilizadora       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| tijeras delanteras                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.230.0<br>00,00 | \$<br>233.70<br>0,00 | \$<br>1.463.7<br>00,00 | \$<br>1.249.2<br>98,70 | \$<br>237.36<br>6,75 | \$<br>1.486.6<br>65,45 | \$<br>1.274.9<br>44,20 | \$<br>242.23<br>9,40 | \$<br>1.517.1<br>83,60 |
| Pasador muelle                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0     | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5     | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0     | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| eje delantero                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Perno con tuerca                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>20.000,<br>00    | \$<br>3.800,0<br>0   | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80    | \$<br>3.859,6<br>2   | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80    | \$<br>3.938,8<br>5   | \$<br>24.669,<br>65    |
| Rodamiento rueda delantero interno | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Rodamiento rueda trasero interno   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>560.00<br>0,00   | \$<br>106.40<br>0,00 | \$<br>666.400<br>,00   | \$<br>568.78<br>6,40   | \$<br>108.06<br>9,42 | \$<br>676.855<br>,82   | \$<br>580.46<br>2,40   | \$<br>110.28<br>7,86 | \$<br>690.750<br>,26   |
| Rotula                             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| <b>SISTEMA DE FRENOS</b>           |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |



|                                   |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-----------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| pastillas delanteras              | paque<br>tex4 | 1 | \$<br>410.00<br>0,00   | \$<br>77.900,<br>00  | \$<br>487.900<br>,00   | \$<br>416.43<br>2,90   | \$<br>79.122,<br>25  | \$<br>495.555<br>,15   | \$<br>424.98<br>1,40   | \$<br>80.746,<br>47  | \$<br>505.727<br>,87   |
| bandas traseras                   | paque<br>tex4 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| Guaya freno de mano               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| campanas traseras                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| discos delanteros                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>690.00<br>0,00   | \$<br>131.10<br>0,00 | \$<br>821.100<br>,00   | \$<br>700.82<br>6,10   | \$<br>133.15<br>6,96 | \$<br>833.983<br>,06   | \$<br>715.21<br>2,60   | \$<br>135.89<br>0,39 | \$<br>851.102<br>,99   |
| Manguera freno delantero          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Manguera freno trasero            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Resorte banda freno               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |
| Retenedor externo rueda           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Retenedor interno rueda           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50    | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| interiores de caliper             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| liquido de frenos                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>65.000,<br>00    | \$<br>12.350,<br>00  | \$<br>77.350,<br>00    | \$<br>66.019,<br>85    | \$<br>12.543,<br>77  | \$<br>78.563,<br>62    | \$<br>67.375,<br>10    | \$<br>12.801,<br>27  | \$<br>80.176,<br>37    |
| <b>SISTEMA ELECTRICO</b>          |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| <b>COMPONENTES<br/>ARRANQUE</b>   |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Arranque                          | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.450.0<br>00,00 | \$<br>275.50<br>0,00 | \$<br>1.725.5<br>00,00 | \$<br>1.472.7<br>50,50 | \$<br>279.82<br>2,60 | \$<br>1.752.5<br>73,10 | \$<br>1.502.9<br>83,00 | \$<br>285.56<br>6,77 | \$<br>1.788.5<br>49,77 |
| Bobinado arranque                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.500<br>,00   | \$<br>660.19<br>8,50   | \$<br>125.43<br>7,72 | \$<br>785.636<br>,22   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.763<br>,69   |
| Bujes motor arranque              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Impulsor o bendix                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500,<br>00  | \$<br>535.500<br>,00   | \$<br>457.06<br>0,50   | \$<br>86.841,<br>50  | \$<br>543.902<br>,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624,<br>17  | \$<br>555.067<br>,17   |
| Inducido o bobina                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600,<br>00  | \$<br>285.600<br>,00   | \$<br>243.76<br>5,60   | \$<br>46.315,<br>46  | \$<br>290.081<br>,06   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266,<br>22  | \$<br>296.035<br>,82   |
| Porta escobillas                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00   | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10   | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60   | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Rodamiento                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Solenoide / automático.           | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| <b>COMPONENTES<br/>ALTERNADOR</b> |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Alternador                        | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.658.0<br>00,00 | \$<br>505.02<br>0,00 | \$<br>3.163.0<br>20,00 | \$<br>2.699.7<br>04,02 | \$<br>512.94<br>3,76 | \$<br>3.212.6<br>47,78 | \$<br>2.755.1<br>23,32 | \$<br>523.47<br>3,43 | \$<br>3.278.5<br>96,75 |
| Balinera alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Bobinas de campo                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>560.00<br>0,00   | \$<br>106.40<br>0,00 | \$<br>666.400<br>,00   | \$<br>568.78<br>6,40   | \$<br>108.06<br>9,42 | \$<br>676.855<br>,82   | \$<br>580.46<br>2,40   | \$<br>110.28<br>7,86 | \$<br>690.750<br>,26   |





|                                     |               |   |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
|-------------------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Carcaza alternador                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Conector alternador                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00  | \$<br>2.850,0<br>0   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.235,<br>35  | \$<br>2.894,7<br>2   | \$<br>18.130,<br>07    | \$<br>15.548,<br>10  | \$<br>2.954,1<br>4   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Escobillas de alternador            | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Inducido alternador                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00 | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80 | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80 | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| Placa porta diodos                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00 | \$<br>53.200,<br>00  | \$<br>333.200<br>,00   | \$<br>284.39<br>3,20 | \$<br>54.034,<br>71  | \$<br>338.427<br>,91   | \$<br>290.23<br>1,20 | \$<br>55.143,<br>93  | \$<br>345.375<br>,13   |
| Polea alternador                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>100.00<br>0,00 | \$<br>19.000,<br>00  | \$<br>119.000<br>,00   | \$<br>101.56<br>9,00 | \$<br>19.298,<br>11  | \$<br>120.867<br>,11   | \$<br>103.65<br>4,00 | \$<br>19.694,<br>26  | \$<br>123.348<br>,26   |
| Porta escobillas                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00 | \$<br>49.400,<br>00  | \$<br>309.400<br>,00   | \$<br>264.07<br>9,40 | \$<br>50.175,<br>09  | \$<br>314.254<br>,49   | \$<br>269.50<br>0,40 | \$<br>51.205,<br>08  | \$<br>320.705<br>,48   |
| Regulador alternador                | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>750.00<br>0,00 | \$<br>142.50<br>0,00 | \$<br>892.500<br>,00   | \$<br>761.76<br>7,50 | \$<br>144.73<br>5,83 | \$<br>906.503<br>,33   | \$<br>777.40<br>5,00 | \$<br>147.70<br>6,95 | \$<br>925.111<br>,95   |
| Rodamiento alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>290.00<br>0,00 | \$<br>55.100,<br>00  | \$<br>345.100<br>,00   | \$<br>294.55<br>0,10 | \$<br>55.964,<br>52  | \$<br>350.514<br>,62   | \$<br>300.59<br>6,60 | \$<br>57.113,<br>35  | \$<br>357.709<br>,95   |
| Rotor alternador                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50 | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Ventilador alternador               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| <b>PARTES ELECTRICAS</b>            |               |   |                      | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00           | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Bombillo explorador                 | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Bombillo farola                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Bombillo halógeno                   | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Bombillo luz techo                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00  | \$<br>9.500,0<br>0   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.784,<br>50  | \$<br>9.649,0<br>6   | \$<br>60.433,<br>56    | \$<br>51.827,<br>00  | \$<br>9.847,1<br>3   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Bombillo reverso                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Bombillo stop                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| Bombillo tablero                    | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>5.000,0<br>0   | \$<br>950,00         | \$<br>5.950,0<br>0     | \$<br>5.078,4<br>5   | \$<br>964,91         | \$<br>6.043,3<br>6     | \$<br>5.182,7<br>0   | \$<br>984,71         | \$<br>6.167,4<br>1     |
| bombillo tipo fusible               | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.000,0<br>0   | \$<br>380,00         | \$<br>2.380,0<br>0     | \$<br>2.031,3<br>8   | \$<br>385,96         | \$<br>2.417,3<br>4     | \$<br>2.073,0<br>8   | \$<br>393,89         | \$<br>2.466,9<br>7     |
| Bombillo unidad luz día             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50 | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| Cable automotriz n° 14 a 18 x metro | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79    |
| Cable automotriz n° 8 x metro       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>12.000,<br>00  | \$<br>2.280,0<br>0   | \$<br>14.280,<br>00    | \$<br>12.188,<br>28  | \$<br>2.315,7<br>7   | \$<br>14.504,<br>05    | \$<br>12.438,<br>48  | \$<br>2.363,3<br>1   | \$<br>14.801,<br>79    |
| camara de video reversa             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>890.00<br>0,00 | \$<br>169.10<br>0,00 | \$<br>1.059.1<br>00,00 | \$<br>903.96<br>4,10 | \$<br>171.75<br>3,18 | \$<br>1.075.7<br>17,28 | \$<br>922.52<br>0,60 | \$<br>175.27<br>8,91 | \$<br>1.097.7<br>99,51 |
| Cinta aislante                      | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>20.000,<br>00  | \$<br>3.800,0<br>0   | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80  | \$<br>3.859,6<br>2   | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80  | \$<br>3.938,8<br>5   | \$<br>24.669,<br>65    |
| Conector eléctrico                  | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00  | \$<br>11.400,<br>00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.941,<br>40  | \$<br>11.578,<br>87  | \$<br>72.520,<br>27    | \$<br>62.192,<br>40  | \$<br>11.816,<br>56  | \$<br>74.008,<br>96    |



|                                           |            |   |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |
|-------------------------------------------|------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Conector sistema de inyección             | paque tex1 | 1 | \$ 60.000,00    | \$ 11.400,00  | \$ 71.400,00    | \$ 60.941,40    | \$ 11.578,87  | \$ 72.520,27    | \$ 62.192,40    | \$ 11.816,56  | \$ 74.008,96    |
| Cremallera vidrio puerta                  | paque tex1 | 1 | \$ 350.000,00   | \$ 66.500,00  | \$ 416.500,00   | \$ 355.491,50   | \$ 67.543,39  | \$ 423.034,89   | \$ 362.789,00   | \$ 68.929,91  | \$ 431.718,91   |
| Fisble de automoción mini de 2 a 30 amper | paque tex1 | 1 | \$ 500,00       | \$ 95,00      | \$ 595,00       | \$ 507,85       | \$ 96,49      | \$ 604,34       | \$ 518,27       | \$ 98,47      | \$ 616,74       |
| Fisble maxi de 20 a 50 amper              | paque tex1 | 1 | \$ 500,00       | \$ 95,00      | \$ 595,00       | \$ 507,85       | \$ 96,49      | \$ 604,34       | \$ 518,27       | \$ 98,47      | \$ 616,74       |
| Fisble maxi de 60 a 100 amper             | paque tex1 | 1 | \$ 260.000,00   | \$ 49.400,00  | \$ 309.400,00   | \$ 264.079,40   | \$ 50.175,09  | \$ 314.254,49   | \$ 269.500,40   | \$ 51.205,08  | \$ 320.705,48   |
| Pila bomba de combustible                 | paque tex1 | 1 | \$ 950.000,00   | \$ 180.500,00 | \$ 1.130.500,00 | \$ 964.905,50   | \$ 183.332,05 | \$ 1.148.237,55 | \$ 984.713,00   | \$ 187.095,47 | \$ 1.171.808,47 |
| Pito                                      | paque tex1 | 1 | \$ 120.000,00   | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00   | \$ 121.882,80   | \$ 23.157,73  | \$ 145.040,53   | \$ 124.384,80   | \$ 23.633,11  | \$ 148.017,91   |
| Plumillas limpia brisas                   | paque tex1 | 1 | \$ 120.000,00   | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00   | \$ 121.882,80   | \$ 23.157,73  | \$ 145.040,53   | \$ 124.384,80   | \$ 23.633,11  | \$ 148.017,91   |
| Porta fusible                             | paque tex1 | 1 | \$ 12.000,00    | \$ 2.280,00   | \$ 14.280,00    | \$ 12.188,28    | \$ 2.315,77   | \$ 14.504,05    | \$ 12.438,48    | \$ 2.363,31   | \$ 14.801,79    |
| radio pantalla tipo sensor de proximidad  | paque tex1 | 1 | \$ 1.950.000,00 | \$ 370.500,00 | \$ 2.320.500,00 | \$ 1.980.595,50 | \$ 376.313,15 | \$ 2.356.908,65 | \$ 2.021.253,00 | \$ 384.038,07 | \$ 2.405.291,07 |
| Sensor ckp (posición del cigüeñal)        | paque tex1 | 1 | \$ 490.000,00   | \$ 93.100,00  | \$ 583.100,00   | \$ 497.688,10   | \$ 94.560,74  | \$ 592.248,84   | \$ 507.904,60   | \$ 96.501,87  | \$ 604.406,47   |
| Sensor cmp (posición del árbol de levas)  | paque tex1 | 1 | \$ 390.000,00   | \$ 74.100,00  | \$ 464.100,00   | \$ 396.119,10   | \$ 75.262,63  | \$ 471.381,73   | \$ 404.250,60   | \$ 76.807,61  | \$ 481.058,21   |
| Sensor cyl o cyp (posición del pistón)    | paque tex1 | 1 | \$ 560.000,00   | \$ 106.400,00 | \$ 666.400,00   | \$ 568.786,40   | \$ 108.069,42 | \$ 676.855,82   | \$ 580.462,40   | \$ 110.287,86 | \$ 690.750,26   |
| Sensor o2 (de oxígeno)                    | paque tex1 | 1 | \$ 65.000,00    | \$ 12.350,00  | \$ 77.350,00    | \$ 66.019,85    | \$ 12.543,77  | \$ 78.563,62    | \$ 67.375,10    | \$ 12.801,27  | \$ 80.176,37    |
| Sensor ops (presión de aceite)            | paque tex1 | 1 | \$ 853.000,00   | \$ 162.070,00 | \$ 1.015.070,00 | \$ 866.383,57   | \$ 164.612,88 | \$ 1.030.996,45 | \$ 884.168,62   | \$ 167.992,04 | \$ 1.052.160,66 |
| switch direccional                        | paque tex1 | 1 | \$ 25.000,00    | \$ 4.750,00   | \$ 29.750,00    | \$ 25.392,25    | \$ 4.824,53   | \$ 30.216,78    | \$ 25.913,50    | \$ 4.923,57   | \$ 30.837,07    |
| Switch ignición                           | paque tex1 | 1 | \$ 490.000,00   | \$ 93.100,00  | \$ 583.100,00   | \$ 497.688,10   | \$ 94.560,74  | \$ 592.248,84   | \$ 507.904,60   | \$ 96.501,87  | \$ 604.406,47   |
| Terminal de ojo                           | paque tex1 | 1 | \$ 1.000,00     | \$ 190,00     | \$ 1.190,00     | \$ 1.015,69     | \$ 192,98     | \$ 1.208,67     | \$ 1.036,54     | \$ 196,94     | \$ 1.233,48     |
| Terminal medidor combustible              | paque tex1 | 1 | \$ 15.000,00    | \$ 2.850,00   | \$ 17.850,00    | \$ 15.235,35    | \$ 2.894,72   | \$ 18.130,07    | \$ 15.548,10    | \$ 2.954,14   | \$ 18.502,24    |
| Válvula iac (control de aire al ralentí)  | paque tex1 | 1 | \$ 230.000,00   | \$ 43.700,00  | \$ 273.700,00   | \$ 233.608,70   | \$ 44.385,65  | \$ 277.994,35   | \$ 238.404,20   | \$ 45.296,80  | \$ 283.701,00   |
| <b>CARROCERIA</b>                         |            |   |                 |               |                 | \$ 0,00         | \$ 0,00       | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00       | \$ 0,00         |
| Chapa puerta                              | paque tex1 | 1 | \$ 120.000,00   | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00   | \$ 121.882,80   | \$ 23.157,73  | \$ 145.040,53   | \$ 124.384,80   | \$ 23.633,11  | \$ 148.017,91   |
| Forro timón                               | paque tex1 | 1 | \$ 350.000,00   | \$ 66.500,00  | \$ 416.500,00   | \$ 355.491,50   | \$ 67.543,39  | \$ 423.034,89   | \$ 362.789,00   | \$ 68.929,91  | \$ 431.718,91   |
| Forros sillas                             | paque tex1 | 1 | \$ 1.200,00     | \$ 228,00     | \$ 1.428,00     | \$ 1.218,80     | \$ 231,57     | \$ 1.450,40     | \$ 1.243,80     | \$ 236,33     | \$ 1.480,12     |
| Gollete tanque combustible                | paque tex1 | 1 | \$ 90.000,00    | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00   | \$ 91.412,10    | \$ 17.368,30  | \$ 108.780,40   | \$ 93.288,60    | \$ 17.724,83  | \$ 111.013,43   |
| Lámpara direccional der                   | paque tex1 | 1 | \$ 1.500,00     | \$ 285,00     | \$ 1.785,00     | \$ 1.523,35     | \$ 289,47     | \$ 1.813,06     | \$ 1.554,80     | \$ 295,41     | \$ 1.850,23     |



|                                       |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|---------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Lámpara direccional izq.              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>1.500.0<br>00,00 | \$<br>285.00<br>0,00 | \$<br>1.785.0<br>00,00 | \$<br>1.523.5<br>35,00 | \$<br>289.47<br>1,65 | \$<br>1.813.0<br>06,65 | \$<br>1.554.8<br>10,00 | \$<br>295.41<br>3,90 | \$<br>1.850.2<br>23,90 |
| Lámpara stop trasero der              | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>850.00<br>0,00   | \$<br>161.50<br>0,00 | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>863.33<br>6,50   | \$<br>164.03<br>3,94 | \$<br>1.027.3<br>70,44 | \$<br>881.05<br>9,00   | \$<br>167.40<br>1,21 | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| Lámpara stop trasero izq.             | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>850.00<br>0,00   | \$<br>161.50<br>0,00 | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>863.33<br>6,50   | \$<br>164.03<br>3,94 | \$<br>1.027.3<br>70,44 | \$<br>881.05<br>9,00   | \$<br>167.40<br>1,21 | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| Soporte batería                       | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,0<br>0   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.392,<br>25    | \$<br>4.824,5<br>3   | \$<br>30.216,<br>78    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,5<br>7   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Tapetes                               | paque<br>tex3 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| Vidrio panorámico                     | paque<br>tex1 | 1 | \$<br>2.458.0<br>00,00 | \$<br>467.02<br>0,00 | \$<br>2.925.0<br>20,00 | \$<br>2.496.5<br>66,02 | \$<br>474.34<br>7,54 | \$<br>2.970.9<br>13,56 | \$<br>2.547.8<br>15,32 | \$<br>484.08<br>4,91 | \$<br>3.031.9<br>00,23 |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>       |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Calibración de inyectores             | servic<br>io  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| mantenimiento suspension delantera    | servic<br>io  | 1 | \$<br>470.00<br>0,00   | \$<br>89.300,<br>00  | \$<br>559.300<br>,00   | \$<br>477.37<br>4,30   | \$<br>90.701,<br>12  | \$<br>568.075<br>,42   | \$<br>487.17<br>3,80   | \$<br>92.563,<br>02  | \$<br>579.736<br>,82   |
| mantenimiento suspension trasera      | servic<br>io  | 1 | \$<br>390.00<br>0,00   | \$<br>74.100,<br>00  | \$<br>464.100<br>,00   | \$<br>396.11<br>9,10   | \$<br>75.262,<br>63  | \$<br>471.381<br>,73   | \$<br>404.25<br>0,60   | \$<br>76.807,<br>61  | \$<br>481.058<br>,21   |
| D/m bomba de inyección                | servic<br>io  | 1 | \$<br>320.00<br>0,00   | \$<br>60.800,<br>00  | \$<br>380.800<br>,00   | \$<br>325.02<br>0,80   | \$<br>61.753,<br>95  | \$<br>386.774<br>,75   | \$<br>331.69<br>2,80   | \$<br>63.021,<br>63  | \$<br>394.714<br>,43   |
| D/m cardan                            | servic<br>io  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| D/m compresor A/A                     | servic<br>io  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| D/m cuerpo acelerador (mantenimiento) | servic<br>io  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| D/m diferencial (caja)                | servic<br>io  | 1 | \$<br>550.00<br>0,00   | \$<br>104.50<br>0,00 | \$<br>654.500<br>,00   | \$<br>558.62<br>9,50   | \$<br>106.13<br>9,61 | \$<br>664.769<br>,11   | \$<br>570.09<br>7,00   | \$<br>108.31<br>8,43 | \$<br>678.415<br>,43   |
| D/m fusilera principal                | servic<br>io  | 1 | \$<br>550.00<br>0,00   | \$<br>104.50<br>0,00 | \$<br>654.500<br>,00   | \$<br>558.62<br>9,50   | \$<br>106.13<br>9,61 | \$<br>664.769<br>,11   | \$<br>570.09<br>7,00   | \$<br>108.31<br>8,43 | \$<br>678.415<br>,43   |
| D/m muelle delantero                  | servic<br>io  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| D/m muelle trasero (hausing)          | servic<br>io  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| D/m radiador con mangueras            | servic<br>io  | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800,<br>00  | \$<br>142.800<br>,00   | \$<br>121.88<br>2,80   | \$<br>23.157,<br>73  | \$<br>145.040<br>,53   | \$<br>124.38<br>4,80   | \$<br>23.633,<br>11  | \$<br>148.017<br>,91   |
| D/m riel de inyectores e inyectores   | servic<br>io  | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000,<br>00  | \$<br>238.000<br>,00   | \$<br>203.13<br>8,00   | \$<br>38.596,<br>22  | \$<br>241.734<br>,22   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388,<br>52  | \$<br>246.696<br>,52   |
| D/m tanque combustible                | servic<br>io  | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500,<br>00  | \$<br>297.500<br>,00   | \$<br>253.92<br>2,50   | \$<br>48.245,<br>28  | \$<br>302.167<br>,78   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235,<br>65  | \$<br>308.370<br>,65   |
| D/m toma fuerza                       | servic<br>io  | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500,<br>00  | \$<br>178.500<br>,00   | \$<br>152.35<br>3,50   | \$<br>28.947,<br>17  | \$<br>181.300<br>,67   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541,<br>39  | \$<br>185.022<br>,39   |
| D/m transmision                       | servic<br>io  | 1 | \$<br>420.00<br>0,00   | \$<br>79.800,<br>00  | \$<br>499.800<br>,00   | \$<br>426.58<br>9,80   | \$<br>81.052,<br>06  | \$<br>507.641<br>,86   | \$<br>435.34<br>6,80   | \$<br>82.715,<br>89  | \$<br>518.062<br>,69   |
| Despiche rueda                        | servic<br>io  | 1 | \$<br>20.000,<br>00    | \$<br>3.800,0<br>0   | \$<br>23.800,<br>00    | \$<br>20.313,<br>80    | \$<br>3.859,6<br>2   | \$<br>24.173,<br>42    | \$<br>20.730,<br>80    | \$<br>3.938,8<br>5   | \$<br>24.669,<br>65    |
| Mantenimiento general de frenos       | servic<br>io  | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500,<br>00  | \$<br>416.500<br>,00   | \$<br>355.49<br>1,50   | \$<br>67.543,<br>39  | \$<br>423.034<br>,89   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929,<br>91  | \$<br>431.718<br>,91   |
| Mantenimiento y carga a/a             | servic<br>io  | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100,<br>00  | \$<br>583.100<br>,00   | \$<br>497.68<br>8,10   | \$<br>94.560,<br>74  | \$<br>592.248<br>,84   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501,<br>87  | \$<br>604.406<br>,47   |



|                                               |          |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Reparación alternador (incluye D/m)           | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,00      | \$ 464.100,00       | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,63      | \$ 471.381,73       | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,61      | \$ 481.058,21       |
| Reparación arranque (incluye D/m)             | servicio | 1 | \$ 390.00<br>0,00   | \$ 74.100,00      | \$ 464.100,00       | \$ 396.11<br>9,10   | \$ 75.262,63      | \$ 471.381,73       | \$ 404.25<br>0,60   | \$ 76.807,61      | \$ 481.058,21       |
| Reparación bomba de freno (incluye D/m)       | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00      | \$ 142.800,00       | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,73      | \$ 145.040,53       | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,11      | \$ 148.017,91       |
| Reparación bomba hidráulica (incluye D/m)     | servicio | 1 | \$ 1.100.0<br>00,00 | \$ 209.00<br>0,00 | \$ 1.309.0<br>00,00 | \$ 1.117.2<br>59,00 | \$ 212.27<br>9,21 | \$ 1.329.5<br>38,21 | \$ 1.140.1<br>94,00 | \$ 216.63<br>6,86 | \$ 1.356.8<br>30,86 |
| Reparación caja de cambios (incluye D/m)      | servicio | 1 | \$ 1.690.0<br>00,00 | \$ 321.10<br>0,00 | \$ 2.011.1<br>00,00 | \$ 1.716.5<br>16,10 | \$ 326.13<br>8,06 | \$ 2.042.6<br>54,16 | \$ 1.751.7<br>52,60 | \$ 332.83<br>2,99 | \$ 2.084.5<br>85,59 |
| Reparación caja dirección (incluye D/m)       | servicio | 1 | \$ 1.680.0<br>00,00 | \$ 319.20<br>0,00 | \$ 1.999.2<br>00,00 | \$ 1.706.3<br>59,20 | \$ 324.20<br>8,25 | \$ 2.030.5<br>67,45 | \$ 1.741.3<br>87,20 | \$ 330.86<br>3,57 | \$ 2.072.2<br>50,77 |
| Reparación compresora a/a (incluye D/m)       | servicio | 1 | \$ 1.360.0<br>00,00 | \$ 258.40<br>0,00 | \$ 1.618.4<br>00,00 | \$ 1.381.3<br>38,40 | \$ 262.45<br>4,30 | \$ 1.643.7<br>92,70 | \$ 1.409.6<br>94,40 | \$ 267.84<br>1,94 | \$ 1.677.5<br>36,34 |
| Reparación compresor freno (incluye D/m)      | servicio | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 863.33<br>6,50   | \$ 164.03<br>3,94 | \$ 1.027.3<br>70,44 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| Reparación general de motor (incluye D/m)     | servicio | 1 | \$ 1.890.0<br>00,00 | \$ 359.10<br>0,00 | \$ 2.249.1<br>00,00 | \$ 1.919.6<br>54,10 | \$ 364.73<br>4,28 | \$ 2.284.3<br>88,38 | \$ 1.959.0<br>60,60 | \$ 372.22<br>1,51 | \$ 2.331.2<br>82,11 |
| Reparación radiador (incluye D/m)             | servicio | 1 | \$ 220.00<br>0,00   | \$ 41.800,00      | \$ 261.800,00       | \$ 223.45<br>1,80   | \$ 42.455,84      | \$ 265.907,64       | \$ 228.03<br>8,80   | \$ 43.327,37      | \$ 271.366,17       |
| Reparación transmisión (incluye D/m)          | servicio | 1 | \$ 360.00<br>0,00   | \$ 68.400,00      | \$ 428.400,00       | \$ 365.64<br>8,40   | \$ 69.473,20      | \$ 435.121,60       | \$ 373.15<br>4,40   | \$ 70.899,34      | \$ 444.053,74       |
| Servicio prensa hidráulica                    | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500,00      | \$ 416.500,00       | \$ 355.49<br>1,50   | \$ 67.543,39      | \$ 423.034,89       | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929,91      | \$ 431.718,91       |
| Servicio scanner                              | servicio | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800,00      | \$ 142.800,00       | \$ 121.88<br>2,80   | \$ 23.157,73      | \$ 145.040,53       | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633,11      | \$ 148.017,91       |
| <b>SERVICIO DE AIRES ACONDICIONADOS</b>       |          |   |                     |                   |                     | \$ 0.00             |                   |                     | \$ 0.00             |                   |                     |
| Base compresor                                | paquete  | 1 | \$ 202.94<br>1,20   | \$ 38.558,83      | \$ 241.500,03       | \$ 206.12<br>5,35   | \$ 39.163,82      | \$ 245.289,16       | \$ 210.35<br>6,67   | \$ 39.967,77      | \$ 250.324,44       |
| Carga de refrigerante                         | paquete  | 1 | \$ 194.11<br>7,60   | \$ 36.882,34      | \$ 230.999,94       | \$ 197.16<br>3,31   | \$ 37.461,03      | \$ 234.624,33       | \$ 201.21<br>0,66   | \$ 38.230,02      | \$ 239.440,68       |
| Compresor aire acondicionado                  | paquete  | 1 | \$ 2.859.0<br>00,00 | \$ 543.21<br>0,00 | \$ 3.402.2<br>10,00 | \$ 2.903.8<br>57,71 | \$ 551.73<br>2,96 | \$ 3.455.5<br>90,67 | \$ 2.963.4<br>67,86 | \$ 563.05<br>8,89 | \$ 3.526.5<br>26,75 |
| Condensador sanden                            | paquete  | 1 | \$ 1.257.0<br>00,00 | \$ 238.83<br>0,00 | \$ 1.495.8<br>30,00 | \$ 1.276.7<br>22,33 | \$ 242.57<br>7,24 | \$ 1.519.2<br>99,57 | \$ 1.302.9<br>30,78 | \$ 247.55<br>6,85 | \$ 1.550.4<br>87,63 |
| Control de temperatura(termostato)            | paquete  | 1 | \$ 156.00<br>0,00   | \$ 29.640,00      | \$ 185.640,00       | \$ 158.44<br>7,64   | \$ 30.105,05      | \$ 188.552,69       | \$ 161.70<br>0,24   | \$ 30.723,05      | \$ 192.423,29       |
| Correa aire acondicionado                     | paquete  | 1 | \$ 156.00<br>0,00   | \$ 29.640,00      | \$ 185.640,00       | \$ 158.44<br>7,64   | \$ 30.105,05      | \$ 188.552,69       | \$ 161.70<br>0,24   | \$ 30.723,05      | \$ 192.423,29       |
| Electroventilador 120w actecmax               | paquete  | 1 | \$ 382.00<br>0,00   | \$ 72.580,00      | \$ 454.580,00       | \$ 387.99<br>3,58   | \$ 73.718,78      | \$ 461.712,36       | \$ 395.95<br>8,28   | \$ 75.232,07      | \$ 471.190,35       |
| Electroventilador de 10" O 12" A 12W actecmax | paquete  | 1 | \$ 382.00<br>0,00   | \$ 72.580,00      | \$ 454.580,00       | \$ 387.99<br>3,58   | \$ 73.718,78      | \$ 461.712,36       | \$ 395.95<br>8,28   | \$ 75.232,07      | \$ 471.190,35       |
| Evaporador delantero actecmax                 | paquete  | 1 | \$ 1.358.0<br>00,00 | \$ 258.02<br>0,00 | \$ 1.616.0<br>20,00 | \$ 1.379.3<br>07,02 | \$ 262.06<br>8,33 | \$ 1.641.3<br>75,35 | \$ 1.407.6<br>21,32 | \$ 267.44<br>8,05 | \$ 1.675.0<br>69,37 |
| Evaporador trasero actecmax                   | paquete  | 1 | \$ 847.05<br>8,80   | \$ 160.94<br>1,17 | \$ 1.007.9<br>99,97 | \$ 860.34<br>9,15   | \$ 163.46<br>6,34 | \$ 1.023.8<br>15,49 | \$ 878.01<br>0,33   | \$ 166.82<br>1,96 | \$ 1.044.8<br>32,29 |
| Filtro antipolen                              | paquete  | 1 | \$ 148.00<br>0,00   | \$ 28.120,00      | \$ 176.120,00       | \$ 150.32<br>2,12   | \$ 28.561,20      | \$ 178.883,32       | \$ 153.40<br>7,92   | \$ 29.147,50      | \$ 182.555,42       |
| Filtro secador actecmax                       | paquete  | 1 | \$ 132.35<br>2,90   | \$ 25.147,05      | \$ 157.499,95       | \$ 134.42<br>9,52   | \$ 25.541,61      | \$ 159.971,13       | \$ 137.18<br>9,07   | \$ 26.065,92      | \$ 163.255,00       |



|                                                                                                                                                           |            |   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Manguera 1/2 por metro parker                                                                                                                             | paque tex1 | 1 | \$ 198.00<br>0,00 | \$ 37.620,<br>00  | \$ 235.620<br>,00   | \$ 201.10<br>6,62 | \$ 38.210,<br>26  | \$ 239.316<br>,88   | \$ 205.23<br>4,92 | \$ 38.994,<br>63  | \$ 244.229<br>,55   |
| Manguera 13/32 por metro parker                                                                                                                           | paque tex1 | 1 | \$ 198.00<br>0,00 | \$ 37.620,<br>00  | \$ 235.620<br>,00   | \$ 201.10<br>6,62 | \$ 38.210,<br>26  | \$ 239.316<br>,88   | \$ 205.23<br>4,92 | \$ 38.994,<br>63  | \$ 244.229<br>,55   |
| Manguera de 5/16 por metro parker                                                                                                                         | paque tex4 | 1 | \$ 198.00<br>0,00 | \$ 37.620,<br>00  | \$ 235.620<br>,00   | \$ 201.10<br>6,62 | \$ 38.210,<br>26  | \$ 239.316<br>,88   | \$ 205.23<br>4,92 | \$ 38.994,<br>63  | \$ 244.229<br>,55   |
| Motoventilador actecmax                                                                                                                                   | paque tex1 | 1 | \$ 856.00<br>0,00 | \$ 162.64<br>0,00 | \$ 1.018.6<br>40,00 | \$ 869.43<br>0,64 | \$ 165.19<br>1,82 | \$ 1.034.6<br>22,46 | \$ 887.27<br>8,24 | \$ 168.58<br>2,87 | \$ 1.055.8<br>61,11 |
| Polea tensora                                                                                                                                             | paque tex8 | 1 | \$ 235.00<br>0,00 | \$ 44.650,<br>00  | \$ 279.650<br>,00   | \$ 238.68<br>7,15 | \$ 45.350,<br>56  | \$ 284.037<br>,71   | \$ 243.58<br>6,90 | \$ 46.281,<br>51  | \$ 289.868<br>,41   |
| Presostato de alta sanden                                                                                                                                 | paque tex1 | 1 | \$ 145.58<br>8,20 | \$ 27.661,<br>76  | \$ 173.249<br>,96   | \$ 147.87<br>2,48 | \$ 28.095,<br>77  | \$ 175.968<br>,25   | \$ 150.90<br>7,99 | \$ 28.672,<br>52  | \$ 179.580<br>,51   |
| Racores para mangueras                                                                                                                                    | paque tex8 | 1 | \$ 55.000,<br>00  | \$ 10.450,<br>00  | \$ 65.450,<br>00    | \$ 55.862,<br>95  | \$ 10.613,<br>96  | \$ 66.476,<br>91    | \$ 57.009,<br>70  | \$ 10.831,<br>84  | \$ 67.841,<br>54    |
| Relay Hella                                                                                                                                               | paque tex1 | 1 | \$ 65.000,<br>00  | \$ 12.350,<br>00  | \$ 77.350,<br>00    | \$ 66.019,<br>85  | \$ 12.543,<br>77  | \$ 78.563,<br>62    | \$ 67.375,<br>10  | \$ 12.801,<br>27  | \$ 80.176,<br>37    |
| Resistencia de velocidades                                                                                                                                | paque tex1 | 1 | \$ 856.00<br>0,00 | \$ 162.64<br>0,00 | \$ 1.018.6<br>40,00 | \$ 869.43<br>0,64 | \$ 165.19<br>1,82 | \$ 1.034.6<br>22,46 | \$ 887.27<br>8,24 | \$ 168.58<br>2,87 | \$ 1.055.8<br>61,11 |
| Switch de tres velocidades                                                                                                                                | paque tex1 | 1 | \$ 127.94<br>1,20 | \$ 24.308,<br>83  | \$ 152.250<br>,03   | \$ 129.94<br>8,60 | \$ 24.690,<br>23  | \$ 154.638<br>,83   | \$ 132.61<br>6,17 | \$ 25.197,<br>07  | \$ 157.813<br>,24   |
| Valvula de expansión sanden                                                                                                                               | paque tex1 | 1 | \$ 167.64<br>7,10 | \$ 31.852,<br>95  | \$ 199.500<br>,05   | \$ 170.27<br>7,48 | \$ 32.352,<br>72  | \$ 202.630<br>,20   | \$ 173.77<br>2,93 | \$ 33.016,<br>86  | \$ 206.789<br>,78   |
| Mano de obra por cambio de partes                                                                                                                         | servicio   | 1 | \$ 120.00<br>0,00 | \$ 22.800,<br>00  | \$ 142.800<br>,00   | \$ 121.88<br>2,80 | \$ 23.157,<br>73  | \$ 145.040<br>,53   | \$ 124.38<br>4,80 | \$ 23.633,<br>11  | \$ 148.017<br>,91   |
| Mantenimiento general aire acondicionado, incluye limpieza de todo el sistema, parte delantera, instalacion del sistema de gas y aceite para el compresor | servicio   | 1 | \$ 850.00<br>0,00 | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 863.33<br>6,50 | \$ 164.03<br>3,94 | \$ 1.027.3<br>70,44 | \$ 881.05<br>9,00 | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| Reparacion sistema electrico                                                                                                                              | servicio   | 1 | \$ 150.00<br>0,00 | \$ 28.500,<br>00  | \$ 178.500<br>,00   | \$ 152.35<br>3,50 | \$ 28.947,<br>17  | \$ 181.300<br>,67   | \$ 155.48<br>1,00 | \$ 29.541,<br>39  | \$ 185.022<br>,39   |
| Soldaduras por unidad                                                                                                                                     | servicio   | 1 | \$ 50.000,<br>00  | \$ 9.500,0<br>0   | \$ 59.500,<br>00    | \$ 50.784,<br>50  | \$ 9.649,0<br>6   | \$ 60.433,<br>56    | \$ 51.827,<br>00  | \$ 9.847,1<br>3   | \$ 61.674,<br>13    |
| bajada del tablero                                                                                                                                        | servicio   | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500,<br>00  | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50 | \$ 86.841,<br>50  | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624,<br>17  | \$ 555.067<br>,17   |
| Servicio scanner aire acondicionado                                                                                                                       | servicio   | 1 | \$ 156.00<br>0,00 | \$ 29.640,<br>00  | \$ 185.640<br>,00   | \$ 158.44<br>7,64 | \$ 30.105,<br>05  | \$ 188.552<br>,69   | \$ 161.70<br>0,24 | \$ 30.723,<br>05  | \$ 192.423<br>,29   |
| <b>SERVICIOS DE LATONERIA Y PINTURA</b>                                                                                                                   |            |   |                   |                   | \$ -                | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| pintura de una pieza                                                                                                                                      | servicio   | 1 | \$ 550.00<br>0,00 | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.500<br>,00   | \$ 558.62<br>9,50 | \$ 106.13<br>9,61 | \$ 664.769<br>,11   | \$ 570.09<br>7,00 | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.415<br>,43   |
| latoneria de una pieza                                                                                                                                    | servicio   | 1 | \$ 350.00<br>0,00 | \$ 66.500,<br>00  | \$ 416.500<br>,00   | \$ 355.49<br>1,50 | \$ 67.543,<br>39  | \$ 423.034<br>,89   | \$ 362.78<br>9,00 | \$ 68.929,<br>91  | \$ 431.718<br>,91   |
| desarmada del vehiculo interno y armada                                                                                                                   | servicio   | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500,<br>00  | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50 | \$ 86.841,<br>50  | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624,<br>17  | \$ 555.067<br>,17   |
| restauracion en fibra por pieza                                                                                                                           | servicio   | 1 | \$ 400.00<br>0,00 | \$ 76.000,<br>00  | \$ 476.000<br>,00   | \$ 406.27<br>6,00 | \$ 77.192,<br>44  | \$ 483.468<br>,44   | \$ 414.61<br>6,00 | \$ 78.777,<br>04  | \$ 493.393<br>,04   |
| ajuste interior vehiculos                                                                                                                                 | servicio   | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500,<br>00  | \$ 535.500<br>,00   | \$ 457.06<br>0,50 | \$ 86.841,<br>50  | \$ 543.902<br>,00   | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624,<br>17  | \$ 555.067<br>,17   |

JH





| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, MAQUINAS (TRACTORES) EQUIPOS, ELEMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FUNCIONAMIENTO. | UNI<br>D.<br>DE<br>MED | CA<br>NT | COTIZACION 1                        |                        |                        | COTIZACION 2                        |                        |                        | COTIZACION 3                        |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                       |                        |          | VALOR<br>UNITA<br>RIO<br>SIN<br>IVA | IVA<br>DEL<br>19%      | VALOR<br>TOTAL         | VALOR<br>UNITA<br>RIO<br>SIN<br>IVA | IVA<br>DEL<br>19%      | VALOR<br>TOTAL         | VALOR<br>UNITA<br>RIO<br>SIN<br>IVA | IVA<br>DEL<br>19%      | VALOR<br>TOTAL         |
| <b>TRACTORES FORD : REPUESTOS :</b>                                                                                                                   |                        |          |                                     |                        |                        |                                     |                        |                        |                                     |                        |                        |
| balineras del transfer                                                                                                                                | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>456.00<br>0,00                | \$<br>86.640<br>,00    | \$<br>542.64<br>0,00   | \$<br>463.54<br>2,24                | \$<br>88.073<br>,03    | \$<br>551.61<br>5,27   | \$<br>472.66<br>2,24                | \$<br>89.805<br>,83    | \$<br>562.46<br>8,07   |
| Cigüeñal                                                                                                                                              | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>2.698.0<br>00,00              | \$<br>512.62<br>0,00   | \$<br>3.210.6<br>20,00 | \$<br>2.742.6<br>24,92              | \$<br>521.09<br>8,73   | \$<br>3.263.7<br>23,65 | \$<br>2.796.5<br>84,92              | \$<br>531.35<br>1,13   | \$<br>3.327.9<br>36,05 |
| Bloque                                                                                                                                                | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>6.589.0<br>00,00              | \$<br>1.251.<br>910,00 | \$<br>7.840.9<br>10,00 | \$<br>6.697.9<br>82,06              | \$<br>1.272.<br>616,59 | \$<br>7.970.5<br>98,65 | \$<br>6.829.7<br>62,06              | \$<br>1.297.<br>654,79 | \$<br>8.127.4<br>16,85 |
| Kit Pistin                                                                                                                                            | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>3.256.0<br>00,00              | \$<br>618.64<br>0,00   | \$<br>3.874.6<br>40,00 | \$<br>3.309.8<br>54,24              | \$<br>628.87<br>2,31   | \$<br>3.938.7<br>26,55 | \$<br>3.374.9<br>74,24              | \$<br>641.24<br>5,11   | \$<br>4.016.2<br>19,35 |
| Anillos del pistón                                                                                                                                    | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>1.890.0<br>00,00              | \$<br>359.10<br>0,00   | \$<br>2.249.1<br>00,00 | \$<br>1.921.2<br>60,60              | \$<br>365.03<br>9,51   | \$<br>2.286.3<br>00,11 | \$<br>1.959.0<br>60,60              | \$<br>372.22<br>1,51   | \$<br>2.331.2<br>82,11 |
| Casquetes de la biela                                                                                                                                 | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>658.00<br>0,00                | \$<br>125.02<br>0,00   | \$<br>783.02<br>0,00   | \$<br>668.88<br>3,32                | \$<br>127.08<br>7,83   | \$<br>795.97<br>1,15   | \$<br>682.04<br>3,32                | \$<br>129.58<br>8,23   | \$<br>811.63<br>1,55   |
| Casquetes de bancada                                                                                                                                  | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>658.00<br>0,00                | \$<br>125.02<br>0,00   | \$<br>783.02<br>0,00   | \$<br>668.88<br>3,32                | \$<br>127.08<br>7,83   | \$<br>795.97<br>1,15   | \$<br>682.04<br>3,32                | \$<br>129.58<br>8,23   | \$<br>811.63<br>1,55   |
| Arandela de axial                                                                                                                                     | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>25.000,<br>00                 | \$<br>4.750,<br>00     | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50                 | \$<br>4.828,<br>57     | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50                 | \$<br>4.923,<br>57     | \$<br>30.837,<br>07    |
| Piñon arbol de leva                                                                                                                                   | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>458.00<br>0,00                | \$<br>87.020<br>,00    | \$<br>545.02<br>0,00   | \$<br>465.57<br>5,32                | \$<br>88.459<br>,31    | \$<br>554.03<br>4,63   | \$<br>474.73<br>5,32                | \$<br>90.199<br>,71    | \$<br>564.93<br>5,03   |
| Piñon cigüeñal                                                                                                                                        | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>452.00<br>0,00                | \$<br>85.880<br>,00    | \$<br>537.88<br>0,00   | \$<br>459.47<br>6,08                | \$<br>87.300<br>,46    | \$<br>546.77<br>6,54   | \$<br>468.51<br>6,08                | \$<br>89.018<br>,06    | \$<br>557.53<br>4,14   |
| Piñon central                                                                                                                                         | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>326.00<br>0,00                | \$<br>61.940<br>,00    | \$<br>387.94<br>0,00   | \$<br>331.39<br>2,04                | \$<br>62.964<br>,49    | \$<br>394.35<br>6,53   | \$<br>337.91<br>2,04                | \$<br>64.203<br>,29    | \$<br>402.11<br>5,33   |
| Eje del triple de la caja                                                                                                                             | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>458.00<br>0,00                | \$<br>87.020<br>,00    | \$<br>545.02<br>0,00   | \$<br>465.57<br>5,32                | \$<br>88.459<br>,31    | \$<br>554.03<br>4,63   | \$<br>474.73<br>5,32                | \$<br>90.199<br>,71    | \$<br>564.93<br>5,03   |
| Eje central                                                                                                                                           | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>168.00<br>0,00                | \$<br>31.920<br>,00    | \$<br>199.92<br>0,00   | \$<br>170.77<br>8,72                | \$<br>32.447<br>,96    | \$<br>203.22<br>6,68   | \$<br>174.13<br>8,72                | \$<br>33.086<br>,36    | \$<br>207.22<br>5,08   |
| Empaquetadura de tambda de la toma fuerza                                                                                                             | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>1.200.0<br>00,00              | \$<br>228.00<br>0,00   | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.219.8<br>48,00              | \$<br>231.77<br>1,12   | \$<br>1.451.6<br>19,12 | \$<br>1.243.8<br>48,00              | \$<br>236.33<br>1,12   | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Empaque tapa distribución                                                                                                                             | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>230.00<br>0,00                | \$<br>43.700<br>,00    | \$<br>273.70<br>0,00   | \$<br>233.80<br>4,20                | \$<br>44.422<br>,80    | \$<br>278.22<br>7,00   | \$<br>238.40<br>4,20                | \$<br>45.296<br>,80    | \$<br>283.70<br>1,00   |
| Silicona Gris                                                                                                                                         | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>45.000,<br>00                 | \$<br>8.550,<br>00     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.744,<br>30                 | \$<br>8.691,<br>42     | \$<br>54.435,<br>72    | \$<br>46.644,<br>30                 | \$<br>8.862,<br>42     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Empaque del cárter                                                                                                                                    | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>320.00<br>0,00                | \$<br>60.800<br>,00    | \$<br>380.80<br>0,00   | \$<br>325.29<br>2,80                | \$<br>61.805<br>,63    | \$<br>387.09<br>8,43   | \$<br>331.69<br>2,80                | \$<br>63.021<br>,63    | \$<br>394.71<br>4,43   |
| Retenedor de la toma fuerza                                                                                                                           | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>390.00<br>0,00                | \$<br>74.100<br>,00    | \$<br>464.10<br>0,00   | \$<br>396.45<br>0,60                | \$<br>75.325<br>,61    | \$<br>471.77<br>6,21   | \$<br>404.25<br>0,60                | \$<br>76.807<br>,61    | \$<br>481.05<br>8,21   |
| Empaquetadura de la toma fuerza                                                                                                                       | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>55.000,<br>00                 | \$<br>10.450<br>,00    | \$<br>65.450,<br>00    | \$<br>55.909,<br>70                 | \$<br>10.622<br>,84    | \$<br>66.532,<br>54    | \$<br>57.009,<br>70                 | \$<br>10.831<br>,84    | \$<br>67.841,<br>54    |
| Empaque de culata                                                                                                                                     | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>850.00<br>0,00                | \$<br>161.50<br>0,00   | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>864.05<br>9,00                | \$<br>164.17<br>1,21   | \$<br>1.028.2<br>30,21 | \$<br>881.05<br>9,00                | \$<br>167.40<br>1,21   | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| Tapa del tanque de combustible                                                                                                                        | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>320.00<br>0,00                | \$<br>60.800<br>,00    | \$<br>380.80<br>0,00   | \$<br>325.29<br>2,80                | \$<br>61.805<br>,63    | \$<br>387.09<br>8,43   | \$<br>331.69<br>2,80                | \$<br>63.021<br>,63    | \$<br>394.71<br>4,43   |
| Persiana parte frontal                                                                                                                                | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>650.00<br>0,00                | \$<br>123.50<br>0,00   | \$<br>773.50<br>0,00   | \$<br>660.75<br>1,00                | \$<br>125.54<br>2,69   | \$<br>786.29<br>3,69   | \$<br>673.75<br>1,00                | \$<br>128.01<br>2,69   | \$<br>801.76<br>3,69   |
| Anillos para bomba hidraulica                                                                                                                         | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>390.00<br>0,00                | \$<br>74.100<br>,00    | \$<br>464.10<br>0,00   | \$<br>396.45<br>0,60                | \$<br>75.325<br>,61    | \$<br>471.77<br>6,21   | \$<br>404.25<br>0,60                | \$<br>76.807<br>,61    | \$<br>481.05<br>8,21   |
| Camara de la bomba hidraulica                                                                                                                         | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>225.00<br>0,00                | \$<br>42.750<br>,00    | \$<br>267.75<br>0,00   | \$<br>228.72<br>1,50                | \$<br>43.457<br>,09    | \$<br>272.17<br>8,59   | \$<br>233.22<br>1,50                | \$<br>44.312<br>,09    | \$<br>277.53<br>3,59   |
| Empaquetadura bomba hidraulica                                                                                                                        | paqu<br>etex<br>1      | 1        | \$<br>590.00<br>0,00                | \$<br>112.10<br>0,00   | \$<br>702.10<br>0,00   | \$<br>599.75<br>8,60                | \$<br>113.95<br>4,13   | \$<br>713.71<br>2,73   | \$<br>611.55<br>8,60                | \$<br>116.19<br>6,13   | \$<br>727.75<br>4,73   |



|                                        |                   |   |                        |                        |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Caucho de piston bomba hidraulica      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>210.00<br>0,00   | \$<br>39.900<br>,00    | \$<br>249.90<br>0,00    | \$<br>213.47<br>3,40    | \$<br>40.559<br>95     | \$<br>254.03<br>3,35    | \$<br>217.67<br>3,40    | \$<br>41.357<br>95     | \$<br>259.03<br>1,35    |
| Culata                                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>9.856.0<br>00,00 | \$<br>1.872.<br>640,00 | \$<br>11.728.<br>640,00 | \$<br>10.019.<br>018,24 | \$<br>1.903.<br>613,47 | \$<br>11.922.<br>631,71 | \$<br>10.216.<br>138,24 | \$<br>1.941.<br>066,27 | \$<br>12.157.<br>204,51 |
| Valvula de escape                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800<br>,00    | \$<br>142.80<br>0,00    | \$<br>121.98<br>4,80    | \$<br>23.177<br>,11    | \$<br>145.16<br>1,91    | \$<br>124.38<br>4,80    | \$<br>23.633<br>,11    | \$<br>148.01<br>7,91    |
| Valvula de admision                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>120.00<br>0,00   | \$<br>22.800<br>,00    | \$<br>142.80<br>0,00    | \$<br>121.98<br>4,80    | \$<br>23.177<br>,11    | \$<br>145.16<br>1,91    | \$<br>124.38<br>4,80    | \$<br>23.633<br>,11    | \$<br>148.01<br>7,91    |
| Guias de valvula                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00    | \$<br>254.13<br>5,00    | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65    | \$<br>259.13<br>5,00    | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65    |
| asiento de valvula                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000<br>00     | \$<br>9.500.<br>00     | \$<br>59.500.<br>00     | \$<br>50.827.<br>00     | \$<br>9.657.<br>13     | \$<br>60.484.<br>13     | \$<br>51.827.<br>00     | \$<br>9.847.<br>13     | \$<br>61.674.<br>13     |
| Varrillas impulsadoras                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Balancines de valvula                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Eje de balancines                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>256.00<br>0,00   | \$<br>48.640<br>,00    | \$<br>304.64<br>0,00    | \$<br>260.23<br>4,24    | \$<br>49.444<br>,51    | \$<br>309.67<br>8,75    | \$<br>265.35<br>4,24    | \$<br>50.417<br>,31    | \$<br>315.77<br>1,55    |
| Empaquetadura de la bomba de inyeccion | Paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.350.0<br>00,00 | \$<br>446.50<br>0,00   | \$<br>2.796.5<br>00,00  | \$<br>2.388.8<br>69,00  | \$<br>453.88<br>5,11   | \$<br>2.842.7<br>54,11  | \$<br>2.435.8<br>69,00  | \$<br>462.81<br>5,11   | \$<br>2.898.6<br>84,11  |
| Bomba inyeccion                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>8.956.0<br>00,00 | \$<br>1.701.<br>640,00 | \$<br>10.657.<br>640,00 | \$<br>9.104.1<br>32,24  | \$<br>1.729.<br>785,13 | \$<br>10.833.<br>917,37 | \$<br>9.283.2<br>52,24  | \$<br>1.763.<br>817,93 | \$<br>11.047.<br>070,17 |
| Bomba de aceite                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.598.0<br>00,00 | \$<br>493.62<br>0,00   | \$<br>3.091.6<br>20,00  | \$<br>2.640.9<br>70,92  | \$<br>501.78<br>4,47   | \$<br>3.142.7<br>55,39  | \$<br>2.692.9<br>30,92  | \$<br>511.65<br>6,87   | \$<br>3.204.5<br>87,79  |
| Bomba de agua                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.569.0<br>00,00 | \$<br>298.11<br>0,00   | \$<br>1.867.1<br>10,00  | \$<br>1.594.9<br>51,26  | \$<br>303.04<br>0,74   | \$<br>1.897.9<br>92,00  | \$<br>1.626.3<br>31,26  | \$<br>309.00<br>2,94   | \$<br>1.935.3<br>34,20  |
| Polea del cigüeñal                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>850.00<br>0,00   | \$<br>161.50<br>0,00   | \$<br>1.011.5<br>00,00  | \$<br>864.05<br>9,00    | \$<br>164.17<br>1,21   | \$<br>1.028.2<br>30,21  | \$<br>881.05<br>9,00    | \$<br>167.40<br>1,21   | \$<br>1.048.4<br>60,21  |
| Polea alternador                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>168.00<br>0,00   | \$<br>31.920<br>,00    | \$<br>199.92<br>0,00    | \$<br>170.77<br>8,72    | \$<br>32.447<br>,96    | \$<br>203.22<br>6,68    | \$<br>174.13<br>8,72    | \$<br>33.086<br>,36    | \$<br>207.22<br>5,08    |
| Correa alternador                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Correa única accesorios                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>256.00<br>0,00   | \$<br>48.640<br>,00    | \$<br>304.64<br>0,00    | \$<br>260.23<br>4,24    | \$<br>49.444<br>,51    | \$<br>309.67<br>8,75    | \$<br>265.35<br>4,24    | \$<br>50.417<br>,31    | \$<br>315.77<br>1,55    |
| Correa bomba hidráulica                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>85.000.<br>00    | \$<br>16.150<br>,00    | \$<br>101.15<br>0,00    | \$<br>86.405.<br>90     | \$<br>16.417<br>,12    | \$<br>102.82<br>3,02    | \$<br>88.105.<br>90     | \$<br>16.740<br>,12    | \$<br>104.84<br>6,02    |
| Inyectores                             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.365.8<br>00,00 | \$<br>449.50<br>2,00   | \$<br>2.815.3<br>02,00  | \$<br>2.404.9<br>30,33  | \$<br>456.93<br>6,76   | \$<br>2.861.8<br>67,10  | \$<br>2.452.2<br>46,33  | \$<br>465.92<br>6,80   | \$<br>2.918.1<br>73,14  |
| Empaque bomba de agua                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000.<br>00    | \$<br>4.750.<br>00     | \$<br>29.750.<br>00     | \$<br>25.413.<br>50     | \$<br>4.828.<br>57     | \$<br>30.242.<br>07     | \$<br>25.913.<br>50     | \$<br>4.923.<br>57     | \$<br>30.837.<br>07     |
| Empaque cuerpo aceleración             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000.<br>00    | \$<br>4.750.<br>00     | \$<br>29.750.<br>00     | \$<br>25.413.<br>50     | \$<br>4.828.<br>57     | \$<br>30.242.<br>07     | \$<br>25.913.<br>50     | \$<br>4.923.<br>57     | \$<br>30.837.<br>07     |
| Empaquetadura motor completa           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.256.0<br>00,00 | \$<br>238.64<br>0,00   | \$<br>1.494.6<br>40,00  | \$<br>1.276.7<br>74,24  | \$<br>242.58<br>7,11   | \$<br>1.519.3<br>61,35  | \$<br>1.301.8<br>94,24  | \$<br>247.35<br>9,91   | \$<br>1.549.2<br>54,15  |
| Guaya acelerador                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Guaya embrague                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Guaya velocímetro                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000.<br>00    | \$<br>4.750.<br>00     | \$<br>29.750.<br>00     | \$<br>25.413.<br>50     | \$<br>4.828.<br>57     | \$<br>30.242.<br>07     | \$<br>25.913.<br>50     | \$<br>4.923.<br>57     | \$<br>30.837.<br>07     |
| Radiador                               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.850.0<br>00,00 | \$<br>351.50<br>0,00   | \$<br>2.201.5<br>00,00  | \$<br>1.880.5<br>99,00  | \$<br>357.31<br>3,81   | \$<br>2.237.9<br>12,81  | \$<br>1.917.5<br>99,00  | \$<br>364.34<br>3,81   | \$<br>2.281.9<br>42,81  |
| Reten eje de levas                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000.<br>00    | \$<br>4.750.<br>00     | \$<br>29.750.<br>00     | \$<br>25.413.<br>50     | \$<br>4.828.<br>57     | \$<br>30.242.<br>07     | \$<br>25.913.<br>50     | \$<br>4.923.<br>57     | \$<br>30.837.<br>07     |
| Reten pole repartición                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000.<br>00    | \$<br>9.500.<br>00     | \$<br>59.500.<br>00     | \$<br>50.827.<br>00     | \$<br>9.657.<br>13     | \$<br>60.484.<br>13     | \$<br>51.827.<br>00     | \$<br>9.847.<br>13     | \$<br>61.674.<br>13     |
| Reten trasero cigüeñal                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000.<br>00    | \$<br>9.500.<br>00     | \$<br>59.500.<br>00     | \$<br>50.827.<br>00     | \$<br>9.657.<br>13     | \$<br>60.484.<br>13     | \$<br>51.827.<br>00     | \$<br>9.847.<br>13     | \$<br>61.674.<br>13     |



|                                        |                   |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|----------------------------------------|-------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Sello de válvula                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13   | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,<br>13   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Silicona alta temperatura              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,<br>00   | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.744,<br>30    | \$<br>8.691,<br>42   | \$<br>54.435,<br>72    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,<br>42   | \$<br>55.506,<br>72    |
| Soporte motor inferior                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Soporte motor superior                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Tanque l radiador                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Tanque limpia brisas                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13   | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,<br>13   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Tapa aceite motor                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000,<br>00    | \$<br>10.450<br>,00  | \$<br>65.450,<br>00    | \$<br>55.909,<br>70    | \$<br>10.622<br>,84  | \$<br>66.532,<br>54    | \$<br>57.009,<br>70    | \$<br>10.831<br>,84  | \$<br>67.841,<br>54    |
| Tapa radiador                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400<br>,00  | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.992,<br>40    | \$<br>11.588<br>,56  | \$<br>72.580,<br>96    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816<br>,56  | \$<br>74.008,<br>96    |
| Tapón cárter                           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Termostato                             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| tubo bomba de agua                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>156.00<br>0,00   | \$<br>29.640<br>,00  | \$<br>185.64<br>0,00   | \$<br>158.58<br>0,24   | \$<br>30.130<br>,25  | \$<br>188.71<br>0,49   | \$<br>161.70<br>0,24   | \$<br>30.723<br>,05  | \$<br>192.42<br>3,29   |
| Corona y reimping                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.560.0<br>00,00 | \$<br>486.40<br>0,00 | \$<br>3.046.4<br>00,00 | \$<br>2.602.3<br>42,40 | \$<br>494.44<br>5,06 | \$<br>3.096.7<br>87,46 | \$<br>2.653.5<br>42,40 | \$<br>504.17<br>3,06 | \$<br>3.157.7<br>15,46 |
| balineras del triple                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>560.00<br>0,00   | \$<br>106.40<br>0,00 | \$<br>666.40<br>0,00   | \$<br>569.26<br>2,40   | \$<br>108.15<br>9,86 | \$<br>677.42<br>2,26   | \$<br>580.46<br>2,40   | \$<br>110.28<br>7,86 | \$<br>690.75<br>0,26   |
| balineras del eje central              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>452.00<br>0,00   | \$<br>85.880<br>,00  | \$<br>537.88<br>0,00   | \$<br>459.47<br>6,08   | \$<br>87.300<br>,46  | \$<br>546.77<br>6,54   | \$<br>468.51<br>6,08   | \$<br>89.018<br>,06  | \$<br>557.53<br>4,14   |
| collarina del clucht                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>458.00<br>0,00   | \$<br>87.020<br>,00  | \$<br>545.02<br>0,00   | \$<br>465.57<br>5,32   | \$<br>88.459<br>,31  | \$<br>554.03<br>4,63   | \$<br>474.73<br>5,32   | \$<br>90.199<br>,71  | \$<br>564.93<br>5,03   |
| balinera de la collarina               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00  | \$<br>302.26<br>0,00   | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22  | \$<br>307.25<br>9,38   | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42  | \$<br>313.30<br>4,58   |
| Retenedores del toma fuerza            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000,<br>00    | \$<br>10.450<br>,00  | \$<br>65.450,<br>00    | \$<br>55.909,<br>70    | \$<br>10.622<br>,84  | \$<br>66.532,<br>54    | \$<br>57.009,<br>70    | \$<br>10.831<br>,84  | \$<br>67.841,<br>54    |
| Turbo                                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>3.658.0<br>00,00 | \$<br>695.02<br>0,00 | \$<br>4.353.0<br>20,00 | \$<br>3.718.5<br>03,32 | \$<br>706.51<br>5,63 | \$<br>4.425.0<br>18,95 | \$<br>3.791.6<br>63,32 | \$<br>720.41<br>6,03 | \$<br>4.512.0<br>79,35 |
| <b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>             |                   |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Balinera volante motor                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00  | \$<br>302.26<br>0,00   | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22  | \$<br>307.25<br>9,38   | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42  | \$<br>313.30<br>4,58   |
| Bomba auxiliar de embrague             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>365.00<br>0,00   | \$<br>69.350<br>,00  | \$<br>434.35<br>0,00   | \$<br>371.03<br>7,10   | \$<br>70.497<br>,05  | \$<br>441.53<br>4,15   | \$<br>378.33<br>7,10   | \$<br>71.884<br>,05  | \$<br>450.22<br>1,15   |
| Bomba principal embrague               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>360.00<br>0,00   | \$<br>68.400<br>,00  | \$<br>428.40<br>0,00   | \$<br>365.95<br>4,40   | \$<br>69.531<br>,34  | \$<br>435.48<br>5,74   | \$<br>373.15<br>4,40   | \$<br>70.899<br>,34  | \$<br>444.05<br>3,74   |
| Collarín embrague                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00  | \$<br>302.26<br>0,00   | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22  | \$<br>307.25<br>9,38   | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42  | \$<br>313.30<br>4,58   |
| Guardapolvo horquilla                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000,<br>00    | \$<br>10.450<br>,00  | \$<br>65.450,<br>00    | \$<br>55.909,<br>70    | \$<br>10.622<br>,84  | \$<br>66.532,<br>54    | \$<br>57.009,<br>70    | \$<br>10.831<br>,84  | \$<br>67.841,<br>54    |
| Horquilla embrague                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>256.00<br>0,00   | \$<br>48.640<br>,00  | \$<br>304.64<br>0,00   | \$<br>260.23<br>4,24   | \$<br>49.444<br>5,1  | \$<br>309.67<br>8,75   | \$<br>265.35<br>4,24   | \$<br>50.417<br>,31  | \$<br>315.77<br>1,55   |
| Kit embrague(disco, prensa y balinera) | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>3.847.0<br>00,00 | \$<br>730.93<br>0,00 | \$<br>4.577.9<br>30,00 | \$<br>3.910.6<br>29,38 | \$<br>743.01<br>9,58 | \$<br>4.653.6<br>48,96 | \$<br>3.987.5<br>69,38 | \$<br>757.63<br>8,18 | \$<br>4.745.2<br>07,56 |
| Manguera de presión embrague           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13   | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,<br>13   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Resorte horquilla                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Trinquete pedal embrague               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| <b>SISTEMA DE DIRECCION</b>            |                   |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |



|                                         |               |   |                         |                       |                         |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
|-----------------------------------------|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Caja de dirección mecánica              | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>1.890.00<br>00,00 | \$<br>359.10<br>00,00 | \$<br>2.249.10<br>00,00 | \$<br>1.921.260,60 | \$<br>365.039,51 | \$<br>2.286.300,11 | \$<br>1.959.060,60 | \$<br>372.221,51 | \$<br>2.331.282,11 |
| direccion hidraulica (sistema completo) | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>3.857.00<br>00,00 | \$<br>732.830,00      | \$<br>4.589.830,00      | \$<br>3.920.794,78 | \$<br>744.951,01 | \$<br>4.665.745,79 | \$<br>3.997.934,78 | \$<br>759.607,61 | \$<br>4.757.542,39 |
| Horbitrol                               | Paquetex<br>1 | 1 | \$<br>3.500.00<br>00,00 | \$<br>665.000,00      | \$<br>4.165.000,00      | \$<br>3.557.890,00 | \$<br>675.999,10 | \$<br>4.233.889,10 | \$<br>3.627.890,00 | \$<br>689.299,10 | \$<br>4.317.189,10 |
| Manguera hidraulica                     | Paquetex<br>1 | 4 | \$<br>250.000,00        | \$<br>47.500,00       | \$<br>297.500,00        | \$<br>254.135,00   | \$<br>48.285,65  | \$<br>302.420,65   | \$<br>259.135,00   | \$<br>49.235,65  | \$<br>308.370,65   |
| Barra transversal                       | Paquetex<br>1 | 1 | \$<br>450.000,00        | \$<br>85.500,00       | \$<br>535.500,00        | \$<br>457.443,00   | \$<br>86.914,17  | \$<br>544.357,17   | \$<br>466.443,00   | \$<br>88.624,17  | \$<br>555.067,17   |
| Retenedor caja dirección                | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>650.000,00        | \$<br>123.500,00      | \$<br>773.500,00        | \$<br>660.751,00   | \$<br>125.542,69 | \$<br>786.293,69   | \$<br>673.751,00   | \$<br>128.012,69 | \$<br>801.763,69   |
| Rodamiento caja dirección               | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>250.000,00        | \$<br>47.500,00       | \$<br>297.500,00        | \$<br>254.135,00   | \$<br>48.285,65  | \$<br>302.420,65   | \$<br>259.135,00   | \$<br>49.235,65  | \$<br>308.370,65   |
| Sin fin dirección                       | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>452.000,00        | \$<br>85.880,00       | \$<br>537.880,00        | \$<br>459.476,08   | \$<br>87.300,46  | \$<br>546.776,54   | \$<br>468.516,08   | \$<br>89.018,06  | \$<br>557.534,14   |
| Guarda polvos caja de dirección         | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>450.000,00        | \$<br>85.500,00       | \$<br>535.500,00        | \$<br>457.443,00   | \$<br>86.914,17  | \$<br>544.357,17   | \$<br>466.443,00   | \$<br>88.624,17  | \$<br>555.067,17   |
| Terminal dirección                      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>250.000,00        | \$<br>47.500,00       | \$<br>297.500,00        | \$<br>254.135,00   | \$<br>48.285,65  | \$<br>302.420,65   | \$<br>259.135,00   | \$<br>49.235,65  | \$<br>308.370,65   |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                       |               |   |                         | \$<br>-               | \$<br>-                 | \$<br>0,00         | \$<br>0,00       | \$<br>0,00         | \$<br>0,00         | \$<br>0,00       | \$<br>0,00         |
| Rodamiento rueda delantero interno      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>250.000,00        | \$<br>47.500,00       | \$<br>297.500,00        | \$<br>254.135,00   | \$<br>48.285,65  | \$<br>302.420,65   | \$<br>259.135,00   | \$<br>49.235,65  | \$<br>308.370,65   |
| Rodamiento rueda delantero externo      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>250.000,00        | \$<br>47.500,00       | \$<br>297.500,00        | \$<br>254.135,00   | \$<br>48.285,65  | \$<br>302.420,65   | \$<br>259.135,00   | \$<br>49.235,65  | \$<br>308.370,65   |
| Rodamiento rueda trasero interno        | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>280.000,00        | \$<br>53.200,00       | \$<br>333.200,00        | \$<br>284.631,20   | \$<br>54.079,93  | \$<br>338.711,13   | \$<br>290.231,20   | \$<br>55.143,93  | \$<br>345.375,13   |
| Rodamiento rueda trasero externo        | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>280.000,00        | \$<br>53.200,00       | \$<br>333.200,00        | \$<br>284.631,20   | \$<br>54.079,93  | \$<br>338.711,13   | \$<br>290.231,20   | \$<br>55.143,93  | \$<br>345.375,13   |
| Bujes tren delantero                    | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>450.000,00        | \$<br>85.500,00       | \$<br>535.500,00        | \$<br>457.443,00   | \$<br>86.914,17  | \$<br>544.357,17   | \$<br>466.443,00   | \$<br>88.624,17  | \$<br>555.067,17   |
| Pasadores tren delantero                | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,00         | \$<br>2.850,00        | \$<br>17.850,00         | \$<br>15.248,10    | \$<br>2.897,14   | \$<br>18.145,24    | \$<br>15.548,10    | \$<br>2.954,14   | \$<br>18.502,24    |
| tornillos de 1 1/4                      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,00         | \$<br>2.850,00        | \$<br>17.850,00         | \$<br>15.248,10    | \$<br>2.897,14   | \$<br>18.145,24    | \$<br>15.548,10    | \$<br>2.954,14   | \$<br>18.502,24    |
| tornillos de 2 x 1                      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,00         | \$<br>2.850,00        | \$<br>17.850,00         | \$<br>15.248,10    | \$<br>2.897,14   | \$<br>18.145,24    | \$<br>15.548,10    | \$<br>2.954,14   | \$<br>18.502,24    |
| tornillos de 5 1 1/8                    | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,00         | \$<br>2.850,00        | \$<br>17.850,00         | \$<br>15.248,10    | \$<br>2.897,14   | \$<br>18.145,24    | \$<br>15.548,10    | \$<br>2.954,14   | \$<br>18.502,24    |
| tornillos de 5 16x1 1/2                 | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,00         | \$<br>2.850,00        | \$<br>17.850,00         | \$<br>15.248,10    | \$<br>2.897,14   | \$<br>18.145,24    | \$<br>15.548,10    | \$<br>2.954,14   | \$<br>18.502,24    |
| Tornillo central muelle                 | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,00         | \$<br>2.850,00        | \$<br>17.850,00         | \$<br>15.248,10    | \$<br>2.897,14   | \$<br>18.145,24    | \$<br>15.548,10    | \$<br>2.954,14   | \$<br>18.502,24    |
| <b>SISTEMA DE FRENOS</b>                |               |   |                         | \$<br>-               | \$<br>-                 | \$<br>0,00         | \$<br>0,00       | \$<br>0,00         | \$<br>0,00         | \$<br>0,00       | \$<br>0,00         |
| bandas de frenos                        | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>690.000,00        | \$<br>131.100,00      | \$<br>821.100,00        | \$<br>701.412,60   | \$<br>133.268,39 | \$<br>834.680,99   | \$<br>715.212,60   | \$<br>135.890,39 | \$<br>851.102,99   |
| campanas de frenos                      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>450.000,00        | \$<br>85.500,00       | \$<br>535.500,00        | \$<br>457.443,00   | \$<br>86.914,17  | \$<br>544.357,17   | \$<br>466.443,00   | \$<br>88.624,17  | \$<br>555.067,17   |
| Retenedor externo rueda                 | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>250.000,00        | \$<br>47.500,00       | \$<br>297.500,00        | \$<br>254.135,00   | \$<br>48.285,65  | \$<br>302.420,65   | \$<br>259.135,00   | \$<br>49.235,65  | \$<br>308.370,65   |
| Retenedor interno rueda                 | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>250.000,00        | \$<br>47.500,00       | \$<br>297.500,00        | \$<br>254.135,00   | \$<br>48.285,65  | \$<br>302.420,65   | \$<br>259.135,00   | \$<br>49.235,65  | \$<br>308.370,65   |
| <b>SISTEMA ELECTRICO</b>                |               |   |                         | \$<br>-               | \$<br>-                 | \$<br>0,00         | \$<br>0,00       | \$<br>0,00         | \$<br>0,00         | \$<br>0,00       | \$<br>0,00         |
| Bombillo exploradora                    | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>90.000,00         | \$<br>17.100,00       | \$<br>107.100,00        | \$<br>91.488,60    | \$<br>17.382,83  | \$<br>108.871,43   | \$<br>93.288,60    | \$<br>17.724,83  | \$<br>111.013,43   |
| Bombillo farola                         | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>150.000,00        | \$<br>28.500,00       | \$<br>178.500,00        | \$<br>152.481,00   | \$<br>28.971,39  | \$<br>181.452,39   | \$<br>155.481,00   | \$<br>29.541,39  | \$<br>185.022,39   |



|                                     |                   |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-------------------------------------|-------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Bombillo halógeno                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Cable automotriz n° 14 a 18 x metro | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>12.000<br>,00    | \$<br>2.280<br>,00   | \$<br>14.280<br>,00    | \$<br>12.198<br>,48    | \$<br>2.317<br>,71   | \$<br>14.516<br>,19    | \$<br>12.438<br>,48    | \$<br>2.363<br>,31   | \$<br>14.801<br>,79    |
| Cable automotriz n° 8 x metro       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>12.000<br>,00    | \$<br>2.280<br>,00   | \$<br>14.280<br>,00    | \$<br>12.198<br>,48    | \$<br>2.317<br>,71   | \$<br>14.516<br>,19    | \$<br>12.438<br>,48    | \$<br>2.363<br>,31   | \$<br>14.801<br>,79    |
| stop traseros                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| farolas delanteras                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00   | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| direccionales                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| luces laterales                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>70.000<br>,00    | \$<br>13.300<br>,00  | \$<br>83.300<br>,00    | \$<br>71.157<br>,80    | \$<br>13.519<br>,98  | \$<br>84.677<br>,78    | \$<br>72.557<br>,80    | \$<br>13.785<br>,98  | \$<br>86.343<br>,78    |
| stop en led tipo originales         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>950.00<br>0,00   | \$<br>180.50<br>0,00 | \$<br>1.130.5<br>00,00 | \$<br>965.71<br>3,00   | \$<br>183.48<br>5,47 | \$<br>1.149.1<br>98,47 | \$<br>984.71<br>3,00   | \$<br>187.09<br>5,47 | \$<br>1.171.8<br>08,47 |
| farolas en led tipo original        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>950.00<br>0,00   | \$<br>180.50<br>0,00 | \$<br>1.130.5<br>00,00 | \$<br>965.71<br>3,00   | \$<br>183.48<br>5,47 | \$<br>1.149.1<br>98,47 | \$<br>984.71<br>3,00   | \$<br>187.09<br>5,47 | \$<br>1.171.8<br>08,47 |
| relay hella                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>65.000<br>,00    | \$<br>12.350<br>,00  | \$<br>77.350<br>,00    | \$<br>66.075<br>,10    | \$<br>12.554<br>,27  | \$<br>78.629<br>,37    | \$<br>67.375<br>,10    | \$<br>12.801<br>,27  | \$<br>80.176<br>,37    |
| sensor bomba inyeccion              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>65.000<br>,00    | \$<br>12.350<br>,00  | \$<br>77.350<br>,00    | \$<br>66.075<br>,10    | \$<br>12.554<br>,27  | \$<br>78.629<br>,37    | \$<br>67.375<br>,10    | \$<br>12.801<br>,27  | \$<br>80.176<br>,37    |
| suiche ignicion                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>260.00<br>0,00   | \$<br>49.400<br>,00  | \$<br>309.40<br>0,00   | \$<br>264.30<br>0,40   | \$<br>50.217<br>,08  | \$<br>314.51<br>7,48   | \$<br>269.50<br>0,40   | \$<br>51.205<br>,08  | \$<br>320.70<br>5,48   |
| instalacion electrica               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.540.0<br>00,00 | \$<br>292.60<br>0,00 | \$<br>1.832.6<br>00,00 | \$<br>1.565.4<br>71,60 | \$<br>297.43<br>9,60 | \$<br>1.862.9<br>11,20 | \$<br>1.596.2<br>71,60 | \$<br>303.29<br>1,60 | \$<br>1.899.5<br>63,20 |
| conectores de instalacion           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>145.00<br>0,00   | \$<br>27.550<br>,00  | \$<br>172.55<br>0,00   | \$<br>147.39<br>8,30   | \$<br>28.005<br>,68  | \$<br>175.40<br>3,98   | \$<br>150.29<br>8,30   | \$<br>28.556<br>,68  | \$<br>178.85<br>4,98   |
| <b>COMPONENTES ARRANQUE</b>         |                   |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Arranque                            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.850.0<br>00,00 | \$<br>351.50<br>0,00 | \$<br>2.201.5<br>00,00 | \$<br>1.880.5<br>99,00 | \$<br>357.31<br>3,81 | \$<br>2.237.9<br>12,81 | \$<br>1.917.5<br>99,00 | \$<br>364.34<br>3,81 | \$<br>2.281.9<br>42,81 |
| Bobinado arranque                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>456.00<br>0,00   | \$<br>86.640<br>,00  | \$<br>542.64<br>0,00   | \$<br>463.54<br>2,24   | \$<br>88.073<br>,03  | \$<br>551.61<br>5,27   | \$<br>472.66<br>2,24   | \$<br>89.805<br>,83  | \$<br>562.46<br>8,07   |
| <u>Bujes motor arranque</u>         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Impulsor o bendix                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00  | \$<br>302.26<br>0,00   | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22  | \$<br>307.25<br>9,38   | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42  | \$<br>313.30<br>4,58   |
| Inducido o bobina                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>240.00<br>0,00   | \$<br>45.600<br>,00  | \$<br>285.60<br>0,00   | \$<br>243.96<br>9,60   | \$<br>46.354<br>,22  | \$<br>290.32<br>3,82   | \$<br>248.76<br>9,60   | \$<br>47.266<br>,22  | \$<br>296.03<br>5,82   |
| Porta escobillas                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>154.00<br>0,00   | \$<br>29.260<br>,00  | \$<br>183.26<br>0,00   | \$<br>156.54<br>7,16   | \$<br>29.743<br>,96  | \$<br>186.29<br>1,12   | \$<br>159.62<br>7,16   | \$<br>30.329<br>,16  | \$<br>189.95<br>6,32   |
| Rodamiento                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Solenoide / automático.             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| <b>COMPONENTES ALTERNADOR</b>       |                   |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Alternador                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.950.0<br>00,00 | \$<br>370.50<br>0,00 | \$<br>2.320.5<br>00,00 | \$<br>1.982.2<br>53,00 | \$<br>376.62<br>8,07 | \$<br>2.358.8<br>81,07 | \$<br>2.021.2<br>53,00 | \$<br>384.03<br>8,07 | \$<br>2.405.2<br>91,07 |
| Balinera alternador                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000<br>,00    | \$<br>9.500<br>,00   | \$<br>59.500<br>,00    | \$<br>50.827<br>,00    | \$<br>9.657<br>,13   | \$<br>60.484<br>,13    | \$<br>51.827<br>,00    | \$<br>9.847<br>,13   | \$<br>61.674<br>,13    |
| Bobinas de campo                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00   | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| Carcaza alternador                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>268.00<br>0,00   | \$<br>50.920<br>,00  | \$<br>318.92<br>0,00   | \$<br>272.43<br>2,72   | \$<br>51.762<br>,22  | \$<br>324.19<br>4,94   | \$<br>277.79<br>2,72   | \$<br>52.780<br>,62  | \$<br>330.57<br>3,34   |
| Conector alternador                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000<br>,00    | \$<br>4.750<br>,00   | \$<br>29.750<br>,00    | \$<br>25.413<br>,50    | \$<br>4.828<br>,57   | \$<br>30.242<br>,07    | \$<br>25.913<br>,50    | \$<br>4.923<br>,57   | \$<br>30.837<br>,07    |
| <u>Escobillas de alternador</u>     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000<br>,00    | \$<br>9.500<br>,00   | \$<br>59.500<br>,00    | \$<br>50.827<br>,00    | \$<br>9.657<br>,13   | \$<br>60.484<br>,13    | \$<br>51.827<br>,00    | \$<br>9.847<br>,13   | \$<br>61.674<br>,13    |





|                                                                                                                         |               |   |                     |                   |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Inducido alternador                                                                                                     | paquetex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00 | \$ 28.971<br>,39 | \$ 181.45<br>2,39 | \$ 155.48<br>1,00 | \$ 29.541<br>,39 | \$ 185.02<br>2,39 |
| Placa porta diodos                                                                                                      | paquetex<br>1 | 1 | \$ 158.00<br>0,00   | \$ 30.020<br>,00  | \$ 188.02<br>0,00   | \$ 160.61<br>3,32 | \$ 30.516<br>,53 | \$ 191.12<br>9,85 | \$ 163.77<br>3,32 | \$ 31.116<br>,93 | \$ 194.89<br>0,25 |
| Polea alternador                                                                                                        | paquetex<br>1 | 1 | \$ 180.00<br>0,00   | \$ 34.200<br>,00  | \$ 214.20<br>0,00   | \$ 182.97<br>7,20 | \$ 34.765<br>,67 | \$ 217.74<br>2,87 | \$ 186.57<br>7,20 | \$ 35.449<br>,67 | \$ 222.02<br>6,87 |
| Porta escobillas                                                                                                        | paquetex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00 | \$ 28.971<br>,39 | \$ 181.45<br>2,39 | \$ 155.48<br>1,00 | \$ 29.541<br>,39 | \$ 185.02<br>2,39 |
| Regulador alternador                                                                                                    | paquetex<br>1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>,65 | \$ 302.42<br>0,65 | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>,65 | \$ 308.37<br>0,65 |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                                         |               |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           |
| Calibración de inyectores                                                                                               | servicio      | 1 | \$ 1.250.00<br>0,00 | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.50<br>0,00 | \$ 1.270.675,00   | \$ 241.428,25    | \$ 1.512.103,25   | \$ 1.295.675,00   | \$ 246.178,25    | \$ 1.541.853,25   |
| mantenimiento suspension delantera                                                                                      | servicio      | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.443,00     | \$ 86.914,17     | \$ 544.357,17     | \$ 466.443,00     | \$ 88.624,17     | \$ 555.067,17     |
| mantenimiento suspension trasera                                                                                        | servicio      | 1 | \$ 500.00<br>0,00   | \$ 95.000<br>,00  | \$ 595.00<br>0,00   | \$ 508.270,00     | \$ 96.571,30     | \$ 604.841,30     | \$ 518.270,00     | \$ 98.471,30     | \$ 616.741,30     |
| Mantenimiento general de frenos                                                                                         | servicio      | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.789,00     | \$ 67.599,91     | \$ 423.388,91     | \$ 362.789,00     | \$ 68.929,91     | \$ 431.718,91     |
| Mano de obra, cambio de Bomba para dirección hidráulica, Horbitrol , Manguera hidraulica, Barra transversal, Terminales | servicio      | 1 | \$ 1.500.00<br>0,00 | \$ 285.00<br>0,00 | \$ 1.785.00<br>0,00 | \$ 1.524.810,00   | \$ 289.713,90    | \$ 1.814.523,90   | \$ 1.554.810,00   | \$ 295.413,90    | \$ 1.850.223,90   |
| tapicería de la silla conductor                                                                                         | servicio      | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.751,00     | \$ 125.542,69    | \$ 786.293,69     | \$ 673.751,00     | \$ 128.012,69    | \$ 801.763,69     |
| Revisión sistema de luces                                                                                               | servicio      | 1 | \$ 500.00<br>0,00   | \$ 95.000<br>,00  | \$ 595.00<br>0,00   | \$ 508.270,00     | \$ 96.571,30     | \$ 604.841,30     | \$ 518.270,00     | \$ 98.471,30     | \$ 616.741,30     |
| Revisión de sistema de closh (empastar disco y cambio balinera de closh)                                                | servicio      | 1 | \$ 2.200.00<br>0,00 | \$ 418.00<br>0,00 | \$ 2.618.00<br>0,00 | \$ 2.236.388,00   | \$ 424.913,72    | \$ 2.661.301,72   | \$ 2.280.388,00   | \$ 433.273,72    | \$ 2.713.661,72   |
| bajada de bomba de inyeccion, cambio de manguera de retorno, corregir fuga de aceite                                    | servicio      | 1 | \$ 3.000.00<br>0,00 | \$ 570.00<br>0,00 | \$ 3.570.00<br>0,00 | \$ 3.049.620,00   | \$ 579.427,80    | \$ 3.629.047,80   | \$ 3.109.620,00   | \$ 590.827,80    | \$ 3.700.447,80   |
| cambio kit de embrague                                                                                                  | servicio      | 1 | \$ 1.500.00<br>0,00 | \$ 285.00<br>0,00 | \$ 1.785.00<br>0,00 | \$ 1.524.810,00   | \$ 289.713,90    | \$ 1.814.523,90   | \$ 1.554.810,00   | \$ 295.413,90    | \$ 1.850.223,90   |
| Hacer caja para direccion                                                                                               | servicio      | 1 | \$ 1.200.00<br>0,00 | \$ 228.00<br>0,00 | \$ 1.428.00<br>0,00 | \$ 1.219.848,00   | \$ 231.771,12    | \$ 1.451.619,12   | \$ 1.243.848,00   | \$ 236.331,12    | \$ 1.480.179,12   |
| Reparación alternador (incluye D/m)                                                                                     | servicio      | 1 | \$ 200.00<br>0,00   | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00   | \$ 203.308,00     | \$ 38.628,52     | \$ 241.936,52     | \$ 207.308,00     | \$ 39.388,52     | \$ 246.696,52     |
| Reparación arranque (incluye D/m)                                                                                       | servicio      | 1 | \$ 200.00<br>0,00   | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00   | \$ 203.308,00     | \$ 38.628,52     | \$ 241.936,52     | \$ 207.308,00     | \$ 39.388,52     | \$ 246.696,52     |
| Reparación caja de cambios (incluye D/m)                                                                                | servicio      | 1 | \$ 1.500.00<br>0,00 | \$ 285.00<br>0,00 | \$ 1.785.00<br>0,00 | \$ 1.524.810,00   | \$ 289.713,90    | \$ 1.814.523,90   | \$ 1.554.810,00   | \$ 295.413,90    | \$ 1.850.223,90   |
| Reparación caja dirección (incluye D/m)                                                                                 | servicio      | 1 | \$ 800.00<br>0,00   | \$ 152.00<br>0,00 | \$ 952.00<br>0,00   | \$ 813.232,00     | \$ 154.514,08    | \$ 967.746,08     | \$ 829.232,00     | \$ 157.554,08    | \$ 986.786,08     |
| Reparación transmisión (incluye D/m)                                                                                    | servicio      | 1 | \$ 1.500.00<br>0,00 | \$ 285.00<br>0,00 | \$ 1.785.00<br>0,00 | \$ 1.524.810,00   | \$ 289.713,90    | \$ 1.814.523,90   | \$ 1.554.810,00   | \$ 295.413,90    | \$ 1.850.223,90   |
| Reparación general de motor (incluye D/m)                                                                               | servicio      | 1 | \$ 2.500.00<br>0,00 | \$ 475.00<br>0,00 | \$ 2.975.00<br>0,00 | \$ 2.541.350,00   | \$ 482.856,50    | \$ 3.024.206,50   | \$ 2.591.350,00   | \$ 492.356,50    | \$ 3.083.706,50   |
| relleno de 4 puestos de cachos                                                                                          | servicio      | 1 | \$ 800.00<br>0,00   | \$ 152.00<br>0,00 | \$ 952.00<br>0,00   | \$ 813.232,00     | \$ 154.514,08    | \$ 967.746,08     | \$ 829.232,00     | \$ 157.554,08    | \$ 986.786,08     |
| rellenada de los bujes de rotulas                                                                                       | servicio      | 1 | \$ 600.00<br>0,00   | \$ 114.00<br>0,00 | \$ 714.00<br>0,00   | \$ 609.924,00     | \$ 115.885,56    | \$ 725.809,56     | \$ 621.924,00     | \$ 118.165,56    | \$ 740.089,56     |
| reconstruccion de puestos de la botella de los terminales                                                               | servicio      | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.50<br>0,00 | \$ 864.059,00     | \$ 164.171,21    | \$ 1.028.230,21   | \$ 881.059,00     | \$ 167.401,21    | \$ 1.048.460,21   |
| rellenada y rectificada de la barra de cambios                                                                          | servicio      | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.481,00     | \$ 28.971,39     | \$ 181.452,39     | \$ 155.481,00     | \$ 29.541,39     | \$ 185.022,39     |
| adaptacion de asientos                                                                                                  | servicio      | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.481,00     | \$ 28.971,39     | \$ 181.452,39     | \$ 155.481,00     | \$ 29.541,39     | \$ 185.022,39     |



|                                                             |           |   |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| lavado de la culata                                         | servicio  | 1 | \$ 50.000,00 | \$ 9.500,00  | \$ 59.500,00  | \$ 50.827,00 | \$ 9.657,13  | \$ 60.484,13  | \$ 51.827,00 | \$ 9.847,13  | \$ 61.674,13  |
| pulida del cigüeñal                                         | servicio  | 1 | \$ 250,00    | \$ 47.500,00 | \$ 297,50     | \$ 254,13    | \$ 48.285,65 | \$ 302,42     | \$ 259,13    | \$ 49.235,65 | \$ 308,37     |
| lavado del cigüeñal                                         | servicio  | 1 | \$ 150,00    | \$ 28.500,00 | \$ 178,50     | \$ 152,48    | \$ 28.971,39 | \$ 181,45     | \$ 155,48    | \$ 29,541,39 | \$ 185,02     |
| lavado de accesorios                                        | servicio  | 1 | \$ 150,00    | \$ 28.500,00 | \$ 178,50     | \$ 152,48    | \$ 28.971,39 | \$ 181,45     | \$ 155,48    | \$ 29,541,39 | \$ 185,02     |
| reparacion de la piñonera de la carcaza                     | servicio  | 1 | \$ 560,00    | \$ 106,40    | \$ 666,40     | \$ 569,26    | \$ 108,15    | \$ 677,42     | \$ 580,46    | \$ 110,28    | \$ 690,75     |
| reparacion gato de la direccion                             | servicio  | 1 | \$ 145,00    | \$ 27.550,00 | \$ 172,55     | \$ 147,39    | \$ 28.005,68 | \$ 175,40     | \$ 150,29    | \$ 28,556,68 | \$ 178,85     |
| arreglo del reipin                                          | servicio  | 1 | \$ 250,00    | \$ 47.500,00 | \$ 297,50     | \$ 254,13    | \$ 48.285,65 | \$ 302,42     | \$ 259,13    | \$ 49.235,65 | \$ 308,37     |
| rectificada puesto de balineras                             | servicio  | 1 | \$ 250,00    | \$ 47.500,00 | \$ 297,50     | \$ 254,13    | \$ 48.285,65 | \$ 302,42     | \$ 259,13    | \$ 49.235,65 | \$ 308,37     |
| rectificada rosca de la tuerca del reipin                   | servicio  | 1 | \$ 150,00    | \$ 28.500,00 | \$ 178,50     | \$ 152,48    | \$ 28.971,39 | \$ 181,45     | \$ 155,48    | \$ 29,541,39 | \$ 185,02     |
| sacada de tornillos del soporte del reipin                  | servicio  | 1 | \$ 25.000,00 | \$ 4.750,00  | \$ 29.750,00  | \$ 25.413,50 | \$ 4.828,57  | \$ 30.242,07  | \$ 25.913,50 | \$ 4.923,57  | \$ 30.837,07  |
| adaptaciones de puesto de cruceta                           | servicio  | 1 | \$ 25.000,00 | \$ 4.750,00  | \$ 29.750,00  | \$ 25.413,50 | \$ 4.828,57  | \$ 30.242,07  | \$ 25.913,50 | \$ 4.923,57  | \$ 30.837,07  |
| rellenada de puesto de retenedores                          | servicio  | 1 | \$ 150,00    | \$ 28.500,00 | \$ 178,50     | \$ 152,48    | \$ 28.971,39 | \$ 181,45     | \$ 155,48    | \$ 29,541,39 | \$ 185,02     |
| rellenada puesto de bujes                                   | servicio  | 1 | \$ 150,00    | \$ 28.500,00 | \$ 178,50     | \$ 152,48    | \$ 28.971,39 | \$ 181,45     | \$ 155,48    | \$ 29,541,39 | \$ 185,02     |
| reparacion sistema electrico tractores y elementos agricola | servicio  | 1 | \$ 650,00    | \$ 123,50    | \$ 773,50     | \$ 660,75    | \$ 125,54    | \$ 786,29     | \$ 673,75    | \$ 128,01    | \$ 801,76     |
| <b>TRACTOR MASSEY FERGUNSON<br/>REPUESTO :</b>              |           |   |              |              |               | \$ 0,00      |              |               | \$ 0,00      |              |               |
| balineras del transfer                                      | paquete 1 | 1 | \$ 856,00    | \$ 162,64    | \$ 1.018,64   | \$ 870,15    | \$ 165,33    | \$ 1.035,48   | \$ 887,27    | \$ 168,58    | \$ 1.055,85   |
| Cigüeñal                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 4.587,00  | \$ 871,53    | \$ 5.458,53   | \$ 4.662,88  | \$ 885,94    | \$ 5.548,82   | \$ 4.754,60  | \$ 903,37    | \$ 5.657,97   |
| Bloque                                                      | paquete 1 | 1 | \$ 9.547,00  | \$ 1.813,930 | \$ 11.360,930 | \$ 9.704,90  | \$ 1.843,932 | \$ 11.548,834 | \$ 9.895,84  | \$ 1.880,211 | \$ 11.776,058 |
| Kit Pistin                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 3.745,00  | \$ 711,55    | \$ 4.456,55   | \$ 3.806,94  | \$ 723,31    | \$ 4.530,25   | \$ 3.881,84  | \$ 737,55    | \$ 4.619,39   |
| Anillos del pistón                                          | paquete 1 | 1 | \$ 2.145,00  | \$ 407,55    | \$ 2.552,55   | \$ 2.180,48  | \$ 414,29    | \$ 2.594,77   | \$ 2.223,38  | \$ 422,44    | \$ 2.645,82   |
| Casquetes de la biela                                       | paquete 1 | 1 | \$ 850,00    | \$ 161,50    | \$ 1.011,50   | \$ 864,05    | \$ 164,17    | \$ 1.028,22   | \$ 881,05    | \$ 167,40    | \$ 1.048,45   |
| Casquetes de bancada                                        | paquete 1 | 1 | \$ 895,00    | \$ 170,05    | \$ 1.065,05   | \$ 909,80    | \$ 172,86    | \$ 1.082,66   | \$ 927,70    | \$ 176,26    | \$ 1.103,96   |
| Arandela de axial                                           | paquete 1 | 1 | \$ 25.000,00 | \$ 4.750,00  | \$ 29.750,00  | \$ 25.413,50 | \$ 4.828,57  | \$ 30.242,07  | \$ 25.913,50 | \$ 4.923,57  | \$ 30.837,07  |
| Piñon arbol de leva                                         | paquete 1 | 1 | \$ 458,00    | \$ 87,020    | \$ 545,02     | \$ 465,57    | \$ 88,459    | \$ 554,03     | \$ 474,73    | \$ 90,199    | \$ 564,93     |
| Piñon cigüeñal                                              | paquete 1 | 1 | \$ 452,00    | \$ 85,880    | \$ 537,88     | \$ 459,47    | \$ 87,300    | \$ 546,77     | \$ 468,51    | \$ 89,018    | \$ 557,53     |
| Piñon central                                               | paquete 1 | 1 | \$ 425,00    | \$ 80,750    | \$ 505,75     | \$ 432,02    | \$ 82,085    | \$ 514,11     | \$ 440,52    | \$ 83,700    | \$ 524,23     |
| Eje del triple de la caja                                   | paquete 1 | 1 | \$ 458,00    | \$ 87,020    | \$ 545,02     | \$ 465,57    | \$ 88,459    | \$ 554,03     | \$ 474,73    | \$ 90,199    | \$ 564,93     |
| Eje central                                                 | paquete 1 | 1 | \$ 168,00    | \$ 31,920    | \$ 199,92     | \$ 170,77    | \$ 32,447    | \$ 203,22     | \$ 174,13    | \$ 33,086    | \$ 207,22     |
| Empaquetadura de tambora del toma fuerza                    | paquete 1 | 1 | \$ 1.658,00  | \$ 315,02    | \$ 1.973,02   | \$ 1.685,44  | \$ 320,23    | \$ 2.005,67   | \$ 1.718,64  | \$ 326,53    | \$ 2.045,17   |



|                                        |                   |   |                         |                        |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Empaque tapa distribución              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>245.00<br>0,00    | \$<br>46.550<br>,00    | \$<br>291.55<br>0,00    | \$<br>249.05<br>2,30    | \$<br>47.319<br>94     | \$<br>296.37<br>2,24    | \$<br>253.95<br>2,30    | \$<br>48.250<br>94     | \$<br>302.20<br>3,24    |
| Empaque del cárter                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00    | \$<br>60.800<br>,00    | \$<br>380.80<br>0,00    | \$<br>325.29<br>2,80    | \$<br>61.805<br>63     | \$<br>387.09<br>8,43    | \$<br>331.69<br>2,80    | \$<br>63.021<br>63     | \$<br>394.71<br>4,43    |
| Retenedor del toma fuerza              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>390.00<br>0,00    | \$<br>74.100<br>,00    | \$<br>464.10<br>0,00    | \$<br>396.45<br>0,60    | \$<br>75.325<br>61     | \$<br>471.77<br>6,21    | \$<br>404.25<br>0,60    | \$<br>76.807<br>61     | \$<br>481.05<br>8,21    |
| Empaquetadura del toma fuerza          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000<br>,00     | \$<br>10.450<br>,00    | \$<br>65.450<br>,00     | \$<br>55.909<br>70      | \$<br>10.622<br>84     | \$<br>66.532<br>54      | \$<br>57.009<br>70      | \$<br>10.831<br>84     | \$<br>67.841<br>54      |
| Empaque de culata                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>850.00<br>0,00    | \$<br>161.50<br>0,00   | \$<br>1.011.5<br>00,00  | \$<br>864.05<br>9,00    | \$<br>164.17<br>1,21   | \$<br>1.028.2<br>30,21  | \$<br>881.05<br>9,00    | \$<br>167.40<br>1,21   | \$<br>1.048.4<br>60,21  |
| Tapa del tanque de combustible         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00    | \$<br>60.800<br>,00    | \$<br>380.80<br>0,00    | \$<br>325.29<br>2,80    | \$<br>61.805<br>63     | \$<br>387.09<br>8,43    | \$<br>331.69<br>2,80    | \$<br>63.021<br>63     | \$<br>394.71<br>4,43    |
| Persiana parte frontal                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.850.0<br>00,00  | \$<br>351.50<br>0,00   | \$<br>2.201.5<br>00,00  | \$<br>1.880.5<br>99,00  | \$<br>357.31<br>3,81   | \$<br>2.237.9<br>12,81  | \$<br>1.917.5<br>99,00  | \$<br>364.34<br>3,81   | \$<br>2.281.9<br>42,81  |
| Anillos para bomba hidraulica          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00    | \$<br>85.500<br>,00    | \$<br>535.50<br>0,00    | \$<br>457.44<br>3,00    | \$<br>86.914<br>17     | \$<br>544.35<br>7,17    | \$<br>466.44<br>3,00    | \$<br>88.624<br>17     | \$<br>555.06<br>7,17    |
| Camara de la bomba hidraulica          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>225.00<br>0,00    | \$<br>42.750<br>,00    | \$<br>267.75<br>0,00    | \$<br>228.72<br>1,50    | \$<br>43.457<br>,09    | \$<br>272.17<br>8,59    | \$<br>233.22<br>1,50    | \$<br>44.312<br>,09    | \$<br>277.53<br>3,59    |
| Empaquetadura bomba hidraulica         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>590.00<br>0,00    | \$<br>112.10<br>0,00   | \$<br>702.10<br>0,00    | \$<br>599.75<br>8,60    | \$<br>113.95<br>4,13   | \$<br>713.71<br>2,73    | \$<br>611.55<br>8,60    | \$<br>116.19<br>6,13   | \$<br>727.75<br>4,73    |
| Caucho de piston bomba hidraulica      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>210.00<br>0,00    | \$<br>39.900<br>,00    | \$<br>249.90<br>0,00    | \$<br>213.47<br>3,40    | \$<br>40.559<br>95     | \$<br>254.03<br>3,35    | \$<br>217.67<br>3,40    | \$<br>41.357<br>95     | \$<br>259.03<br>1,35    |
| Culata                                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>12.562.<br>000,00 | \$<br>2.386.<br>780,00 | \$<br>14.948.<br>780,00 | \$<br>12.769.<br>775,48 | \$<br>2.426.<br>257,34 | \$<br>15.196.<br>032,82 | \$<br>13.021.<br>015,48 | \$<br>2.473.<br>992,94 | \$<br>15.495.<br>008,42 |
| Valvula de escape                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00    | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>39     | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>39     | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Valvula de admision                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00    | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>39     | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>39     | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Guías de valvula                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00    | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00    | \$<br>254.13<br>5,00    | \$<br>48.285<br>65     | \$<br>302.42<br>0,65    | \$<br>259.13<br>5,00    | \$<br>49.235<br>65     | \$<br>308.37<br>0,65    |
| asiento de valvula                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000.<br>00     | \$<br>9.500.<br>00     | \$<br>59.500.<br>00     | \$<br>50.827.<br>00     | \$<br>9.657.<br>13     | \$<br>60.484.<br>13     | \$<br>51.827.<br>00     | \$<br>9.847.<br>13     | \$<br>61.674.<br>13     |
| Varrillas impulsadoras                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00    | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>39     | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>39     | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Balancines de valvula                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00    | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>39     | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>39     | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Eje de balancines                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>256.00<br>0,00    | \$<br>48.640<br>,00    | \$<br>304.64<br>0,00    | \$<br>260.23<br>4,24    | \$<br>49.444<br>51     | \$<br>309.67<br>8,75    | \$<br>265.35<br>4,24    | \$<br>50.417<br>31     | \$<br>315.77<br>1,55    |
| Empaquetadura de la bomba de inyeccion | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.350.0<br>00,00  | \$<br>446.50<br>0,00   | \$<br>2.796.5<br>00,00  | \$<br>2.388.8<br>69,00  | \$<br>453.88<br>5,11   | \$<br>2.842.7<br>54,11  | \$<br>2.435.8<br>69,00  | \$<br>462.81<br>5,11   | \$<br>2.898.6<br>84,11  |
| Bomba inyeccion                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>13.585.<br>000,00 | \$<br>2.581.<br>150,00 | \$<br>16.166.<br>150,00 | \$<br>13.809.<br>695,90 | \$<br>2.623.<br>842,22 | \$<br>16.433.<br>538,12 | \$<br>14.081.<br>395,90 | \$<br>2.675.<br>465,22 | \$<br>16.756.<br>861,12 |
| Bomba de aceite                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.598.0<br>00,00  | \$<br>493.62<br>0,00   | \$<br>3.091.6<br>20,00  | \$<br>2.640.9<br>70,92  | \$<br>501.78<br>4,47   | \$<br>3.142.7<br>55,39  | \$<br>2.692.9<br>30,92  | \$<br>511.65<br>6,87   | \$<br>3.204.5<br>87,79  |
| Bomba de agua                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.569.0<br>00,00  | \$<br>298.11<br>0,00   | \$<br>1.867.1<br>10,00  | \$<br>1.594.9<br>51,26  | \$<br>303.04<br>0,74   | \$<br>1.897.9<br>92,00  | \$<br>1.626.3<br>31,26  | \$<br>309.00<br>2,94   | \$<br>1.935.3<br>34,20  |
| Polea del cigüeñal                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.540.0<br>00,00  | \$<br>482.60<br>0,00   | \$<br>3.022.6<br>00,00  | \$<br>2.582.0<br>11,60  | \$<br>490.58<br>2,20   | \$<br>3.072.5<br>93,80  | \$<br>2.632.8<br>11,60  | \$<br>500.23<br>4,20   | \$<br>3.133.0<br>45,80  |
| Polea alternador                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00    | \$<br>123.50<br>0,00   | \$<br>773.50<br>0,00    | \$<br>660.75<br>1,00    | \$<br>125.54<br>2,69   | \$<br>786.29<br>3,69    | \$<br>673.75<br>1,00    | \$<br>128.01<br>2,69   | \$<br>801.76<br>3,69    |
| Correa alternador                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00    | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00    | \$<br>254.13<br>5,00    | \$<br>48.285<br>65     | \$<br>302.42<br>0,65    | \$<br>259.13<br>5,00    | \$<br>49.235<br>65     | \$<br>308.37<br>0,65    |
| Correa única accesorios                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>356.00<br>0,00    | \$<br>67.640<br>,00    | \$<br>423.64<br>0,00    | \$<br>361.88<br>8,24    | \$<br>68.758<br>77     | \$<br>430.64<br>7,01    | \$<br>369.00<br>8,24    | \$<br>70.111<br>57     | \$<br>439.11<br>9,81    |
| Correa bomba hidráulica                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00    | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>39     | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>39     | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Inyectores                             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.658.0<br>00,00  | \$<br>505.02<br>0,00   | \$<br>3.163.0<br>20,00  | \$<br>2.701.9<br>63,32  | \$<br>513.37<br>3,03   | \$<br>3.215.3<br>36,35  | \$<br>2.755.1<br>23,32  | \$<br>523.47<br>3,43   | \$<br>3.278.5<br>96,75  |



|                              |                   |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Empaque bomba de agua        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00     | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57     | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57     | \$<br>30.837,<br>07    |
| Empaque cuerpo aceleración   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00     | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57     | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57     | \$<br>30.837,<br>07    |
| Empaquetadura motor completa | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.256.0<br>00,00 | \$<br>238.64<br>0,00   | \$<br>1.494.6<br>40,00 | \$<br>1.276.7<br>74,24 | \$<br>242.58<br>7,11   | \$<br>1.519.3<br>61,35 | \$<br>1.301.8<br>94,24 | \$<br>247.35<br>9,91   | \$<br>1.549.2<br>54,15 |
| Guaya acelerador             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500<br>,00    | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00   | \$<br>67.599<br>,91    | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929<br>,91    | \$<br>431.71<br>8,91   |
| Guaya embrague               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Guaya velocímetro            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00     | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57     | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57     | \$<br>30.837,<br>07    |
| Radiador                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.560.0<br>00,00 | \$<br>486.40<br>0,00   | \$<br>3.046.4<br>00,00 | \$<br>2.602.3<br>42,40 | \$<br>494.44<br>5,06   | \$<br>3.096.7<br>87,46 | \$<br>2.653.5<br>42,40 | \$<br>504.17<br>3,06   | \$<br>3.157.7<br>15,46 |
| Reten eje de levas           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00     | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57     | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57     | \$<br>30.837,<br>07    |
| Reten pole repartición       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00     | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13     | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>13    | \$<br>9.847,<br>13     | \$<br>61.674,<br>13    |
| Reten trasero cigüeñal       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Sello de válvula             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00     | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13     | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>13    | \$<br>9.847,<br>13     | \$<br>61.674,<br>13    |
| Silicona alta temperatura    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,<br>00     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.744,<br>30    | \$<br>8.691,<br>42     | \$<br>54.435,<br>72    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,<br>42     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Tanque l radiador            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Tanque limpia brisas         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00     | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13     | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>13    | \$<br>9.847,<br>13     | \$<br>61.674,<br>13    |
| Tapa aceite motor            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000,<br>00    | \$<br>10.450<br>,00    | \$<br>65.450,<br>00    | \$<br>55.909,<br>70    | \$<br>10.622<br>,84    | \$<br>66.532,<br>54    | \$<br>57.009,<br>70    | \$<br>10.831<br>,84    | \$<br>67.841,<br>54    |
| Tapa radiador                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>60.000,<br>00    | \$<br>11.400<br>,00    | \$<br>71.400,<br>00    | \$<br>60.992,<br>40    | \$<br>11.588<br>,56    | \$<br>72.580,<br>96    | \$<br>62.192,<br>40    | \$<br>11.816<br>,56    | \$<br>74.008,<br>96    |
| Tapón cárter                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00     | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57     | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57     | \$<br>30.837,<br>07    |
| Termostato                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39   |
| tubo bomba de agua           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>156.00<br>0,00   | \$<br>29.640<br>,00    | \$<br>185.64<br>0,00   | \$<br>158.58<br>0,24   | \$<br>30.130<br>,25    | \$<br>188.71<br>0,49   | \$<br>161.70<br>0,24   | \$<br>30.723<br>,05    | \$<br>192.42<br>3,29   |
| Corona y reimping            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.560.0<br>00,00 | \$<br>486.40<br>0,00   | \$<br>3.046.4<br>00,00 | \$<br>2.602.3<br>42,40 | \$<br>494.44<br>5,06   | \$<br>3.096.7<br>87,46 | \$<br>2.653.5<br>42,40 | \$<br>504.17<br>3,06   | \$<br>3.157.7<br>15,46 |
| balineras del triple         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>560.00<br>0,00   | \$<br>106.40<br>0,00   | \$<br>666.40<br>0,00   | \$<br>569.26<br>2,40   | \$<br>108.15<br>9,86   | \$<br>677.42<br>2,26   | \$<br>580.46<br>2,40   | \$<br>110.28<br>7,86   | \$<br>690.75<br>0,26   |
| balineras del eje central    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>452.00<br>0,00   | \$<br>85.880<br>,00    | \$<br>537.88<br>0,00   | \$<br>459.47<br>6,08   | \$<br>87.300<br>,46    | \$<br>546.77<br>6,54   | \$<br>468.51<br>6,08   | \$<br>89.018<br>,06    | \$<br>557.53<br>4,14   |
| collarina del clucht         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>458.00<br>0,00   | \$<br>87.020<br>,00    | \$<br>545.02<br>0,00   | \$<br>465.57<br>5,32   | \$<br>88.459<br>,31    | \$<br>554.03<br>4,63   | \$<br>474.73<br>5,32   | \$<br>90.199<br>,71    | \$<br>564.93<br>5,03   |
| balinera de la collarina     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00    | \$<br>302.26<br>0,00   | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22    | \$<br>307.25<br>9,38   | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42    | \$<br>313.30<br>4,58   |
| Retenedores del toma fuerza  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Turbo                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>6.589.0<br>00,00 | \$<br>1.251.<br>910,00 | \$<br>7.840.9<br>10,00 | \$<br>6.697.9<br>82,06 | \$<br>1.272.<br>616,59 | \$<br>7.970.5<br>98,65 | \$<br>6.829.7<br>62,06 | \$<br>1.297.<br>654,79 | \$<br>8.127.4<br>16,85 |
| <b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>   |                   |   |                        | \$<br>-                | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             |
| Balinera volante motor       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00    | \$<br>302.26<br>0,00   | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22    | \$<br>307.25<br>9,38   | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42    | \$<br>313.30<br>4,58   |
| Bomba auxiliar de embrague   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.254.0<br>00,00 | \$<br>238.26<br>0,00   | \$<br>1.492.2<br>60,00 | \$<br>1.274.7<br>41,16 | \$<br>242.20<br>0,82   | \$<br>1.516.9<br>41,98 | \$<br>1.299.8<br>21,16 | \$<br>246.96<br>6,02   | \$<br>1.546.7<br>87,18 |
| Bomba principal embrague     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100<br>,00    | \$<br>583.10<br>0,00   | \$<br>498.10<br>4,60   | \$<br>94.639<br>,87    | \$<br>592.74<br>4,47   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501<br>,87    | \$<br>604.40<br>6,47   |



|                                           |                   |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-------------------------------------------|-------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Collarín embrague                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00  | \$<br>302.26<br>0,00   | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22  | \$<br>307.25<br>9,38   | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42  | \$<br>313.30<br>4,58   |
| Guardapolvo horquilla                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000,<br>00    | \$<br>10.450<br>,00  | \$<br>65.450,<br>00    | \$<br>55.909,<br>70    | \$<br>10.622<br>,84  | \$<br>66.532,<br>54    | \$<br>57.009,<br>70    | \$<br>10.831<br>,84  | \$<br>67.841,<br>54    |
| Horquilla embrague                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>256.00<br>0,00   | \$<br>48.640<br>,00  | \$<br>304.64<br>0,00   | \$<br>260.23<br>4,24   | \$<br>49.444<br>,51  | \$<br>309.67<br>8,75   | \$<br>265.35<br>4,24   | \$<br>50.417<br>,31  | \$<br>315.77<br>1,55   |
| Kit embrague(disco, prensa y balinera)    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>3.847.0<br>00,00 | \$<br>730.93<br>0,00 | \$<br>4.577.9<br>30,00 | \$<br>3.910.6<br>29,38 | \$<br>743.01<br>9,58 | \$<br>4.653.6<br>48,96 | \$<br>3.987.5<br>69,38 | \$<br>757.63<br>8,18 | \$<br>4.745.2<br>07,56 |
| Manguera de presión embrague              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13   | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,<br>13   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Resorte horquilla                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Trinquete pedal embrague                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| <b>SISTEMA DE DIRECCION</b>               |                   |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| Caja de dirección mecanica                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.890.0<br>00,00 | \$<br>359.10<br>0,00 | \$<br>2.249.1<br>00,00 | \$<br>1.921.2<br>60,60 | \$<br>365.03<br>9,51 | \$<br>2.286.3<br>00,11 | \$<br>1.959.0<br>60,60 | \$<br>372.22<br>1,51 | \$<br>2.331.2<br>82,11 |
| direccion hidraulica (sistema completo)   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>3.857.0<br>00,00 | \$<br>732.83<br>0,00 | \$<br>4.589.8<br>30,00 | \$<br>3.920.7<br>94,78 | \$<br>744.95<br>1,01 | \$<br>4.665.7<br>45,79 | \$<br>3.997.9<br>34,78 | \$<br>759.60<br>7,61 | \$<br>4.757.5<br>42,39 |
| Horbitrol                                 | Paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>3.500.0<br>00,00 | \$<br>665.00<br>0,00 | \$<br>4.165.0<br>00,00 | \$<br>3.557.8<br>90,00 | \$<br>675.99<br>9,10 | \$<br>4.233.8<br>89,10 | \$<br>3.627.8<br>90,00 | \$<br>689.29<br>9,10 | \$<br>4.317.1<br>89,10 |
| Manguera hidraulica                       | Paqu<br>etex<br>1 | 4 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Barra transversal                         | Paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>3,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| Retenedor caja dirección                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.50<br>0,00   | \$<br>660.75<br>1,00   | \$<br>125.54<br>2,69 | \$<br>786.29<br>3,69   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.76<br>3,69   |
| Rodamiento caja dirección                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Sin fin dirección                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>452.00<br>0,00   | \$<br>85.880<br>,00  | \$<br>537.88<br>0,00   | \$<br>459.47<br>6,08   | \$<br>87.300<br>,46  | \$<br>546.77<br>6,54   | \$<br>468.51<br>6,08   | \$<br>89.018<br>,06  | \$<br>557.53<br>4,14   |
| Guarda polvos caja de dirección           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>3,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| Terminal dirección                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                         |                   |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00           | \$<br>0,00             |
| <u>Rodamiento rueda delantero interno</u> | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100<br>,00  | \$<br>583.10<br>0,00   | \$<br>498.10<br>4,60   | \$<br>94.639<br>,87  | \$<br>592.74<br>4,47   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501<br>,87  | \$<br>604.40<br>6,47   |
| Rodamiento rueda delantero externo        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100<br>,00  | \$<br>583.10<br>0,00   | \$<br>498.10<br>4,60   | \$<br>94.639<br>,87  | \$<br>592.74<br>4,47   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501<br>,87  | \$<br>604.40<br>6,47   |
| Rodamiento rueda trasero interno          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100<br>,00  | \$<br>583.10<br>0,00   | \$<br>498.10<br>4,60   | \$<br>94.639<br>,87  | \$<br>592.74<br>4,47   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501<br>,87  | \$<br>604.40<br>6,47   |
| Rodamiento rueda trasero externo          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>490.00<br>0,00   | \$<br>93.100<br>,00  | \$<br>583.10<br>0,00   | \$<br>498.10<br>4,60   | \$<br>94.639<br>,87  | \$<br>592.74<br>4,47   | \$<br>507.90<br>4,60   | \$<br>96.501<br>,87  | \$<br>604.40<br>6,47   |
| Bujes tren delantero                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>3,00   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| Pasadores tren delantero                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,<br>00   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.248,<br>10    | \$<br>2.897,<br>14   | \$<br>18.145,<br>24    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,<br>14   | \$<br>18.502,<br>24    |
| tornillos de 1 1/4                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,<br>00   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.248,<br>10    | \$<br>2.897,<br>14   | \$<br>18.145,<br>24    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,<br>14   | \$<br>18.502,<br>24    |
| tornillos de 2 x 1                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,<br>00   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.248,<br>10    | \$<br>2.897,<br>14   | \$<br>18.145,<br>24    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,<br>14   | \$<br>18.502,<br>24    |
| tornillos de 5 1 1/8                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,<br>00   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.248,<br>10    | \$<br>2.897,<br>14   | \$<br>18.145,<br>24    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,<br>14   | \$<br>18.502,<br>24    |
| tornillos de 5 16x1 1/2                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,<br>00   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.248,<br>10    | \$<br>2.897,<br>14   | \$<br>18.145,<br>24    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,<br>14   | \$<br>18.502,<br>24    |
| Tornillo central muelle                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>15.000,<br>00    | \$<br>2.850,<br>00   | \$<br>17.850,<br>00    | \$<br>15.248,<br>10    | \$<br>2.897,<br>14   | \$<br>18.145,<br>24    | \$<br>15.548,<br>10    | \$<br>2.954,<br>14   | \$<br>18.502,<br>24    |





| SISTEMA DE FRENOS                   |            |   | \$             | \$           | \$              | \$              | \$           | \$              | \$              | \$           | \$              |
|-------------------------------------|------------|---|----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| bandas de frenos                    | paquetex 1 | 1 | \$ 690.00,00   | \$ 131.10,00 | \$ 821.10,00    | \$ 701.41,26    | \$ 133.26,83 | \$ 834.68,99    | \$ 715.21,26    | \$ 135.89,39 | \$ 851.10,29    |
| campanas de frenos                  | paquetex 1 | 1 | \$ 450.00,00   | \$ 85.500,00 | \$ 535.50,00    | \$ 457.44,30    | \$ 86.914,17 | \$ 544.35,71    | \$ 466.44,30    | \$ 88.624,17 | \$ 555.06,71    |
| Retenedor externo rueda             | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00,00   | \$ 47.500,00 | \$ 297.50,00    | \$ 254.13,50    | \$ 48.285,65 | \$ 302.42,06    | \$ 259.13,50    | \$ 49.235,65 | \$ 308.37,06    |
| Retenedor interno rueda             | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00,00   | \$ 47.500,00 | \$ 297.50,00    | \$ 254.13,50    | \$ 48.285,65 | \$ 302.42,06    | \$ 259.13,50    | \$ 49.235,65 | \$ 308.37,06    |
| SISTEMA ELECTRICO                   |            |   | \$             | \$           | \$              | \$              | \$           | \$              | \$              | \$           | \$              |
| Bombillo exploradora                | paquetex 1 | 1 | \$ 90.000,00   | \$ 17.100,00 | \$ 107.10,00    | \$ 91.488,60    | \$ 17.382,83 | \$ 108.87,43    | \$ 93.288,60    | \$ 17.724,83 | \$ 111.01,34    |
| Bombillo farola                     | paquetex 1 | 1 | \$ 150.00,00   | \$ 28.500,00 | \$ 178.50,00    | \$ 152.48,10    | \$ 28.971,39 | \$ 181.45,23    | \$ 155.48,10    | \$ 29.541,39 | \$ 185.02,23    |
| Bombillo halógeno                   | paquetex 1 | 1 | \$ 150.00,00   | \$ 28.500,00 | \$ 178.50,00    | \$ 152.48,10    | \$ 28.971,39 | \$ 181.45,23    | \$ 155.48,10    | \$ 29.541,39 | \$ 185.02,23    |
| Cable automotriz n° 14 a 18 x metro | paquetex 1 | 1 | \$ 12.000,00   | \$ 2.280,00  | \$ 14.280,00    | \$ 12.198,48    | \$ 2.317,71  | \$ 14.516,19    | \$ 12.438,48    | \$ 2.363,31  | \$ 14.801,79    |
| Cable automotriz n° 8 x metro       | paquetex 1 | 1 | \$ 12.000,00   | \$ 2.280,00  | \$ 14.280,00    | \$ 12.198,48    | \$ 2.317,71  | \$ 14.516,19    | \$ 12.438,48    | \$ 2.363,31  | \$ 14.801,79    |
| stop traseros                       | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00,00   | \$ 47.500,00 | \$ 297.50,00    | \$ 254.13,50    | \$ 48.285,65 | \$ 302.42,06    | \$ 259.13,50    | \$ 49.235,65 | \$ 308.37,06    |
| farolas delanteras                  | paquetex 1 | 1 | \$ 350.00,00   | \$ 66.500,00 | \$ 416.50,00    | \$ 355.78,90    | \$ 67.599,91 | \$ 423.38,81    | \$ 362.78,90    | \$ 68.929,91 | \$ 431.71,81    |
| direccionales                       | paquetex 1 | 1 | \$ 150.00,00   | \$ 28.500,00 | \$ 178.50,00    | \$ 152.48,10    | \$ 28.971,39 | \$ 181.45,23    | \$ 155.48,10    | \$ 29.541,39 | \$ 185.02,23    |
| luces laterales                     | paquetex 1 | 1 | \$ 70.000,00   | \$ 13.300,00 | \$ 83.300,00    | \$ 71.157,80    | \$ 13.519,98 | \$ 84.677,78    | \$ 72.557,80    | \$ 13.785,98 | \$ 86.343,78    |
| stop en led tipo originales         | paquetex 1 | 1 | \$ 950.00,00   | \$ 180.50,00 | \$ 1.130.50,00  | \$ 965.71,30    | \$ 183.48,54 | \$ 1.149.198,47 | \$ 984.71,30    | \$ 187.09,54 | \$ 1.171.808,47 |
| farolas en led tipo original        | paquetex 1 | 1 | \$ 950.00,00   | \$ 180.50,00 | \$ 1.130.50,00  | \$ 965.71,30    | \$ 183.48,54 | \$ 1.149.198,47 | \$ 984.71,30    | \$ 187.09,54 | \$ 1.171.808,47 |
| relay hella                         | paquetex 1 | 1 | \$ 65.000,00   | \$ 12.350,00 | \$ 77.350,00    | \$ 66.075,10    | \$ 12.554,27 | \$ 78.629,37    | \$ 67.375,10    | \$ 12.801,27 | \$ 80.176,37    |
| sensor bomba inyeccion              | paquetex 1 | 1 | \$ 1.895.00,00 | \$ 360.05,00 | \$ 2.255.050,00 | \$ 1.926.343,30 | \$ 366.00,52 | \$ 2.292.348,53 | \$ 1.964.243,30 | \$ 373.20,62 | \$ 2.337.449,53 |
| suiche ignicion                     | paquetex 1 | 1 | \$ 260.00,00   | \$ 49.400,00 | \$ 309.40,00    | \$ 264.30,04    | \$ 50.217,08 | \$ 314.51,74    | \$ 269.50,04    | \$ 51.205,08 | \$ 320.70,54    |
| instalacion electrica               | paquetex 1 | 1 | \$ 1.540.00,00 | \$ 292.60,00 | \$ 1.832.60,00  | \$ 1.565.471,60 | \$ 297.43,96 | \$ 1.862.911,20 | \$ 1.596.271,60 | \$ 303.29,16 | \$ 1.899.563,20 |
| conectores de instalacion           | paquetex 1 | 1 | \$ 145.00,00   | \$ 27.550,00 | \$ 172.55,00    | \$ 147.39,83    | \$ 28.005,68 | \$ 175.40,39    | \$ 150.29,83    | \$ 28.556,68 | \$ 178.85,49    |
| COMPONENTES ARRANQUE                |            |   | \$             | \$           | \$              | \$              | \$           | \$              | \$              | \$           | \$              |
| Arranque                            | paquetex 1 | 1 | \$ 1.850.00,00 | \$ 351.50,00 | \$ 2.201.50,00  | \$ 1.880.599,00 | \$ 357.31,81 | \$ 2.237.912,81 | \$ 1.917.599,00 | \$ 364.34,81 | \$ 2.281.942,81 |
| Bobinado arranque                   | paquetex 1 | 1 | \$ 456.00,00   | \$ 86.640,00 | \$ 542.64,00    | \$ 463.54,22    | \$ 88.073,03 | \$ 551.61,52    | \$ 472.66,22    | \$ 89.805,83 | \$ 562.46,80    |
| <u>Bujes motor arranque</u>         | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00,00   | \$ 47.500,00 | \$ 297.50,00    | \$ 254.13,50    | \$ 48.285,65 | \$ 302.42,06    | \$ 259.13,50    | \$ 49.235,65 | \$ 308.37,06    |
| Impulsor o bendix                   | paquetex 1 | 1 | \$ 254.00,00   | \$ 48.260,00 | \$ 302.26,00    | \$ 258.20,16    | \$ 49.058,22 | \$ 307.25,93    | \$ 263.28,16    | \$ 50.023,42 | \$ 313.30,45    |
| Inducido o bobina                   | paquetex 1 | 1 | \$ 240.00,00   | \$ 45.600,00 | \$ 285.60,00    | \$ 243.96,96    | \$ 46.354,22 | \$ 290.32,38    | \$ 248.76,96    | \$ 47.266,22 | \$ 296.03,58    |
| Porta escobillas                    | paquetex 1 | 1 | \$ 154.00,00   | \$ 29.260,00 | \$ 183.26,00    | \$ 156.54,71    | \$ 29.743,96 | \$ 186.29,12    | \$ 159.62,71    | \$ 30.329,16 | \$ 189.95,63    |
| Rodamiento                          | paquetex 1 | 1 | \$ 150.00,00   | \$ 28.500,00 | \$ 178.50,00    | \$ 152.48,10    | \$ 28.971,39 | \$ 181.45,23    | \$ 155.48,10    | \$ 29.541,39 | \$ 185.02,23    |



|                                                                                                                         |               |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Solenoide / automático.                                                                                                 | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| <b>COMPONENTES ALTERNADOR</b>                                                                                           |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Alternador                                                                                                              | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>1.950.0<br>00,00 | \$<br>370.50<br>0,00 | \$<br>2.320.5<br>00,00 | \$<br>1.982.2<br>53,00 | \$<br>376.62<br>8,07 | \$<br>2.358.8<br>81,07 | \$<br>2.021.2<br>53,00 | \$<br>384.03<br>8,07 | \$<br>2.405.2<br>91,07 |
| Baliner alternador                                                                                                      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13   | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,<br>13   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Bobinas de campo                                                                                                        | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00   | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| Carcaza alternador                                                                                                      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>268.00<br>0,00   | \$<br>50.920<br>,00  | \$<br>318.92<br>0,00   | \$<br>272.43<br>2,72   | \$<br>51.762<br>,22  | \$<br>324.19<br>4,94   | \$<br>277.79<br>2,72   | \$<br>52.780<br>,62  | \$<br>330.57<br>3,34   |
| Conector alternador                                                                                                     | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| Escobillas de alternador                                                                                                | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13   | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,<br>13   | \$<br>61.674,<br>13    |
| Inducido alternador                                                                                                     | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Placa porta diodos                                                                                                      | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>158.00<br>0,00   | \$<br>30.020<br>,00  | \$<br>188.02<br>0,00   | \$<br>160.61<br>3,32   | \$<br>30.516<br>,53  | \$<br>191.12<br>9,85   | \$<br>163.77<br>3,32   | \$<br>31.116<br>,93  | \$<br>194.89<br>0,25   |
| Polea alternador                                                                                                        | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>180.00<br>0,00   | \$<br>34.200<br>,00  | \$<br>214.20<br>0,00   | \$<br>182.97<br>7,20   | \$<br>34.765<br>,67  | \$<br>217.74<br>2,87   | \$<br>186.57<br>7,20   | \$<br>35.449<br>,67  | \$<br>222.02<br>6,87   |
| Porta escobillas                                                                                                        | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Regulador alternador                                                                                                    | paquetex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                                         |               |   |                        | \$<br>-              | \$<br>-                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| Calibración de inyectores                                                                                               | servicio      | 1 | \$<br>1.250.0<br>00,00 | \$<br>237.50<br>0,00 | \$<br>1.487.5<br>00,00 | \$<br>1.270.6<br>75,00 | \$<br>241.42<br>8,25 | \$<br>1.512.1<br>03,25 | \$<br>1.295.6<br>75,00 | \$<br>246.17<br>8,25 | \$<br>1.541.8<br>53,25 |
| mantenimiento suspension delantera                                                                                      | servicio      | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>7,17   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| mantenimiento suspension trasera                                                                                        | servicio      | 1 | \$<br>500.00<br>0,00   | \$<br>95.000<br>,00  | \$<br>595.00<br>0,00   | \$<br>508.27<br>0,00   | \$<br>96.571<br>,30  | \$<br>604.84<br>1,30   | \$<br>518.27<br>0,00   | \$<br>98.471<br>,30  | \$<br>616.74<br>1,30   |
| Mantenimiento general de frenos                                                                                         | servicio      | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00   | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| Mano de obra, cambio de Bomba para dirección hidráulica, Horbitrol , Manguera hidraulica, Barra transversal, Terminales | servicio      | 1 | \$<br>1.500.0<br>00,00 | \$<br>285.00<br>0,00 | \$<br>1.785.0<br>00,00 | \$<br>1.524.8<br>10,00 | \$<br>289.71<br>3,90 | \$<br>1.814.5<br>23,90 | \$<br>1.554.8<br>10,00 | \$<br>295.41<br>3,90 | \$<br>1.850.2<br>23,90 |
| tapicería de la silla conductor                                                                                         | Servicio      | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.50<br>0,00   | \$<br>660.75<br>1,00   | \$<br>125.54<br>2,69 | \$<br>786.29<br>3,69   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.76<br>3,69   |
| Revisión sistema de luces                                                                                               | Servicio      | 1 | \$<br>500.00<br>0,00   | \$<br>95.000<br>,00  | \$<br>595.00<br>0,00   | \$<br>508.27<br>0,00   | \$<br>96.571<br>,30  | \$<br>604.84<br>1,30   | \$<br>518.27<br>0,00   | \$<br>98.471<br>,30  | \$<br>616.74<br>1,30   |
| Revisión de sistema de closh (empastar disco y cambio balinera de closh)                                                | Servicio      | 1 | \$<br>2.200.0<br>00,00 | \$<br>418.00<br>0,00 | \$<br>2.618.0<br>00,00 | \$<br>2.236.3<br>88,00 | \$<br>424.91<br>3,72 | \$<br>2.661.3<br>01,72 | \$<br>2.280.3<br>88,00 | \$<br>433.27<br>3,72 | \$<br>2.713.6<br>61,72 |
| bajada de bomba de inyeccion, cambio de manguera de retorno, corregir fuga de aceite                                    | Servicio      | 1 | \$<br>3.000.0<br>00,00 | \$<br>570.00<br>0,00 | \$<br>3.570.0<br>00,00 | \$<br>3.049.6<br>20,00 | \$<br>579.42<br>7,80 | \$<br>3.629.0<br>47,80 | \$<br>3.109.6<br>20,00 | \$<br>590.82<br>7,80 | \$<br>3.700.4<br>47,80 |
| cambio kit de embrague                                                                                                  | servicio      | 1 | \$<br>1.500.0<br>00,00 | \$<br>285.00<br>0,00 | \$<br>1.785.0<br>00,00 | \$<br>1.524.8<br>10,00 | \$<br>289.71<br>3,90 | \$<br>1.814.5<br>23,90 | \$<br>1.554.8<br>10,00 | \$<br>295.41<br>3,90 | \$<br>1.850.2<br>23,90 |
| Hacer caja para direccion                                                                                               | servicio      | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.219.8<br>48,00 | \$<br>231.77<br>1,12 | \$<br>1.451.6<br>19,12 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Reparación alternador (incluye D/m)                                                                                     | servicio      | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00   | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| Reparación arranque (incluye D/m)                                                                                       | servicio      | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00   | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| Reparación caja de cambios (incluye D/m)                                                                                | servicio      | 1 | \$<br>1.500.0<br>00,00 | \$<br>285.00<br>0,00 | \$<br>1.785.0<br>00,00 | \$<br>1.524.8<br>10,00 | \$<br>289.71<br>3,90 | \$<br>1.814.5<br>23,90 | \$<br>1.554.8<br>10,00 | \$<br>295.41<br>3,90 | \$<br>1.850.2<br>23,90 |
| Reparación caja dirección (incluye D/m)                                                                                 | servicio      | 1 | \$<br>800.00<br>0,00   | \$<br>152.00<br>0,00 | \$<br>952.00<br>0,00   | \$<br>813.23<br>2,00   | \$<br>154.51<br>4,08 | \$<br>967.74<br>6,08   | \$<br>829.23<br>2,00   | \$<br>157.55<br>4,08 | \$<br>986.78<br>6,08   |



|                                                             |           |   |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Reparación transmisión (incluye D/m)                        | servicio  | 1 | \$ 1.500.00,00   | \$ 285.00,00    | \$ 1.785.00,00   | \$ 1.524.810,00  | \$ 289.713,90   | \$ 1.814.523,90  | \$ 1.554.810,00  | \$ 295.413,90   | \$ 1.850.223,90  |
| Reparación general de motor (incluye D/m)                   | servicio  | 1 | \$ 2.500.00,00   | \$ 475.00,00    | \$ 2.975.00,00   | \$ 2.541.350,00  | \$ 482.856,50   | \$ 3.024.206,50  | \$ 2.591.350,00  | \$ 492.356,50   | \$ 3.083.706,50  |
| relleno de 4 puestos de cachos                              | servicio  | 1 | \$ 800.00,00     | \$ 152.00,00    | \$ 952.00,00     | \$ 813.232,00    | \$ 154.514,08   | \$ 967.746,08    | \$ 829.232,00    | \$ 157.554,08   | \$ 986.786,08    |
| rellenada de los bujes de rotulas                           | servicio  | 1 | \$ 600.00,00     | \$ 114.00,00    | \$ 714.00,00     | \$ 609.924,00    | \$ 115.885,56   | \$ 725.809,56    | \$ 621.924,00    | \$ 118.165,56   | \$ 740.089,56    |
| reconstruccion de puestos de la botella de los terminales   | servicio  | 1 | \$ 850.00,00     | \$ 161.50,00    | \$ 1.011.50,00   | \$ 864.059,00    | \$ 164.171,21   | \$ 1.028.230,21  | \$ 881.059,00    | \$ 167.401,21   | \$ 1.048.460,21  |
| rellenada y rectificada de la barra de cambios              | servicio  | 1 | \$ 150.00,00     | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    | \$ 152.481,00    | \$ 28.971,39    | \$ 181.452,39    | \$ 155.481,00    | \$ 29.541,39    | \$ 185.022,39    |
| adaptacion de asientos                                      | servicio  | 1 | \$ 150.00,00     | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    | \$ 152.481,00    | \$ 28.971,39    | \$ 181.452,39    | \$ 155.481,00    | \$ 29.541,39    | \$ 185.022,39    |
| lavado de la culata                                         | servicio  | 1 | \$ 50.000,00     | \$ 9.500,00     | \$ 59.500,00     | \$ 50.827,00     | \$ 9.657,13     | \$ 60.484,13     | \$ 51.827,00     | \$ 9.847,13     | \$ 61.674,13     |
| pulida del cigüeñal                                         | servicio  | 1 | \$ 250.00,00     | \$ 47.500,00    | \$ 297.500,00    | \$ 254.135,00    | \$ 48.285,65    | \$ 302.425,06    | \$ 259.135,00    | \$ 49.235,65    | \$ 308.370,65    |
| lavado del cigüeñal                                         | servicio  | 1 | \$ 150.00,00     | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    | \$ 152.481,00    | \$ 28.971,39    | \$ 181.452,39    | \$ 155.481,00    | \$ 29.541,39    | \$ 185.022,39    |
| lavado de accesorios                                        | servicio  | 1 | \$ 150.00,00     | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    | \$ 152.481,00    | \$ 28.971,39    | \$ 181.452,39    | \$ 155.481,00    | \$ 29.541,39    | \$ 185.022,39    |
| reparacion de la piñonera de la carcaza                     | servicio  | 1 | \$ 560.00,00     | \$ 106.40,00    | \$ 666.40,00     | \$ 569.262,40    | \$ 108.159,86   | \$ 677.422,26    | \$ 580.462,40    | \$ 110.287,86   | \$ 690.750,26    |
| reparacion gato de la direccion                             | servicio  | 1 | \$ 145.00,00     | \$ 27.550,00    | \$ 172.550,00    | \$ 147.398,30    | \$ 28.005,68    | \$ 175.403,98    | \$ 150.298,30    | \$ 28.556,68    | \$ 178.854,98    |
| arreglo del reipin                                          | servicio  | 1 | \$ 250.00,00     | \$ 47.500,00    | \$ 297.500,00    | \$ 254.135,00    | \$ 48.285,65    | \$ 302.425,06    | \$ 259.135,00    | \$ 49.235,65    | \$ 308.370,65    |
| rectificada puesto de balineras                             | servicio  | 1 | \$ 250.00,00     | \$ 47.500,00    | \$ 297.500,00    | \$ 254.135,00    | \$ 48.285,65    | \$ 302.425,06    | \$ 259.135,00    | \$ 49.235,65    | \$ 308.370,65    |
| rectificada rosca de la tuerca del reipin                   | servicio  | 1 | \$ 150.00,00     | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    | \$ 152.481,00    | \$ 28.971,39    | \$ 181.452,39    | \$ 155.481,00    | \$ 29.541,39    | \$ 185.022,39    |
| sacada de tornillos del soporte del reipin                  | servicio  | 1 | \$ 25.000,00     | \$ 4.750,00     | \$ 29.750,00     | \$ 25.413,50     | \$ 4.828,57     | \$ 30.242,07     | \$ 25.913,50     | \$ 4.923,57     | \$ 30.837,07     |
| adaptaciones de puesto de cruceta                           | servicio  | 1 | \$ 25.000,00     | \$ 4.750,00     | \$ 29.750,00     | \$ 25.413,50     | \$ 4.828,57     | \$ 30.242,07     | \$ 25.913,50     | \$ 4.923,57     | \$ 30.837,07     |
| rellenada de puesto de retenedores                          | servicio  | 1 | \$ 150.00,00     | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    | \$ 152.481,00    | \$ 28.971,39    | \$ 181.452,39    | \$ 155.481,00    | \$ 29.541,39    | \$ 185.022,39    |
| rellenada puesto de bujes                                   | servicio  | 1 | \$ 150.00,00     | \$ 28.500,00    | \$ 178.500,00    | \$ 152.481,00    | \$ 28.971,39    | \$ 181.452,39    | \$ 155.481,00    | \$ 29.541,39    | \$ 185.022,39    |
| reparacion sistema electrico tractores y elementos agricola | servicio  | 1 | \$ 650.00,00     | \$ 123.50,00    | \$ 773.50,00     | \$ 660.751,00    | \$ 125.542,69   | \$ 786.293,69    | \$ 673.751,00    | \$ 128.012,69   | \$ 801.763,69    |
| <b>TRACTOR JHON DEERE REPUESTO :</b>                        |           |   |                  |                 |                  | <b>\$ 0,00</b>   |                 |                  | <b>\$ 0,00</b>   |                 |                  |
| balineras del transfer                                      | paquete 1 | 1 | \$ 2.350.00,00   | \$ 446.50,00    | \$ 2.796.50,00   | \$ 2.388.869,00  | \$ 453.885,11   | \$ 2.842.754,11  | \$ 2.435.869,00  | \$ 462.815,11   | \$ 2.898.684,11  |
| Cigüeñal                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 9.587.00,00   | \$ 1.821.530,00 | \$ 11.408.530,00 | \$ 9.745.68,98   | \$ 1.851.658,11 | \$ 11.597.227,09 | \$ 9.937.308,98  | \$ 1.888.088,71 | \$ 11.825.397,69 |
| Bloque                                                      | paquete 1 | 1 | \$ 14.857.000,00 | \$ 2.822.830,00 | \$ 17.679.830,00 | \$ 15.102.734,78 | \$ 2.869.519,61 | \$ 17.972.254,39 | \$ 15.399.874,78 | \$ 2.925.976,21 | \$ 18.325.850,99 |
| Kit Pistin                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 9.587.00,00   | \$ 1.821.530,00 | \$ 11.408.530,00 | \$ 9.745.68,98   | \$ 1.851.658,11 | \$ 11.597.227,09 | \$ 9.937.308,98  | \$ 1.888.088,71 | \$ 11.825.397,69 |
| Anillos del pistón                                          | paquete 1 | 1 | \$ 1.890.00,00   | \$ 359.10,00    | \$ 2.249.100,00  | \$ 1.921.260,60  | \$ 365.039,51   | \$ 2.286.300,11  | \$ 1.959.060,60  | \$ 372.221,51   | \$ 2.331.282,11  |
| Casquetes de la biela                                       | paquete 1 | 1 | \$ 1.458.00,00   | \$ 277.02,00    | \$ 1.735.020,00  | \$ 1.482.15,32   | \$ 281.601,91   | \$ 1.763.717,23  | \$ 1.511.275,32  | \$ 287.142,31   | \$ 1.798.417,63  |
| Casquetes de bancada                                        | paquete 1 | 1 | \$ 1.748.00,00   | \$ 332.12,00    | \$ 2.080.120,00  | \$ 1.776.911,92  | \$ 337.613,26   | \$ 2.114.525,18  | \$ 1.811.871,92  | \$ 344.255,66   | \$ 2.156.127,58  |
| Arandela de axial                                           | paquete 1 | 1 | \$ 98.000,00     | \$ 18.620,00    | \$ 116.620,00    | \$ 99.620,92     | \$ 18.927,97    | \$ 118.548,89    | \$ 101.580,92    | \$ 19.300,37    | \$ 120.881,29    |



|                                          |                   |   |                         |                        |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                         |
|------------------------------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Piñon árbol de leva                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.658.0<br>00,00  | \$<br>505.02<br>0,00   | \$<br>3.163.0<br>20,00  | \$<br>2.701.9<br>63,32  | \$<br>513.37<br>3,03   | \$<br>3.215.3<br>36,35  | \$<br>2.755.1<br>23,32  | \$<br>523.47<br>3,43   | \$<br>3.278.5<br>96,75  |
| Piñon cigüeñal                           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.857.0<br>00,00  | \$<br>352.83<br>0,00   | \$<br>2.209.8<br>30,00  | \$<br>1.887.7<br>14,78  | \$<br>358.66<br>5,81   | \$<br>2.246.3<br>80,59  | \$<br>1.924.8<br>54,78  | \$<br>365.72<br>2,41   | \$<br>2.290.5<br>77,19  |
| Piñon central                            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.478.0<br>00,00  | \$<br>280.82<br>0,00   | \$<br>1.758.8<br>20,00  | \$<br>1.502.4<br>46,12  | \$<br>285.46<br>4,76   | \$<br>1.787.9<br>10,88  | \$<br>1.532.0<br>06,12  | \$<br>291.08<br>1,16   | \$<br>1.823.0<br>87,28  |
| Eje del triple de la caja                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.145.0<br>00,00  | \$<br>407.55<br>0,00   | \$<br>2.552.5<br>50,00  | \$<br>2.180.4<br>78,30  | \$<br>414.29<br>0,88   | \$<br>2.594.7<br>69,18  | \$<br>2.223.3<br>78,30  | \$<br>422.44<br>1,88   | \$<br>2.645.8<br>20,18  |
| Eje central                              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.475.0<br>00,00  | \$<br>280.25<br>0,00   | \$<br>1.755.2<br>50,00  | \$<br>1.499.3<br>96,50  | \$<br>284.88<br>5,34   | \$<br>1.784.2<br>81,84  | \$<br>1.528.8<br>96,50  | \$<br>290.49<br>0,34   | \$<br>1.819.3<br>86,84  |
| Empaquetadura de tambora del toma fuerza | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.658.0<br>00,00  | \$<br>315.02<br>0,00   | \$<br>1.973.0<br>20,00  | \$<br>1.685.4<br>23,32  | \$<br>320.23<br>0,43   | \$<br>2.005.6<br>53,75  | \$<br>1.718.5<br>83,32  | \$<br>326.53<br>0,83   | \$<br>2.045.1<br>14,15  |
| Empaque tapa distribución                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>352.00<br>0,00    | \$<br>66.880<br>,00    | \$<br>418.88<br>0,00    | \$<br>357.82<br>2,08    | \$<br>67.986<br>,20    | \$<br>425.80<br>8,28    | \$<br>364.86<br>2,08    | \$<br>69.323<br>,80    | \$<br>434.18<br>5,88    |
| Empaque del cárter                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00    | \$<br>60.800<br>,00    | \$<br>380.80<br>0,00    | \$<br>325.29<br>2,80    | \$<br>61.805<br>,63    | \$<br>387.09<br>8,43    | \$<br>331.69<br>2,80    | \$<br>63.021<br>,63    | \$<br>394.71<br>4,43    |
| Retenedor del toma fuerza                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>390.00<br>0,00    | \$<br>74.100<br>,00    | \$<br>464.10<br>0,00    | \$<br>396.45<br>0,60    | \$<br>75.325<br>,61    | \$<br>471.77<br>6,21    | \$<br>404.25<br>0,60    | \$<br>76.807<br>,61    | \$<br>481.05<br>8,21    |
| Empaquetadura del toma fuerza            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000<br>,00     | \$<br>10.450<br>,00    | \$<br>65.450<br>,00     | \$<br>55.909<br>,70     | \$<br>10.622<br>,84    | \$<br>66.532<br>,54     | \$<br>57.009<br>,70     | \$<br>10.831<br>,84    | \$<br>67.841<br>,54     |
| Empaque de culata                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>850.00<br>0,00    | \$<br>161.50<br>0,00   | \$<br>1.011.5<br>00,00  | \$<br>864.05<br>9,00    | \$<br>164.17<br>1,21   | \$<br>1.028.2<br>30,21  | \$<br>881.05<br>9,00    | \$<br>167.40<br>1,21   | \$<br>1.048.4<br>60,21  |
| Tapa del tanque de combustible           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>320.00<br>0,00    | \$<br>60.800<br>,00    | \$<br>380.80<br>0,00    | \$<br>325.29<br>2,80    | \$<br>61.805<br>,63    | \$<br>387.09<br>8,43    | \$<br>331.69<br>2,80    | \$<br>63.021<br>,63    | \$<br>394.71<br>4,43    |
| Persiana parte frontal                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>985.00<br>0,00    | \$<br>187.15<br>0,00   | \$<br>1.172.1<br>50,00  | \$<br>1.001.2<br>91,90  | \$<br>190.24<br>5,46   | \$<br>1.191.5<br>37,36  | \$<br>1.020.9<br>91,90  | \$<br>193.98<br>8,46   | \$<br>1.214.9<br>80,36  |
| Anillos para bomba hidraulica            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>924.00<br>0,00    | \$<br>175.56<br>0,00   | \$<br>1.099.5<br>60,00  | \$<br>939.28<br>2,96    | \$<br>178.46<br>3,76   | \$<br>1.117.7<br>46,72  | \$<br>957.76<br>2,96    | \$<br>181.97<br>4,96   | \$<br>1.139.7<br>37,92  |
| Camara de la bomba hidraulica            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.658.0<br>00,00  | \$<br>315.02<br>0,00   | \$<br>1.973.0<br>20,00  | \$<br>1.685.4<br>23,32  | \$<br>320.23<br>0,43   | \$<br>2.005.6<br>53,75  | \$<br>1.718.5<br>83,32  | \$<br>326.53<br>0,83   | \$<br>2.045.1<br>14,15  |
| Empaquetadura bomba hidraulica           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>590.00<br>0,00    | \$<br>112.10<br>0,00   | \$<br>702.10<br>0,00    | \$<br>599.75<br>8,60    | \$<br>113.95<br>4,13   | \$<br>713.71<br>2,73    | \$<br>611.55<br>8,60    | \$<br>116.19<br>6,13   | \$<br>727.75<br>4,73    |
| Caucho de piston bomba hidraulica        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>210.00<br>0,00    | \$<br>39.900<br>,00    | \$<br>249.90<br>0,00    | \$<br>213.47<br>3,40    | \$<br>40.559<br>,95    | \$<br>254.03<br>3,35    | \$<br>217.67<br>3,40    | \$<br>41.357<br>,95    | \$<br>259.03<br>1,35    |
| Culata                                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>16.415.<br>000,00 | \$<br>3.118.<br>850,00 | \$<br>19.533.<br>850,00 | \$<br>16.686.<br>504,10 | \$<br>3.170.<br>435,78 | \$<br>19.856.<br>939,88 | \$<br>17.014.<br>804,10 | \$<br>3.232.<br>812,78 | \$<br>20.247.<br>616,88 |
| Valvula de escape                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>432.00<br>0,00    | \$<br>82.080<br>,00    | \$<br>514.08<br>0,00    | \$<br>439.14<br>5,28    | \$<br>83.437<br>,60    | \$<br>522.58<br>2,88    | \$<br>447.78<br>5,28    | \$<br>85.079<br>,20    | \$<br>532.86<br>4,48    |
| Valvula de admision                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>432.00<br>0,00    | \$<br>82.080<br>,00    | \$<br>514.08<br>0,00    | \$<br>439.14<br>5,28    | \$<br>83.437<br>,60    | \$<br>522.58<br>2,88    | \$<br>447.78<br>5,28    | \$<br>85.079<br>,20    | \$<br>532.86<br>4,48    |
| Guias de valvula                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00    | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00    | \$<br>254.13<br>5,00    | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65    | \$<br>259.13<br>5,00    | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65    |
| asiento de valvula                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000.<br>00     | \$<br>9.500.<br>00     | \$<br>59.500.<br>00     | \$<br>50.827.<br>00     | \$<br>9.657.<br>13     | \$<br>60.484.<br>13     | \$<br>51.827.<br>00     | \$<br>9.847.<br>13     | \$<br>61.674.<br>13     |
| Varrillas impulsadoras                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00    | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Balancines de valvula                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00    | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00    | \$<br>152.48<br>1,00    | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39    | \$<br>155.48<br>1,00    | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39    |
| Eje de balancines                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>256.00<br>0,00    | \$<br>48.640<br>,00    | \$<br>304.64<br>0,00    | \$<br>260.23<br>4,24    | \$<br>49.444<br>,51    | \$<br>309.67<br>8,75    | \$<br>265.35<br>4,24    | \$<br>50.417<br>,31    | \$<br>315.77<br>1,55    |
| Empaquetadura de la bomba de inyeccion   | Paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.350.0<br>00,00  | \$<br>446.50<br>0,00   | \$<br>2.796.5<br>00,00  | \$<br>2.388.8<br>69,00  | \$<br>453.88<br>5,11   | \$<br>2.842.7<br>54,11  | \$<br>2.435.8<br>69,00  | \$<br>462.81<br>5,11   | \$<br>2.898.6<br>84,11  |
| Bomba inyeccion                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>12.478.<br>000,00 | \$<br>2.370.<br>820,00 | \$<br>14.848.<br>820,00 | \$<br>12.684.<br>386,12 | \$<br>2.410.<br>033,36 | \$<br>15.094.<br>419,48 | \$<br>12.933.<br>946,12 | \$<br>2.457.<br>449,76 | \$<br>15.391.<br>395,88 |
| Bomba de aceite                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.598.0<br>00,00  | \$<br>493.62<br>0,00   | \$<br>3.091.6<br>20,00  | \$<br>2.640.9<br>70,92  | \$<br>501.78<br>4,47   | \$<br>3.142.7<br>55,39  | \$<br>2.692.9<br>30,92  | \$<br>511.65<br>6,87   | \$<br>3.204.5<br>87,79  |
| Bomba de agua                            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.569.0<br>00,00  | \$<br>298.11<br>0,00   | \$<br>1.867.1<br>10,00  | \$<br>1.594.9<br>51,26  | \$<br>303.04<br>0,74   | \$<br>1.897.9<br>92,00  | \$<br>1.626.3<br>31,26  | \$<br>309.00<br>2,94   | \$<br>1.935.3<br>34,20  |



|                              |                   |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Polea del cigüeñal           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.458.0<br>00,00 | \$<br>467.02<br>0,00   | \$<br>2.925.0<br>20,00 | \$<br>2.498.6<br>55,32 | \$<br>474.74<br>4,51   | \$<br>2.973.3<br>99,83 | \$<br>2.547.8<br>15,32 | \$<br>484.08<br>4,91   | \$<br>3.031.9<br>00,23 |
| Polea alternador             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>256.00<br>0,00   | \$<br>48.640<br>,00    | \$<br>304.64<br>0,00   | \$<br>260.23<br>4,24   | \$<br>49.444<br>,51    | \$<br>309.67<br>8,75   | \$<br>265.35<br>4,24   | \$<br>50.417<br>,31    | \$<br>315.77<br>1,55   |
| Correa alternador            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Correa única accesorios      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>256.00<br>0,00   | \$<br>48.640<br>,00    | \$<br>304.64<br>0,00   | \$<br>260.23<br>4,24   | \$<br>49.444<br>,51    | \$<br>309.67<br>8,75   | \$<br>265.35<br>4,24   | \$<br>50.417<br>,31    | \$<br>315.77<br>1,55   |
| Correa bomba hidráulica      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>154.00<br>0,00   | \$<br>29.260<br>,00    | \$<br>183.26<br>0,00   | \$<br>156.54<br>7,16   | \$<br>29.743<br>,96    | \$<br>186.29<br>1,12   | \$<br>159.62<br>7,16   | \$<br>30.329<br>,16    | \$<br>189.95<br>6,32   |
| Inyectores                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.895.0<br>00,00 | \$<br>550.05<br>0,00   | \$<br>3.445.0<br>50,00 | \$<br>2.942.8<br>83,30 | \$<br>559.14<br>7,83   | \$<br>3.502.0<br>31,13 | \$<br>3.000.7<br>83,30 | \$<br>570.14<br>8,83   | \$<br>3.570.9<br>32,13 |
| Empaque bomba de agua        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Empaque cuerpo aceleración   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Empaquetadura motor completa | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.895.0<br>00,00 | \$<br>550.05<br>0,00   | \$<br>3.445.0<br>50,00 | \$<br>2.942.8<br>83,30 | \$<br>559.14<br>7,83   | \$<br>3.502.0<br>31,13 | \$<br>3.000.7<br>83,30 | \$<br>570.14<br>8,83   | \$<br>3.570.9<br>32,13 |
| Guaya acelerador             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>452.00<br>0,00   | \$<br>85.880<br>,00    | \$<br>537.88<br>0,00   | \$<br>459.47<br>6,08   | \$<br>87.300<br>,46    | \$<br>546.77<br>6,54   | \$<br>468.51<br>6,08   | \$<br>89.018<br>,06    | \$<br>557.53<br>4,14   |
| Guaya embrague               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>658.00<br>0,00   | \$<br>125.02<br>0,00   | \$<br>783.02<br>0,00   | \$<br>668.88<br>3,32   | \$<br>127.08<br>7,83   | \$<br>795.97<br>1,15   | \$<br>682.04<br>3,32   | \$<br>129.58<br>8,23   | \$<br>811.63<br>1,55   |
| Guaya velocímetro            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>245.00<br>0,00   | \$<br>46.550<br>,00    | \$<br>291.55<br>0,00   | \$<br>249.05<br>2,30   | \$<br>47.319<br>,94    | \$<br>296.37<br>2,24   | \$<br>253.95<br>2,30   | \$<br>48.250<br>,94    | \$<br>302.20<br>3,24   |
| Radiador                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>3.145.0<br>00,00 | \$<br>597.55<br>0,00   | \$<br>3.742.5<br>50,00 | \$<br>3.197.0<br>18,30 | \$<br>607.43<br>3,48   | \$<br>3.804.4<br>51,78 | \$<br>3.259.9<br>18,30 | \$<br>619.38<br>4,48   | \$<br>3.879.3<br>02,78 |
| Reten eje de levas           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Reten pole repartición       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Reten trasero cigüeñal       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Sello de válvula             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00    | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39    | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39    | \$<br>185.02<br>2,39   |
| Silicona alta temperatura    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>45.000,<br>00    | \$<br>8.550,<br>00     | \$<br>53.550,<br>00    | \$<br>45.744,<br>30    | \$<br>8.691,<br>42     | \$<br>54.435,<br>72    | \$<br>46.644,<br>30    | \$<br>8.862,<br>42     | \$<br>55.506,<br>72    |
| Soporte motor inferior       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>525.00<br>0,00   | \$<br>99.750<br>,00    | \$<br>624.75<br>0,00   | \$<br>533.68<br>3,50   | \$<br>101.39<br>9,87   | \$<br>635.08<br>3,37   | \$<br>544.18<br>3,50   | \$<br>103.39<br>4,87   | \$<br>647.57<br>8,37   |
| Soporte motor superior       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>525.00<br>0,00   | \$<br>99.750<br>,00    | \$<br>624.75<br>0,00   | \$<br>533.68<br>3,50   | \$<br>101.39<br>9,87   | \$<br>635.08<br>3,37   | \$<br>544.18<br>3,50   | \$<br>103.39<br>4,87   | \$<br>647.57<br>8,37   |
| Tanque l radiador            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Tanque limpia brisas         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00     | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13     | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,<br>13     | \$<br>61.674,<br>13    |
| Tapa aceite motor            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000,<br>00    | \$<br>10.450,<br>00    | \$<br>65.450,<br>00    | \$<br>55.909,<br>70    | \$<br>10.622,<br>84    | \$<br>66.532,<br>54    | \$<br>57.009,<br>70    | \$<br>10.831,<br>84    | \$<br>67.841,<br>54    |
| Tapa radiador                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65   |
| Tapón cárter                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00     | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57     | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57     | \$<br>30.837,<br>07    |
| Termostato                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>230.00<br>0,00   | \$<br>43.700<br>,00    | \$<br>273.70<br>0,00   | \$<br>233.80<br>4,20   | \$<br>44.422<br>,80    | \$<br>278.22<br>7,00   | \$<br>238.40<br>4,20   | \$<br>45.296<br>,80    | \$<br>283.70<br>1,00   |
| tubo bomba de agua           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>156.00<br>0,00   | \$<br>29.640<br>,00    | \$<br>185.64<br>0,00   | \$<br>158.58<br>0,24   | \$<br>30.130<br>,25    | \$<br>188.71<br>0,49   | \$<br>161.70<br>0,24   | \$<br>30.723<br>,05    | \$<br>192.42<br>3,29   |
| Corona y reimping            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>6.587.0<br>00,00 | \$<br>1.251.<br>530,00 | \$<br>7.838.5<br>30,00 | \$<br>6.695.9<br>48,98 | \$<br>1.272.<br>230,31 | \$<br>7.968.1<br>79,29 | \$<br>6.827.6<br>88,98 | \$<br>1.297.<br>260,91 | \$<br>8.124.9<br>49,89 |
| balineras del triple         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>560.00<br>0,00   | \$<br>106.40<br>0,00   | \$<br>666.40<br>0,00   | \$<br>569.26<br>2,40   | \$<br>108.15<br>9,86   | \$<br>677.42<br>2,26   | \$<br>580.46<br>2,40   | \$<br>110.28<br>7,86   | \$<br>690.75<br>0,26   |





|                                           |                   |   |                        |                        |                         |                        |                        |                         |                        |                        |                         |
|-------------------------------------------|-------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| balineras del eje central                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>452.00<br>0,00   | \$<br>85.880<br>,00    | \$<br>537.88<br>0,00    | \$<br>459.47<br>6,08   | \$<br>87.300<br>,46    | \$<br>546.77<br>6,54    | \$<br>468.51<br>6,08   | \$<br>89.018<br>,06    | \$<br>557.53<br>4,14    |
| collarina del clucht                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>458.00<br>0,00   | \$<br>87.020<br>,00    | \$<br>545.02<br>0,00    | \$<br>465.57<br>5,32   | \$<br>88.459<br>,31    | \$<br>554.03<br>4,63    | \$<br>474.73<br>5,32   | \$<br>90.199<br>,71    | \$<br>564.93<br>5,03    |
| balinera de la collarina                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00    | \$<br>302.26<br>0,00    | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22    | \$<br>307.25<br>9,38    | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42    | \$<br>313.30<br>4,58    |
| Retenedores del toma fuerza               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000<br>00     | \$<br>10.450<br>,00    | \$<br>65.450<br>00      | \$<br>55.909<br>70     | \$<br>10.622<br>,84    | \$<br>66.532<br>54      | \$<br>57.009<br>70     | \$<br>10.831<br>,84    | \$<br>67.841<br>54      |
| Turbo                                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>9.587.0<br>00,00 | \$<br>1.821.<br>530,00 | \$<br>11.408.<br>530,00 | \$<br>9.745.5<br>68,98 | \$<br>1.851.<br>658,11 | \$<br>11.597.<br>227,09 | \$<br>9.937.3<br>08,98 | \$<br>1.888.<br>088,71 | \$<br>11.825.<br>397,69 |
| <b>SISTEMA DE EMBRAGUE</b>                |                   |   |                        | \$<br>-                | \$<br>-                 | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00              | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00              |
| Balinera volante motor                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>325.00<br>0,00   | \$<br>61.750<br>,00    | \$<br>386.75<br>0,00    | \$<br>330.37<br>5,50   | \$<br>62.771<br>,35    | \$<br>393.14<br>6,85    | \$<br>336.87<br>5,50   | \$<br>64.006<br>,35    | \$<br>400.88<br>1,85    |
| Bomba auxiliar de embrague                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.685.0<br>00,00 | \$<br>320.15<br>0,00   | \$<br>2.005.1<br>50,00  | \$<br>1.712.8<br>69,90 | \$<br>325.44<br>5,28   | \$<br>2.038.3<br>15,18  | \$<br>1.746.5<br>69,90 | \$<br>331.84<br>8,28   | \$<br>2.078.4<br>18,18  |
| Bomba principal embrague                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>1.874.0<br>00,00 | \$<br>356.06<br>0,00   | \$<br>2.230.0<br>60,00  | \$<br>1.904.9<br>95,96 | \$<br>361.94<br>9,23   | \$<br>2.266.9<br>45,19  | \$<br>1.942.4<br>75,96 | \$<br>369.07<br>0,43   | \$<br>2.311.5<br>46,39  |
| Collarín embrague                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00    | \$<br>302.26<br>0,00    | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22    | \$<br>307.25<br>9,38    | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42    | \$<br>313.30<br>4,58    |
| Guardapolvo horquilla                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>55.000,<br>00    | \$<br>10.450<br>,00    | \$<br>65.450,<br>00     | \$<br>55.909,<br>70    | \$<br>10.622<br>,84    | \$<br>66.532,<br>54     | \$<br>57.009,<br>70    | \$<br>10.831<br>,84    | \$<br>67.841,<br>54     |
| Horquilla embrague                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>658.00<br>0,00   | \$<br>125.02<br>0,00   | \$<br>783.02<br>0,00    | \$<br>668.88<br>3,32   | \$<br>127.08<br>7,83   | \$<br>795.97<br>1,15    | \$<br>682.04<br>3,32   | \$<br>129.58<br>8,23   | \$<br>811.63<br>1,55    |
| Kit embrague(disco, prensa y balinera)    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>5.478.0<br>00,00 | \$<br>1.040.<br>820,00 | \$<br>6.518.8<br>20,00  | \$<br>5.568.6<br>06,12 | \$<br>1.058.<br>035,16 | \$<br>6.626.6<br>41,28  | \$<br>5.678.1<br>66,12 | \$<br>1.078.<br>851,56 | \$<br>6.757.0<br>17,68  |
| Manguera de presión embrague              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>235.00<br>0,00   | \$<br>44.650<br>,00    | \$<br>279.65<br>0,00    | \$<br>238.88<br>6,90   | \$<br>45.388<br>,51    | \$<br>284.27<br>5,41    | \$<br>243.58<br>6,90   | \$<br>46.281<br>,51    | \$<br>289.86<br>8,41    |
| Resorte horquilla                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>125.00<br>0,00   | \$<br>23.750<br>,00    | \$<br>148.75<br>0,00    | \$<br>127.06<br>7,50   | \$<br>24.142<br>,83    | \$<br>151.21<br>0,33    | \$<br>129.56<br>7,50   | \$<br>24.617<br>,83    | \$<br>154.18<br>5,33    |
| Trinquete pedal embrague                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>125.00<br>0,00   | \$<br>23.750<br>,00    | \$<br>148.75<br>0,00    | \$<br>127.06<br>7,50   | \$<br>24.142<br>,83    | \$<br>151.21<br>0,33    | \$<br>129.56<br>7,50   | \$<br>24.617<br>,83    | \$<br>154.18<br>5,33    |
| <b>SISTEMA DE DIRECCION</b>               |                   |   |                        | \$<br>-                | \$<br>-                 | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00              | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00              |
| Interiores de bomba hidraulica            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>2.356.0<br>00,00 | \$<br>447.64<br>0,00   | \$<br>2.803.6<br>40,00  | \$<br>2.394.9<br>68,24 | \$<br>455.04<br>3,97   | \$<br>2.850.0<br>12,21  | \$<br>2.442.0<br>88,24 | \$<br>463.99<br>6,77   | \$<br>2.906.0<br>85,01  |
| direccion hidraulica (sistema completo)   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>3.857.0<br>00,00 | \$<br>732.83<br>0,00   | \$<br>4.589.8<br>30,00  | \$<br>3.920.7<br>94,78 | \$<br>744.95<br>1,01   | \$<br>4.665.7<br>45,79  | \$<br>3.997.9<br>34,78 | \$<br>759.60<br>7,61   | \$<br>4.757.5<br>42,39  |
| Horbitrol                                 | Paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>3.500.0<br>00,00 | \$<br>665.00<br>0,00   | \$<br>4.165.0<br>00,00  | \$<br>3.557.8<br>90,00 | \$<br>675.99<br>9,10   | \$<br>4.233.8<br>89,10  | \$<br>3.627.8<br>90,00 | \$<br>689.29<br>9,10   | \$<br>4.317.1<br>89,10  |
| Manguera hidraulica                       | Paqu<br>etex<br>1 | 4 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00    | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65    | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65    |
| Barra transversal                         | Paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00    | \$<br>535.50<br>0,00    | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17    | \$<br>544.35<br>7,17    | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17    | \$<br>555.06<br>7,17    |
| Retenedor caja dirección                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00   | \$<br>773.50<br>0,00    | \$<br>660.75<br>1,00   | \$<br>125.54<br>2,69   | \$<br>786.29<br>3,69    | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69   | \$<br>801.76<br>3,69    |
| Rodamiento caja dirección                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00    | \$<br>297.50<br>0,00    | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65    | \$<br>302.42<br>0,65    | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65    | \$<br>308.37<br>0,65    |
| Sin fin dirección                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>452.00<br>0,00   | \$<br>85.880<br>,00    | \$<br>537.88<br>0,00    | \$<br>459.47<br>6,08   | \$<br>87.300<br>,46    | \$<br>546.77<br>6,54    | \$<br>468.51<br>6,08   | \$<br>89.018<br>,06    | \$<br>557.53<br>4,14    |
| Guarda polvos caja de dirección           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>280.00<br>0,00   | \$<br>53.200<br>,00    | \$<br>333.20<br>0,00    | \$<br>284.63<br>1,20   | \$<br>54.079<br>,93    | \$<br>338.71<br>1,13    | \$<br>290.23<br>1,20   | \$<br>55.143<br>,93    | \$<br>345.37<br>5,13    |
| Terminal dirección                        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00    | \$<br>535.50<br>0,00    | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17    | \$<br>544.35<br>7,17    | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17    | \$<br>555.06<br>7,17    |
| <b>SUSPENSIÓN</b>                         |                   |   |                        | \$<br>-                | \$<br>-                 | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00              | \$<br>0,00             | \$<br>0,00             | \$<br>0,00              |
| <u>Rodamiento rueda delantero interno</u> | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>985.00<br>0,00   | \$<br>187.15<br>0,00   | \$<br>1.172.1<br>50,00  | \$<br>1.001.2<br>91,90 | \$<br>190.24<br>5,46   | \$<br>1.191.5<br>37,36  | \$<br>1.020.9<br>91,90 | \$<br>193.98<br>8,46   | \$<br>1.214.9<br>80,36  |
| Rodamiento rueda delantero externo        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>985.00<br>0,00   | \$<br>187.15<br>0,00   | \$<br>1.172.1<br>50,00  | \$<br>1.001.2<br>91,90 | \$<br>190.24<br>5,46   | \$<br>1.191.5<br>37,36  | \$<br>1.020.9<br>91,90 | \$<br>193.98<br>8,46   | \$<br>1.214.9<br>80,36  |



|                                     |                   |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Rodamiento rueda trasero interno    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 859.00<br>0,00   | \$ 163.21<br>0,00 | \$ 1.022.2<br>10,00 | \$ 873.20<br>7,86   | \$ 165.90<br>9,49 | \$ 1.039.1<br>17,35 | \$ 890.38<br>7,86   | \$ 169.17<br>3,69 | \$ 1.059.5<br>61,55 |
| Rodamiento rueda trasero externo    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 859.00<br>0,00   | \$ 163.21<br>0,00 | \$ 1.022.2<br>10,00 | \$ 873.20<br>7,86   | \$ 165.90<br>9,49 | \$ 1.039.1<br>17,35 | \$ 890.38<br>7,86   | \$ 169.17<br>3,69 | \$ 1.059.5<br>61,55 |
| Bujes tren delantero                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 785.00<br>0,00   | \$ 149.15<br>0,00 | \$ 934.15<br>0,00   | \$ 797.98<br>3,90   | \$ 151.61<br>6,94 | \$ 949.60<br>0,84   | \$ 813.68<br>3,90   | \$ 154.59<br>9,94 | \$ 968.28<br>3,84   |
| Pasadores tren delantero            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 15.000,<br>00    | \$ 2.850,<br>00   | \$ 17.850,<br>00    | \$ 15.248,<br>10    | \$ 2.897,<br>14   | \$ 18.145,<br>24    | \$ 15.548,<br>10    | \$ 2.954,<br>14   | \$ 18.502,<br>24    |
| tornillos de 1 1/4                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 15.000,<br>00    | \$ 2.850,<br>00   | \$ 17.850,<br>00    | \$ 15.248,<br>10    | \$ 2.897,<br>14   | \$ 18.145,<br>24    | \$ 15.548,<br>10    | \$ 2.954,<br>14   | \$ 18.502,<br>24    |
| tornillos de 2 x 1                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 15.000,<br>00    | \$ 2.850,<br>00   | \$ 17.850,<br>00    | \$ 15.248,<br>10    | \$ 2.897,<br>14   | \$ 18.145,<br>24    | \$ 15.548,<br>10    | \$ 2.954,<br>14   | \$ 18.502,<br>24    |
| tornillos de 5 1 1/8                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 15.000,<br>00    | \$ 2.850,<br>00   | \$ 17.850,<br>00    | \$ 15.248,<br>10    | \$ 2.897,<br>14   | \$ 18.145,<br>24    | \$ 15.548,<br>10    | \$ 2.954,<br>14   | \$ 18.502,<br>24    |
| tornillos de 5 16x1 1/2             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 15.000,<br>00    | \$ 2.850,<br>00   | \$ 17.850,<br>00    | \$ 15.248,<br>10    | \$ 2.897,<br>14   | \$ 18.145,<br>24    | \$ 15.548,<br>10    | \$ 2.954,<br>14   | \$ 18.502,<br>24    |
| Tornillo central muelle             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 15.000,<br>00    | \$ 2.850,<br>00   | \$ 17.850,<br>00    | \$ 15.248,<br>10    | \$ 2.897,<br>14   | \$ 18.145,<br>24    | \$ 15.548,<br>10    | \$ 2.954,<br>14   | \$ 18.502,<br>24    |
| <b>SISTEMA DE FRENOS</b>            |                   |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| bandas de frenos                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| campanas de frenos                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 1.250.0<br>00,00 | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.5<br>00,00 | \$ 1.270.6<br>75,00 | \$ 241.42<br>8,25 | \$ 1.512.1<br>03,25 | \$ 1.295.6<br>75,00 | \$ 246.17<br>8,25 | \$ 1.541.8<br>53,25 |
| Retenedor externo rueda             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65   |
| Retenedor interno rueda             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65   |
| <b>SISTEMA ELECTRICO</b>            |                   |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Bombillo exploradora                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 90.000,<br>00    | \$ 17.100<br>0,00 | \$ 107.10<br>0,00   | \$ 91.488,<br>60    | \$ 17.382<br>83   | \$ 108.87<br>1,43   | \$ 93.288,<br>60    | \$ 17.724<br>83   | \$ 111.01<br>3,43   |
| Bombillo farola                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>0,00 | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>39   | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>39   | \$ 185.02<br>2,39   |
| Bombillo halógeno                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>0,00 | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>39   | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>39   | \$ 185.02<br>2,39   |
| Cable automotriz n° 14 a 18 x metro | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 12.000,<br>00    | \$ 2.280,<br>00   | \$ 14.280,<br>00    | \$ 12.198,<br>48    | \$ 2.317,<br>71   | \$ 14.516,<br>19    | \$ 12.438,<br>48    | \$ 2.363,<br>31   | \$ 14.801,<br>79    |
| Cable automotriz n° 8 x metro       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 12.000,<br>00    | \$ 2.280,<br>00   | \$ 14.280,<br>00    | \$ 12.198,<br>48    | \$ 2.317,<br>71   | \$ 14.516,<br>19    | \$ 12.438,<br>48    | \$ 2.363,<br>31   | \$ 14.801,<br>79    |
| stop traseros                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65   |
| farolas delanteras                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>0,00 | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>91   | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>91   | \$ 431.71<br>8,91   |
| direccionales                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>0,00 | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>39   | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>39   | \$ 185.02<br>2,39   |
| luces laterales                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 70.000,<br>00    | \$ 13.300<br>0,00 | \$ 83.300,<br>00    | \$ 71.157,<br>80    | \$ 13.519<br>98   | \$ 84.677,<br>78    | \$ 72.557,<br>80    | \$ 13.785<br>98   | \$ 86.343,<br>78    |
| stop en led tipo originales         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 950.00<br>0,00   | \$ 180.50<br>0,00 | \$ 1.130.5<br>00,00 | \$ 965.71<br>3,00   | \$ 183.48<br>5,47 | \$ 1.149.1<br>98,47 | \$ 984.71<br>3,00   | \$ 187.09<br>5,47 | \$ 1.171.8<br>08,47 |
| farolas en led tipo original        | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 950.00<br>0,00   | \$ 180.50<br>0,00 | \$ 1.130.5<br>00,00 | \$ 965.71<br>3,00   | \$ 183.48<br>5,47 | \$ 1.149.1<br>98,47 | \$ 984.71<br>3,00   | \$ 187.09<br>5,47 | \$ 1.171.8<br>08,47 |
| relay hellá                         | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 65.000,<br>00    | \$ 12.350<br>0,00 | \$ 77.350,<br>00    | \$ 66.075,<br>10    | \$ 12.554<br>27   | \$ 78.629,<br>37    | \$ 67.375,<br>10    | \$ 12.801<br>27   | \$ 80.176,<br>37    |
| sensor bomba inyeccion              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 65.000,<br>00    | \$ 12.350<br>0,00 | \$ 77.350,<br>00    | \$ 66.075,<br>10    | \$ 12.554<br>27   | \$ 78.629,<br>37    | \$ 67.375,<br>10    | \$ 12.801<br>27   | \$ 80.176,<br>37    |
| suiche ignicion                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 260.00<br>0,00   | \$ 49.400<br>0,00 | \$ 309.40<br>0,00   | \$ 264.30<br>0,40   | \$ 50.217<br>08   | \$ 314.51<br>7,48   | \$ 269.50<br>0,40   | \$ 51.205<br>08   | \$ 320.70<br>5,48   |
| instalacion electrica               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$ 1.540.0<br>00,00 | \$ 292.60<br>0,00 | \$ 1.832.6<br>00,00 | \$ 1.565.4<br>71,60 | \$ 297.43<br>9,60 | \$ 1.862.9<br>11,20 | \$ 1.596.2<br>71,60 | \$ 303.29<br>1,60 | \$ 1.899.5<br>63,20 |



|                                                                                                                         |          |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| conectores de instalacion                                                                                               | paquetex | 1 | \$ 145.00<br>0,00   | \$ 27.550<br>,00  | \$ 172.55<br>0,00   | \$ 147.39<br>8,30   | \$ 28.005<br>,68  | \$ 175.40<br>3,98   | \$ 150.29<br>8,30   | \$ 28.556<br>,68  | \$ 178.85<br>4,98   |
| <b>COMPONENTES ARRANQUE</b>                                                                                             |          |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Arranque                                                                                                                | paquetex | 1 | \$ 1.850.0<br>00,00 | \$ 351.50<br>0,00 | \$ 2.201.5<br>00,00 | \$ 1.880.5<br>99,00 | \$ 357.31<br>3,81 | \$ 2.237.9<br>12,81 | \$ 1.917.5<br>99,00 | \$ 364.34<br>3,81 | \$ 2.281.9<br>42,81 |
| Bobinado arranque                                                                                                       | paquetex | 1 | \$ 456.00<br>0,00   | \$ 86.640<br>,00  | \$ 542.64<br>0,00   | \$ 463.54<br>2,24   | \$ 88.073<br>,03  | \$ 551.61<br>5,27   | \$ 472.66<br>2,24   | \$ 89.805<br>,83  | \$ 562.46<br>8,07   |
| <u>Bujes motor arranque</u>                                                                                             | paquetex | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| Impulsor o bendix                                                                                                       | paquetex | 1 | \$ 254.00<br>0,00   | \$ 48.260<br>,00  | \$ 302.26<br>0,00   | \$ 258.20<br>1,16   | \$ 49.058<br>,22  | \$ 307.25<br>9,38   | \$ 263.28<br>1,16   | \$ 50.023<br>,42  | \$ 313.30<br>4,58   |
| Inducido o bobina                                                                                                       | paquetex | 1 | \$ 240.00<br>0,00   | \$ 45.600<br>,00  | \$ 285.60<br>0,00   | \$ 243.96<br>9,60   | \$ 46.354<br>,22  | \$ 290.32<br>3,82   | \$ 248.76<br>9,60   | \$ 47.266<br>,22  | \$ 296.03<br>5,82   |
| Porta escobillas                                                                                                        | paquetex | 1 | \$ 154.00<br>0,00   | \$ 29.260<br>,00  | \$ 183.26<br>0,00   | \$ 156.54<br>7,16   | \$ 29.743<br>,96  | \$ 186.29<br>1,12   | \$ 159.62<br>7,16   | \$ 30.329<br>,16  | \$ 189.95<br>6,32   |
| Rodamiento                                                                                                              | paquetex | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| Solenoide / automático.                                                                                                 | paquetex | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| <b>COMPONENTES ALTERNADOR</b>                                                                                           |          |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Alternador                                                                                                              | paquetex | 1 | \$ 3.560.0<br>00,00 | \$ 676.40<br>0,00 | \$ 4.236.4<br>00,00 | \$ 3.618.8<br>82,40 | \$ 687.58<br>7,66 | \$ 4.306.4<br>70,06 | \$ 3.690.0<br>82,40 | \$ 701.11<br>5,66 | \$ 4.391.1<br>98,06 |
| Balinera alternador                                                                                                     | paquetex | 1 | \$ 50.000<br>0,00   | \$ 9.500<br>0,00  | \$ 59.500<br>0,00   | \$ 50.827<br>0,00   | \$ 9.657<br>13    | \$ 60.484<br>13     | \$ 51.827<br>0,00   | \$ 9.847<br>13    | \$ 61.674<br>13     |
| Bobinas de campo                                                                                                        | paquetex | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| Carcaza alternador                                                                                                      | paquetex | 1 | \$ 268.00<br>0,00   | \$ 50.920<br>,00  | \$ 318.92<br>0,00   | \$ 272.43<br>2,72   | \$ 51.762<br>,22  | \$ 324.19<br>4,94   | \$ 277.79<br>2,72   | \$ 52.780<br>,62  | \$ 330.57<br>3,34   |
| Conector alternador                                                                                                     | paquetex | 1 | \$ 25.000<br>0,00   | \$ 4.750<br>0,00  | \$ 29.750<br>0,00   | \$ 25.413<br>50     | \$ 4.828<br>57    | \$ 30.242<br>07     | \$ 25.913<br>50     | \$ 4.923<br>57    | \$ 30.837<br>07     |
| <u>Escobillas de alternador</u>                                                                                         | paquetex | 1 | \$ 50.000<br>0,00   | \$ 9.500<br>0,00  | \$ 59.500<br>0,00   | \$ 50.827<br>0,00   | \$ 9.657<br>13    | \$ 60.484<br>13     | \$ 51.827<br>0,00   | \$ 9.847<br>13    | \$ 61.674<br>13     |
| Inducido alternador                                                                                                     | paquetex | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| Placa porta diodos                                                                                                      | paquetex | 1 | \$ 158.00<br>0,00   | \$ 30.020<br>,00  | \$ 188.02<br>0,00   | \$ 160.61<br>3,32   | \$ 30.516<br>53   | \$ 191.12<br>9,85   | \$ 163.77<br>3,32   | \$ 31.116<br>,93  | \$ 194.89<br>0,25   |
| Polea alternador                                                                                                        | paquetex | 1 | \$ 180.00<br>0,00   | \$ 34.200<br>,00  | \$ 214.20<br>0,00   | \$ 182.97<br>7,20   | \$ 34.765<br>,67  | \$ 217.74<br>2,87   | \$ 186.57<br>7,20   | \$ 35.449<br>,67  | \$ 222.02<br>6,87   |
| <u>Porta escobillas</u>                                                                                                 | paquetex | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| <u>Regulador alternador</u>                                                                                             | paquetex | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                                         |          |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Calibración de inyectores                                                                                               | servicio | 1 | \$ 1.250.0<br>00,00 | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.5<br>00,00 | \$ 1.270.6<br>75,00 | \$ 241.42<br>8,25 | \$ 1.512.1<br>03,25 | \$ 1.295.6<br>75,00 | \$ 246.17<br>8,25 | \$ 1.541.8<br>53,25 |
| mantenimiento suspension delantera                                                                                      | servicio | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00   | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17   |
| mantenimiento suspension trasera                                                                                        | servicio | 1 | \$ 500.00<br>0,00   | \$ 95.000<br>,00  | \$ 595.00<br>0,00   | \$ 508.27<br>0,00   | \$ 96.571<br>,30  | \$ 604.84<br>1,30   | \$ 518.27<br>0,00   | \$ 98.471<br>,30  | \$ 616.74<br>1,30   |
| Mantenimiento general de frenos                                                                                         | servicio | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| Mano de obra, cambio de Bomba para dirección hidráulica, Horbitrol , Manguera hidraulica, Barra transversal, Terminales | servicio | 1 | \$ 1.500.0<br>00,00 | \$ 285.00<br>0,00 | \$ 1.785.0<br>00,00 | \$ 1.524.8<br>10,00 | \$ 289.71<br>3,90 | \$ 1.814.5<br>23,90 | \$ 1.554.8<br>10,00 | \$ 295.41<br>3,90 | \$ 1.850.2<br>23,90 |
| tapiceria de la silla conductor                                                                                         | Servicio | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |



|                                                                                      |              |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Revisión sistema de luces                                                            | Servi<br>cio | 1 | \$<br>500.00<br>0,00   | \$<br>95.000<br>,00  | \$<br>595.00<br>0,00   | \$<br>508.27<br>0,00   | \$<br>96.571<br>,30  | \$<br>604.84<br>1,30   | \$<br>518.27<br>0,00   | \$<br>98.471<br>,30  | \$<br>616.74<br>1,30   |
| Revisión de sistema de closh (empastar disco y cambio balinera de closh)             | Servi<br>cio | 1 | \$<br>2.200.0<br>00,00 | \$<br>418.00<br>0,00 | \$<br>2.618.0<br>00,00 | \$<br>2.236.3<br>88,00 | \$<br>424.91<br>3,72 | \$<br>2.661.3<br>01,72 | \$<br>2.280.3<br>88,00 | \$<br>433.27<br>3,72 | \$<br>2.713.6<br>61,72 |
| bajada de bomba de inyeccion, cambio de manguera de retorno, corregir fuga de aceite | Servi<br>cio | 1 | \$<br>3.000.0<br>00,00 | \$<br>570.00<br>0,00 | \$<br>3.570.0<br>00,00 | \$<br>3.049.6<br>20,00 | \$<br>579.42<br>7,80 | \$<br>3.629.0<br>47,80 | \$<br>3.109.6<br>20,00 | \$<br>590.82<br>7,80 | \$<br>3.700.4<br>47,80 |
| cambio kit de embrague                                                               | servi<br>cio | 1 | \$<br>1.500.0<br>00,00 | \$<br>285.00<br>0,00 | \$<br>1.785.0<br>00,00 | \$<br>1.524.8<br>10,00 | \$<br>289.71<br>3,90 | \$<br>1.814.5<br>23,90 | \$<br>1.554.8<br>10,00 | \$<br>295.41<br>3,90 | \$<br>1.850.2<br>23,90 |
| Hacer caja para direccion                                                            | servi<br>cio | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.219.8<br>48,00 | \$<br>231.77<br>1,12 | \$<br>1.451.6<br>19,12 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| Reparación alternador (incluye D/m)                                                  | servi<br>cio | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00   | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| Reparación arranque (incluye D/m)                                                    | servi<br>cio | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00   | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| Reparación caja de cambios (incluye D/m)                                             | servi<br>cio | 1 | \$<br>1.500.0<br>00,00 | \$<br>285.00<br>0,00 | \$<br>1.785.0<br>00,00 | \$<br>1.524.8<br>10,00 | \$<br>289.71<br>3,90 | \$<br>1.814.5<br>23,90 | \$<br>1.554.8<br>10,00 | \$<br>295.41<br>3,90 | \$<br>1.850.2<br>23,90 |
| Reparación caja dirección (incluye D/m)                                              | servi<br>cio | 1 | \$<br>800.00<br>0,00   | \$<br>152.00<br>0,00 | \$<br>952.00<br>0,00   | \$<br>813.23<br>2,00   | \$<br>154.51<br>4,08 | \$<br>967.74<br>6,08   | \$<br>829.23<br>2,00   | \$<br>157.55<br>4,08 | \$<br>986.78<br>6,08   |
| Reparación transmisión (incluye D/m)                                                 | servi<br>cio | 1 | \$<br>1.500.0<br>00,00 | \$<br>285.00<br>0,00 | \$<br>1.785.0<br>00,00 | \$<br>1.524.8<br>10,00 | \$<br>289.71<br>3,90 | \$<br>1.814.5<br>23,90 | \$<br>1.554.8<br>10,00 | \$<br>295.41<br>3,90 | \$<br>1.850.2<br>23,90 |
| Reparación general de motor (incluye D/m)                                            | servi<br>cio | 1 | \$<br>2.500.0<br>00,00 | \$<br>475.00<br>0,00 | \$<br>2.975.0<br>00,00 | \$<br>2.541.3<br>50,00 | \$<br>482.85<br>6,50 | \$<br>3.024.2<br>06,50 | \$<br>2.591.3<br>50,00 | \$<br>492.35<br>6,50 | \$<br>3.083.7<br>06,50 |
| relleno de 4 puestos de cachos                                                       | servi<br>cio | 1 | \$<br>800.00<br>0,00   | \$<br>152.00<br>0,00 | \$<br>952.00<br>0,00   | \$<br>813.23<br>2,00   | \$<br>154.51<br>4,08 | \$<br>967.74<br>6,08   | \$<br>829.23<br>2,00   | \$<br>157.55<br>4,08 | \$<br>986.78<br>6,08   |
| rellenada de los bujes de rotulas                                                    | servi<br>cio | 1 | \$<br>600.00<br>0,00   | \$<br>114.00<br>0,00 | \$<br>714.00<br>0,00   | \$<br>609.92<br>4,00   | \$<br>115.88<br>5,56 | \$<br>725.80<br>9,56   | \$<br>621.92<br>4,00   | \$<br>118.16<br>5,56 | \$<br>740.08<br>9,56   |
| reconstruccion de puestos de la botella de los terminales                            | servi<br>cio | 1 | \$<br>850.00<br>0,00   | \$<br>161.50<br>0,00 | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>864.05<br>9,00   | \$<br>164.17<br>1,21 | \$<br>1.028.2<br>30,21 | \$<br>881.05<br>9,00   | \$<br>167.40<br>1,21 | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| rellenada y rectificada de la barra de cambios                                       | servi<br>cio | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| adaptacion de asientos                                                               | servi<br>cio | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| lavado de la culata                                                                  | servi<br>cio | 1 | \$<br>50.000,<br>00    | \$<br>9.500,<br>00   | \$<br>59.500,<br>00    | \$<br>50.827,<br>00    | \$<br>9.657,<br>13   | \$<br>60.484,<br>13    | \$<br>51.827,<br>00    | \$<br>9.847,<br>13   | \$<br>61.674,<br>13    |
| pulida del cigüeñal                                                                  | servi<br>cio | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| lavado del cigüeñal                                                                  | servi<br>cio | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| lavado de accesorios                                                                 | servi<br>cio | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| reparacion de la piñonera de la carcaza                                              | servi<br>cio | 1 | \$<br>560.00<br>0,00   | \$<br>106.40<br>0,00 | \$<br>666.40<br>0,00   | \$<br>569.26<br>2,40   | \$<br>108.15<br>9,86 | \$<br>677.42<br>2,26   | \$<br>580.46<br>2,40   | \$<br>110.28<br>7,86 | \$<br>690.75<br>0,26   |
| reparacion gato de la direccion                                                      | servi<br>cio | 1 | \$<br>145.00<br>0,00   | \$<br>27.550<br>,00  | \$<br>172.55<br>0,00   | \$<br>147.39<br>8,30   | \$<br>28.005<br>,68  | \$<br>175.40<br>3,98   | \$<br>150.29<br>8,30   | \$<br>28.556<br>,68  | \$<br>178.85<br>4,98   |
| arreglo del reipin                                                                   | servi<br>cio | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| rectificada puesto de balineras                                                      | servi<br>cio | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| rectificada rosca de la tuerca del reipin                                            | servi<br>cio | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| sacada de tornillos del soporte del reipin                                           | servi<br>cio | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| adapataciones de puesto de cruceta                                                   | servi<br>cio | 1 | \$<br>25.000,<br>00    | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50    | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50    | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| rellenada de puesto de retenedores                                                   | servi<br>cio | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| rellenada puesto de bujes                                                            | servi<br>cio | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |



|                                                                                                      |           |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| reparacion sistema electrico tractores y elementos agricola                                          | servicio  | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: CORTA MALESAS</b>                                                            |           |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Rodamientos                                                                                          | paquete 1 | 1 | \$ 490.00<br>0,00   | \$ 93.100<br>,00  | \$ 583.10<br>0,00   | \$ 498.10<br>4,60   | \$ 94.639<br>,87  | \$ 592.74<br>4,47   | \$ 507.90<br>4,60   | \$ 96.501<br>,87  | \$ 604.40<br>6,47   |
| Cruseta                                                                                              | paquete 1 | 1 | \$ 256.00<br>0,00   | \$ 48.640<br>,00  | \$ 304.64<br>0,00   | \$ 260.23<br>4,24   | \$ 49.444<br>,51  | \$ 309.67<br>8,75   | \$ 265.35<br>4,24   | \$ 50.417<br>,31  | \$ 315.77<br>1,55   |
| Sello de aguillon                                                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800<br>,00  | \$ 142.80<br>0,00   | \$ 121.98<br>4,80   | \$ 23.177<br>,11  | \$ 145.16<br>1,91   | \$ 124.38<br>4,80   | \$ 23.633<br>,11  | \$ 148.01<br>7,91   |
| Retenedor de cardan                                                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 90.000<br>,00    | \$ 17.100<br>,00  | \$ 107.10<br>0,00   | \$ 91.488,<br>60    | \$ 17.382<br>,83  | \$ 108.87<br>1,43   | \$ 93.288,<br>60    | \$ 17.724<br>,83  | \$ 111.01<br>3,43   |
| Retenedor de aguillon                                                                                | paquete 1 | 1 | \$ 85.000<br>,00    | \$ 16.150<br>,00  | \$ 101.15<br>0,00   | \$ 86.405,<br>90    | \$ 16.417<br>,12  | \$ 102.82<br>3,02   | \$ 88.105,<br>90    | \$ 16.740<br>,12  | \$ 104.84<br>6,02   |
| Retenedor                                                                                            | paquete 1 | 1 | \$ 152.00<br>0,00   | \$ 28.880<br>,00  | \$ 180.88<br>0,00   | \$ 154.51<br>4,08   | \$ 29.357<br>,68  | \$ 183.87<br>1,76   | \$ 157.55<br>4,08   | \$ 29.935<br>,28  | \$ 187.48<br>9,36   |
| Eje toma fuerza                                                                                      | paquete 1 | 1 | \$ 256.00<br>0,00   | \$ 48.640<br>,00  | \$ 304.64<br>0,00   | \$ 260.23<br>4,24   | \$ 49.444<br>,51  | \$ 309.67<br>8,75   | \$ 265.35<br>4,24   | \$ 50.417<br>,31  | \$ 315.77<br>1,55   |
| Corona                                                                                               | paquete 1 | 1 | \$ 985.00<br>0,00   | \$ 187.15<br>0,00 | \$ 1.172.1<br>50,00 | \$ 1.001.2<br>91,90 | \$ 190.24<br>5,46 | \$ 1.191.5<br>37,36 | \$ 1.020.9<br>91,90 | \$ 193.98<br>8,46 | \$ 1.214.9<br>80,36 |
| Reimping                                                                                             | paquete 1 | 1 | \$ 1.580.0<br>00,00 | \$ 300.20<br>0,00 | \$ 1.880.2<br>00,00 | \$ 1.606.1<br>33,20 | \$ 305.16<br>5,31 | \$ 1.911.2<br>98,51 | \$ 1.637.7<br>33,20 | \$ 311.16<br>9,31 | \$ 1.948.9<br>02,51 |
| Discos                                                                                               | paquete 1 | 1 | \$ 490.00<br>0,00   | \$ 93.100<br>,00  | \$ 583.10<br>0,00   | \$ 498.10<br>4,60   | \$ 94.639<br>,87  | \$ 592.74<br>4,47   | \$ 507.90<br>4,60   | \$ 96.501<br>,87  | \$ 604.40<br>6,47   |
| tornillos de 1 1/4                                                                                   | paquete 1 | 1 | \$ 25.000,<br>00    | \$ 4.750,<br>00   | \$ 29.750,<br>00    | \$ 25.413,<br>50    | \$ 4.828,<br>57   | \$ 30.242,<br>07    | \$ 25.913,<br>50    | \$ 4.923,<br>57   | \$ 30.837,<br>07    |
| tornillos de 2 x 1                                                                                   | paquete 1 | 1 | \$ 25.000,<br>00    | \$ 4.750,<br>00   | \$ 29.750,<br>00    | \$ 25.413,<br>50    | \$ 4.828,<br>57   | \$ 30.242,<br>07    | \$ 25.913,<br>50    | \$ 4.923,<br>57   | \$ 30.837,<br>07    |
| tornillos de 5 1 1/8                                                                                 | paquete 1 | 1 | \$ 14.000,<br>00    | \$ 2.660,<br>00   | \$ 16.660,<br>00    | \$ 14.231,<br>56    | \$ 2.704,<br>00   | \$ 16.935,<br>56    | \$ 14.511,<br>56    | \$ 2.757,<br>20   | \$ 17.268,<br>76    |
| tornillos de 5 16x1 1/2                                                                              | paquete 1 | 1 | \$ 16.000,<br>00    | \$ 3.040,<br>00   | \$ 19.040,<br>00    | \$ 16.264,<br>64    | \$ 3.090,<br>28   | \$ 19.354,<br>92    | \$ 16.584,<br>64    | \$ 3.151,<br>08   | \$ 19.735,<br>72    |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                      |           |   |                     | \$ -              | \$ -                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Reparacion transmision                                                                               | servicio  | 1 | \$ 800.00<br>0,00   | \$ 152.00<br>0,00 | \$ 952.00<br>0,00   | \$ 813.23<br>2,00   | \$ 154.51<br>4,08 | \$ 967.74<br>6,08   | \$ 829.23<br>2,00   | \$ 157.55<br>4,08 | \$ 986.78<br>6,08   |
| Relleno de eje                                                                                       | servicio  | 1 | \$ 400.00<br>0,00   | \$ 76.000<br>,00  | \$ 476.00<br>0,00   | \$ 406.61<br>6,00   | \$ 77.257<br>,04  | \$ 483.87<br>3,04   | \$ 414.61<br>6,00   | \$ 78.777<br>,04  | \$ 493.39<br>3,04   |
| Rectificada de eje                                                                                   | servicio  | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| Mantenimiento en general, Engrase general, cambio de retenedores, cambio de sello, cambio de cruceta | servicio  | 1 | \$ 950.00<br>0,00   | \$ 180.50<br>0,00 | \$ 1.130.5<br>00,00 | \$ 965.71<br>3,00   | \$ 183.48<br>5,47 | \$ 1.149.1<br>98,47 | \$ 984.71<br>3,00   | \$ 187.09<br>5,47 | \$ 1.171.8<br>08,47 |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: DESPROSADORA</b>                                                             |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Balineras del cilindro                                                                               | paquete 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| barras de trasmision                                                                                 | paquete 1 | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| rotor                                                                                                | paquete 1 | 1 | \$ 1.250.0<br>00,00 | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.5<br>00,00 | \$ 1.270.6<br>75,00 | \$ 241.42<br>8,25 | \$ 1.512.1<br>03,25 | \$ 1.295.6<br>75,00 | \$ 246.17<br>8,25 | \$ 1.541.8<br>53,25 |
| piñon                                                                                                | paquete 1 | 1 | \$ 458.00<br>0,00   | \$ 87.020<br>,00  | \$ 545.02<br>0,00   | \$ 465.57<br>5,32   | \$ 88.459<br>,31  | \$ 554.03<br>4,63   | \$ 474.73<br>5,32   | \$ 90.199<br>,71  | \$ 564.93<br>5,03   |
| manubrio                                                                                             | paquete 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| cuchillas                                                                                            | paquete 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| protector                                                                                            | paquete 1 | 1 | \$ 230.00<br>0,00   | \$ 43.700<br>,00  | \$ 273.70<br>0,00   | \$ 233.80<br>4,20   | \$ 44.422<br>,80  | \$ 278.22<br>7,00   | \$ 238.40<br>4,20   | \$ 45.296<br>,80  | \$ 283.70<br>1,00   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                      |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |





|                                                                                                            |          |   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mantenimiento general, engrase en los puntos, cambio de balineras                                          | servicio | 1 | \$ 750.00<br>0,00 | \$ 142.50<br>0,00 | \$ 892.50<br>0,00   | \$ 762.40<br>5,00 | \$ 144.85<br>6,95 | \$ 907.26<br>1,95 | \$ 777.40<br>5,00 | \$ 147.70<br>6,95 | \$ 925.11<br>1,95 |
| <b>MARCA: ROMER RASTA TIPO PESADA</b>                                                                      |          |   |                   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| Rodamiento de rueda                                                                                        | paquete  | 1 | \$ 220.00<br>0,00 | \$ 41.800<br>0,00 | \$ 261.80<br>0,00   | \$ 223.63<br>8,80 | \$ 42.491<br>37   | \$ 266.13<br>0,17 | \$ 228.03<br>8,80 | \$ 43.327<br>37   | \$ 271.36<br>6,17 |
| discos                                                                                                     | paquete  | 1 | \$ 200.00<br>0,00 | \$ 38.000<br>0,00 | \$ 238.00<br>0,00   | \$ 203.30<br>8,00 | \$ 38.628<br>52   | \$ 241.93<br>6,52 | \$ 207.30<br>8,00 | \$ 39.388<br>52   | \$ 246.69<br>6,52 |
| eje de discos                                                                                              | paquete  | 1 | \$ 350.00<br>0,00 | \$ 66.500<br>0,00 | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00 | \$ 67.599<br>91   | \$ 423.38<br>8,91 | \$ 362.78<br>9,00 | \$ 68.929<br>91   | \$ 431.71<br>8,91 |
| separadores de discos                                                                                      | paquete  | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65 | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65 |
| rodamientos y cpsulas                                                                                      | paquete  | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65 | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65 |
| sistema de enganche                                                                                        | paquete  | 1 | \$ 360.00<br>0,00 | \$ 68.400<br>0,00 | \$ 428.40<br>0,00   | \$ 365.95<br>4,40 | \$ 69.531<br>34   | \$ 435.48<br>5,74 | \$ 373.15<br>4,40 | \$ 70.899<br>34   | \$ 444.05<br>3,74 |
| soporte de secciones                                                                                       | paquete  | 1 | \$ 200.00<br>0,00 | \$ 38.000<br>0,00 | \$ 238.00<br>0,00   | \$ 203.30<br>8,00 | \$ 38.628<br>52   | \$ 241.93<br>6,52 | \$ 207.30<br>8,00 | \$ 39.388<br>52   | \$ 246.69<br>6,52 |
| ajustadores de angulos                                                                                     | paquete  | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65 | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65 |
| topes y refuerzos                                                                                          | paquete  | 1 | \$ 150.00<br>0,00 | \$ 28.500<br>0,00 | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00 | \$ 28.971<br>39   | \$ 181.45<br>2,39 | \$ 155.48<br>1,00 | \$ 29.541<br>39   | \$ 185.02<br>2,39 |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                            |          |   |                   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| Mantenimiento cambio de rodamiento de rueda, cambio de pasadores, bujes de tren de levante, engrase genral | servicio | 1 | \$ 550.00<br>0,00 | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.50<br>0,00   | \$ 559.09<br>7,00 | \$ 106.22<br>8,43 | \$ 665.32<br>5,43 | \$ 570.09<br>7,00 | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.41<br>5,43 |
| Elaboración de dos bujes de tren de levante                                                                | servicio | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65 | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65 |
| Elaboración de dos pasadores                                                                               | servicio | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500<br>0,00 | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00 | \$ 86.914<br>17   | \$ 544.35<br>7,17 | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624<br>17   | \$ 555.06<br>7,17 |
| <b>MARCA: PALA NIVELADORA TRASERA</b>                                                                      |          |   |                   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| Pasadores de soporte de la pala                                                                            | paquete  | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65 | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65 |
| torre de enganche                                                                                          | paquete  | 1 | \$ 850.00<br>0,00 | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.50<br>0,00 | \$ 864.05<br>9,00 | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.230,21   | \$ 881.05<br>9,00 | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.460,21   |
| bastidor                                                                                                   | paquete  | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500<br>0,00 | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00 | \$ 86.914<br>17   | \$ 544.35<br>7,17 | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624<br>17   | \$ 555.06<br>7,17 |
| hoja niveladora                                                                                            | paquete  | 1 | \$ 650.00<br>0,00 | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00 | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69 | \$ 673.75<br>1,00 | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69 |
| placa giratoria                                                                                            | paquete  | 1 | \$ 520.00<br>0,00 | \$ 98.800<br>0,00 | \$ 618.80<br>0,00   | \$ 528.60<br>0,80 | \$ 100.43<br>4,15 | \$ 629.03<br>4,95 | \$ 539.00<br>0,80 | \$ 102.41<br>0,15 | \$ 641.41<br>0,95 |
| pernos                                                                                                     | paquete  | 1 | \$ 25.000<br>0,00 | \$ 4.750<br>0,00  | \$ 29.750<br>0,00   | \$ 25.413<br>50   | \$ 4.828<br>57    | \$ 30.242<br>07   | \$ 25.913<br>50   | \$ 4.923<br>57    | \$ 30.837<br>07   |
| refuerzos laterales                                                                                        | paquete  | 1 | \$ 350.00<br>0,00 | \$ 66.500<br>0,00 | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00 | \$ 67.599<br>91   | \$ 423.38<br>8,91 | \$ 362.78<br>9,00 | \$ 68.929<br>91   | \$ 431.71<br>8,91 |
| pata de apoyo                                                                                              | paquete  | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500<br>0,00 | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00 | \$ 86.914<br>17   | \$ 544.35<br>7,17 | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624<br>17   | \$ 555.06<br>7,17 |
| cadenas y topes                                                                                            | paquete  | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65 | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65 |
| cilindros hidraulico                                                                                       | paquete  | 1 | \$ 850.00<br>0,00 | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.50<br>0,00 | \$ 864.05<br>9,00 | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.230,21   | \$ 881.05<br>9,00 | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.460,21   |
| mangueras y valvulas                                                                                       | paquete  | 1 | \$ 230.00<br>0,00 | \$ 43.700<br>0,00 | \$ 273.70<br>0,00   | \$ 233.80<br>4,20 | \$ 44.422<br>80   | \$ 278.22<br>7,00 | \$ 238.40<br>4,20 | \$ 45.296<br>80   | \$ 283.70<br>1,00 |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                            |          |   |                   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| mantenimiento general                                                                                      | servicio | 1 | \$ 850.00<br>0,00 | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.50<br>0,00 | \$ 864.05<br>9,00 | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.230,21   | \$ 881.05<br>9,00 | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.460,21   |
| cambio de torre                                                                                            | servicio | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500<br>0,00 | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00 | \$ 86.914<br>17   | \$ 544.35<br>7,17 | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624<br>17   | \$ 555.06<br>7,17 |



|                                                                                                                                                |           |   |                     |                   |                     |                      |                   |                      |                      |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| cambio de refuerzos                                                                                                                            | servicio  | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00    | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00    | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| Ajuste y mantenimiento, cambio de Pasadores de soporte de la pala                                                                              | servicio  | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00    | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17    | \$ 466.44<br>3,00    | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17    |
| <b>MARCA: SANJADORA</b>                                                                                                                        |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| motor                                                                                                                                          | paquete 1 | 1 | \$ 750.00<br>0,00   | \$ 142.50<br>0,00 | \$ 892.50<br>0,00   | \$ 762.40<br>5,00    | \$ 144.85<br>6,95 | \$ 907.26<br>1,95    | \$ 777.40<br>5,00    | \$ 147.70<br>6,95 | \$ 925.11<br>1,95    |
| braso o torre de sanjado                                                                                                                       | paquete 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00    | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91    | \$ 362.78<br>9,00    | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91    |
| cadena de eslabones                                                                                                                            | paquete 1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00    | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69    | \$ 673.75<br>1,00    | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69    |
| dientes cortantes                                                                                                                              | paquete 1 | 1 | \$ 365.00<br>0,00   | \$ 69.350<br>,00  | \$ 434.35<br>0,00   | \$ 371.03<br>7,10    | \$ 70.497<br>,05  | \$ 441.53<br>4,15    | \$ 378.33<br>7,10    | \$ 71.884<br>,05  | \$ 450.22<br>1,15    |
| rodillos guias                                                                                                                                 | paquete 1 | 1 | \$ 400.00<br>0,00   | \$ 76.000<br>,00  | \$ 476.00<br>0,00   | \$ 406.61<br>6,00    | \$ 77.257<br>,04  | \$ 483.87<br>3,04    | \$ 414.61<br>6,00    | \$ 78.777<br>,04  | \$ 493.39<br>3,04    |
| zapatas                                                                                                                                        | paquete 1 | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00    | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17    | \$ 466.44<br>3,00    | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17    |
| discos de corte                                                                                                                                | paquete 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00    | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91    | \$ 362.78<br>9,00    | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91    |
| expulsor de tierra                                                                                                                             | paquete 1 | 1 | \$ 550.00<br>0,00   | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.50<br>0,00   | \$ 559.09<br>7,00    | \$ 106.22<br>8,43 | \$ 665.32<br>5,43    | \$ 570.09<br>7,00    | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.41<br>5,43    |
| estabilizador                                                                                                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 389.00<br>0,00   | \$ 73.910<br>,00  | \$ 462.91<br>0,00   | \$ 395.43<br>4,06    | \$ 75.132<br>,47  | \$ 470.56<br>6,53    | \$ 403.21<br>4,06    | \$ 76.610<br>,67  | \$ 479.82<br>4,73    |
| patines mecanicos                                                                                                                              | paquete 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00    | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00    | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| bastidor principal                                                                                                                             | paquete 1 | 1 | \$ 740.00<br>0,00   | \$ 140.60<br>0,00 | \$ 880.60<br>0,00   | \$ 752.23<br>9,60    | \$ 142.92<br>5,52 | \$ 895.16<br>5,12    | \$ 767.03<br>9,60    | \$ 145.73<br>7,52 | \$ 912.77<br>7,12    |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                                                                |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| mantenimiento general                                                                                                                          | servicio  | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00    | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69    | \$ 673.75<br>1,00    | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69    |
| ajuste general                                                                                                                                 | servicio  | 1 | \$ 550.00<br>0,00   | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.50<br>0,00   | \$ 559.09<br>7,00    | \$ 106.22<br>8,43 | \$ 665.32<br>5,43    | \$ 570.09<br>7,00    | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.41<br>5,43    |
| reparacion del eje                                                                                                                             | servicio  | 1 | \$ 780.00<br>0,00   | \$ 148.20<br>0,00 | \$ 928.20<br>0,00   | \$ 792.90<br>1,20    | \$ 150.65<br>1,23 | \$ 943.55<br>2,43    | \$ 808.50<br>1,20    | \$ 153.61<br>5,23 | \$ 962.11<br>6,43    |
| Hacer 2 puntas en hierro                                                                                                                       | servicio  | 1 | \$ 1.200.00<br>0,00 | \$ 228.00<br>0,00 | \$ 1.428.00<br>0,00 | \$ 1.219.80<br>48,00 | \$ 231.77<br>1,12 | \$ 1.451.60<br>19,12 | \$ 1.243.80<br>48,00 | \$ 236.33<br>1,12 | \$ 1.480.10<br>79,12 |
| Hacer 2 pasadoras                                                                                                                              | servicio  | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00    | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69    | \$ 673.75<br>1,00    | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69    |
| Ajuste y mantenimiento, engrase general, cambio de 2 puntas y 2 pasadores                                                                      | servicio  | 1 | \$ 500.00<br>0,00   | \$ 95.000<br>,00  | \$ 595.00<br>0,00   | \$ 508.27<br>0,00    | \$ 96.571<br>,30  | \$ 604.84<br>1,30    | \$ 518.27<br>0,00    | \$ 98.471<br>,30  | \$ 616.74<br>1,30    |
| <b>MARCA: SEMBRADORA NEUMATICOS GASPARD</b>                                                                                                    |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| Cadena de relacion                                                                                                                             | paquete 1 | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00    | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17    | \$ 466.44<br>3,00    | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17    |
| Baliner de rueda                                                                                                                               | paquete 1 | 1 | \$ 80.000<br>,00    | \$ 15.200<br>,00  | \$ 95.200<br>,00    | \$ 81.323<br>20      | \$ 15.451<br>,41  | \$ 96.774<br>61      | \$ 82.923<br>20      | \$ 15.755<br>,41  | \$ 98.678<br>61      |
| Manguera de aire                                                                                                                               | paquete 1 | 4 | \$ 120.00<br>0,00   | \$ 22.800<br>,00  | \$ 142.80<br>0,00   | \$ 121.98<br>4,80    | \$ 23.177<br>,11  | \$ 145.16<br>1,91    | \$ 124.38<br>4,80    | \$ 23.633<br>,11  | \$ 148.01<br>7,91    |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                                                                |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| Mantenimiento, ajuste de piñon, cambio de manguera, engrase general, revision de la 4 llantas, cambio de Baliner de rueda, y ajuste en general | servicio  | 1 | \$ 700.00<br>0,00   | \$ 133.00<br>0,00 | \$ 833.00<br>0,00   | \$ 711.57<br>8,00    | \$ 135.19<br>9,82 | \$ 846.77<br>7,82    | \$ 725.57<br>8,00    | \$ 137.85<br>9,82 | \$ 863.43<br>7,82    |
| <b>MARCA: RASTRA SEMI PESADA NUEVA</b>                                                                                                         |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| Retenedores de bocin de llantas                                                                                                                | paquete 1 | 1 | \$ 85.000<br>,00    | \$ 16.150<br>,00  | \$ 101.15<br>0,00   | \$ 86.405<br>90      | \$ 16.417<br>,12  | \$ 102.82<br>3,02    | \$ 88.105<br>90      | \$ 16.740<br>,12  | \$ 104.84<br>6,02    |
| Chumaseras                                                                                                                                     | paquete 1 | 1 | \$ 280.00<br>0,00   | \$ 53.200<br>,00  | \$ 333.20<br>0,00   | \$ 284.63<br>1,20    | \$ 54.079<br>,93  | \$ 338.71<br>1,13    | \$ 290.23<br>1,20    | \$ 55.143<br>,93  | \$ 345.37<br>5,13    |



|                                                                                                                       |               |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Balinera de rodamiento                                                                                                | paquetex<br>1 | 1 | \$ 60.000,00  | \$ 11.400,00  | \$ 71.400,00  | \$ 60.992,40  | \$ 11.588,56  | \$ 72.580,96  | \$ 62.192,40  | \$ 11.816,56  | \$ 74.008,96  |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                                       |               |   |               | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       |
| Mantenimiento general, cambio de Balinera de rodamiento, engrase y ajuste en general, Retenedores de bocin de llantas | servicio      | 1 | \$ 650.000,00 | \$ 123.500,00 | \$ 773.500,00 | \$ 660.751,00 | \$ 125.542,69 | \$ 786.293,69 | \$ 673.751,00 | \$ 128.012,69 | \$ 801.763,69 |
| <b>MARCA: CORTA MALESA DE LEVANTE BERASTIGUI</b>                                                                      |               |   |               | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       |
| Rodamientos                                                                                                           | paquetex<br>1 | 1 | \$ 490.000,00 | \$ 93.100,00  | \$ 583.100,00 | \$ 498.104,60 | \$ 94.639,87  | \$ 592.744,47 | \$ 507.904,60 | \$ 96.501,87  | \$ 604.406,47 |
| Cruseta                                                                                                               | paquetex<br>1 | 1 | \$ 256.000,00 | \$ 48.640,00  | \$ 304.640,00 | \$ 260.234,24 | \$ 49.444,51  | \$ 309.678,75 | \$ 265.354,24 | \$ 50.417,31  | \$ 315.771,55 |
| Sello de aguilon                                                                                                      | paquetex<br>1 | 1 | \$ 120.000,00 | \$ 22.800,00  | \$ 142.800,00 | \$ 121.984,80 | \$ 23.177,11  | \$ 145.161,91 | \$ 124.384,80 | \$ 23.633,11  | \$ 148.017,91 |
| Retenedor de cardan                                                                                                   | paquetex<br>1 | 1 | \$ 90.000,00  | \$ 17.100,00  | \$ 107.100,00 | \$ 91.488,60  | \$ 17.382,83  | \$ 108.871,43 | \$ 93.288,60  | \$ 17.724,83  | \$ 111.013,43 |
| Retenedor de aguilon                                                                                                  | paquetex<br>1 | 1 | \$ 85.000,00  | \$ 16.150,00  | \$ 101.150,00 | \$ 86.405,90  | \$ 16.417,12  | \$ 102.823,02 | \$ 88.105,90  | \$ 16.740,12  | \$ 104.846,02 |
| Retenedor                                                                                                             | paquetex<br>1 | 1 | \$ 152.000,00 | \$ 28.880,00  | \$ 180.880,00 | \$ 154.514,08 | \$ 29.357,68  | \$ 183.871,76 | \$ 157.554,08 | \$ 29.935,28  | \$ 187.489,36 |
| Eje toma fuerza                                                                                                       | paquetex<br>1 | 1 | \$ 256.000,00 | \$ 48.640,00  | \$ 304.640,00 | \$ 260.234,24 | \$ 49.444,51  | \$ 309.678,75 | \$ 265.354,24 | \$ 50.417,31  | \$ 315.771,55 |
| Discos                                                                                                                | paquetex<br>1 | 1 | \$ 490.000,00 | \$ 93.100,00  | \$ 583.100,00 | \$ 498.104,60 | \$ 94.639,87  | \$ 592.744,47 | \$ 507.904,60 | \$ 96.501,87  | \$ 604.406,47 |
| tornillos de 1 1/4                                                                                                    | paquetex<br>1 | 1 | \$ 25.000,00  | \$ 4.750,00   | \$ 29.750,00  | \$ 25.413,50  | \$ 4.828,57   | \$ 30.242,07  | \$ 25.913,50  | \$ 4.923,57   | \$ 30.837,07  |
| tornillos de 2 x 1                                                                                                    | paquetex<br>1 | 1 | \$ 25.000,00  | \$ 4.750,00   | \$ 29.750,00  | \$ 25.413,50  | \$ 4.828,57   | \$ 30.242,07  | \$ 25.913,50  | \$ 4.923,57   | \$ 30.837,07  |
| tornillos de 5 1 1/8                                                                                                  | paquetex<br>1 | 1 | \$ 14.000,00  | \$ 2.660,00   | \$ 16.660,00  | \$ 14.231,56  | \$ 2.704,00   | \$ 16.935,56  | \$ 14.511,56  | \$ 2.757,20   | \$ 17.268,76  |
| tornillos de 5 16x1 1/2                                                                                               | paquetex<br>1 | 1 | \$ 16.000,00  | \$ 3.040,00   | \$ 19.040,00  | \$ 16.264,64  | \$ 3.090,28   | \$ 19.354,92  | \$ 16.584,64  | \$ 3.151,08   | \$ 19.735,72  |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                                       |               |   |               | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       |
| Mantenimiento en general, Engrase general, cambio de retenedores, cambio de sello, cambio de cruceta                  | servicio      | 1 | \$ 650.000,00 | \$ 123.500,00 | \$ 773.500,00 | \$ 660.751,00 | \$ 125.542,69 | \$ 786.293,69 | \$ 673.751,00 | \$ 128.012,69 | \$ 801.763,69 |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: RASTRA</b>                                                                                    |               |   |               | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       | \$ 0,00       |
| Chumaceras                                                                                                            | paquetex<br>1 | 1 | \$ 490.000,00 | \$ 93.100,00  | \$ 583.100,00 | \$ 498.104,60 | \$ 94.639,87  | \$ 592.744,47 | \$ 507.904,60 | \$ 96.501,87  | \$ 604.406,47 |
| Limpiadores de disco                                                                                                  | paquetex<br>1 | 1 | \$ 550.000,00 | \$ 104.500,00 | \$ 654.500,00 | \$ 559.097,00 | \$ 106.228,43 | \$ 665.325,43 | \$ 570.097,00 | \$ 108.318,43 | \$ 678.415,43 |
| Eje de disco                                                                                                          | paquetex<br>1 | 1 | \$ 250.000,00 | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00 | \$ 254.135,00 | \$ 48.285,65  | \$ 302.420,65 | \$ 259.135,00 | \$ 49.235,65  | \$ 308.370,65 |
| Pasadores tren delantero                                                                                              | paquetex<br>1 | 1 | \$ 25.000,00  | \$ 4.750,00   | \$ 29.750,00  | \$ 25.413,50  | \$ 4.828,57   | \$ 30.242,07  | \$ 25.913,50  | \$ 4.923,57   | \$ 30.837,07  |
| corta tierras                                                                                                         | paquetex<br>1 | 1 | \$ 650.000,00 | \$ 123.500,00 | \$ 773.500,00 | \$ 660.751,00 | \$ 125.542,69 | \$ 786.293,69 | \$ 673.751,00 | \$ 128.012,69 | \$ 801.763,69 |
| tornillos de 2 x 1                                                                                                    | paquetex<br>1 | 1 | \$ 20.000,00  | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00  | \$ 20.330,80  | \$ 3.862,85   | \$ 24.193,65  | \$ 20.730,80  | \$ 3.938,85   | \$ 24.669,65  |
| tornillos de 5 1 1/8                                                                                                  | paquetex<br>1 | 1 | \$ 15.000,00  | \$ 2.850,00   | \$ 17.850,00  | \$ 15.248,10  | \$ 2.897,14   | \$ 18.145,24  | \$ 15.548,10  | \$ 2.954,14   | \$ 18.502,24  |
| tornillos de 5 16x1 1/2                                                                                               | paquetex<br>1 | 1 | \$ 15.000,00  | \$ 2.850,00   | \$ 17.850,00  | \$ 15.248,10  | \$ 2.897,14   | \$ 18.145,24  | \$ 15.548,10  | \$ 2.954,14   | \$ 18.502,24  |
| Rodamientos                                                                                                           | paquetex<br>1 | 1 | \$ 250.000,00 | \$ 47.500,00  | \$ 297.500,00 | \$ 254.135,00 | \$ 48.285,65  | \$ 302.420,65 | \$ 259.135,00 | \$ 49.235,65  | \$ 308.370,65 |
| Aseguradores de tuerca chumacera                                                                                      | paquetex<br>1 | 1 | \$ 55.000,00  | \$ 10.450,00  | \$ 65.450,00  | \$ 55.909,70  | \$ 10.622,84  | \$ 66.532,54  | \$ 57.009,70  | \$ 10.831,84  | \$ 67.841,54  |
| Pinadores de tuerca                                                                                                   | paquetex<br>1 | 1 | \$ 20.000,00  | \$ 3.800,00   | \$ 23.800,00  | \$ 20.330,80  | \$ 3.862,85   | \$ 24.193,65  | \$ 20.730,80  | \$ 3.938,85   | \$ 24.669,65  |



|                                                                                           |            |   |                      |                   |                      |                      |                   |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Bocin                                                                                     | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00    | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00    | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                           |            |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| Relleno de eje de chumacera                                                               | servicio   | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00    | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00    | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| Rectificada de eje                                                                        | servicio   | 1 | \$ 256.00<br>0,00    | \$ 48.640<br>,00  | \$ 304.64<br>0,00    | \$ 260.23<br>4,24    | \$ 49.444<br>,51  | \$ 309.67<br>8,75    | \$ 265.35<br>4,24    | \$ 50.417<br>,31  | \$ 315.77<br>1,55    |
| Rectificada de rosca de eje                                                               | servicio   | 1 | \$ 256.00<br>0,00    | \$ 48.640<br>,00  | \$ 304.64<br>0,00    | \$ 260.23<br>4,24    | \$ 49.444<br>,51  | \$ 309.67<br>8,75    | \$ 265.35<br>4,24    | \$ 50.417<br>,31  | \$ 315.77<br>1,55    |
| Mantenimiento de gato hidraulico                                                          | servicio   | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00    | \$ 355.78<br>9,00    | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91    | \$ 362.78<br>9,00    | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91    |
| Mantenimiento de gato mecanico                                                            | servicio   | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00    | \$ 355.78<br>9,00    | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91    | \$ 362.78<br>9,00    | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91    |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: TRAILER METALICO SEDE MONTERIA - SEDE BERAATEGUI</b>              |            |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| Chumaceras                                                                                | paquetex 1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00    | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00    | \$ 660.75<br>1,00    | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69    | \$ 673.75<br>1,00    | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69    |
| bajantes del chasis                                                                       | paquetex 1 | 1 | \$ 1.500.00<br>00,00 | \$ 285.00<br>0,00 | \$ 1.785.00<br>00,00 | \$ 1.524.80<br>10,00 | \$ 289.71<br>3,90 | \$ 1.814.50<br>23,90 | \$ 1.554.80<br>10,00 | \$ 295.41<br>3,90 | \$ 1.850.20<br>23,90 |
| Balnera de rueda de bocin                                                                 | paquetex 1 | 1 | \$ 180.00<br>0,00    | \$ 34.200<br>0,00 | \$ 214.20<br>0,00    | \$ 182.97<br>7,20    | \$ 34.765<br>,67  | \$ 217.74<br>7,20    | \$ 186.57<br>7,20    | \$ 35.449<br>,67  | \$ 222.02<br>6,87    |
| Retenedor de Bocin                                                                        | paquetex 1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00    | \$ 22.800<br>,00  | \$ 142.80<br>0,00    | \$ 121.98<br>4,80    | \$ 23.177<br>,11  | \$ 145.16<br>1,91    | \$ 124.38<br>4,80    | \$ 23.633<br>,11  | \$ 148.01<br>7,91    |
| Pasador para tiro                                                                         | paquetex 1 | 1 | \$ 450.00<br>0,00    | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00    | \$ 457.44<br>3,00    | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17    | \$ 466.44<br>3,00    | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17    |
| rodamientos de las ruedas                                                                 | paquetex 1 | 1 | \$ 458.00<br>0,00    | \$ 87.020<br>,00  | \$ 545.02<br>0,00    | \$ 465.57<br>5,32    | \$ 88.459<br>,31  | \$ 554.03<br>4,63    | \$ 474.73<br>5,32    | \$ 90.199<br>,71  | \$ 564.93<br>5,03    |
| platinas de muelles                                                                       | paquetex 1 | 1 | \$ 500.00<br>0,00    | \$ 95.000<br>,00  | \$ 595.00<br>0,00    | \$ 508.27<br>0,00    | \$ 96.571<br>,30  | \$ 604.84<br>1,30    | \$ 518.27<br>0,00    | \$ 98.471<br>,30  | \$ 616.74<br>1,30    |
| grapap de muelles                                                                         | paquetex 1 | 1 | \$ 15.000<br>00      | \$ 2.850<br>00    | \$ 17.850<br>00      | \$ 15.248<br>10      | \$ 2.897<br>14    | \$ 18.145<br>24      | \$ 15.548<br>10      | \$ 2.954<br>14    | \$ 18.502<br>24      |
| listones carroceria metalicos                                                             | paquetex 1 | 1 | \$ 1.200.00<br>00,00 | \$ 228.00<br>0,00 | \$ 1.428.00<br>00,00 | \$ 1.219.80<br>48,00 | \$ 231.77<br>1,12 | \$ 1.451.60<br>19,12 | \$ 1.243.80<br>48,00 | \$ 236.33<br>1,12 | \$ 1.480.10<br>79,12 |
| gancho de halar                                                                           | paquetex 1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00    | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00    | \$ 660.75<br>1,00    | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69    | \$ 673.75<br>1,00    | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69    |
| platinas de chasis                                                                        | paquetex 1 | 1 | \$ 550.00<br>0,00    | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.50<br>0,00    | \$ 559.09<br>7,00    | \$ 106.22<br>8,43 | \$ 665.32<br>5,43    | \$ 570.09<br>7,00    | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.41<br>5,43    |
| Rodamientos                                                                               | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00    | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00    | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| Aseguradores de tuerca chumaserap                                                         | paquetex 1 | 1 | \$ 55.000<br>00      | \$ 10.450<br>,00  | \$ 65.450<br>00      | \$ 55.909<br>70      | \$ 10.622<br>,84  | \$ 66.532<br>54      | \$ 57.009<br>70      | \$ 10.831<br>,84  | \$ 67.841<br>54      |
| Pinadores de tuerca                                                                       | paquetex 1 | 1 | \$ 20.000<br>00      | \$ 3.800<br>00    | \$ 23.800<br>00      | \$ 20.330<br>80      | \$ 3.862<br>85    | \$ 24.193<br>65      | \$ 20.730<br>80      | \$ 3.938<br>85    | \$ 24.669<br>65      |
| Bocin                                                                                     | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00    | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00    | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                           |            |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| Relleno de eje de chumacera                                                               | servicio   | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00    | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00    | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| Rectificada de eje                                                                        | servicio   | 1 | \$ 256.00<br>0,00    | \$ 48.640<br>,00  | \$ 304.64<br>0,00    | \$ 260.23<br>4,24    | \$ 49.444<br>,51  | \$ 309.67<br>8,75    | \$ 265.35<br>4,24    | \$ 50.417<br>,31  | \$ 315.77<br>1,55    |
| Rectificada de rosca de eje                                                               | servicio   | 1 | \$ 256.00<br>0,00    | \$ 48.640<br>,00  | \$ 304.64<br>0,00    | \$ 260.23<br>4,24    | \$ 49.444<br>,51  | \$ 309.67<br>8,75    | \$ 265.35<br>4,24    | \$ 50.417<br>,31  | \$ 315.77<br>1,55    |
| reconstruccion del chasis                                                                 | servicio   | 1 | \$ 3.500.00<br>00,00 | \$ 665.00<br>0,00 | \$ 4.165.00<br>00,00 | \$ 3.557.80<br>90,00 | \$ 675.99<br>9,10 | \$ 4.233.80<br>89,10 | \$ 3.627.80<br>90,00 | \$ 689.29<br>9,10 | \$ 4.317.10<br>89,10 |
| Hacer un tiro                                                                             | servicio   | 1 | \$ 2.500.00<br>00,00 | \$ 475.00<br>0,00 | \$ 2.975.00<br>00,00 | \$ 2.541.30<br>50,00 | \$ 482.85<br>6,50 | \$ 3.024.20<br>06,50 | \$ 2.591.30<br>50,00 | \$ 492.35<br>6,50 | \$ 3.083.70<br>06,50 |
| Mano de obra, cambio de Balnera de rueda de bocin, Retenedor de Bocin, engrase en general | servicio   | 1 | \$ 750.00<br>0,00    | \$ 142.50<br>0,00 | \$ 892.50<br>0,00    | \$ 762.40<br>5,00    | \$ 144.85<br>6,95 | \$ 907.26<br>1,95    | \$ 777.40<br>5,00    | \$ 147.70<br>6,95 | \$ 925.11<br>1,95    |



|                                                                      |           |   |                |                |                  |                 |                |                 |                 |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| reconstruccion pegue de trasmision                                   | servicio  | 1 | \$ 2.500.00,00 | \$ 475.00 0,00 | \$ 2.975.00 0,00 | \$ 2.541.350,00 | \$ 482.85 6,50 | \$ 3.024.206,50 | \$ 2.591.350,00 | \$ 492.35 6,50 | \$ 3.083.706,50 |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: PULIDOR (RASTRA DE DISCOS) SEDE MONTERIA</b> |           |   |                | \$ 0,00        | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 0,00         |
| bastidor o marco                                                     | paquete 1 | 1 | \$ 2.850.00,00 | \$ 541.50 0,00 | \$ 3.391.500,00  | \$ 2.897.139,00 | \$ 550.45 6,41 | \$ 3.447.595,41 | \$ 2.954.139,00 | \$ 561.28 6,41 | \$ 3.515.425,41 |
| barra de enganche                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 1.265.00,00 | \$ 240.35 0,00 | \$ 1.505.350,00  | \$ 1.285.923,10 | \$ 244.32 5,39 | \$ 1.530.248,49 | \$ 1.311.223,10 | \$ 249.13 2,39 | \$ 1.560.355,49 |
| secciones o banco de discos                                          | paquete 1 | 1 | \$ 1.256.00,00 | \$ 238.64 0,00 | \$ 1.494.640,00  | \$ 1.276.74,24  | \$ 242.58 7,11 | \$ 1.519.361,35 | \$ 1.301.89,24  | \$ 247.35 9,91 | \$ 1.549.254,15 |
| discos                                                               | paquete 1 | 1 | \$ 650.00,00   | \$ 123.50 0,00 | \$ 773.50 0,00   | \$ 660.75 1,00  | \$ 125.54 2,69 | \$ 786.29 3,69  | \$ 673.75 1,00  | \$ 128.01 2,69 | \$ 801.76 3,69  |
| ejes o arboles de discos                                             | paquete 1 | 1 | \$ 658.00,00   | \$ 125.02 0,00 | \$ 783.02 0,00   | \$ 668.88 3,32  | \$ 127.08 7,83 | \$ 795.97 1,15  | \$ 682.04 3,32  | \$ 129.58 8,23 | \$ 811.63 1,55  |
| rodamientos                                                          | paquete 1 | 1 | \$ 458.00,00   | \$ 87.020,00   | \$ 545.02 0,00   | \$ 465.57 5,32  | \$ 88.459,31   | \$ 554.03 4,63  | \$ 474.73 5,32  | \$ 90.199,71   | \$ 564.93 5,03  |
| bujes                                                                | paquete 1 | 1 | \$ 256.00,00   | \$ 48.640,00   | \$ 304.64 0,00   | \$ 260.23 4,24  | \$ 49.444,51   | \$ 309.67 8,75  | \$ 265.35 4,24  | \$ 50.417,31   | \$ 315.77 1,55  |
| soporte de los ejes                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 325.00,00   | \$ 61.750,00   | \$ 386.75 0,00   | \$ 330.37 5,50  | \$ 62.771,35   | \$ 393.14 6,85  | \$ 336.87 5,50  | \$ 64.006,35   | \$ 400.88 1,85  |
| torneria de ajuste                                                   | paquete 1 | 1 | \$ 156.00,00   | \$ 29.640,00   | \$ 185.64 0,00   | \$ 158.58 0,24  | \$ 30.130,25   | \$ 188.71 0,49  | \$ 161.70 0,24  | \$ 30.723,05   | \$ 192.42 3,29  |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                      |           |   |                | \$ 0,00        | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 0,00         |
| mantenimiento general                                                | servicio  | 1 | \$ 850.00,00   | \$ 161.50 0,00 | \$ 1.011.500,00  | \$ 864.05 9,00  | \$ 164.17 1,21 | \$ 1.028.230,21 | \$ 881.05 9,00  | \$ 167.40 1,21 | \$ 1.048.460,21 |
| desarme de la maquina                                                | servicio  | 1 | \$ 650.00,00   | \$ 123.50 0,00 | \$ 773.50 0,00   | \$ 660.75 1,00  | \$ 125.54 2,69 | \$ 786.29 3,69  | \$ 673.75 1,00  | \$ 128.01 2,69 | \$ 801.76 3,69  |
| ajuste de rodamientos                                                | servicio  | 1 | \$ 350.00,00   | \$ 66.500,00   | \$ 416.50 0,00   | \$ 355.78 9,00  | \$ 67.599,91   | \$ 423.38 8,91  | \$ 362.78 9,00  | \$ 68.929,91   | \$ 431.71 8,91  |
| cambio de discos                                                     | servicio  | 1 | \$ 250.00,00   | \$ 47.500,00   | \$ 297.50 0,00   | \$ 254.13 5,00  | \$ 48.285,65   | \$ 302.42 0,65  | \$ 259.13 5,00  | \$ 49.235,65   | \$ 308.37 0,65  |
| engrase general                                                      | servicio  | 1 | \$ 150.00,00   | \$ 28.500,00   | \$ 178.50 0,00   | \$ 152.48 1,00  | \$ 28.971,39   | \$ 181.45 2,39  | \$ 155.48 1,00  | \$ 29.541,39   | \$ 185.02 2,39  |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: FUMIGADORA SEDE MONTERIA</b>                 |           |   |                | \$ 0,00        | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 0,00         |
| tanque principal                                                     | paquete 1 | 1 | \$ 1.256.00,00 | \$ 238.64 0,00 | \$ 1.494.640,00  | \$ 1.276.74,24  | \$ 242.58 7,11 | \$ 1.519.361,35 | \$ 1.301.89,24  | \$ 247.35 9,91 | \$ 1.549.254,15 |
| chasis o bastidor                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 3.658.00,00 | \$ 695.02 0,00 | \$ 4.353.020,00  | \$ 3.718.503,32 | \$ 706.51 5,63 | \$ 4.425.018,95 | \$ 3.791.663,32 | \$ 720.41 6,03 | \$ 4.512.079,35 |
| barra de aspercion                                                   | paquete 1 | 1 | \$ 1.895.00,00 | \$ 360.05 0,00 | \$ 2.255.050,00  | \$ 1.926.343,30 | \$ 366.00 5,23 | \$ 2.292.348,53 | \$ 1.964.243,30 | \$ 373.20 6,23 | \$ 2.337.449,53 |
| mangueras de alimentacion                                            | paquete 1 | 1 | \$ 958.00,00   | \$ 182.02 0,00 | \$ 1.140.020,00  | \$ 973.84 5,32  | \$ 185.03 0,61 | \$ 1.158.875,93 | \$ 993.00 5,32  | \$ 188.67 1,01 | \$ 1.181.676,33 |
| bomba                                                                | paquete 1 | 1 | \$ 1.540.00,00 | \$ 292.60 0,00 | \$ 1.832.600,00  | \$ 1.565.471,60 | \$ 297.43 9,60 | \$ 1.862.911,20 | \$ 1.596.271,60 | \$ 303.29 1,60 | \$ 1.899.563,20 |
| regulador de precion                                                 | paquete 1 | 1 | \$ 2.458.00,00 | \$ 467.02 0,00 | \$ 2.925.020,00  | \$ 2.498.655,32 | \$ 474.74 4,51 | \$ 2.973.399,83 | \$ 2.547.815,32 | \$ 484.08 4,91 | \$ 3.031.900,23 |
| filtros                                                              | paquete 1 | 1 | \$ 650.00,00   | \$ 123.50 0,00 | \$ 773.50 0,00   | \$ 660.75 1,00  | \$ 125.54 2,69 | \$ 786.29 3,69  | \$ 673.75 1,00  | \$ 128.01 2,69 | \$ 801.76 3,69  |
| sistema de enganche                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 958.00,00   | \$ 182.02 0,00 | \$ 1.140.020,00  | \$ 973.84 5,32  | \$ 185.03 0,61 | \$ 1.158.875,93 | \$ 993.00 5,32  | \$ 188.67 1,01 | \$ 1.181.676,33 |
| mecanismo de plegado de barras                                       | paquete 1 | 1 | \$ 1.256.00,00 | \$ 238.64 0,00 | \$ 1.494.640,00  | \$ 1.276.74,24  | \$ 242.58 7,11 | \$ 1.519.361,35 | \$ 1.301.89,24  | \$ 247.35 9,91 | \$ 1.549.254,15 |
| valvulas de control                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 1.500.00,00 | \$ 285.00 0,00 | \$ 1.785.000,00  | \$ 1.524.810,00 | \$ 289.71 3,90 | \$ 1.814.523,90 | \$ 1.554.810,00 | \$ 295.41 3,90 | \$ 1.850.239,90 |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                      |           |   |                | \$ 0,00        | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 0,00         | \$ 0,00         | \$ 0,00        | \$ 0,00         |
| mantenimiento general                                                | servicio  | 1 | \$ 1.600.00,00 | \$ 304.00 0,00 | \$ 1.904.000,00  | \$ 1.626.464,00 | \$ 309.02 8,16 | \$ 1.935.492,16 | \$ 1.658.464,00 | \$ 315.10 8,16 | \$ 1.973.572,16 |





|                                                                                                 |           |   |                      |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| reparacion chasis                                                                               | servicio  | 1 | \$ 658.00<br>0,00    | \$ 125.02<br>0,00 | \$ 783.02<br>0,00    | \$ 668.88<br>3,32 | \$ 127.08<br>7,83 | \$ 795.97<br>1,15 | \$ 682.04<br>3,32 | \$ 129.58<br>8,23 | \$ 811.63<br>1,55 |
| cambio de barra                                                                                 | servicio  | 1 | \$ 1.250.00<br>00,00 | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.50<br>00,00 | \$ 1.270.675,00   | \$ 241.428,25     | \$ 1.512.103,25   | \$ 1.295.675,00   | \$ 246.178,25     | \$ 1.541.853,25   |
| cambio de regulador de presion                                                                  | servicio  | 1 | \$ 625.00<br>0,00    | \$ 118.75<br>0,00 | \$ 743.75<br>0,00    | \$ 635.337,50     | \$ 120.714,13     | \$ 756.051,63     | \$ 647.837,50     | \$ 123.089,13     | \$ 770.926,63     |
| cambio de filtros                                                                               | servicio  | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.500<br>0,00   | \$ 254.135,00     | \$ 48.285,65      | \$ 302.425,00     | \$ 259.135,00     | \$ 49.235,65      | \$ 308.370,65     |
| engrase general y ajuste                                                                        | servicio  | 1 | \$ 650.00<br>0,00    | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.500<br>0,00   | \$ 660.751,00     | \$ 125.542,69     | \$ 786.293,69     | \$ 673.751,00     | \$ 128.012,69     | \$ 801.763,69     |
| cambio de mangueras                                                                             | servicio  | 1 | \$ 500.00<br>0,00    | \$ 95.000<br>0,00 | \$ 595.000<br>0,00   | \$ 508.270,00     | \$ 96.571,30      | \$ 604.841,30     | \$ 518.270,00     | \$ 98.471,30      | \$ 616.741,30     |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: BOLEADORA o FERTILIZADORA SEDE MONTERIA</b>                             |           |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| tolva                                                                                           | paquete 1 | 1 | \$ 1.200.00<br>00,00 | \$ 228.00<br>0,00 | \$ 1.428.000,00      | \$ 1.219.848,00   | \$ 231.771,12     | \$ 1.451.619,12   | \$ 1.243.848,00   | \$ 236.331,12     | \$ 1.480.179,12   |
| rejilla interna                                                                                 | paquete 1 | 1 | \$ 850.00<br>0,00    | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.500,00      | \$ 864.059,00     | \$ 164.171,21     | \$ 1.028.230,21   | \$ 881.059,00     | \$ 167.401,21     | \$ 1.048.460,21   |
| abertura de salida                                                                              | paquete 1 | 1 | \$ 450.00<br>0,00    | \$ 85.500<br>0,00 | \$ 535.500,00        | \$ 457.443,00     | \$ 86.914,17      | \$ 544.357,17     | \$ 466.443,00     | \$ 88.624,17      | \$ 555.067,17     |
| reguladores de apertura                                                                         | paquete 1 | 1 | \$ 500.00<br>0,00    | \$ 95.000<br>0,00 | \$ 595.000,00        | \$ 508.270,00     | \$ 96.571,30      | \$ 604.841,30     | \$ 518.270,00     | \$ 98.471,30      | \$ 616.741,30     |
| barillas de control                                                                             | paquete 1 | 1 | \$ 1.260.00<br>00,00 | \$ 239.40<br>0,00 | \$ 1.499.400,00      | \$ 1.280.840,40   | \$ 243.359,68     | \$ 1.524.200,08   | \$ 1.306.040,40   | \$ 248.147,68     | \$ 1.554.188,08   |
| plato distribuidor                                                                              | paquete 1 | 1 | \$ 985.00<br>0,00    | \$ 187.15<br>0,00 | \$ 1.172.150,00      | \$ 1.001.291,90   | \$ 190.245,46     | \$ 1.191.537,36   | \$ 1.020.991,90   | \$ 193.988,46     | \$ 1.214.980,36   |
| paletas del plato                                                                               | paquete 1 | 1 | \$ 458.00<br>0,00    | \$ 87.020<br>0,00 | \$ 545.020,00        | \$ 465.575,32     | \$ 88.459,31      | \$ 554.034,63     | \$ 474.735,32     | \$ 90.199,71      | \$ 564.935,03     |
| chasis o bastidor                                                                               | paquete 1 | 1 | \$ 3.658.00<br>00,00 | \$ 695.02<br>0,00 | \$ 4.353.020,00      | \$ 3.718.503,32   | \$ 706.515,63     | \$ 4.425.018,95   | \$ 3.791.663,32   | \$ 720.416,03     | \$ 4.512.079,35   |
| puntos de enganche de 3 puntos                                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 1.658.00<br>00,00 | \$ 315.02<br>0,00 | \$ 1.973.020,00      | \$ 1.685.423,32   | \$ 320.230,43     | \$ 2.005.653,75   | \$ 1.718.583,32   | \$ 326.530,83     | \$ 2.045.114,15   |
| toma fuerza                                                                                     | paquete 1 | 1 | \$ 2.568.00<br>00,00 | \$ 487.92<br>0,00 | \$ 3.055.920,00      | \$ 2.610.474,72   | \$ 495.990,20     | \$ 3.106.464,92   | \$ 2.661.834,72   | \$ 505.748,60     | \$ 3.167.583,32   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                                 |           |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| mantenimiento general                                                                           | servicio  | 1 | \$ 650.00<br>0,00    | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.500,00        | \$ 660.751,00     | \$ 125.542,69     | \$ 786.293,69     | \$ 673.751,00     | \$ 128.012,69     | \$ 801.763,69     |
| ajuste de la maquina                                                                            | servicio  | 1 | \$ 450.00<br>0,00    | \$ 85.500<br>0,00 | \$ 535.500,00        | \$ 457.443,00     | \$ 86.914,17      | \$ 544.357,17     | \$ 466.443,00     | \$ 88.624,17      | \$ 555.067,17     |
| reparacion de las bases                                                                         | servicio  | 1 | \$ 356.00<br>0,00    | \$ 67.640<br>0,00 | \$ 423.640,00        | \$ 361.888,24     | \$ 68.758,77      | \$ 430.647,01     | \$ 369.008,24     | \$ 70.111,57      | \$ 439.119,81     |
| cambio del toma fuerza                                                                          | servicio  | 1 | \$ 450.00<br>0,00    | \$ 85.500<br>0,00 | \$ 535.500,00        | \$ 457.443,00     | \$ 86.914,17      | \$ 544.357,17     | \$ 466.443,00     | \$ 88.624,17      | \$ 555.067,17     |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: RONAADOR DE PRADERA (SEMBRADORA AGRICOLA DE ARRASTRE) SEDE MONTERIA</b> |           |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           |
| barra de tiro o lanza                                                                           | paquete 1 | 1 | \$ 1.658.00<br>00,00 | \$ 315.02<br>0,00 | \$ 1.973.020,00      | \$ 1.685.423,32   | \$ 320.230,43     | \$ 2.005.653,75   | \$ 1.718.583,32   | \$ 326.530,83     | \$ 2.045.114,15   |
| tolva de semillas                                                                               | paquete 1 | 1 | \$ 2.560.00<br>00,00 | \$ 486.40<br>0,00 | \$ 3.046.400,00      | \$ 2.602.342,40   | \$ 494.445,06     | \$ 3.096.787,46   | \$ 2.653.424,40   | \$ 504.173,06     | \$ 3.157.715,46   |
| tolva de fertilizantes                                                                          | paquete 1 | 1 | \$ 2.485.00<br>00,00 | \$ 472.15<br>0,00 | \$ 2.957.150,00      | \$ 2.526.101,90   | \$ 479.959,36     | \$ 3.006.061,26   | \$ 2.575.801,90   | \$ 489.402,36     | \$ 3.065.204,26   |
| dosificador de semillas                                                                         | paquete 1 | 1 | \$ 1.250.00<br>00,00 | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.500,00      | \$ 1.270.675,00   | \$ 241.428,25     | \$ 1.512.103,25   | \$ 1.295.675,00   | \$ 246.178,25     | \$ 1.541.853,25   |
| dosificador de fertilizantes                                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 985.00<br>0,00    | \$ 187.15<br>0,00 | \$ 1.172.150,00      | \$ 1.001.291,90   | \$ 190.245,46     | \$ 1.191.537,36   | \$ 1.020.991,90   | \$ 193.988,46     | \$ 1.214.980,36   |
| cajas de trasmision                                                                             | paquete 1 | 1 | \$ 4.178.00<br>00,00 | \$ 793.82<br>0,00 | \$ 4.971.820,00      | \$ 4.247.104,12   | \$ 806.949,78     | \$ 5.054.053,90   | \$ 4.330.641,12   | \$ 822.826,18     | \$ 5.153.490,30   |
| discos abridores                                                                                | paquete 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500<br>0,00 | \$ 416.500,00        | \$ 355.789,00     | \$ 67.599,91      | \$ 423.388,91     | \$ 362.789,00     | \$ 68.929,91      | \$ 431.718,91     |



|                                                                                       |            |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| tubos bajadores                                                                       | paquetex 1 | 1 | \$ 368.00<br>0,00   | \$ 69.920<br>,00  | \$ 437.92<br>0,00   | \$ 374.08<br>6,72   | \$ 71.076<br>,48  | \$ 445.16<br>3,20   | \$ 381.44<br>6,72   | \$ 72.474<br>,88  | \$ 453.92<br>1,60   |
| ruedas de control de profundidad                                                      | paquetex 1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| ruedas compactadores                                                                  | paquetex 1 | 1 | \$ 547.00<br>0,00   | \$ 103.93<br>0,00 | \$ 650.93<br>0,00   | \$ 556.04<br>7,38   | \$ 105.64<br>9,00 | \$ 661.69<br>6,38   | \$ 566.98<br>7,38   | \$ 107.72<br>7,60 | \$ 674.71<br>4,98   |
| rastrillos o tapadores traseros                                                       | paquetex 1 | 1 | \$ 875.00<br>0,00   | \$ 166.25<br>0,00 | \$ 1.041.2<br>50,00 | \$ 889.47<br>2,50   | \$ 168.99<br>9,78 | \$ 1.058.4<br>72,28 | \$ 906.97<br>2,50   | \$ 172.32<br>4,78 | \$ 1.079.2<br>97,28 |
| sistema hidraulico                                                                    | paquetex 1 | 1 | \$ 2.487.0<br>00,00 | \$ 472.53<br>0,00 | \$ 2.959.5<br>30,00 | \$ 2.528.1<br>34,98 | \$ 480.34<br>5,65 | \$ 3.008.4<br>80,63 | \$ 2.577.8<br>74,98 | \$ 489.79<br>6,25 | \$ 3.067.6<br>71,23 |
| ruedas de transporte                                                                  | paquetex 1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                       |            |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| mantenimiento general                                                                 | servicio   | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| cambio de las tolvas                                                                  | servicio   | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| cambio de dosificador                                                                 | servicio   | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00   | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17   |
| reparacion transmision                                                                | servicio   | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| cambio de discos                                                                      | servicio   | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| cambio de ruedas                                                                      | servicio   | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| cambio de rastrillos                                                                  | servicio   | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| reparacion sistema hidraulico                                                         | servicio   | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA:<br/>CABALLONEADOR (ARADO DE DOS<br/>DISCOS )SEDE MONTERIA</b> |            |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| Bastidor                                                                              | paquetex 1 | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| discos aradores                                                                       | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| brasos porta discos                                                                   | paquetex 1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| cubo o masa del disco                                                                 | paquetex 1 | 1 | \$ 480.00<br>0,00   | \$ 91.200<br>,00  | \$ 571.20<br>0,00   | \$ 487.93<br>9,20   | \$ 92.708<br>,45  | \$ 580.64<br>7,65   | \$ 497.53<br>9,20   | \$ 94.532<br>,45  | \$ 592.07<br>1,65   |
| rodamientos                                                                           | paquetex 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| ajustadores del angulo                                                                | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>0,00 | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| torre de enganche                                                                     | paquetex 1 | 1 | \$ 487.00<br>0,00   | \$ 92.530<br>,00  | \$ 579.53<br>0,00   | \$ 495.05<br>4,98   | \$ 94.060<br>,45  | \$ 589.11<br>5,43   | \$ 504.79<br>4,98   | \$ 95.911<br>,05  | \$ 600.70<br>6,03   |
| pibote o articulacion central                                                         | paquetex 1 | 1 | \$ 958.00<br>0,00   | \$ 182.02<br>0,00 | \$ 1.140.0<br>20,00 | \$ 973.84<br>5,32   | \$ 185.03<br>0,61 | \$ 1.158.8<br>75,93 | \$ 993.00<br>5,32   | \$ 188.67<br>1,01 | \$ 1.181.6<br>76,33 |
| barra de tiro                                                                         | paquetex 1 | 1 | \$ 965.00<br>0,00   | \$ 183.35<br>0,00 | \$ 1.148.3<br>50,00 | \$ 980.96<br>1,10   | \$ 186.38<br>2,61 | \$ 1.167.3<br>43,71 | \$ 1.000.2<br>61,10 | \$ 190.04<br>9,61 | \$ 1.190.3<br>10,71 |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                                       |            |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| mantenimiento general                                                                 | servicio   | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| cambio de bastidores                                                                  | servicio   | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| cambio de discos                                                                      | servicio   | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| cambio de brazos                                                                      | servicio   | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| cambio masa de discos                                                                 | servicio   | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |



|                                                             |           |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| cambio de rodamientos                                       | servicio  | 1 | \$ 256.00<br>0,00   | \$ 48.640<br>,00  | \$ 304.64<br>0,00   | \$ 260.23<br>4,24   | \$ 49.444<br>51   | \$ 309.67<br>8,75   | \$ 265.35<br>4,24   | \$ 50.417<br>31   | \$ 315.77<br>1,55   |
| cambio de angulos                                           | servicio  | 1 | \$ 300.00<br>0,00   | \$ 57.000<br>,00  | \$ 357.00<br>0,00   | \$ 304.96<br>2,00   | \$ 57.942<br>78   | \$ 362.90<br>4,78   | \$ 310.96<br>2,00   | \$ 59.082<br>78   | \$ 370.04<br>4,78   |
| engrase general y ajuste                                    | servicio  | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00   | \$ 86.914<br>17   | \$ 544.35<br>7,17   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624<br>17   | \$ 555.06<br>7,17   |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: SINCEL VIBRATORIO SEDE MONTERIA</b> |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| bastidor                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 1.895.0<br>00,00 | \$ 360.05<br>0,00 | \$ 2.255.0<br>50,00 | \$ 1.926.3<br>43,30 | \$ 366.00<br>5,23 | \$ 2.292.3<br>48,53 | \$ 1.964.2<br>43,30 | \$ 373.20<br>6,23 | \$ 2.337.4<br>49,53 |
| torre de enganche                                           | paquete 1 | 1 | \$ 985.00<br>0,00   | \$ 187.15<br>0,00 | \$ 1.172.1<br>50,00 | \$ 1.001.2<br>91,90 | \$ 190.24<br>5,46 | \$ 1.191.5<br>37,36 | \$ 1.020.9<br>91,90 | \$ 193.98<br>8,46 | \$ 1.214.9<br>80,36 |
| muelles                                                     | paquete 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>91   | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>91   | \$ 431.71<br>8,91   |
| resortes                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65   |
| brasos porta sinceles                                       | paquete 1 | 1 | \$ 450.00<br>0,00   | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00   | \$ 86.914<br>17   | \$ 544.35<br>7,17   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624<br>17   | \$ 555.06<br>7,17   |
| puntos o rejas                                              | paquete 1 | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| ajustadores de profundidad o tornillos reguladores          | paquete 1 | 1 | \$ 365.00<br>0,00   | \$ 69.350<br>,00  | \$ 434.35<br>0,00   | \$ 371.03<br>7,10   | \$ 70.497<br>05   | \$ 441.53<br>4,15   | \$ 378.33<br>7,10   | \$ 71.884<br>05   | \$ 450.22<br>1,15   |
| cadena trasera                                              | paquete 1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>39   | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>39   | \$ 185.02<br>2,39   |
| soportes laterales o estabilizadores                        | paquete 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                             |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| mantenimiento general                                       | servicio  | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| cambio de torres                                            | servicio  | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| cambio de muelles                                           | servicio  | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>91   | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>91   | \$ 431.71<br>8,91   |
| cambio de brazos                                            | servicio  | 1 | \$ 420.00<br>0,00   | \$ 79.800<br>,00  | \$ 499.80<br>0,00   | \$ 426.94<br>6,80   | \$ 81.119<br>89   | \$ 508.06<br>6,69   | \$ 435.34<br>6,80   | \$ 82.715<br>89   | \$ 518.06<br>2,69   |
| cambio de cadena                                            | servicio  | 1 | \$ 150.00<br>0,00   | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>39   | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>39   | \$ 185.02<br>2,39   |
| engrase general y ajuste                                    | servicio  | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>91   | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>91   | \$ 431.71<br>8,91   |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: PALA O CUCHILLA SEDE MONTERIA</b>   |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| torre de enganche                                           | paquete 1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00   | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| bastidor principal                                          | paquete 1 | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |
| mecanismo de giro o plato giratorio                         | paquete 1 | 1 | \$ 1.256.0<br>00,00 | \$ 238.64<br>0,00 | \$ 1.494.6<br>40,00 | \$ 1.276.7<br>74,24 | \$ 242.58<br>7,11 | \$ 1.519.3<br>61,35 | \$ 1.301.8<br>94,24 | \$ 247.35<br>9,91 | \$ 1.549.2<br>54,15 |
| perno de ajuste del angulo                                  | paquete 1 | 1 | \$ 50.000,<br>00    | \$ 9.500,<br>00   | \$ 59.500,<br>00    | \$ 50.827,<br>00    | \$ 9.657,<br>13   | \$ 60.484,<br>13    | \$ 51.827,<br>00    | \$ 9.847,<br>13   | \$ 61.674,<br>13    |
| cadena limitadora                                           | paquete 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00   | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>65   | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>65   | \$ 308.37<br>0,65   |
| cuchilla niveladora                                         | paquete 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00   | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>91   | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>91   | \$ 431.71<br>8,91   |
| soportes y refuerzos laterales                              | paquete 1 | 1 | \$ 380.00<br>0,00   | \$ 72.200<br>,00  | \$ 452.20<br>0,00   | \$ 386.28<br>5,20   | \$ 73.394<br>19   | \$ 459.67<br>9,39   | \$ 393.88<br>5,20   | \$ 74.838<br>19   | \$ 468.72<br>3,39   |
| pata de soporte o gato                                      | paquete 1 | 1 | \$ 425.00<br>0,00   | \$ 80.750<br>,00  | \$ 505.75<br>0,00   | \$ 432.02<br>9,50   | \$ 82.085<br>61   | \$ 514.11<br>5,11   | \$ 440.52<br>9,50   | \$ 83.700<br>61   | \$ 524.23<br>0,11   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                             |           |   |                     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| mantenimiento general                                       | servicio  | 1 | \$ 850.00<br>0,00   | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.5<br>00,00 | \$ 864.05<br>9,00   | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.2<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00   | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.4<br>60,21 |



|                                                                      |           |   |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| cambio de torre de enganche                                          | servicio  | 1 | \$ 650.00<br>0,00    | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00    | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| bastidor principal                                                   | servicio  | 1 | \$ 450.00<br>0,00    | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00    | \$ 457.44<br>3,00   | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17   |
| cambio del mecanismo                                                 | servicio  | 1 | \$ 680.00<br>0,00    | \$ 129.20<br>0,00 | \$ 809.20<br>0,00    | \$ 691.24<br>7,20   | \$ 131.33<br>6,97 | \$ 822.58<br>4,17   | \$ 704.84<br>7,20   | \$ 133.92<br>0,97 | \$ 838.76<br>8,17   |
| cambio de cuchillas                                                  | servicio  | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| cambio de soportes                                                   | servicio  | 1 | \$ 200.00<br>0,00    | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00    | \$ 203.30<br>8,00   | \$ 38.628<br>,52  | \$ 241.93<br>6,52   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388<br>,52  | \$ 246.69<br>6,52   |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: RASTRA MONTANA SEDE MONTERIA</b>             |           |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| bastidor o chasis                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 1.985.00<br>00,00 | \$ 377.15<br>0,00 | \$ 2.362.15<br>50,00 | \$ 2.017.8<br>31,90 | \$ 383.38<br>8,06 | \$ 2.401.2<br>19,96 | \$ 2.057.5<br>31,90 | \$ 390.93<br>1,06 | \$ 2.448.4<br>62,96 |
| torre de enganche                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 958.00<br>0,00    | \$ 182.02<br>0,00 | \$ 1.140.0<br>20,00  | \$ 973.84<br>5,32   | \$ 185.03<br>0,61 | \$ 1.158.8<br>75,93 | \$ 993.00<br>5,32   | \$ 188.67<br>1,01 | \$ 1.181.6<br>76,33 |
| brasos porta discos                                                  | paquete 1 | 1 | \$ 478.00<br>0,00    | \$ 90.820<br>,00  | \$ 568.82<br>0,00    | \$ 485.90<br>6,12   | \$ 92.322<br>,16  | \$ 578.22<br>8,28   | \$ 495.46<br>6,12   | \$ 94.138<br>,56  | \$ 589.60<br>4,68   |
| discos surcadores                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 684.00<br>0,00    | \$ 129.96<br>0,00 | \$ 813.96<br>0,00    | \$ 695.31<br>3,36   | \$ 132.10<br>9,54 | \$ 827.42<br>2,90   | \$ 708.99<br>3,36   | \$ 134.70<br>8,74 | \$ 843.70<br>2,10   |
| piñones y pernos de ajuste                                           | paquete 1 | 1 | \$ 1.268.0<br>00,00  | \$ 240.92<br>0,00 | \$ 1.508.9<br>20,00  | \$ 1.288.9<br>72,72 | \$ 244.90<br>4,82 | \$ 1.533.8<br>77,54 | \$ 1.314.3<br>32,72 | \$ 249.72<br>3,22 | \$ 1.564.0<br>55,94 |
| soportes y refuerzos                                                 | paquete 1 | 1 | \$ 245.00<br>0,00    | \$ 46.550<br>,00  | \$ 291.55<br>0,00    | \$ 249.05<br>2,30   | \$ 47.319<br>,94  | \$ 296.37<br>2,24   | \$ 253.95<br>2,30   | \$ 48.250<br>,94  | \$ 302.20<br>3,24   |
| ruedas de control                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| cadenas y topes                                                      | paquete 1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00    | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00    | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>                                      |           |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| mantenimiento general                                                | servicio  | 1 | \$ 650.00<br>0,00    | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00    | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |
| reparacion del chasis                                                | servicio  | 1 | \$ 450.00<br>0,00    | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00    | \$ 457.44<br>3,00   | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17   |
| cambio de brazos                                                     | servicio  | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00    | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| cambio de discos                                                     | servicio  | 1 | \$ 200.00<br>0,00    | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00    | \$ 203.30<br>8,00   | \$ 38.628<br>,52  | \$ 241.93<br>6,52   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388<br>,52  | \$ 246.69<br>6,52   |
| cambio de piñones                                                    | servicio  | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00    | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| cambio de soportes                                                   | servicio  | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00    | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| <b>MAQUINARIA AGRICOLA: DESBROZADORA (RECOLECTORA) SEDE MONTERIA</b> |           |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| caja o tolva de recoleccion                                          | paquete 1 | 1 | \$ 1.200.0<br>00,00  | \$ 228.00<br>0,00 | \$ 1.428.0<br>00,00  | \$ 1.219.8<br>48,00 | \$ 231.77<br>1,12 | \$ 1.451.6<br>19,12 | \$ 1.243.8<br>48,00 | \$ 236.33<br>1,12 | \$ 1.480.1<br>79,12 |
| eje cardan                                                           | paquete 1 | 1 | \$ 1.450.0<br>00,00  | \$ 275.50<br>0,00 | \$ 1.725.5<br>00,00  | \$ 1.473.9<br>83,00 | \$ 280.05<br>6,77 | \$ 1.754.0<br>39,77 | \$ 1.502.9<br>83,00 | \$ 285.56<br>6,77 | \$ 1.788.5<br>49,77 |
| rotor interno                                                        | paquete 1 | 1 | \$ 980.00<br>0,00    | \$ 186.20<br>0,00 | \$ 1.166.2<br>00,00  | \$ 996.20<br>9,20   | \$ 189.27<br>9,75 | \$ 1.185.4<br>88,95 | \$ 1.015.8<br>09,20 | \$ 193.00<br>3,75 | \$ 1.208.8<br>12,95 |
| bastidor o chasis                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 980.00<br>0,00    | \$ 186.20<br>0,00 | \$ 1.166.2<br>00,00  | \$ 996.20<br>9,20   | \$ 189.27<br>9,75 | \$ 1.185.4<br>88,95 | \$ 1.015.8<br>09,20 | \$ 193.00<br>3,75 | \$ 1.208.8<br>12,95 |
| torre de enganche                                                    | paquete 1 | 1 | \$ 1.200.0<br>00,00  | \$ 228.00<br>0,00 | \$ 1.428.0<br>00,00  | \$ 1.219.8<br>48,00 | \$ 231.77<br>1,12 | \$ 1.451.6<br>19,12 | \$ 1.243.8<br>48,00 | \$ 236.33<br>1,12 | \$ 1.480.1<br>79,12 |
| soporte o pata de estacionamiento                                    | paquete 1 | 1 | \$ 950.00<br>0,00    | \$ 180.50<br>0,00 | \$ 1.130.5<br>00,00  | \$ 965.71<br>3,00   | \$ 183.48<br>5,47 | \$ 1.149.1<br>98,47 | \$ 984.71<br>3,00   | \$ 187.09<br>5,47 | \$ 1.171.8<br>08,47 |
| labios y guías interiores                                            | paquete 1 | 1 | \$ 560.00<br>0,00    | \$ 106.40<br>0,00 | \$ 666.40<br>0,00    | \$ 569.26<br>2,40   | \$ 108.15<br>9,86 | \$ 677.42<br>2,26   | \$ 580.46<br>2,40   | \$ 110.28<br>7,86 | \$ 690.75<br>0,26   |
| brasos laterales y puntos de ajuste                                  | paquete 1 | 1 | \$ 1.250.0<br>00,00  | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.5<br>00,00  | \$ 1.270.6<br>75,00 | \$ 241.42<br>8,25 | \$ 1.512.1<br>03,25 | \$ 1.295.6<br>75,00 | \$ 246.17<br>8,25 | \$ 1.541.8<br>53,25 |



|                                 |            |   |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                      |
|---------------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| placas de refuerzo              | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b> |            |   |                   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| mantenimiento general           | servicio   | 1 | \$ 850.00<br>0,00 | \$ 161.50<br>0,00 | \$ 1.011.50<br>0,00 | \$ 864.05<br>9,00 | \$ 164.17<br>1,21 | \$ 1.028.20<br>30,21 | \$ 881.05<br>9,00 | \$ 167.40<br>1,21 | \$ 1.048.40<br>60,21 |
| cambio de tolva                 | servicio   | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00 | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17    | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17    |
| cambio de cardan                | servicio   | 1 | \$ 350.00<br>0,00 | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00 | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91    | \$ 362.78<br>9,00 | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91    |
| reparacion bastidor             | servicio   | 1 | \$ 600.00<br>0,00 | \$ 114.00<br>0,00 | \$ 714.00<br>0,00   | \$ 609.92<br>4,00 | \$ 115.88<br>5,56 | \$ 725.80<br>9,56    | \$ 621.92<br>4,00 | \$ 118.16<br>5,56 | \$ 740.08<br>9,56    |
| cambio de torre                 | servicio   | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| cambio de soportes              | servicio   | 1 | \$ 350.00<br>0,00 | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00 | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91    | \$ 362.78<br>9,00 | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91    |
| cambio de bases                 | servicio   | 1 | \$ 300.00<br>0,00 | \$ 57.000<br>,00  | \$ 357.00<br>0,00   | \$ 304.96<br>2,00 | \$ 57.942<br>,78  | \$ 362.90<br>4,78    | \$ 310.96<br>2,00 | \$ 59.082<br>,78  | \$ 370.04<br>4,78    |
| engrase general y ajuste        | servicio   | 1 | \$ 450.00<br>0,00 | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00   | \$ 457.44<br>3,00 | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17    | \$ 466.44<br>3,00 | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17    |
| <b>GUADAÑADORAS</b>             |            |   |                   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00              |
| cilindro                        | paquetex 1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00 | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00   | \$ 660.75<br>1,00 | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69    | \$ 673.75<br>1,00 | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69    |
| piston                          | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| anillos                         | paquetex 1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00 | \$ 22.800<br>,00  | \$ 142.80<br>0,00   | \$ 121.98<br>4,80 | \$ 23.177<br>,11  | \$ 145.16<br>1,91    | \$ 124.38<br>4,80 | \$ 23.633<br>,11  | \$ 148.01<br>7,91    |
| bulon                           | paquetex 1 | 1 | \$ 50.000<br>,00  | \$ 9.500<br>,00   | \$ 59.500<br>,00    | \$ 50.827<br>,00  | \$ 9.657<br>,13   | \$ 60.484<br>,13     | \$ 51.827<br>,00  | \$ 9.847<br>,13   | \$ 61.674<br>,13     |
| biela                           | paquetex 1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00 | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00 | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39    | \$ 155.48<br>1,00 | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39    |
| cigüeñal                        | paquetex 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00 | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00 | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91    | \$ 362.78<br>9,00 | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91    |
| carter                          | paquetex 1 | 1 | \$ 25.000<br>,00  | \$ 4.750<br>,00   | \$ 29.750<br>,00    | \$ 25.413<br>50   | \$ 4.828<br>57    | \$ 30.242<br>07      | \$ 25.913<br>50   | \$ 4.923<br>57    | \$ 30.837<br>07      |
| juntas                          | paquetex 1 | 1 | \$ 50.000<br>,00  | \$ 9.500<br>,00   | \$ 59.500<br>,00    | \$ 50.827<br>,00  | \$ 9.657<br>,13   | \$ 60.484<br>,13     | \$ 51.827<br>,00  | \$ 9.847<br>,13   | \$ 61.674<br>,13     |
| junta de cabeza                 | paquetex 1 | 1 | \$ 50.000<br>,00  | \$ 9.500<br>,00   | \$ 59.500<br>,00    | \$ 50.827<br>,00  | \$ 9.657<br>,13   | \$ 60.484<br>,13     | \$ 51.827<br>,00  | \$ 9.847<br>,13   | \$ 61.674<br>,13     |
| cabeza del cilindro             | paquetex 1 | 1 | \$ 350.00<br>0,00 | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00   | \$ 355.78<br>9,00 | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91    | \$ 362.78<br>9,00 | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91    |
| carburador                      | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| toberas                         | paquetex 1 | 1 | \$ 260.00<br>0,00 | \$ 49.400<br>,00  | \$ 309.40<br>0,00   | \$ 264.30<br>0,40 | \$ 50.217<br>,08  | \$ 314.51<br>7,48    | \$ 269.50<br>0,40 | \$ 51.205<br>,08  | \$ 320.70<br>5,48    |
| filtro de aire                  | paquetex 1 | 1 | \$ 25.000<br>,00  | \$ 4.750<br>,00   | \$ 29.750<br>,00    | \$ 25.413<br>50   | \$ 4.828<br>57    | \$ 30.242<br>07      | \$ 25.913<br>50   | \$ 4.923<br>57    | \$ 30.837<br>07      |
| valvulas de laminas             | paquetex 1 | 1 | \$ 50.000<br>,00  | \$ 9.500<br>,00   | \$ 59.500<br>,00    | \$ 50.827<br>,00  | \$ 9.657<br>,13   | \$ 60.484<br>,13     | \$ 51.827<br>,00  | \$ 9.847<br>,13   | \$ 61.674<br>,13     |
| tornillo de mezcla              | paquetex 1 | 1 | \$ 25.000<br>,00  | \$ 4.750<br>,00   | \$ 29.750<br>,00    | \$ 25.413<br>50   | \$ 4.828<br>57    | \$ 30.242<br>07      | \$ 25.913<br>50   | \$ 4.923<br>57    | \$ 30.837<br>07      |
| bujia                           | paquetex 1 | 1 | \$ 25.000<br>,00  | \$ 4.750<br>,00   | \$ 29.750<br>,00    | \$ 25.413<br>50   | \$ 4.828<br>57    | \$ 30.242<br>07      | \$ 25.913<br>50   | \$ 4.923<br>57    | \$ 30.837<br>07      |
| bobina de encendido             | paquetex 1 | 1 | \$ 120.00<br>0,00 | \$ 22.800<br>,00  | \$ 142.80<br>0,00   | \$ 121.98<br>4,80 | \$ 23.177<br>,11  | \$ 145.16<br>1,91    | \$ 124.38<br>4,80 | \$ 23.633<br>,11  | \$ 148.01<br>7,91    |
| condensador                     | paquetex 1 | 1 | \$ 230.00<br>0,00 | \$ 43.700<br>,00  | \$ 273.70<br>0,00   | \$ 233.80<br>4,20 | \$ 44.422<br>,80  | \$ 278.22<br>7,00    | \$ 238.40<br>4,20 | \$ 45.296<br>,80  | \$ 283.70<br>1,00    |
| arranque manual                 | paquetex 1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00 | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00   | \$ 254.13<br>5,00 | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65    | \$ 259.13<br>5,00 | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65    |
| piñon de engranaje              | paquetex 1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00 | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00   | \$ 152.48<br>1,00 | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39    | \$ 155.48<br>1,00 | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39    |





|                                 |               |   |                      |                   |                      |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| tapa plastica de arranque       | paquetex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00    | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00    | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| silenciador                     | paquetex<br>1 | 1 | \$ 230.00<br>0,00    | \$ 43.700<br>,00  | \$ 273.70<br>0,00    | \$ 233.80<br>4,20   | \$ 44.422<br>,80  | \$ 278.22<br>7,00   | \$ 238.40<br>4,20   | \$ 45.296<br>,80  | \$ 283.70<br>1,00   |
| mofle o silenciador             | paquetex<br>1 | 1 | \$ 180.00<br>0,00    | \$ 34.200<br>,00  | \$ 214.20<br>0,00    | \$ 182.97<br>7,20   | \$ 34.765<br>,67  | \$ 217.74<br>2,87   | \$ 186.57<br>7,20   | \$ 35.449<br>,67  | \$ 222.02<br>6,87   |
| tanque de combustible           | paquetex<br>1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| filtro de combustible           | paquetex<br>1 | 1 | \$ 15.000<br>0,00    | \$ 2.850<br>,00   | \$ 17.850<br>0,00    | \$ 15.248<br>10     | \$ 2.897<br>14    | \$ 18.145<br>24     | \$ 15.548<br>10     | \$ 2.954<br>14    | \$ 18.502<br>24     |
| embrague o centrifugo           | paquetex<br>1 | 1 | \$ 200.00<br>0,00    | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00    | \$ 203.30<br>8,00   | \$ 38.628<br>,52  | \$ 241.93<br>6,52   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388<br>,52  | \$ 246.69<br>6,52   |
| disco de trasmision             | paquetex<br>1 | 1 | \$ 250.00<br>0,00    | \$ 47.500<br>,00  | \$ 297.50<br>0,00    | \$ 254.13<br>5,00   | \$ 48.285<br>,65  | \$ 302.42<br>0,65   | \$ 259.13<br>5,00   | \$ 49.235<br>,65  | \$ 308.37<br>0,65   |
| eje de trasmision               | paquetex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00    | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00    | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| rodamientos con retenes         | paquetex<br>1 | 1 | \$ 200.00<br>0,00    | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00    | \$ 203.30<br>8,00   | \$ 38.628<br>,52  | \$ 241.93<br>6,52   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388<br>,52  | \$ 246.69<br>6,52   |
| engranajes                      | paquetex<br>1 | 1 | \$ 200.00<br>0,00    | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00    | \$ 203.30<br>8,00   | \$ 38.628<br>,52  | \$ 241.93<br>6,52   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388<br>,52  | \$ 246.69<br>6,52   |
| sellos empaquetadura            | paquetex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00    | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00    | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| plato porta cuchillas           | paquetex<br>1 | 1 | \$ 60.000<br>0,00    | \$ 11.400<br>,00  | \$ 71.400<br>0,00    | \$ 60.992<br>40     | \$ 11.588<br>,56  | \$ 72.580<br>40     | \$ 62.192<br>96     | \$ 11.816<br>56   | \$ 74.008<br>96     |
| cuchillas                       | paquetex<br>1 | 1 | \$ 200.00<br>0,00    | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00    | \$ 203.30<br>8,00   | \$ 38.628<br>,52  | \$ 241.93<br>6,52   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388<br>,52  | \$ 246.69<br>6,52   |
| empuñadura                      | paquetex<br>1 | 1 | \$ 150.00<br>0,00    | \$ 28.500<br>,00  | \$ 178.50<br>0,00    | \$ 152.48<br>1,00   | \$ 28.971<br>,39  | \$ 181.45<br>2,39   | \$ 155.48<br>1,00   | \$ 29.541<br>,39  | \$ 185.02<br>2,39   |
| gatillo                         | paquetex<br>1 | 1 | \$ 320.00<br>0,00    | \$ 60.800<br>,00  | \$ 380.80<br>0,00    | \$ 325.29<br>2,80   | \$ 61.805<br>,63  | \$ 387.09<br>8,43   | \$ 331.69<br>2,80   | \$ 63.021<br>,63  | \$ 394.71<br>4,43   |
| cable de acelerador             | paquetex<br>1 | 1 | \$ 160.00<br>0,00    | \$ 30.400<br>,00  | \$ 190.40<br>0,00    | \$ 162.64<br>6,40   | \$ 30.902<br>,82  | \$ 193.54<br>9,22   | \$ 165.84<br>6,40   | \$ 31.510<br>,82  | \$ 197.35<br>7,22   |
| palanca de cebado               | paquetex<br>1 | 1 | \$ 320.00<br>0,00    | \$ 60.800<br>,00  | \$ 380.80<br>0,00    | \$ 325.29<br>2,80   | \$ 61.805<br>,63  | \$ 387.09<br>8,43   | \$ 331.69<br>2,80   | \$ 63.021<br>,63  | \$ 394.71<br>4,43   |
| seguro de corte                 | paquetex<br>1 | 1 | \$ 140.00<br>0,00    | \$ 26.600<br>,00  | \$ 166.60<br>0,00    | \$ 142.31<br>5,60   | \$ 27.039<br>,96  | \$ 169.35<br>5,56   | \$ 145.11<br>5,60   | \$ 27.571<br>,96  | \$ 172.68<br>7,56   |
| correa o arnes                  | paquetex<br>1 | 1 | \$ 180.00<br>0,00    | \$ 34.200<br>,00  | \$ 214.20<br>0,00    | \$ 182.97<br>7,20   | \$ 34.765<br>,67  | \$ 217.74<br>2,87   | \$ 186.57<br>7,20   | \$ 35.449<br>,67  | \$ 222.02<br>6,87   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b> |               |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| reparacion del motor            | servicio      | 1 | \$ 550.00<br>0,00    | \$ 104.50<br>0,00 | \$ 654.50<br>0,00    | \$ 559.09<br>7,00   | \$ 106.22<br>8,43 | \$ 665.32<br>5,43   | \$ 570.09<br>7,00   | \$ 108.31<br>8,43 | \$ 678.41<br>5,43   |
| sincronizacion                  | servicio      | 1 | \$ 350.00<br>0,00    | \$ 66.500<br>,00  | \$ 416.50<br>0,00    | \$ 355.78<br>9,00   | \$ 67.599<br>,91  | \$ 423.38<br>8,91   | \$ 362.78<br>9,00   | \$ 68.929<br>,91  | \$ 431.71<br>8,91   |
| mantenimiento general           | servicio      | 1 | \$ 450.00<br>0,00    | \$ 85.500<br>,00  | \$ 535.50<br>0,00    | \$ 457.44<br>3,00   | \$ 86.914<br>,17  | \$ 544.35<br>7,17   | \$ 466.44<br>3,00   | \$ 88.624<br>,17  | \$ 555.06<br>7,17   |
| cambio del yoyo                 | servicio      | 1 | \$ 200.00<br>0,00    | \$ 38.000<br>,00  | \$ 238.00<br>0,00    | \$ 203.30<br>8,00   | \$ 38.628<br>,52  | \$ 241.93<br>6,52   | \$ 207.30<br>8,00   | \$ 39.388<br>,52  | \$ 246.69<br>6,52   |
| <b>ELECTRO BOMBAS :</b>         |               |   |                      | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |
| motor electrico                 | paquetex<br>1 | 1 | \$ 1.850.00<br>00,00 | \$ 351.50<br>0,00 | \$ 2.201.50<br>00,00 | \$ 1.880.5<br>99,00 | \$ 357.31<br>3,81 | \$ 2.237.9<br>12,81 | \$ 1.917.5<br>99,00 | \$ 364.34<br>3,81 | \$ 2.281.9<br>42,81 |
| cuerpo hidraulico o bomba       | paquetex<br>1 | 1 | \$ 1.250.00<br>00,00 | \$ 237.50<br>0,00 | \$ 1.487.50<br>00,00 | \$ 1.270.6<br>75,00 | \$ 241.42<br>8,25 | \$ 1.512.1<br>03,25 | \$ 1.295.6<br>75,00 | \$ 246.17<br>8,25 | \$ 1.541.8<br>53,25 |
| carcaza del motor               | paquetex<br>1 | 1 | \$ 630.00<br>0,00    | \$ 119.70<br>0,00 | \$ 749.70<br>0,00    | \$ 640.42<br>0,20   | \$ 121.67<br>9,84 | \$ 762.10<br>0,04   | \$ 653.02<br>0,20   | \$ 124.07<br>3,84 | \$ 777.09<br>4,04   |
| estator                         | paquetex<br>1 | 1 | \$ 478.00<br>0,00    | \$ 90.820<br>,00  | \$ 568.82<br>0,00    | \$ 485.90<br>6,12   | \$ 92.322<br>,16  | \$ 578.22<br>8,28   | \$ 495.46<br>6,12   | \$ 94.138<br>,56  | \$ 589.60<br>4,68   |
| bobinados o devanados           | paquetex<br>1 | 1 | \$ 1.895.00<br>00,00 | \$ 360.05<br>0,00 | \$ 2.255.05<br>00,00 | \$ 1.926.3<br>43,30 | \$ 366.00<br>5,23 | \$ 2.292.3<br>48,53 | \$ 1.964.2<br>43,30 | \$ 373.20<br>6,23 | \$ 2.337.4<br>49,53 |
| aislamiento barnices            | paquetex<br>1 | 1 | \$ 650.00<br>0,00    | \$ 123.50<br>0,00 | \$ 773.50<br>0,00    | \$ 660.75<br>1,00   | \$ 125.54<br>2,69 | \$ 786.29<br>3,69   | \$ 673.75<br>1,00   | \$ 128.01<br>2,69 | \$ 801.76<br>3,69   |



|                                             |                   |   |                        |                      |                        |                        |                      |                        |                        |                      |                        |
|---------------------------------------------|-------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| tapa delantera del motor                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>7,17   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| tapa trasera del ventilador                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| placa de bornes                             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00   | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| condensador                                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>580.00<br>0,00   | \$<br>110.20<br>0,00 | \$<br>690.20<br>0,00   | \$<br>589.59<br>3,20   | \$<br>112.02<br>2,71 | \$<br>701.61<br>5,91   | \$<br>601.19<br>3,20   | \$<br>114.22<br>6,71 | \$<br>715.41<br>9,91   |
| protector termico                           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>689.00<br>0,00   | \$<br>130.91<br>0,00 | \$<br>819.91<br>0,00   | \$<br>700.39<br>6,06   | \$<br>133.07<br>5,25 | \$<br>833.47<br>1,31   | \$<br>714.17<br>6,06   | \$<br>135.69<br>3,45 | \$<br>849.86<br>9,51   |
| ventilador                                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>365.00<br>0,00   | \$<br>69.350<br>,00  | \$<br>434.35<br>0,00   | \$<br>371.03<br>7,10   | \$<br>70.497<br>,05  | \$<br>441.53<br>4,15   | \$<br>378.33<br>7,10   | \$<br>71.884<br>,05  | \$<br>450.22<br>1,15   |
| cubierta de ventilador                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>254.00<br>0,00   | \$<br>48.260<br>,00  | \$<br>302.26<br>0,00   | \$<br>258.20<br>1,16   | \$<br>49.058<br>,22  | \$<br>307.25<br>9,38   | \$<br>263.28<br>1,16   | \$<br>50.023<br>,42  | \$<br>313.30<br>4,58   |
| rotor                                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>400.00<br>0,00   | \$<br>76.000<br>,00  | \$<br>476.00<br>0,00   | \$<br>406.61<br>6,00   | \$<br>77.257<br>,04  | \$<br>483.87<br>3,04   | \$<br>414.61<br>3,04   | \$<br>78.777<br>,04  | \$<br>493.39<br>3,04   |
| eje de shaft                                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00   | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.50<br>0,00   | \$<br>660.75<br>1,00   | \$<br>125.54<br>2,69 | \$<br>786.29<br>3,69   | \$<br>673.75<br>1,00   | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.76<br>3,69   |
| rodamientos                                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00   | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| impulsor helice                             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00   | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| disco de desgaste                           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>7,17   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| eje del impulsor                            | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>245.00<br>0,00   | \$<br>46.550<br>,00  | \$<br>291.55<br>0,00   | \$<br>249.05<br>2,30   | \$<br>47.319<br>,94  | \$<br>296.37<br>2,24   | \$<br>253.95<br>2,30   | \$<br>48.250<br>,94  | \$<br>302.20<br>3,24   |
| junta o sello                               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| empaques                                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| ornilleria                                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000<br>,00    | \$<br>4.750<br>,00   | \$<br>29.750<br>,00    | \$<br>25.413<br>50     | \$<br>4.828<br>,57   | \$<br>30.242<br>,07    | \$<br>25.913<br>50     | \$<br>4.923<br>,57   | \$<br>30.837<br>,07    |
| boca de succion                             | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>840.00<br>0,00   | \$<br>159.60<br>0,00 | \$<br>999.60<br>0,00   | \$<br>853.89<br>3,60   | \$<br>162.23<br>9,78 | \$<br>1.016.1<br>33,38 | \$<br>870.69<br>3,60   | \$<br>165.43<br>1,78 | \$<br>1.036.1<br>25,38 |
| boca de impulsion                           | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>785.00<br>0,00   | \$<br>149.15<br>0,00 | \$<br>934.15<br>0,00   | \$<br>797.98<br>3,90   | \$<br>151.61<br>6,94 | \$<br>949.60<br>0,84   | \$<br>813.68<br>3,90   | \$<br>154.59<br>9,94 | \$<br>968.28<br>3,84   |
| racores                                     | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00   | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| cable de intalacion electrica               | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| interruptor                                 | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| protector de sobre carga                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>200.00<br>0,00   | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00   | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00   | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| caja de conexiones                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00   | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00   | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00   | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| tapa de caja electrica                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>140.00<br>0,00   | \$<br>26.600<br>,00  | \$<br>166.60<br>0,00   | \$<br>142.31<br>5,60   | \$<br>27.039<br>,96  | \$<br>169.35<br>5,56   | \$<br>145.11<br>5,60   | \$<br>27.571<br>,96  | \$<br>172.68<br>7,56   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>             |                   |   |                        | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| embobinada del motor                        | servi<br>cio      | 1 | \$<br>1.200.0<br>00,00 | \$<br>228.00<br>0,00 | \$<br>1.428.0<br>00,00 | \$<br>1.219.8<br>48,00 | \$<br>231.77<br>1,12 | \$<br>1.451.6<br>19,12 | \$<br>1.243.8<br>48,00 | \$<br>236.33<br>1,12 | \$<br>1.480.1<br>79,12 |
| desarme y armada de la electro bomba        | servi<br>cio      | 1 | \$<br>300.00<br>0,00   | \$<br>57.000<br>,00  | \$<br>357.00<br>0,00   | \$<br>304.96<br>0,00   | \$<br>57.942<br>,78  | \$<br>362.90<br>4,78   | \$<br>310.96<br>2,00   | \$<br>59.082<br>,78  | \$<br>370.04<br>4,78   |
| mantenimiento general                       | servi<br>cio      | 1 | \$<br>450.00<br>0,00   | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00   | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>7,17   | \$<br>466.44<br>3,00   | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| reparacion parte electrica                  | servi<br>cio      | 1 | \$<br>250.00<br>0,00   | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00   | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00   | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| reparacion del empele                       | servi<br>cio      | 1 | \$<br>150.00<br>0,00   | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00   | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00   | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| <b>CORTADORA DE CESPED TRAPP A GASOLINA</b> |                   |   |                        | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00                |



|                                         |                   |   |                      |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                      |                        |
|-----------------------------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| filtro de aire                          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50  | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| carburador                              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00 | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>7,17   | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| tanque de gasolina                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00 | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.50<br>0,00   | \$<br>660.75<br>1,00 | \$<br>125.54<br>2,69 | \$<br>786.29<br>3,69   | \$<br>673.75<br>1,00 | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.76<br>3,69   |
| bujia                                   | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>25.000,<br>00  | \$<br>4.750,<br>00   | \$<br>29.750,<br>00    | \$<br>25.413,<br>50  | \$<br>4.828,<br>57   | \$<br>30.242,<br>07    | \$<br>25.913,<br>50  | \$<br>4.923,<br>57   | \$<br>30.837,<br>07    |
| arrancador de cuerda                    | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>250.00<br>0,00 | \$<br>47.500<br>,00  | \$<br>297.50<br>0,00   | \$<br>254.13<br>5,00 | \$<br>48.285<br>,65  | \$<br>302.42<br>0,65   | \$<br>259.13<br>5,00 | \$<br>49.235<br>,65  | \$<br>308.37<br>0,65   |
| cobertor del motor                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00 | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| ventilador                              | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00 | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| deposito de aceite                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>240.00<br>0,00 | \$<br>45.600<br>,00  | \$<br>285.60<br>0,00   | \$<br>243.96<br>9,60 | \$<br>46.354<br>,22  | \$<br>290.32<br>3,82   | \$<br>248.76<br>9,60 | \$<br>47.266<br>,22  | \$<br>296.03<br>5,82   |
| cuchilla de corte                       | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>200.00<br>0,00 | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00 | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00 | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| chasis                                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>650.00<br>0,00 | \$<br>123.50<br>0,00 | \$<br>773.50<br>0,00   | \$<br>660.75<br>1,00 | \$<br>125.54<br>2,69 | \$<br>786.29<br>3,69   | \$<br>673.75<br>1,00 | \$<br>128.01<br>2,69 | \$<br>801.76<br>3,69   |
| ruedas                                  | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00 | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>7,17   | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| manubrio                                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>420.00<br>0,00 | \$<br>79.800<br>,00  | \$<br>499.80<br>0,00   | \$<br>426.94<br>6,80 | \$<br>81.119<br>,89  | \$<br>508.06<br>6,69   | \$<br>435.34<br>6,80 | \$<br>82.715<br>,89  | \$<br>518.06<br>2,69   |
| barra de seguridad                      | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>400.00<br>0,00 | \$<br>76.000<br>,00  | \$<br>476.00<br>0,00   | \$<br>406.61<br>6,00 | \$<br>77.257<br>,04  | \$<br>483.87<br>3,04   | \$<br>414.61<br>6,00 | \$<br>78.777<br>,04  | \$<br>493.39<br>3,04   |
| interruptor de encendido                | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>200.00<br>0,00 | \$<br>38.000<br>,00  | \$<br>238.00<br>0,00   | \$<br>203.30<br>8,00 | \$<br>38.628<br>,52  | \$<br>241.93<br>6,52   | \$<br>207.30<br>8,00 | \$<br>39.388<br>,52  | \$<br>246.69<br>6,52   |
| ruedas dentadas del arrancador          | paqu<br>etex<br>1 | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00 | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| <b>SERVICIOS Y MANO DE OBRA</b>         |                   |   |                      | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| mantenimiento general                   | servi<br>cio      | 1 | \$<br>850.00<br>0,00 | \$<br>161.50<br>0,00 | \$<br>1.011.5<br>00,00 | \$<br>864.05<br>9,00 | \$<br>164.17<br>1,21 | \$<br>1.028.2<br>30,21 | \$<br>881.05<br>9,00 | \$<br>167.40<br>1,21 | \$<br>1.048.4<br>60,21 |
| sincronización                          | servi<br>cio      | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00 | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| reparada del motor                      | servi<br>cio      | 1 | \$<br>600.00<br>0,00 | \$<br>114.00<br>0,00 | \$<br>714.00<br>0,00   | \$<br>609.92<br>4,00 | \$<br>115.88<br>5,56 | \$<br>725.80<br>9,56   | \$<br>621.92<br>4,00 | \$<br>118.16<br>5,56 | \$<br>740.08<br>9,56   |
| cambio de las cuchillas                 | servi<br>cio      | 1 | \$<br>150.00<br>0,00 | \$<br>28.500<br>,00  | \$<br>178.50<br>0,00   | \$<br>152.48<br>1,00 | \$<br>28.971<br>,39  | \$<br>181.45<br>2,39   | \$<br>155.48<br>1,00 | \$<br>29.541<br>,39  | \$<br>185.02<br>2,39   |
| reparación de eje cuchilla              | servi<br>cio      | 1 | \$<br>100.00<br>0,00 | \$<br>19.000<br>,00  | \$<br>119.00<br>0,00   | \$<br>101.65<br>4,00 | \$<br>19.314<br>,26  | \$<br>120.96<br>8,26   | \$<br>103.65<br>4,00 | \$<br>19.694<br>,26  | \$<br>123.34<br>8,26   |
| <b>SERVICIOS DE LATONERIA Y PINTURA</b> |                   |   |                      | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00                | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00                |
| pintura de una pieza                    | servi<br>cio      | 1 | \$<br>550.00<br>0,00 | \$<br>104.50<br>0,00 | \$<br>654.50<br>0,00   | \$<br>559.09<br>7,00 | \$<br>106.22<br>8,43 | \$<br>665.32<br>5,43   | \$<br>570.09<br>7,00 | \$<br>108.31<br>8,43 | \$<br>678.41<br>5,43   |
| latonería de una pieza                  | servi<br>cio      | 1 | \$<br>350.00<br>0,00 | \$<br>66.500<br>,00  | \$<br>416.50<br>0,00   | \$<br>355.78<br>9,00 | \$<br>67.599<br>,91  | \$<br>423.38<br>8,91   | \$<br>362.78<br>9,00 | \$<br>68.929<br>,91  | \$<br>431.71<br>8,91   |
| desarmada de la maquina                 | servi<br>cio      | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00 | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>7,17   | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |
| restauración en fibra por pieza         | servi<br>cio      | 1 | \$<br>400.00<br>0,00 | \$<br>76.000<br>,00  | \$<br>476.00<br>0,00   | \$<br>406.61<br>6,00 | \$<br>77.257<br>,04  | \$<br>483.87<br>3,04   | \$<br>414.61<br>6,00 | \$<br>78.777<br>,04  | \$<br>493.39<br>3,04   |
| ajuste de la maquina                    | servi<br>cio      | 1 | \$<br>450.00<br>0,00 | \$<br>85.500<br>,00  | \$<br>535.50<br>0,00   | \$<br>457.44<br>3,00 | \$<br>86.914<br>,17  | \$<br>544.35<br>7,17   | \$<br>466.44<br>3,00 | \$<br>88.624<br>,17  | \$<br>555.06<br>7,17   |

Lo anterior permitió tomar de referencia los precios promedio antes de IVA por cada uno de los ítems cotizados para la presente propuesta económica. Si uno o algunos de los valores ofertados en la propuesta superan a los descritos anteriormente será rechazada.

Proyectó: Carmen vega  
Revisó: Josefina Eraso- Jefe oficina contratación