

GESTIÓN COPASST 2019-II



Copasst

- 1- Elaboración e implementación de plan de trabajo 2019 con un 90% de cumplimiento
- 2- Acompañamiento en jornadas lúdico informativas denominadas conectados, que permitieron sensibilizar y dar a conocer todos los temas asociados al SG-SST en los diferentes campus de la Universidad de Córdoba.



Logística -Almacén



Biblioteca



Lorica



Ingenierías



Edificio administrativo



Berastegui

- 3- Acompañamiento y apoyo en auditoría interna al SG-SST, la cual fue una de las fortalezas identificadas.

- 4- Liderar equipo de trabajo, el cual se encargará de actualizar la Matriz de Peligro, el cual estará integrado por los Miembros del Comité Paritario, Oriana Monterroza Ramos, encarga de realizar las inspecciones, Lina Issa Tejeda, Enfermera de Apoyo al SST, Nilsa Jaller Padilla, Profesional Responsable del Sistema del SG-SST, el Ingeniero José Bolaños, Asesor de SURA.**



- 5- Acompañamiento a nuestros funcionarios en temas que afectan su salud, logrando resultados satisfactorios que han contribuido a mejorar su lugar de trabajo y por ende su salud.



Acompañamiento oficina de calidad por dificultad para trabajar por arreglo a oficinas cercanas.



Acompañamiento para arreglo de ductos de aire que podían ocasionar accidente en el área de nomina



Heces de murciélago recogidos de la oficina de deportes

6- Acompañamiento en PVE



Riesgo químico y biológico

- 7- Hacer parte del equipo de trabajo encargado de establecer estrategia de señalización para prevención de caídas a nivel, se realizó recorrido por las diferentes zonas de la Universidad, se envió estrategia a planeación y comunicaciones para su implementación.

MOVILIDAD CON SENTIDO

En el marco de la estrategia Movilidad con Sentido, que se ha diseñado para dar cumplimiento al compromiso que hemos adquirido en Revisión por la Dirección al SG-SST, para prevención de caídas a nivel, nos permitimos relacionar a continuación, los lugares que deben ser adecuados para prevención de accidentes laborales por causas de caídas a nivel.

Sabemos que hay adecuaciones que deberán ser intervenidas por la Unidad de Planeación y Desarrollo, por lo que por ser usted uno de los responsables de cumplir con este compromiso, solicitamos concertar con ellos la ejecución de estas adecuaciones requeridas.

Por último le solicitamos su pronta respuesta a esta solicitud, la cual será revisada en reunión del COPASST del mes de noviembre.


1. **Cancha los tamarindos:** presenta desniveles (homogenizar terreno)



2. Sendero vía a biblioteca central (Parqueadero Frente a Biblioteca): Intervenir para homogenizar terreno



- 3. Parqueadero detrás del edificio administrativo: Cerrar paso o adecuarlo como camino peatonal.**



- 4. Parqueadero frente a la cafetería: Mantenimiento de andenes**



5. Ruta peatonal: Señalizar los escalones y resaltos



6. Corredor De La Rotonda: Arreglo de andenes dado que el piso esta levantado por las raíces de los árboles. Esto ya fue solicitado a Planeación.



7. Laboratorio integral de ingeniería ambiental: Señalizar pasillo y adecuar andenes



8. Andén que comunica el edificio de postgrado con el parque de las iguanas: Arreglo de andenes (piso levantado por las raíces de los árboles).



9. Cuneta que se encuentra en el Bloque 21 (Facultad de FACEJA-Frente al bloque del Sindicato): señalar o tapar.



10. Frente FACEJA: quitar el escombro de mesa que se encuentra en el suelo



11. Reja del primer piso del edificio administrativo: Gancho del riel de la puerta corrediza sobresaliente.



12. Rampa para personas con movilidad reducida Cafetería Fac. de Salud: señalar

